



Mercedes-Benz ML 350

VIN: WDC1660241A040856 Dízel



Létrehozás időpontja 2025. 05. 15. 16:20

Teljes jelentés beszkenelése

Cél

✓ Jónak tűnik

Kilométer-számláló

✓ Jónak tűnik

Jogi státusz

✓ Jónak tűnik

Sérülés

⚠ Figyelmet igényel



+31

Adatforrások száma
900+ adatforrást ellenőriztünk 35 országban

Cél

Taxiként, bérelhető autóként vagy egyéb szolgálati járműként használták a járművet? Megjegyzés: az ilyen járművek a szokásosnál rosszabb állapotban lehetnek!

✓ Nem található probléma
A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:

Taxi ✓ Nincs találat Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna

Szállítás ✓ Nincs találat Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna

Bérelt ✓ Nincs találat Nincs bizonyíték arra, hogy bérautóként használták volna

Rendőrség ✓ Nincs találat Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna

Bemutató ✓ Nincs találat Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna

Autósiskolai jármű ✓ Nincs találat Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

A járművet jelenleg lopottként tartják nyilván? Korábban ellopták? Előkerült?



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.



Megjegyzés

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **11 országban**:  +5

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik

✓ Nincs találat



Korábban ellopták

✓ Nincs találat

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

A lopott járművek rendőrségi adatbázisának **ellenőrzése megtörtént itt:**



Magyarország



Litvánia



Egyesült Államok



Szlovénia



Csehország



Románia



Szlovákia



Olaszország



Kanada



Svédország



Dánia


Kilométer-számláló

Utalnak jelek a kilométer-számláló visszaállítására vagy eltérésekre?



Megjegyzés

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 201 838 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 212 593 km
- 13 feljegyzett futásteljesítmény található



Az autó futásteljesítménye — Átlagos futásteljesítmény ennél a modellnél

Kilométerszámlálóra vonatkozó bejegyzések

2012. 03.	11 km
2012. 12.	17 170 km
2013. 04.	19 138 km
2014. 04.	38 116 km
2015. 03.	59 831 km
2015. 09.	73 063 km
2018. 01.	127 938 km

Kilométerszámlálóra vonatkozó bejegyzések

2019. 01.	151 106 km
2021. 01.	186 026 km
2021. 06.	187 639 km
2023. 08.	192 795 km
2023. 11.	192 981 km
2025. 02.	201 838 km

Jogi státusz

Átment-e a jármű a műszaki vizsgán? Roncsként minősítették-e?



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Műszaki vizsga

Megfelelt

2023. 11.



Franciaország

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán

Érvényesség vége 2025. 11.



Roncs

✓ Nincs találat

Nincs olyan adat, hogy a jármű roncsként lett volna megjelölve

Sérülés

Ez a szakasz segít megállapítani, hogy a jármű megsérült-e, illetve átvizsgálták-e a sérülések szempontjából, továbbá tartalmazza a rögzített költségbecsléseket (ha rendelkezésre állnak).

Figyelem

1 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Megjegyzés

A kisebb sérülések általában nem befolyásolják a jármű biztonságát, és nem okoznak szerkezeti problémákat

Kárfeljegyzések

Sérülések az elülső részen:

Első rész / Lökharító

2012. 12. Franciaország

Sérülés

Érintett oldalak

Elülső rész

Becsült javítási költség

2 000 001 Ft – 4 000 000 Ft

Lehetséges okok

Közlekedés

Leírás

Közlekedés során bekövetkezett károk vagy események.

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárnyilvántartás balesetekhez kapcsolódik, de nem minden esetben ez a helyzet. Egyes feljegyzések más forrásokból származnak, például karosszériaműhelyekből, illetve kárigények, aukciók vagy járműellenőrzések során rögzített feljegyzésekből. Ezekből a feljegyzésekből látható, hogy a jármű állapotát felmérték, még akkor is, ha ez nem baleset miatt történt.

Károkkal kapcsolatos szómagyarázat

Sérülés

A sérülés a járműben bekövetkezett bármilyen sérülésre vagy veszteségre vonatkozik, amelyet a jármű elszennvedett, például karcolásokra, horpadásokra vagy törött alkatrészekre. Ezek balesetekből, időjárási viszontagságokból, lopásból vagy más eseményekből származhatnak, és hatással lehetnek az autó megjelenésére vagy teljesítményére.

Becsült javítási költség

A járművet ért baleset felmérése után a káradat-szolgáltatók kiszámítják a javítási költséget, és annak az országnak a pénznemében tüntetik fel, ahol a kárt kiértékeltek. Előfordulhat tehát, hogy ez nem felel meg az elvárásaidnak. Ennek okai a következők lehetnek:

- Abban az országban vagy államban, ahol a kárt felmérték, magasabbak/alacsonyabbak lehetnek a szervizköltségek a saját országodhoz képest (a pótalkatrészek ára és a munkaerő díja országonként eltérő lehet)
- A költség kalkulációja a hivatalos szervizben végzett javítások ára alapján történik (mely általában drágább)

Természeti katasztrófák

A jármű helyzetét feljegyezték természeti katasztrófa közelében?



Nem található probléma

A jármű helyzetét nem rögzítették természeti katasztrófával érintett területen.

Piaci érték

Mennyiért adták el korábban a járművet? Átlagosan mennyibe kerülnek az adott évjáratú és típusú járművek?



Megjegyzés

- Utolsó ismert eladási ár: 7 241 014 Ft
- Az ilyen járművek átlagos piaci ára: 6 942 943 Ft
- Légy óvatos, a járműnek rejtett problémái lehetnek, ha a jelenlegi árnál lényegesen olcsóbban kínálták!

Mercedes-Benz ML 350 piaci értéke ma

A piaci értéket úgy határozzuk meg, hogy megvizsgáljuk az adott autómodell árát (amit ugyanabban az évben gyártottak) abban az országban, ahol a jelentést lekérték. Az elmúlt 6 hónap adatait elemezzük.

Legalacsonyabb ár

6 356 853 Ft

Átlagár

6 942 943 Ft

Legmagasabb ár

7 908 173 Ft



Piaci ártörténet



2021

Árbejegyzések

2021. 06.

7 241 014 Ft

Kibocsátások

Mennyi az ilyen típusú járművek éves szén-dioxid-kibocsátása?



A carVertical észrevételei

Ez a jármű magas kibocsátású. Ez magasabb környezetvédelmi adókat jelenthet. Ellenőrizd a helyi szabályozásokat, hogy elkerüld a meglepetéseket.

CO₂-kibocsátás

CO₂-kibocsátás g/km

Legfeljebb
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Gépjárműved
CO₂-
kibocsátása

189 g/km

Műszaki adatok és felszereltség

Milyen műszaki adatok és felszereltségek vannak nyilvántartva a járműre vonatkozóan?



Megjegyzés

Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai és felszereltsége megfelel-e az eladó által közölt tényeknek.

Azonosító és műszaki adatok



Gyártó

Mercedes-Benz



Típus

ML 350



Leírás

ML 350 Bluetec 4Matic



Karosszéria típusa

Szedán



Típus éve

2012



Lökettérfogat

3 l



Motor teljesítménye

190 kW (255 LE)



Üzemanyagtípus

Dízel



Sebességváltó típusa

Automata



Hajtástípus

Összkerékmeghajtás



Kormánykerék elhelyezése

Balkormányos



Hengerek száma

6



Sebességfokozatok száma

7



Ülések száma

5



Motorkód

OM642

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

1U7

CONTROL CODE FOR BATTERY UPDATE (BEV/PHEV)

201A

LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

214

ADAPTIVE DAMPING SYSTEM

231

GARAGE DOOR OPENER

235

ACTIVE PARKING ASSIST

200A

LEATHER

207B

OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE
BOOKLET-FRENCH

218

REAR VIEW CAMERA

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

237

ACTIVE BLIND SPOT ASSIST

23P

DRIVING PACKAGE

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND
OUTSIDE MIRRORS

260

MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

275

MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING
COLUMN AND MIRRORS)

2U1

RADIATOR SHUTTER

307B

INVALID HEAD UNIT LANGUAGE - FRENCH

427

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

518

UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)

531L

FRANCE

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5XXL

EUROPE

608

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)

668

PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN
HOOKS

723

LOAD COMPARTMENT COVER

242

RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT
WITH MEMORY

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

261B

AIRBAG SIGN - FRENCH/ENGLISH

293

SIDEBAGS IN REAR

301

PACKAGE SMOKER

337B

INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - FRENCH

441

VITAL SIGNS SENSOR ON STEERING WHEEL

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

4U5

FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TRAVEL
LIMITATION

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

527

COMAND APS WITH SINGLE DVD DRIVE (WITH
NAVIGATION), HIGH-LINE RADIO

543

SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

58U

HEADLINER, GRAY FABRIC

600

HEADLAMP WASHING SYSTEM

622

HEADLAMPS WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC

690

EMERGENCY SPARE WHEEL (MINISPARE)

739

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

792U

PALLADIUM SILVER - METALLIC FINISH

81P

COMAND WITH NAVIGATION UPDATE

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT
MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

B09

REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC
CLUTCH

F166

MODEL SERIES 166

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

L

LEFT-HAND DRIVE

M019

OUTPUT REPOSITIONED

M30

DISPLACEMENT 3.0 LITER

P35

LIGHT PACKAGE

P64

FRONT MEMORY PACKAGE

R41

LIGHT-ALLOY WHEEL 10-SPOKE DESIGN 18" "ALL-
ROUND"

U18

AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITION

U42

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING,
GENERATION 1

U72

802

YOM X1/1

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

B03

DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

B12

TYRE-CHANGE TOOL KIT

FW

SEDAN

HA

REAR AXLE

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

M014

ENGINE UPRATED

M020

BLUETEC

M642

V6 DIESEL ENGINE OM642

P49

MIRROR PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

V35

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

238

ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)

A05

TRANSMISSION ALL-WHEEL CAPABLE

A21

SHIFT BY WIRE

A66

FE CONVERTER 19 MM

A89

REDUCED-FRICTION

J1A

NAT2 WITH OPTIMIZED DSM

J58

RIGHT BRACKET

AUTOMATICALLY DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR, WHEEL WELL TRIM

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

280

LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB

A20

DIRECT START

A62

FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19

A86

T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3

G903

TRANSMISSION CODE VERSION 03

J52

ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT

Biztonság

Van gyártói biztonsági visszahívás a járműre? Mi a biztonsági besorolása?



Figyelem

2 } visszahívást találtunk



A carVertical észrevételei

A jármű jelenleg is több visszahívásban érintett – a hibák kijávítása nem történt meg. Mivel ezek befolyásolhatják a biztonságot, érdemes felvenni a kapcsolatot a gyártóval a javítások miatt.

Visszahívások

Visszahívási állapot: **Aktív**

Találtunk egy visszahívási bejelentést. A gyártó bejelentette, hogy visszahívják ezt a járművet.

Cím

Tightness Rear

Visszahívási állapot: **Aktív**

Találtunk egy visszahívási bejelentést. A gyártó bejelentette, hogy visszahívják ezt a járművet.

Cím

Update engine control unit software

Kockázat

low

Idővonal

12 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

Legújabb bejegyzések

2012. 01.  Ismeretlen ország



Első regisztráció

A bejegyzés adminisztratív eseményt jelent. Ez tulajdonosváltással, dokumentumok cseréjével kapcsolatos és hasonló esemény lehet.

2012. 03.  Franciaország



Regisztráltak

A bejegyzés adminisztratív eseményt jelent. Ez tulajdonosváltással, dokumentumok cseréjével kapcsolatos és hasonló esemény lehet.

2012. 12.  Franciaország



Sérülést találtunk



Adataink vannak arról, hogy ezt a járművet sérültként tartották számon egy bizonyos országban (vagy államban). Nézd meg a „Sérülések” részt a részletekért.

2019. 01.  Franciaország



Műszaki vizsgára bocsátották

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.

2021. 01.  Franciaország



Műszaki vizsgára bocsátották

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.

2021. 06.  Franciaország

✓= **Sikertelen műszaki vizsgálat** 

A jelzett országban (vagy államban) sikertelen műszaki vizsgálatot (MOT) rögzítettek. A sikertelen károsanyag-kibocsátási vizsgálatok ugyanebbe a kategóriába tartoznak.

2021. 06.  Franciaország

 **Eladásra kínálták**

Ez a bejegyzés azért jött létre, mert a járművet eladásra hirdették meg egy bizonyos piacon. Egyes esetekben az eladó országa (vagy állama) felülírja a jármű tényleges helyét.

2021. 06.  Franciaország

✓= **Műszaki vizsgára bocsátották**

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.

2021. 08.  Franciaország

 **Regisztrálták**

A bejegyzés adminisztratív eseményt jelent. Ez tulajdonosváltással, dokumentumok cseréjével kapcsolatos és hasonló esemény lehet.

2023. 08.  Franciaország

✓= **Sikertelen műszaki vizsgálat** 

A jelzett országban (vagy államban) sikertelen műszaki vizsgálatot (MOT) rögzítettek. A sikertelen károsanyag-kibocsátási vizsgálatok ugyanebbe a kategóriába tartoznak.

2023. 11.  Franciaország

✓= **Műszaki vizsgára bocsátották**

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.

2025. 02.  Franciaország

 **Eladásra kínálták**

Ez a bejegyzés azért jött létre, mert a járművet eladásra hirdették meg egy bizonyos piacon. Egyes esetekben az eladó országa (vagy állama) felülírja a jármű tényleges helyét.



Adatforrások száma

900+ adatforrást ellenőriztünk **35 országban**