

Gépkocsi adatok

CX-5 - 2.0L SKYACTIV-G (165 hp) - POLYMETAL
6MT
Modell - Motor - Váltó
JMZKFGWE690159847
Alvsz.
10/03/2021
Garancia kezdete

GRAY
Gk. Színe
SPV381
Rendszám
Magyarország
Származási ország

Szerződések áttekintése

Mazda Europe Service
Érvényesség: 03/03/2027 (MES száma: KF159847) vagy 79035 Km.
(amelyiket előbb eléri)-ig.
Ingyenesen itt: Magyarország hívható : 06 80 014 990.
Egyéb országból hívható: +43 1 52503 6221.

Opcionális Kiterjesztett Garancia A fedezet lejárt

Következő látogatás esedékessége

Módosított intervallumok A villáskulcs jelzőlámpa a szükséges karbantartás előtt 1000 km-el vagy 15 nappal gyullad fel a műszerfalán. Az alábbiak ennek becsült időpontja.

Karbantartási intervallumok Flexibilis karbantartás jelzés legkésőbb 20.000 km-nél vagy 12 hónapnál (amelyiket előbb eléri)
Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.

Következő előírt karbantartás esedékessége
Várható időpontja 6. Karbantartás
79035 Km. vagy 03/03/2027
Legkésőbb ekkor 79035 Km. vagy 03/03/2027 (amelyiket előbb eléri)

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, Mazda Szabó 26-os út kivezető szakasza, Szirmabesnyői elágazás HU - 3711 Miskolc +36302495703	03/03/2026 065927	59035 Km.	100.000 Km. / 5. Év Karosszéria átvizsgálás     
 MMH, Mazda Szabó 26-os út kivezető szakasza, Szirmabesnyői elágazás HU - 3711 Miskolc +36302495703	26/02/2025 057555	43703 Km.	80.000 Km. / 4. Év Karosszéria átvizsgálás     
 MMH, Mazda Szabó 26-os út kivezető szakasza, Szirmabesnyői elágazás HU - 3711 Miskolc +36302495703	05/03/2024 050671	30933 Km.	60.000 Km. / 3. Év Karosszéria átvizsgálás     

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, Mazda Szabó 26-os út kivezető szakasza, Szirmabesnyői elágazás HU - 3711 Miskolc +36302495703	06/03/2023 043490	20911 Km.	40.000 Km. / 2. Év Karosszéria átvizsgálás 
 MMH, Mazda Szabó Miskolci út 16 HU - 3711 Szirmabesnyő +36302495703	07/03/2022 036882	10140 Km.	20.000 Km. / 1. Év Karosszéria átvizsgálás     
 MMH, Szabó Autóház Miskolc Miskolci út 16 HU - 3711 Szirmabesnyő +36302495703	10/03/2021 SMU0067/2021	3 Km.	PDI Karosszéria átvizsgálás

Jelzések magyarázata

 További információk letölthetők	 Vizuális állapot-ellenőrzés	 Mazda Téli átvizsgálás
 Utastéri légszűrő cseréje	 Olaj és olajsűrő csere	 Fékfolyadék cseréje
 Motortéri légszűrő cseréje		



5. Karbantartás

CX-5 Modell	59035 KM Jelenlegi km-állás	10/03/2021 Eladás dátuma	Magyarország Származási ország
JMZKFGWE690159847 VIN	SPV381 Rendszám	03/03/2027 MES assistance szolgáltatás eddig:	Műszaki vizsga esedékessége
03/03/2026 Dátum	065927 Munkalap szám		

A gépkocsiban	☒ ☐ ☐	Részletek
Kézifék, ellenőrizni és szükség esetén beállítani	☒	
Kerékjavító készlet lejárati ideje	☒	
Set connected services to "disabled" using "connected vehicle maintenance mode"	☐	
A gépkocsi külsején	☒ ☐ ☐	Részletek
Karosszéria és fényezés átvizsgálása	☒	
A motorháztető alatt	☒ ☐ ☐	Részletek
Savas ólomakkumulátor ellenőrzése	☒	
Fékcsovek és fékcso csatlakozások ellenőrzése	☒	
A gépkocsi alján	☒ ☐ ☐	Részletek
Fékek	☒	Féketét állapota Első
	☒	Féketét állapota Hátsó
Kipufogó hővédő lemezek, ellenőrzés 80.000 km-ként, vagy 5 évente	☒	
Alváz, ellenőrizni	☒	
Motorolaj, leeresztés	☐	
Olajszűrő, csere	☐	
Fékcsovek és fékcso csatlakozások ellenőrzése	☒	
Gumiabroncsok	☒	Gumiabroncs mintázat profilmélysége Bal első rész
	☒	Gumiabroncs mintázat profilmélysége Jobb első rész
	☒	Gumiabroncs mintázat profilmélysége Bal hátsó rész
	☒	Gumiabroncs mintázat profilmélysége Jobb hátsó rész
	☒	Guminyomás Bal első rész
	☒	Guminyomás Jobb első rész
	☒	Guminyomás Bal hátsó rész
	☒	Guminyomás Jobb hátsó rész
Befejezés	☒ ☐ ☐	Részletek
Motorolaj, feltöltés 4.2 L	☐	
Karbantartásra figyelmeztető (MID - Maintenance Monitor) visszaállítása és beállítása, ha szükséges	☐	
Set connected services to "enabled" using "connected vehicle maintenance mode"	☐	
Health Check using Connectivity	☒ ☐ ☐	Részletek

5. Karbantartás


Health Check using Connectivity



Jelmagyarázat: A szimbólumok jelentése a következő. Ha bármilyen kérdése van forduljon az MMH-hoz.

Ellenőrzés eredménye: OK	Ellenőrzés eredménye: Elfogadható, de nem OK	Ügyfél engedélyezte a javítást	Az ügyfél elhalasztotta a javítást
Elvégezve	Ellenőrzés eredménye: Nem megfelelő	Ellenőrzés nem lett elvégezve	Az ügyfél nem kérte a javítást

Karosszéria ellenőrzőlista



Nem került felfedezésre karosszéria/fényezési probléma



Vizuális állapot-ellenőrzés

CX-5 Modell	59035 KM Jelenlegi km-állás	10/03/2021 Eladás dátuma	Magyarország Származási ország
JMZKFGWE690159847 VIN	SPV381 Rendszám	03/03/2027 MES assistance szolgáltatás eddig:	Műszaki vizsga esedékessége
03/03/2026 Dátum	065927 Munkalap szám		


A gépkocsiban	☒	☐	☐	Részletek
Műszerfal	☒			
Kapcsolók és kezelőszervek	☒			
Ülések és biztonsági övek	☒			
Jármű világítás	☒			
Belső világítás, ellenőrzés	☒			
A gépkocsi külsején	☒	☐	☐	Részletek
Keréktárcsák (Felnik)	☒			
Szélvédők és ablaktörlők	☒			
Karosszéria és fényezés átvizsgálása	☒			
A motorháztető alatt	☒	☐	☐	Részletek
Látható szivárgás a motornál	☒			
Savas ólomakkumulátor ellenőrzése	☒			
Ékszíjak ellenőrzése szemrevételezéssel	☒			
Folyadék-szintek	☒			
A gépkocsi alján	☒	☐	☐	Részletek
Gumiabroncsok	☒			Gumiabroncs mintázat profilmélysége Bal első rész
	☒			Gumiabroncs mintázat profilmélysége Jobb első rész
	☒			Gumiabroncs mintázat profilmélysége Bal hátsó rész
	☒			Gumiabroncs mintázat profilmélysége Jobb hátsó rész
Fékek	☒			Fékbetét állapota Első
	☒			Fékbetét állapota Hátsó
Lengéscsillapítók	☒			
Kormánymű	☒			
Üzemanyagtartály csövei	☒			
Vizuális szivárgás-ellenőrzés	☒			
Kipufogórendszer	☒			
Erőátviteli berendezések/tengely	☒			
Alváz, ellenőrizni	☒			

Vizuális állapot-ellenőrzés

Jelmagyarázat: A szimbólumok jelentése a következő. Ha bármilyen kérdése van forduljon az MMH-hoz.

 Ellenőrzés eredménye: OK	 Ellenőrzés eredménye: Elfogadható, de nem OK	 Ügyfél engedélyezte a javítást	 Az ügyfél elhalasztotta a javítást
 Elvégezve	 Ellenőrzés eredménye: Nem megfelelő	 Ellenőrzés nem lett elvégezve	 Az ügyfél nem kérte a javítást

Karosszéria ellenőrzőlista




Nem került felfedezésre karosszéria/fényezési probléma

Karosszéria átvizsgálás

CX-5	59035 KM	10/03/2021	Magyarország
Modell	Jelenlegi km-állás	Eladás dátuma	Származási ország
JMZKFGWE690159847	SPV381	03/03/2027	
VIN	Rendszám	MES assistance szolgáltatás eddig:	Műszaki vizsga esedékessége
03/03/2026	065927		
Dátum	Munkalap szám		

Karosszéria ellenőrzőlista



Nem került felfedezésre karosszéria/fényezési probléma