

BMW Group - AIR: 2024-04-08 / 13:28
Händler: 32711/06
Modell: 130i
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBAUF91090PS78953
Entwicklungsbezeichnung: E87
Typschlüssel: UF91
Leittyp: UF91

Fahrzeug

BMW 130i, 195kW

WBAUF91090PS78953



Entwicklungsbezeichnung E87
Farbe quarz-blau metallic
I-Stufe Ist E89X-08-03-520
Start Gewährleistung 4. November 2005

Ausliefersperre

 Es sind Technische Aktionen vorhanden.

Technische Aktionen

Status	Aktionsnummer	Beschreibung	Reservierung
Offen	10032520300	E83 E87 E90 E91 Fahrerairbag ersetzen (PSDI-5)  Ausliefersperre Lokale Kampagnennummer: -	

Sonderinformationen

Es liegen keine Aktionen vor.

Livediagnose

 Es gibt keine Service Lösungen für die Live Diagnose.

Service Verträge

Keine BSI-Verträge vorhanden

Fehlerinformationen Werkstatt/Service Beratung

Es liegen keine Fehlerinformationen vor.

Navigationskarte

Hinweis: Im Fahrzeug ist kein Navigationsgerät vorhanden.

Fahrzeugdetails































Fahrzeugtyp Personenkraftwagen

Marke	BMW
Modell	130i
Karosserie	SH
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (letzte 7 Stellen)	PS78953
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (17 Stellen)	WBAUF91090PS78953
Entwicklungsbezeichnung	E87
Lenkung	LL
Motor	N52
Motornummer	77393638
Abgasnachbehandlung	keine Angabe
Getriebe	MECH
Getriebeummer	0146698BEX
Headunit Seriennummer	Keine Headunit ermittelbar.
Antrieb	HECK
I-Stufe Werk	E89X-05-09-530
Produktionsdatum	07.10.2005
Produktionswerk	Regensburg
Auslieferungsdatum	11.10.2005
Ausliefernder Händler	BMW Niederlassung Dielsdorf, Dielsdorf, CH
Länderausführung	EUR
Lackcode	A18
Polstercode	LHA1
Typschlüssel	UF91
Grundtyp	UF91
Leittyp	UF91

Sonderausstattungen	
Sonderausstattungen ab Werk: 01CA Selektion COP relevanter Fahrzeuge 0226 Sportliche Fahrwerksabstimmung 0249 Multifunktion für Lenkrad 02KC BMW LM Rad V-Speiche 141 0321 Exterieurumfänge in Wagenfarbe 0339 Shadow-Line 0403 Glasdach elektrisch 0411 Fensterheber elektrisch vorne/hinten 0423 Fussmatten Velours 0430 Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik 0431 Innenspiegel automatisch abblendend 0441 Raucherpaket 0442 Getränkehalter 0459 Sitzverstellung elektrisch mit Memory 0468 Skisack 0473 Armlehne vorne	Nachträglich verbaute Sonderausstattungen: Dieses Fahrzeug hat keine Nachrüstungen.

- 0481 Sportsitz
- 0493 Ablagenpaket
- 0494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
- 04AG Interieurleisten titan matt
- 0502 Scheinwerferreinigungsanlage
- 0507 Park Distance Control hinten (PDC)
- 0520 Nebelscheinwerfer
- 0521 Regensensor
- 0522 Xenon-Licht
- 0524 Adaptives Kurvenlicht
- 0534 Klimaautomatik
- 0540 Geschwindigkeitsregelung
- 0548 Kilometertacho
- 0563 Lichtpaket
- 05DC Kopfstützen im Fond klappbar
- 0662 Radio BMW Business CD
- 0676 HiFi Lautsprechersystem
- 0710 M Lederlenkrad
- 07RT Paket Dynamic + Comfort
- 0863 Händlerverzeichnis Europa
- 0869 Sprachversion Schweiz
- 0879 Bordliteratur deutsch
- 0896 Tagfahrlichtschaltung
- B070 Batterie 70 Ah Werk

Fahrzeughistorien

	Datum	Typ	Laufleistung	Händler	Übersicht			
—	11.03.2019	Schlüssel	228836 km	07027	Schlüssel 0			
	 14000 09/2020	 0	 80000	 32000 09/2020	 18000	 0	 49000	 34000 09/2022
—	10.11.2018	Schlüssel	219615 km	07162	Schlüssel 0			
	 21000 09/2020	 0	 90000	 46000 09/2020	 27000	 0	 70000	 43000 09/2022
—	07.09.2018	Schlüssel	212504 km	07162	Schlüssel 0			
	 -5000 17.9 % 12/2019	 -5000 480	 100000	 1500 05/2019	 36000	 0	 80000	 -9000 18 % 05/2021
—	07.09.2018	Service	212504 km	07162 Daniel Kohler AG, Untersiggenthal	Automatisch			
	 -5000 ✓	 -5000 ✓	 100000	 1500 ✓	 36000	 06/2020	 80000	 -9000 ✓
—	07.09.2018	Reparatur	212504 km	07162 Daniel Kohler AG, Untersiggenthal	Job Job Job Job: Service Standardumfang Job: Service Fahrzeug-Check			

Job: Service Motoröl
Job: Service Mikrofilter
Job: Service Luftfiltereinsatz

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

0052050 Serviceberatung am Fzg. mit Kunde Arbeitswert I -	Lokal	1 AW
--	-------	------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

105.000 KM Inspektion Arbeitswert I -	Lokal	4 AW
--	-------	------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Fahrzeug waschen nach Service Arbeitswert I -	Lokal	6 AW
--	-------	------

— Job: Service Standardumfang

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Standardumfang Paket I 0000105		
Service Standardumfang Arbeitswert I 00 00 105		2

— Job: Service Fahrzeug-Check

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Fahrzeug-Check Paket I 0000624		
Service Fahrzeug-Check Arbeitswert I 00 00 624		8

— Job: Service Motoröl

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Motoröl Paket I 0000610		
Service Motoröl		3

Arbeitswert I 00 00 610

Satz Ölfiltereinsatz 1
Teil I 11427953129

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5
Teil I 83212405948

— Job: Service Mikrofilter

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Mikrofilter
Paket I 0000616

Service Mikrofilter 1
Arbeitswert I 00 00 616

Mikrofilter/Aktivkohlefilter 1
Teil I 64319313519

— Job: Service Luftfiltereinsatz

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Luftfiltereinsatz
Paket I 0000602

Service Luftfiltereinsatz 2
Arbeitswert I 00 00 602

Luftfiltereinsatz 1
Teil I 13717536006

— 04.06.2018 Schlüssel 197815 km 07162 Schlüssel 0



11000
12/2019



11000
575



-800
0.8 %



12000
05/2019



25000



0
12/2019



36000



4900
05/2021

— 04.06.2018 Reparatur 197815 km 07162 Daniel Job
Kohler AG , Job
Untersiggenthal Job
Job
Job
Job: Service Standardumfang
Job: Service Zündkerzen

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Fahrzeug waschen nach Service Lokal 6 AW
Arbeitswert I -

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Bremsen komplett erneuern Arbeitswert I -	Lokal	48 AW
--	-------	-------

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Andere mech. Rep. Arbeitswert I -	Lokal	18 AW
--------------------------------------	-------	-------

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Inspektion II Arbeitswert I -	Lokal	22 AW
----------------------------------	-------	-------

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

0052050 Serviceberatung am Fzg. mit Kunde Arbeitswert I -	Lokal	1 AW
--	-------	------

— Job: Service Standardumfang

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Service Standardumfang Paket I 0000105		
Service Standardumfang Arbeitswert I 00 00 105		2

— Job: Service Zündkerzen

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Service Zündkerzen Paket I 0000622		
Service Zündkerzen Arbeitswert I 00 00 622		8
Zündkerze High Power Teil I 12122158253		6

— 11.12.2017 Schlüssel 180095 km 07162 Schlüssel 0



—

11.12.2017

Service

180095 km

07162 Daniel
Kohler AG,
Untersiggenthal

Automatisch



-1000

✓





17000



28000



29000



10/2017

✓



60000



23000

—

11.12.2017

Reparatur

180095 km

07162 Daniel
Kohler AG ,
Untersiggenthal

Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job
Job: Service Standardumfang
Job: Service Bremsflüssigkeit
Job: Service Motoröl

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

080.000 KM Inspektion Arbeitswert I -	Lokal	25 AW
--	-------	-------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Fahrzeug waschen nach Service Arbeitswert I -	Lokal	6 AW
--	-------	------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Bremsverschleissanzeige leuchtet (Warnlampe) Arbeitswert I -	Lokal	10 AW
---	-------	-------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Rad auswuchten 2x Arbeitswert I -	Lokal	2 AW
--------------------------------------	-------	------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

<https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/fahrzeug/FahrzeugSingleView.xhtml?vin=WBAUF91090PS78953>


7/12

Reifen ersetzen 2x Arbeitswert I -	Lokal	3 AW
— Job		
Beschreibung:		
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein		
Originalton Kunde:		
Räder tauschen vorne / hinten Arbeitswert I -	Lokal	5 AW
— Job		
Beschreibung:		
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein		
Originalton Kunde:		
0052051 Serviceberatung am Fzg. ohne Kunde Arbeitswert I -	Lokal	1 AW
— Job: Service Standardumfang		
Beschreibung:		
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein		
Originalton Kunde:		
Service Standardumfang Paket I 0000105		
Service Standardumfang Arbeitswert I 00 00 105		2
— Job: Service Bremsflüssigkeit		
Beschreibung:		
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein		
Originalton Kunde:		
Service Bremsflüssigkeit Paket I 0000618		
Service Bremsflüssigkeit Arbeitswert I 00 00 618		6
Bremsflüssigkeit DOT4 LV, Niederviskos Teil I 83132184843		1
— Job: Service Motoröl		
Beschreibung:		
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein		
Originalton Kunde:		
Service Motoröl Paket I 0000610		
Service Motoröl Arbeitswert I 00 00 610		3
BMW Engine Oil LL04 5W30 Teil I 83212405948		6.5
Satz Ölfiltereinsatz Teil I 11427953129		1

— 18.05.2017 Schlüssel 152634 km 28010 Schlüssel 0



— 12.01.2017 Schlüssel 138594 km 07162 Schlüssel 0



— 12.01.2017 Reparatur 138594 km 07162 Daniel Kohler AG , Untersiggenthal Job
Job
Job
Job
Job: Service Standardumfang
Job: Service Bremse hinten
Job

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Rad auswuchten 2x Arbeitswert I -	Lokal	2 AW
--------------------------------------	-------	------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Reifen ersetzen 2x Arbeitswert I -	Lokal	3 AW
---------------------------------------	-------	------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Fahrzeug waschen nach Service Arbeitswert I -	Lokal	6 AW
--	-------	------

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Andere mech. Rep. Arbeitswert I -	Lokal	18 AW
--------------------------------------	-------	-------

— Job: Service Standardumfang

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Standardumfang
Paket I 0000105

Service Standardumfang 2
Arbeitswert I 00 00 105

— Job: Service Bremse hinten

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Bremse hinten
Paket I 0000614

Service Bremse hinten 9
Arbeitswert I 00 00 614

Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei 1
Teil I 34216774692

Bremsbelagfühler 1
Teil I 34356789445

Bremsklotzpaste 2
Teil I 83192158851

Bremsenreiniger, acetonfrei 1
Teil I 83192413695

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

—

23.09.2016

Schlüssel

123261 km

07162

Schlüssel 0



-300
1.2 %
04/2018



-300
584



80000



26000
10/2017



18000
04/2018



0
10/2017



4400



25000
04/2020



0
12/2020

—

23.09.2016

Service

123261 km

07162 Daniel Kohler AG, Untersiggenthal

Automatisch



-300
✓



-300
✓



80000



26000



18000



10/2017



4400



25000



12/2020

—

23.09.2016

Reparatur

123261 km

07162 Daniel Kohler AG, Untersiggenthal

Job
Job: Service Standardumfang
Job: Service Motoröl
Job: Service Luftfiltereinsatz

— Job

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Fahrzeug waschen nach Service Lokal 6 AW
Arbeitswert I -

<https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/fahrzeug/FahrzeugSingleView.xhtml?vin=WBAUF91090PS78953>

10/12

— Job: Service Standardumfang

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Standardumfang Paket I 0000105	
Service Standardumfang Arbeitswert I 00 00 105	2

— Job: Service Motoröl

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Motoröl Paket I 0000610	
Service Motoröl Arbeitswert I 00 00 610	3
Satz Ölfiltereinsatz Teil I 11427566327	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Teil I 83212405948	6.5

— Job: Service Luftfiltereinsatz

Beschreibung:
Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein
Originalton Kunde:

Service Luftfiltereinsatz Paket I 0000602	
Service Luftfiltereinsatz Arbeitswert I 00 00 602	2
Luftfiltereinsatz Teil I 13717536006	1

—	19.10.2012	Schlüssel	67146 km	30631	Schlüssel 0		
							
23000	33000	24000	23000	0	35000	2400	0
03/2014		-112 15.3 %		-112 15.3 %		11/2013	06/2014

—	15.03.2012	Schlüssel	60177 km	30631	Schlüssel 0				
									
-410 1.4 %	-410	40000	29000	22000		36000	10000		
06/2012	76		06/2012	06/2012			11/2013	04/2012	11/2030

—	17.11.2011	Schlüssel	52730 km	30631	Schlüssel 0				
									
8000	8000	48000	36000	19000		33000	17000		
06/2012	194		06/2012	06/2012			11/2013	04/2012	-16 2.2 %

