

(Fahrzeugschein)

Europäische
Gemeinschaft

D

Bundesrepublik
Deutschland

[illegible]

A Amtliches Kennzeichen

KB 206 Z

C.1.1 Name oder Firmenname

Breißler

C.1.2 Vorname(n)

Jürgen

C.1.3 Anschrift

Frankenauer Straße 5
35066 Frankenberg (Eder)

OT Frankenberg

X Nächste HU
(Monat und Jahr)

Summary of the above:

09/2027

1 Datum

06.10.2026

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

[illegible]



KONFORMITÄTSMESSSTELLE
KENNNUMMER

Hessische Eichdirektion
0109

Konformitätsbescheinigung



Die Übereinstimmung des Messgerätes

Hersteller:	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 35066 Frankenberg/Eder
Bezeichnung:	EU-Taxameter einschließlich Wegstreckensignalgeber in Kfz
Messgeräte-Nr.:	2308-22
Verbaute Komponenten EU-Taxameter	
Hersteller / Typ: EU-Baumusterprüfbescheinigung: Seriennummer:	Hale / SPT-03 DE-15-MI007-PTB006 014218/22
Kraftfahrzeug Hersteller / Baureihe: Kfz-Identifikations-Nr.:	Mercedes-Benz / R1ES W1K2132041B061662

mit den Anforderungen der Mess- und Eichverordnung wurde im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens nach Anlage 4, Teil B Modul F1 festgestellt.

Nummer der Konformitätsbescheinigung: 0109-0372-22

Hannes Kohn
Unterschrift des Prüfers

01.09.2022
Datum



Siegel

Thomas Röhm, Stellv. Leiter der
Konformitätsbewertungsstelle

Berichtsnummer: **H14612210811**

Kunde: Paul Witteler GmbH & Co. KG
Am Grün 1
35066 Frankenberg

Untersuchungsart: **Prüfung nach §42 BOKraft**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Frankenberg, 26.08.2022

(2) Amtl. Kennzeichen: (D) KB-06529	(1) Fz.-Ident.-Nr.: W1K2132041B061662
Fz.-Art: Taxi	(5) Fz.-Klasse: M1 / AC
Hersteller: MERCEDES-BENZ	HSN: 2222
Typ/Variant: R1ES	TSN / VSN: BEG / 00020
zul. Gesamtmasse: 2605 kg	(4) Kilometerstand: 14 km
Erstzulassung:	letzte HU: 00.00

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Wiedervorführung:
ohne Mängel	-


(9) Ihr Prüferingenieur
Sczecina (PI-Nr.: 32261)



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Unters.Nr.: 53208
FSD-Version: 4.22.2.0

Bemerkung: 14:45
-1/0/1

Prüfentgelt gemäß Untersuchungsart

Betrag

29,50 €

Dies ist keine Rechnung im Sinne des UStG

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-600-0, mailbox@tuevhessen.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident.-Nr.: DE111665790
Leistungen erfolgen im Namen und auf Rechnung der o.a. Überwachungsorganisation

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Überwachungsorganisation.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-14137-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.




Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes.me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeugs online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: E 220 d
Erstzulassung: 26.09.2022
FIN: W1K 213204 1B 061662



Nächster: 01.2024
Service: 50426 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz: Paul Witteler GmbH & Co. KG
Datum: 27.01.2023
Am Grün 1
Rep.-Auftr.-Nr.: 61320
Frankenberg
Laufleistung: 25426 km

Durchgeführter Service

Service: Service A
Werkstattcode: 5050
Restlaufzeit: 242 Tage
Restlaufstrecke: -426 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung: Motor Öl
Viskosität: 0W-30
Ölqualität: 229.52

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

PAUL WITTELER

GmbH & Co. KG
Am Grün 1

35066 Frankenberg

Telefon 06451/ 7248-0

Fax 06451/ 7248-48

Unterschrift/Stempel der Werkstatt

www.witteler-automobile.de

W



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes.me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeugs online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug E 220 d
Erstzulassung 26.09.2022
FIN W1K 213204 1B 061662

Nächster 06.2024
Service 75510 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz Paul Witteler GmbH & Co. KG
Am Grün 1
Frankenberg

Datum 02.06.2023
Rep.-Auftr.-Nr. 1-05-225
Laufleistung 50510 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode 606
Restlaufzeit 239 Tage
Restlaufstrecke -84 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität 0W-30
Ölqualität 229.52

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Ohne Pluspaket

PAUL WITTELER

GmbH & Co. KG
35066 Frankenberg • Am Grün 1
Telefon: 0 64 51 / 72 48-0
Telefax: 0 64 51 / 72 48-48
www.witteler-automobile.de

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Bressler
Innovative Transporte
Frankenauer Str. 5
35066 Frankenberg

Fz.-Liste

Gensheimer (31221)

Datum	U.-Bericht Auftragsnr / Halter	Fz.-Art U.-Art	FIN	Kennz.	Fz.- Typ	Betrag
19.09.2023	H03072314326 Bressler	Taxi HU BOKraft TM erstm	W1K2132041B061662	KB-W6464		74,60 €
Zwischensumme:						74,60 €

Erstellungsdatum: 19.09.2023 / 31221

Gesamtsumme: **74,60 €**

Dies ist keine Rechnung im Sinne des §14 UStG. Dieser Beleg kann nicht zum Vorsteuerabzug genutzt werden.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Waren Sie mit uns nicht zufrieden, sprechen Sie uns direkt vor Ort an
oder schreiben Sie eine E-Mail an scm@tuevhessen.de.

Wir freuen uns über jede positive Bewertung auf Google. Bewerten Sie
das TÜV Service Center in Frankenberg.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und bewerten Sie uns
jetzt.

(9) TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
TÜV Service Center Frankenberg, Tel.: 06451/713010
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen



Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU



Berichtsnummer: **H03072314326**

Kunde: Bressler
Frankenauer Str. 5
35066 Frankenberg

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVZO*Prüfung nach §42 BOKraft**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Frankenberg, 19.09.2023

(2) Amtl. Kennzeichen: (D) KB-W6464	(1) Fz.-Ident.-Nr.: W1K2132041B061662
Fz.-Art: Taxi	(5) Fz.-Klasse: M1 / AC
Hersteller: MERCEDES-BENZ	HSN: 2222
Typ/Variant: R1ES	TSN / VSN: BEG / 00020
zul.Gesamtmasse: 2605 kg	(4) Kilometerstand: 69558 km
Erstzulassung: 26.09.2022	letzte HU: 00.00

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne Mängel	zugeteilt	09.24	-

Bremswerte		links (daN)	rechts (daN)	Brems- Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ΣFB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ΣFB Min (daN)	Bremskraft- anteil Ist (%)	Bremskraft- anteil Min (%)	Gesamt- abbremmung Z (%)
Betriebs- bremse	1.Achse	273	284	33,56	-	557	307	66,6	52,4	-
	2.Achse	265	272	64,62	-	537	292	33,4	18,5	
Feststell- bremse	2.Achse	177	242	-	-	419	-	-	-	16,0

(10) Bemerkungen:

AU vom 19.09.2023 durch Werkstatt mit AU-Kontroll-Nr. HE-1-04-0043-63 nachgewiesen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(9) Ihr amtlich anerkannter Sachverständiger/Prüfer
Gensheimer (aaSoP-Nr.: 31221)



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Prüfcode iKfz(für Online Zulassung): eGWzluDp
Organisationsnummer: 1008

Unters.Nr.: 30307 \ 46044
FSD-Version: 4.24.2.1

Bemerkung:
-/0/0/1

09:36

Prüfgebühr gemäß Untersuchungsart nach GebOST *)

*) incl. Gebühr für die Bereitstellung der Fahrzeugsystemdaten GebOST Nr. 413

Betrag

74,60 €

Dies ist keine Rechnung im Sinne des UStG

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Rüdesheimer Straße 119, 64285 Darmstadt, mailbox@tuevhessen.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident-Nr.: DE111665790



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug E 220 d
Erstzulassung 26.09.2022
FIN W1K2132041B061662

Nächster 10.2024
Service 96201 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG	Datum	24.10.2023
	Am Grün 1	Rep.-Auftr.-Nr.	1-05-4162
	Frankenberg	Laufleistung	71201 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 550A
Restlaufzeit 211 Tage
Restlaufstrecke -1177 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.52
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A durchfuehren ☒
Zusatz zum Service: ☒
Luftfiltereinsatz erneuern
Zusatz zum Service: ☒
Kraftstofffilter erneuern

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Service A nach Herstellervorgabe durchführen.



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum	24.10.2023
		Laufleistung	71201 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum	02.06.2023
		Laufleistung	50510 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum	27.01.2023
		Laufleistung	25426 km
		Service	Service A



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug E 220 d
Erstzulassung 26.09.2022
FIN W1K2132041B061662

Nächster 03.2025
Service 124810 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 4

Mercedes-Benz Paul Witteler GmbH & Co. KG Datum 04.03.2024
Am Grün 1 Rep.-Auftr.-Nr. 1-05-8125
Frankenberg Laufleistung 99810 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode E0E0
Restlaufzeit 235 Tage
Restlaufstrecke 1853 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.52
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service B durchführen ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Service B nach Herstellervorgabe durchführen.



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	04.03.2024 99810 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.10.2023 71201 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.06.2023 50510 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	27.01.2023 25426 km Service A



Mercedes-Benz

Servicebericht 5

Mercedes-Benz

Paul Witteler GmbH & Co. KG
Am Grün 1
Frankenberg

Datum 02.08.2024
Rep.-Auftr.-Nr. -05-13686
Laufleistung 124657 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode G50M
Restlaufzeit 215 Tage
Restlaufstrecke 153 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.52
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A durchfuehren ☒
Zusatz zum Service A: ☒
Ölwechsel im
Automatikgetriebe
durchfuehren bei Fzg. mit
Getriebe 725.1

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Service A7 nach Herstellervorgabe durchführen.

(9) TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
TÜV Service Center Frankenberg, Tel.: 06451/713010
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen



Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU



Berichtsnummer: **H03072414238**

Kunde: Bressler
Frankenauer Str. 5
35066 Frankenberg

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVZO*Prüfung nach §41 BOKraft**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Frankenberg, 25.09.2024

(2) Amtl. Kennzeichen: (D) KB-W6464	(1) Fz.-Ident.-Nr.: W1K2132041B061662
Fz.-Art: Taxi	(5) Fz.-Klasse: M1 / AC
Hersteller: MERCEDES-BENZ	HSN: 2222
Typ/Variant: R1ES	TSN / VSN: BEG / 00020
zul. Gesamtmasse: 2605 kg	(4) Kilometerstand: 136918 km
Erstzulassung: 26.09.2022	letzte HU: 09.23

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne Mängel	zugeteilt	09.25	----


Bremswerte		links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ΣFB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ΣFB Min (daN)	Bremskraft-anteil Ist (%)	Bremskraft-anteil Min (%)	Gesamt-abbremung Z (%)
Betriebs- bremse	1. Achse	261	260	30,25	-	521	277	70.1	52.4	-
	2. Achse	224	214	59,50	-	438	268	29.9	18.5	
Feststell- bremse	2. Achse	223	230	-	-	453	-	-	-	17.4

Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

(10) Bemerkungen:

AU vom 25.09.2024 durch Werkstatt mit AU-Kontroll-Nr. HE-1-04-0043-63 nachgewiesen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.


(9) Ihr amtlich anerkannter Sachverständiger/Prüfer
Mumme (aaSoP-Nr.: 31259)



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Prüfcode iKfz(für Online Zulassung): G23YYiz
Organisationsnummer: 1008

Unters.Nr.: 30307 \ 46044
FSD-Version: 4.26.3.1

Bemerkung: 11:20
-/0/0/1

Prüfgebühr gemäß Untersuchungsart nach GebOSt *)

*) incl. Gebühr für die Bereitstellung der Fahrzeugsystemdaten GebOSt Nr. 413

Betrag 72,30 €

Dies ist keine Rechnung im Sinne des UStG

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Rüdesheimer Straße 119, 64285 Darmstadt, mailbox@tuevhessen.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident-Nr.: DE111665790



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug E 220 d
Erstzulassung 26.09.2022
FIN W1K2132041B061662

Nächster 12.2025
Service 177575 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 6

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG	Datum	05.12.2024
	Am Grün 1	Rep.-Auftr.-Nr.	-05-18324
	Frankenberg	Laufleistung	152575 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	560B
Restlaufzeit	239 Tage
Restlaufstrecke	-2918 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B durchfuehren	☒
Zusatz zum Service:	☒
Kraftstofffilter erneuern	

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☒
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Bemerkung

Service nach Herstellervorgabe durchführen.



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	05.12.2024 152575 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.08.2024 124657 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	04.03.2024 99810 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.10.2023 71201 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.06.2023 50510 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	27.01.2023 25426 km Service A

Berichtsnummer: **H03072514692**

Kunde: Bressler
Frankenauer Str. 5
35066 Frankenberg

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVZO**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Frankenberg, 25.09.2025

(2) Amtl. Kennzeichen: (D)KB-W6464	(1) Fz.-Ident.-Nr.: W1K2132041B061662
Fz.-Art: Taxi	(5) Fz.-Klasse: M1 / AC
Hersteller: MERCEDES-BENZ	HSN: 2222
Typ/Variant: R1ES	TSN / VSN: BEG / 00020
zul.Gesamtmasse: 2605 kg	(4) Kilometerstand: 202092 km
Erstzulassung: 26.09.2022	letzte HU: 09.24

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne erkennbare Mängel	zuguteilt	09.26	----

Bremswerte		links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte Σ FB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte Σ FB Min (daN)	Bremskraft-anteil Ist (%)	Bremskraft-anteil Min (%)	Gesamt-abbremung Z (%)
Betriebsbremse	1.Achse	294	294	30,81	-	588	305	75.8	50	-
	2.Achse	325	329	107,25	-	654	454	24.2	20	
Feststellbremse	2.Achse	197	215	-	-	412	-	-	-	15.8

Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

(10) Bemerkungen:

AU vom 25.09.2025 durch Werkstatt mit AU-Kontroll-Nr. HE-1-04-0043-63 nachgewiesen. Ergebnis: Bestanden.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(9) Ihr amtlich anerkannter Sachverständiger/Prüfer
Lavia Scheld (aaSoP-Nr: 31232)

Stempel



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Prüfcode iKFZ(für Online Zulassung): i76&qPYY
Organisationsnummer: 1008

Unters.Nr.: 30307 \ 46044
FSD-Version: 4.28.6.3

Bemerkung: 09:03
-/0/0/1

Prüfgebühr gemäß Untersuchungsart nach GebOST *)

*) incl. Gebühr für die Bereitstellung der Fahrzeugsystemdaten GebOST Nr. 413

Betrag
63,30 €

Dies ist keine Rechnung im Sinne des UStG

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt, mailbox@tuevhessen.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident-Nr.: DE111665790



Mercedes-Benz

Servicebericht 8

Mercedes-Benz

Paul Witteler GmbH & Co. KG
Am Grün 1
Frankenberg

Datum 26.09.2025
Rep.-Auftr.-Nr. -05-27456
Laufleistung 202163 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode 10E0F
Restlaufzeit 211 Tage
Restlaufstrecke 125 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.52
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service B durchfuehren ☒
Zusatz zum Service B: ☒
Bremsfluessigkeit erneuern
Kartendaten fuer ☒
Navigationssystem
aktualisieren

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Service BK nach Herstellervorgabe durchführen.



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	26.09.2025 202163 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.04.2025 177288 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	05.12.2024 152575 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.08.2024 124657 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	04.03.2024 99810 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.10.2023 71201 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.06.2023 50510 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	27.01.2023 25426 km Service A



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug E 220 d
Erstzulassung 26.09.2022
FIN W1K2132041B061662

Nächster Service 02.2027 254434 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 9

Mercedes-Benz Paul Witteler GmbH & Co. KG Datum 13.02.2026
Am Grün 1 Rep.-Auftr.-Nr. -05-31247
Frankenberg Laufleistung 229434 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 550A
Restlaufzeit 225 Tage
Restlaufstrecke -2271 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.52
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A durchfuehren ☒
Zusatz zum Service: ☒
Kraftstofffilter erneuern

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie gegen Durchrostung ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt ☒

Bemerkung

Service A nach Herstellervorgabe durchführen.



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	13.02.2026 229434 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	26.09.2025 202163 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.04.2025 177288 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	05.12.2024 152575 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.08.2024 124657 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	04.03.2024 99810 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.10.2023 71201 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.06.2023 50510 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	27.01.2023 25426 km Service A



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug E 220 d
Erstzulassung 26.09.2022
FIN W1K2132041B061662

Nächster Service 06.2027 280226 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 10

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG	Datum	05.06.2026
	Am Grün 1	Rep.-Auftr.-Nr.	-05-33999
	Frankenberg	Laufleistung	255226 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	G60N
Restlaufzeit	253 Tage
Restlaufstrecke	-792 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.52
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service B durchfuehren	☒
Zusatz zum Service B:	☒
Ölwechsel im Automatikgetriebe durchfuehren bei Fzg. mit Getriebe 725.1	

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☒
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Bemerkung

Wartung



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	05.06.2026 255226 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	13.02.2026 229434 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	26.09.2025 202163 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.04.2025 177288 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	05.12.2024 152575 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.08.2024 124657 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	04.03.2024 99810 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	24.10.2023 71201 km Service A
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	02.06.2023 50510 km Service B
Mercedes-Benz	Paul Witteler GmbH & Co. KG Am Grün 1 Frankenberg	Datum Laufleistung Service	27.01.2023 25426 km Service A

(9) TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
TÜV Service Center Frankenberg, Tel.: 06451/713010
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU

Berichtsnummer: **H03072614455**

Kunde: Bressler
Frankenauer Str. 5
35066 Frankenberg

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVZO**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Frankenberg, 18.09.2026

(2) Amtl. Kennzeichen: (D)KB-W6464	(1) Fz.-Ident.-Nr.: W1K2132041B061662
Fz.-Art: Taxi	(5) Fz.-Klasse: M1 / AC
Hersteller: MERCEDES-BENZ	HSN: 2222
Typ/Variant: R1ES	TSN / VSN: BEG / 00020
zul. Gesamtmasse: 2605 kg	(4) Kilometerstand: 275026 km
Erstzulassung: 26.09.2022	letzte HU: 09.25

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
geringe Mängel	zugeteilt	09.27	----

Bremswerte		links (daN)	rechts (daN)	Brems- Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ΣFB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ΣFB Min (daN)	Bremskraft- anteil Ist (%)	Bremskraft- anteil Min (%)	Gesamt- abbremung Z (%)
Betriebs- bremse	1.Achse	276	294	43,18	-	570	427	63.3	50	-
	2.Achse	340	333	87,75	-	673	372	36.7	20	
Feststell- bremse	2.Achse	258	268	-	-	526	-	-	-	20.2

Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

- (6) Mängel:
D5.2.3a Reifen - Verschleiß einseitig abgefahren 2. Achse links und rechts (GM)
D5.2.3a Reifen - Verschleiß einseitig abgefahren 1. Achse links und rechts (GM)

(10) Bemerkungen:
AU vom 18.09.2026 durch Werkstatt mit AU-Kontroll-Nr. HE-1-04-0043-63 nachgewiesen. Ergebnis: Bestanden.

Bei der Prüfung an Ihrem Fahrzeug wurden leider geringe Mängel festgestellt. Bitte stellen Sie diese unverzüglich ab, da der Halter und Fahrer beim Weiterbetrieb des Fahrzeuges sonst gegen die §23 StVO und §31 StVZO verstößt. Eine Prüfplakette konnte dennoch zugeteilt werden. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(9) Ihr amtlich anerkannter Sachverständiger/Prüfer
Noll (aaSoP-Nr. 31262)



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Prüfcode iKFZ(für Online Zulassung): #nLnuZ4r
Organisationsnummer: 1008

Unters.Nr.: 30307 \ 46044
FSD-Version: 4.28.18.7

Bemerkung: 09:08
-/0/0/1

Prüfgebühr gemäß Untersuchungsart nach GebOST *)
*) incl. Gebühr für die Bereitstellung der Fahrzeugsystemdaten GebOST Nr. 413

Betrag
63,30 €

Dies ist keine Rechnung im Sinne des UStG

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt, mailbox@tuevhessen.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident-Nr.: DE111665790

