


Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschwefelfilter
☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.4.17	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29412	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  Porsche Inter Auto GmbH & Co KG 219 622 Ossiacher Zeile 50 9500 Villach Telefon +43 4242 / 25151 Telefax +43 4242 / 25151-3099 porschevillach@porsche.co.at	LongLife-Mobilitätsgarantie:  Porsche Inter Auto GmbH & Co KG 219 622 Ossiacher Zeile 50 9500 Villach Telefon +43 4242 / 25151 Telefax +43 4242 / 25151-3099 Sponsor des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.1.18	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 59430	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / ☐
Service durchgeführt von:  Porsche Inter Auto GmbH & Co KG 219 622 Ossiacher Zeile 50 9500 Villach Telefon +43 4242 / 25151 Telefax +43 4242 / 25151-3099 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Porsche Inter Auto GmbH & Co KG 219 622 Ossiacher Zeile 50 9500 Villach Telefon +43 4242 / 25151 Telefax +43 4242 / 25151-3099 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschutzadditiv
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.11.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 89808	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  EASTBOX Autoservice GmbH & Co KG EASTBOX 9500 Villach Gaswerkstraße 19, 9500 Villach Stempel des Fachhändlers: Telefon +43 (0) 4242 431 220, Fax +43 (0) 4242 431 220-20 villach@fastbox.at, www.fastbox.at	Longlife-Motorschutzgarantie:  EASTBOX Autoservice GmbH & Co KG EASTBOX 9500 Villach Gaswerkstraße 19, 9500 Villach Stempel des Volkswagen Partners: Telefon +43 (0) 4242 431 220, Fax +43 (0) 4242 431 220-20 villach@fastbox.at, www.fastbox.at

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☐ / ☒ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.6.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 103214	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 REIFEN UND SERVICE Profi Reifen und Autoservice Gesellschaft m.b.H. A-9500 Villach, Karawankenweg 6 Tel.: 0 42 42 / 4 10 23, Fax: DW 15 Stempel des Fachbetriebs	 REIFEN UND SERVICE Profi Reifen und Autoservice Gesellschaft m.b.H. A-9500 Villach, Karawankenweg 6 Tel.: 0 42 42 / 4 10 23, Fax: DW 15 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 6.2020 oder bei (km-Stand): 133000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Bremsen vorne und hinten erneuert.
 Handylinse hinten erneuert.
 AD-Blue aufgetüllt - (15L)


SERVICE NACHWEIS 5

160620 bei 12200 km

Volkswagen Passat VII 2,0 TDI 4motion

Flexibles Inspektionsintervall

Inspektion mit Ölwechsel (erstmalig bei 30.000 km / 2 Jahren, dann alle 30.000 km / 1 Jahr)



Fahrzeughalter	OMYA GmbH		
Kennzeichen	VL346EH	Kilometerstand	122202
VIN	WVWZZZ3CZHE021566	Datum	16.06.2020

Service-Nachweis 5		Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐	Ölwechsel-Service	☐	AdBlue®	☐	
☐	Inspektion*	☐	Bremsflüssigkeit	☐	
☐	mit Motorölwechsel	☐	Dieselschraffstofffilter	☐	
☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐	Getriebeöl: DSG*, ATF	☐	
☐	LongLife Motoröl verwendet	☐	Halbheckkupplung: Öl	☐	
☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐	Keilrippenriemen	☐	
☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐	Luftfiltereinsatz	☐	
☐	Reparaturrempfehlung	☐	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	☐	
☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	
☐	Service durchgeführt am:	☐	Zahnriemen	☐	
☐	bei km-Stand:	☐	Zündkerzen	☐	
☐	Rechnungsnummer:	☐	LongLife Mobilitätsgarantie:	☐	
☐	Service durchgeführt von:	☐		☐	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten			
Service-Ereignis		nach Service-Intervall-Anzeige			
oder		am (Datum):			
oder		oder			
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):			

BEI FASTBOX AM 16.06.20 BEI 122000

Vereinbarte Inspektionspunkte

Sehr geehrte/r Kunde/in

Wir haben die Inspektion an Ihrem Fahrzeug vereinbarungsgemäß durchgeführt.

Extraarbeiten

- ✓ Extraarbeiten (erstmalig bei 60.000 km / nach 3 Jahren, dann alle 60.000 km / 2 Jahre)

Zusatzarbeiten

- ✓ Prüfen: Reifen-Reparaturatz. (Hinweis zum Ablaufdatum der Reifenreparaturdichtmasse hinterlassen, falls installiert.

Service-Nachweis 5		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, AdBlue®
✓ Ölwechsel-Service		✓ Bremsflüssigkeit
✓ Inspektion		✓ Diesellopfstofffilter
✓ ein Motorwechsel		✓ Getriebeöl: DSG®, ATF
✓ ein erwarteter Verschleissumfang		✓ Haldekupplung: Öl
✓ LongLife Motoröl verwendet		✓ Keilrippenriemen
✓ Korrosions- und Dichtmittelanstrich der		✓ Luftfiltereinsatz
✓ Einspritzanlage		✓ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
✓ Einstellung der Scheinwerfer-Einstellung		✓ Staub- und Pollenfiltereinsatz
✓ Reparaturempfehlung		✓ Zahnriemen
✓ Kundenwunsch auch auf dem Auftrag vermerken		✓ Zündkerzen
Service durchgeführt am:		✓ Zündkabel
bei km Stand:		✓ LongLife Mobilitätsgarantie:
Rechnungsnummer:		
Service durchgeführt von:		
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten
Service-Ergebnis		
✓ nach Service-intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum):		
oder		
bei (km-Stand):		

BEI FAURTEX AN 16.06.20 BEI 122.000

Bevor Fahrzeug angehoben wird

- 2 Zurücksetzen: Ölwechsel-Anzeige. ☒ ☐ ☐
- 3 Zurücksetzen: Service-Anzeige. ☒ ☐ ☐
- 4 Prüfen: Alle Innenraumleuchten einschließlich Kontakte, Handschuhfachleuchte und Kofferraumleuchte. ☒ ☐ ☐
- 5 Prüfen: Alle Außenleuchten und deren Leuchtmittel. Funktion und Zustand prüfen. ☒ ☐ ☐
- 6 Prüfen: Scheinwerfereinstellung. (Ggf. einstellen) ☒ ☐ ☐
- 7 Prüfen: Scheibenwischerblätter und Scheibenwaschanlage (einschl. Scheinwerfer-Reinigungsanlage, falls vorhanden). Funktion und Zustand prüfen. ☒ ☐ ☐
- 8 Prüfen: Windschutzscheibe. (Auf beschädigte Teile untersuchen.) ☒ ☐ ☐
- 9 Prüfen: Reifenreparaturset (falls vorhanden). Ablaufdatum des Reifendichtmittels vermerken. ☒ ☐ ☐
- 10 Prüfen: Batterie und Batteriepole. Batterieladezustand mit Diagnosegerät prüfen. ☒ ☐ ☐
- 11 Sichtprüfung: Bauteile im Motorraum. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen) ☒ ☐ ☐
- 12 Prüfen/auffüllen: Kühlflüssigkeit. (Gefrierpunkt eintragen.) ☒ ☐ ☐
- 13 Prüfen: Waschwasser. Nach Bedarf auffüllen. ☒ ☐ ☐
- 14 Prüfen: Bremsflüssigkeit. (Füllstand) ☒ ☐ ☐
- 15 Prüfen: Antriebsriemen. (Verschleiß und Zustand prüfen.) ☒ ☐ ☐

Fahrzeug auf mittlere Höhe Hebebühne nach oben

- 16 Prüfen/einstellen: Reifen und Reifendruck. (Reifendruck und Profiltiefe beachten) ☒ ☐ ☐
- 17 Sichtprüfung: Bremsscheiben und Bremsbeläge an Vorderachse. Auf Verschleiß und Zustand prüfen. ☒ ☐ ☐
- 18 Sichtprüfung: Bremsscheiben und Bremsbeläge an Hinterachse. Auf Verschleiß und Zustand prüfen. ☒ ☐ ☐
- 19 Prüfen: Lenkgetriebe-Anschlüsse und Lenkmanschetten. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen) ☒ ☐ ☐
- 20 Prüfen: Fahrwerk, Stoßdämpfer und Fahrwerke. (Auf Schäden überprüfen und Befestigungspunkte untersuchen.) ☒ ☐ ☐
- 21 Sichtprüfung: Raddrehzahlsensoren, elektrische Leitungen und Steckverbindungen. Auf Beschädigung und Befestigung prüfen. ☒ ☐ ☐

Service-Nachweis 5		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:		☐ Ja	☐ Nein
Ölwechsel-Service		☐ Ja	☐ Nein
Inspektion		☐ Ja	☐ Nein
mit Motorwechsel		☐ Ja	☐ Nein
mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ Ja	☐ Nein
LongLife Motoröl verwendet		☐ Ja	☐ Nein
Korrosions- und Dichtmischschmierung der Erdgasanlage		☐ Ja	☐ Nein
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☐ Ja	☐ Nein
Reparaturempfehlung		☐ Ja	☐ Nein
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☐ Ja	☐ Nein
Service durchgeführt am:		☐ Ja	☐ Nein
bei km-Stand:		☐ Ja	☐ Nein
Rechnungssumme:		☐ Ja	☐ Nein
Service durchgeführt von:		☐ Ja	☐ Nein
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		am (Datum):	
oder nach Service-Intervall-Anzeige		oder bei (km-Stand):	

BEI FAUDOX AN 16.06.20 BEI 122000

Fahrzeug auf Hebebühne ganz angehoben

- 22 Ersetzen: Motorölfilter ☐ ☒ ☒
- 23 Ablassen: Motoröl. ☐ ☒ ☒
- 24 Sichtprüfung: Bremsanlage. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) ☒ ☐ ☐
- 25 Sichtprüfung: Antriebsstrang und Bauteile im Motorraum. Auf Dichtigkeit, Beschädigung und Befestigung prüfen. ☒ ☐ ☐
- 26 Prüfen: Kugelgelenke, Querlenker und Gummibuchsen. (Verschleiß und Zustand prüfen.) ☒ ☐ ☐
- 27 Prüfen: Antriebswellen und Antriebswellenmanschetten. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen) ☒ ☐ ☐
- 28 Prüfen: Kraftstoffleitung und Kraftstofftank. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) ☒ ☐ ☐
- 29 Prüfen: Auspuffanlage und Wärmeschutzbleche. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) ☒ ☐ ☐
- 30 Sichtprüfung: Unterbodenschutz und Unterbodenschutz. ☒ ☐ ☐

Fahrzeug wieder am Boden

- 31 Auffüllen: Motoröl. ☐ ☒ ☒
- 32 Prüfen/schmieren: Motorhaubenverriegelung, Fronthauben-Sicherungshaken und Scharniere. ☒ ☐ ☐
- 33 Prüfen: Karosserie und Lackierung. Auf Lackschäden und Korrosion prüfen. ☒ ☐ ☐
- 34 Prüfen: Wasserabläuföcher in Motortrennwand. Falls nötig reinigen. ☒ ☐ ☐
- 35 Kalibrieren: Reifendruckkontrollsystem. ☒ ☐ ☐
- 36 Durchführen: Serviceheft abstempeln. (Inspektionsaufkleber anbringen.) ☒ ☐ ☐

Probefahrt nach Reparatur

- 37 Durchführen: Probefahrt des Fahrzeugs. Fahrzeugsysteme und Systemfunktionen prüfen. ☒ ☐ ☐

Service-Nachweis S

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☐ Ja / Nein, Dienstleistung wurde:	☐ / ☐ AdBlue®
☐ ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ ☐ Inspektion	☐ / ☐ Dieseldruckstoffsfilter
☐ ☐ mit Motorschnecke	☐ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ ☐ mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ / ☐ Haldekupplung: Öl
☐ ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☐ Keilrippenriemen
☐ ☐ Korrosions- und Dichtungsbehandlung der Einspranzventile	☐ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☐ Prüfung der Schwenker-Einstellung	☐ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ ☐ Kundenwunsch	☐ / ☐ Zahnriemen
☐ ☐ laut auf dem Auftrag vermerken	☐ / ☐ Zündkerzen
Service durchgeführt am:	☐ / ☐
bei km-Stand:	☐ / ☐
Rechnungsnummer:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre aktuelle Service-Lernnote:	
Service-Engines	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):


BEI FAUSTBOX AN 16.06.20 BEI 122000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☐ Ja	☐ Nein
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue*
☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorschmelze	☐ Dieselloftfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG*, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Kardanwellen- und Dichtungsabnutzung der Engpassanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturmaßnahme	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ Zahnriemen
bei km-Stand:	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Engpass	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

BEI FAXBOX AM 16.06.20 BEI 12200

Weitere Informationen angeben



Bei der Inspektion Ihres Fahrzeugs haben wir die folgenden wichtigen Punkte festgestellt, die Sie beachten sollten:

Nächste Inspektion

Kilometerstand 1.522.020

spätestens jedoch am: 16.06.2021

Mit besten Grüßen

16.06.2020

Datum

Firmenstempel

Jovan Knezevic

Ihr Kundendienstmechaniker

Service-Nachweis 5

Service-Nachweis 5	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Wechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Inspektion	☐ Bremsflussigkeit
☐ mit Motorwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl, DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Ergänzungsanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturanfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ Zahnriemen
bei km-Stand:	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

BEI FAURTEX AN 16.06.20 BEI 122000

TESTBEREICH
BATTERIE TEST:
FLÜSSIG-BATT
SOC: 12,370
GEWICHT: 38000IN
GEMESSEN: 3340IN
GUT & ADLADEN
BATT.-ZUSTAND
87%
LADENZUSTAND
71%
KUNDE:
TEST DATUM:
DURCH:

8 GmbH & Co KG
18


SERVICE NACHWEIS 6
140621 bei 152185



Volkswagen Passat VII 2.0 TDI 4motion

Flexibles Inspektionsintervall (2015-2020)

Inspektion mit Ölwechsel (erstmalig bei 30.000 km / 2 Jahren, dann alle 30.000 km / 1 Jahr)



Fahrzeughalter	Fir. Omya GmbH		
Kennzeichen	VL-346EH	Kilometerstand	152185
VIN	WVVZZZ3CZHE021566	Datum	14.06.2021

Service-Nachweis 6		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®	☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselfahrstofffilter	☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselfahrstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl, DSC®, ATF	☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl, DSC®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldezufüllung: Öl	☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldezufüllung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Ergussanlage	☐ Keilrippenriemen	☐ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Ergussanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturenempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	☐ Reparaturenempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ Zahnriemen	Service durchgeführt am:	☐ Zahnriemen
bei km-Stand:	☐ Zündkerzen	bei km-Stand:	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:	Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:		Service durchgeführt von:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ergebnis		Service-Ergebnis	
oder		oder	
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

BEI FASTBOX AN 14.06.21
BEI 152185 km

Service-Nachweis 6	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue*
☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselsaftsstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl, DSG*, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halberkupplung, Öl
☐ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ Zurrriemen
bei km-Stand:	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie
Service durchgeführt von:	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

BEI FAJTBX AN 14.06.21
BEI 152185-KM

Fahrzeug auf mittlere Höhe Hebebühne nach oben

- Prüfen/einstellen: Reifen und Reifendruck. (Reifendruck und Profiltiefe beachten)
- Sichtprüfung: Bremsscheiben und Bremsbeläge an Vorderachse. Auf Verschleiß und Zustand prüfen.
- Sichtprüfung: Bremsscheiben und Bremsbeläge an Hinterachse. Auf Verschleiß und Zustand prüfen.

Fahrzeug auf Hebebühne ganz angehoben

- Ersetzen: Motorölfilter
- Ablassen: Motoröl
- Ersetzen: Öl der Verteilergetriebekupplung (Halbex-Kupplung) (alle 3 Jahre ersetzen)
- Sichtprüfung: Bremsanlage. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen)

Bevor Fahrzeug angehoben wird

- Durchführen: Motorölwechselanzeige zurücksetzen
- Zurücksetzen: Service-Anzeige
- Prüfen: Alle Außenleuchten und deren Leuchtmittel. Funktion und Zustand prüfen
- Prüfen: Windschutzscheibe. (Auf beschädigte Teile untersuchen)
- Prüfen: Scheibenwischerblätter und Scheibenwaschanlage (einschl. Scheinwerfer-Reinigungsanlage, falls vorhanden). Funktion und Zustand prüfen
- Prüfen: Reifenreparaturset (falls vorhanden). Ablaufdatum des Reifendichtmittels vermerken
- Prüfen: Batterie und Batteriepole. Batterieladezustand mit Batterieprüfgerät prüfen
- Sichtprüfung: Bauteile im Motorraum. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen)
- Prüfen/auffüllen: Kühlflüssigkeit. (Gefrierpunkt eintragen)
- Prüfen: Waschwasser. Nach Bedarf auffüllen
- Prüfen: Bremsflüssigkeit. (Füllstand)

Auf der Fahrt zur Werkstatt

- Prüfen: Hupe

Zusatzarbeiten

Prüfen: Reifen-Reparaturset. (Hinweis zum Ablaufdatum der Reifenreparaturdichtmasse hinterlassen, falls installiert)

Ersetzen: Innenraumfilter. (Alle 60.000 km / 2 Jahre wechseln)

Ersetzen: Verteilergetriebekupplungs-Öl (Halbex-Kupplung) (alle 3 Jahre ersetzen)

Prüfen/auffüllen: Harnstoff-Additiv (wird separat in Rechnung gestellt) (nur nach Absprache mit dem Kunden)

Sehr geehrte/r Kunde/in
Wir haben die Inspektion an Ihrem Fahrzeug vereinbarungsgemäß durchgeführt.

Service-Nachweis 6	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒	Ölwechsel-Service
☒	Inspektion
☒	mit Motorölwechsel
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang
☒	LongLife Motoröl verwendet
☒	Korrosions- und Dichtungsprüfung der Ergänzungen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
☒	Reparaturempfehlung
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
☒	Service durchgeführt am:
☒	bei km-Stand:
☒	Rechnungsnummer:
☒	Service durchgeführt von:
☒	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 6	
Service-Ergebnis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum): oder bei (km-Stand):	am (Datum): oder bei (km-Stand):

BEI FASTBOX AN 14.06.21
BEI 152185 KM

Erwin Tributsch
Ihr Kundendienstmechaniker

14.06.2021
Datum

Mit besten Grüßen

Kilometerstand 182.185

spätestens jedoch am: 14.06.2022

Nächste Inspektion


Kein Reifenpannenset, sondern Reserverad. Der Innenraumfilter wurde wegen dem nicht erreichten Zeitintervall nicht freigegeben

Bei der Inspektion Ihres Fahrzeugs haben wir die folgenden wichtigen Punkte festgestellt, die Sie beachten sollten:

- 20 Auffüllen: Motoröl. ☒
- 21 Prüfen/schmieren: Motorhaubenverriegelung, Fronthauben-Sicherungshebel und Scharniere. ☒
- 22 Ersetzen: Innenraumluftfilter (alle 60.000 km/2 Jahre ersetzen). ☒
- 23 Kalibrieren: Reifendruckkontrollsystem. ☒
- 24 Durchführen: Servicehebel absteigeln. (Inspektionsaufkleber anbringen). ☒
- 25 Prüfen/auffüllen: Harnstoff-Additiv (wird separat in Rechnung gestellt) (nur nach Absprache mit dem Kunden). ☒

Probefahrt nach Reparatur

Kühlmittelrostschutz, Ablaufdatum des Reifendruckmittels, Reifendruck und Reifenprofiltiefe



Weitere Informationen angeben

Motorispezifikation (OEM)

Motorviskosität (SAE)

Auto-Freithofnig

PKW-LKW GesmbH & Co KG

9300 St. Veit/Glan
Gewerbestraße 4
Tel. 04212/2781

Motor- u. Karosseriereparaturen
Abschleppdienst Einbrennlackierung
KFZ Überprüfungen Technograph Überprüfungen

Rechnung

Herrn
Gerhard Steinwender
Rebhuhnweg 18/2
9020 Klagenfurt

Rechnungsnummer: **R2200884/11.03.2022** Seite: 1
Rechnungsdatum = Lieferdatum
251215
Kundennummer
UID-Nr.
Auftragsnummer: **10221107/11.03.2022**
Ihr Berater: **Wolfgang Freithofnig**

Fahrzeug	VW Passat	Betr. Std.			
Abm. Kennz.	K 708HO	km-Stand	171513 km		
Fahrgestnr.	WVWZZZ3CZHE021566	Motornummer			
		Erstzul. Dat.	11.07.2016		
		Fabr. Nr.			
Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw.-%
** Auftragsinformation **					
Motoröl und Filter wechseln					
Ersatzteile					
DL	03N115562B Ölfilter	1,00	18,20	18,20	20
DL	Ölablassschraube	1,00	2,50	2,50	20
Öl 914				78,75	
	Summe Ersatzteile				
Arbeitskosten					
_M	Mechanikerarbeit	0,75	91,80	68,85	20
	Summe Arbeitskosten			68,85	
Sonstiges					
	Entsorgungskosten	1,00	9,00	9,00	20
	Kleinmaterial	1,00	8,00	8,00	20
Excl. MWSt.				164,60	
MWSt. 20,00 % von 164,60				32,92	
Summe Brutto				197,52	

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!
Ersatzteile Sonderbestellungen können nur ab einem Wert von € 50,00 retour genommen werden. Manipulationsgebühr 10% mindestens € 12,00 (nur in unverschmutzter, unbeschädigter Originalverpackung!) - elektronische Teile sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

9300 St. Veit/Glan
Gewerbestraße 4
Telefon: 04212/2781
freithofnig@mercedes.at
www.auto-freithofnig.at

Banken:
Kärntner Sparkasse: St. Veit/Glan
IBAN: AT07 2070 6037 0000 0080 - BIC: KSPKAT2K
Raiffeisenkasse St. Veit/Glan
IBAN: AT77 3947 5000 0001 6030 - BIC: RZKAT12K475

Gerichtsstand:
St. Veit/Glan
UID-Nr. ATU 65183133
Firmenbuch-Nr. FN 333764f

Service-Nachweis 7	
Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Diesellokstofffilter
☒ Fachs. Tilo. 50700	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Haldeklappung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Keilrippenriemen
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	
Service durchgeführt am: 11.03.22	
bei km-Stand: 171513 km	
Rechnungsnummer:	Rechnungsdatum:
Service durchgeführt von:	Rechnungsnummer:
Mercedes-Benz	
Auto-Partner Servicepartner	
Auto-Freithofnig GmbH & Co. KG	
9300 St. Veit/Glan, Gewerbestraße 4	
Stempel: 11.03.2022	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Herrn
Gerhard Steinwender
Poganzersstraße 5a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung

Rechnungs-Nr.

R2303285/06.09.2023

Seite 1

Rechnungsdatum = Lieferdatum

Kunden-Nr.

251215

UID-Nr.

10233699/05.09.2023

Auftrags-Nr.

Wolfgang Freithofnig

Ihr Berater

Betr.-Std.

km-Stand

201526 km

Fahrzeug

VW Passat

Amtl. Kennz.

SV 586EH

Fahrgestnr.

WWWZZ3CZHE021566

Motornummer

DFE

Erstzul. Dat.

11.07.2016

Fabr. Nr.

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
** Auftragsinformation **					
Service durchführen, Haldex Öl und Filter erneuern					
Ersatzteile					
DL	T10611817 Ölfilter	1,00	14,00	14,00	20
DL	T10610162 Luftfilter	1,00	29,00	29,00	20
DL	T10611259 Innenraumfilter	1,00	24,00	24,00	20
DL	T10616078 Kraftstofffilter	1,00	29,80	29,80	20
DL	T10194894 Ölblessschraube	1,00	2,50	2,50	20
DL	T10470552 Getriebeöl VAG Haldex	1,00	33,20	33,20	20
DL	T10719353 Hydraulikfilter Lamellenkupplung	1,00	45,50	45,50	20
OL914	Fuchs Titan GT1 PRO C3 5W-30	4,50	14,90	67,05	20
	Summe Ersatzteile			245,05	
Arbeitskosten					
_AR100	Arbeit	3,75	99,20	372,00	20
	Summe Arbeitskosten			372,00	
Sonstiges					
	Entsorgungskosten	1,00	9,00	9,00	20
	Kleinmaterial	1,00	8,00	8,00	20

Übertrag: 634,05

9300 St. Veit/Glan
Gewerbestraße 4
Telefon: 04212/2781
freithofnig@mercedes.at
www.auto-freithofnig.at

Banken:
Kärntner Sparkasse St. Veit/Glan
IBAN: AT01 2070 0037 0000 0080 - BIC: KSPKAT26
Raiffeisenkasse St. Veit/Glan
IBAN: AT17 2641 5000 0001 6030 - BIC: RZKAT126475

Gemeinschaft:
St. Veit/Glan
UID-Nr.: ATU 65183133
Firmenbuch-Nr.: FN 333761d

Service-Nachweis 8		Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue*
☒	Inspektion	☒	Bremsschleifer
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselpartikelfilter
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebeöl: DSG*, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Haldexschleifer
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Keilrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturempfehlung	☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	201512	☒	Zahnriemen
bei km-Stand:	201526	☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:	R2303285	☒	LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt am:	11.07.2016	☒	
Stempel des Fachbetriebs:		☒	
Stempel des Volkswagen Partners:		☒	
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten		
Service-Ereignis			
nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):			
oder			
bei (km-Stand):			

Herrn
Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung

Rechnungsnummer

R2303285/06.09.2023

Seite 2

Kundennummer

Rechnungsdatum = Lieferdatum

UID-Nr.

251215

Auftragsnummer

10233699/05.09.2023

Ihr Berater

Wolfgang Freithofing

Fahrzeug

VW Passat

Betr. Std.

Amtl. Kennz.

SV 586EH

km-Stand

201526 km

Fahrgestnr.

WWWZZ3CZHE021566

Motornummer

DFE

Erstzul. Dat.

11.07.2016

Fabr. Nr.

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
	Excl. MWSt.			634,05	
	MWSt. 20,00 % von 634,05			126,81	
	Summe Brutto			760,86	

BETRAG
DANKEND ERHALTEN

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!
Ersatzteile Sonderbestellungen können nur ab einem Wert von € 50,00 retourn genommen werden. Manipulationsgebühr 10% mindestens € 12,00
(nur in unverschmutzter, unbeschädigter Originalverpackung!) - elektronische Teile sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Service-Nachweis 8		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue*	☒ Ölwechsel	☐ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselloststofffilter	☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselloststofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF	☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbeskuppungs-Öl	☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbeskuppungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen	☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz	☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☒ Zahnriemen	Service durchgeführt am:	☒ Zahnriemen
bei km-Stand:	☒ Zündkerzen	bei km-Stand:	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:		Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt am:	LongLife Mobilitätsgarantie:	Service durchgeführt am:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs:		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige		nach Service-Intervall-Anzeige	
oder		oder	
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Motor- u. Karosseriereparaturen
Abschleppdienst · Einbrennlackierung
KFZ-Überprüfungen · Tachograph-Überprüfungen

Herrn
Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung

Rechnungs-Nr. R2402036/07.06.2024 Seite 1
Rechnungsdatum = Lieferdatum
251215
Kunden-Nr.
UID-Nr.
Auftrags-Nr. 10242291/05.06.2024
Ihr Berater Marco Kuster

Fahrzeug VW Passat
Amtl. Kennz. SV 586EH
Fahrgestr. WVVZZZ3CZHE021566

Motornummer DFE
Erstel. Dat. 11.07.2016
Betr. Std. km-Stand 216503 km
Fabr. Nr.

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
** Auftragsinformation **					
Ölwechsel durchführen, KFZ-Überprüfung durchführen.					
Öl- und Filterwechsel					
T10464452	Ölfiltereinsatz	1,00	11,80	11,80	20
T10194894	Ölablaßschraube	1,00	1,90	1,90	20
OL1001	Scheibenfrostschutz	1,50	3,60	5,40	20
OEL914	Fuchs Titan GT1 PRO C3 5W-30	4,50	14,90	67,05	20
_M	Mechanikerarbeit	1,00	107,60	107,60	20
Summe Öl- und Filterwechsel				193,75	
KFZ-Überprüfung					
PL01	Plakette	1,00	2,30	2,30	0
_P57M1	Überprüfung lt. § 57a für PKW/Kombi	1,00	50,17	50,17	20
Summe KFZ-Überprüfung				52,47	
Sonstiges					
Entsorgungskosten				9,00	20
Kleinmaterial				8,00	20

Excl. MWSt.	263,22
MWSt. 20,00 % von 260,92	52,18
MWSt. 0,00 % von 2,30	0,00
Summe Brutto	315,40

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt

BETRAG
DANKEND ERHALTEN

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!

Ersatzteile Sonderbestellungen können nur ab einem Wert von € 50,00 retour genommen werden. Manipulationsgebühr 10% mindestens € 12,00 (nur in unverschmutzter, unbeschädigter Originalverpackung!) - elektronische Teile sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

9300 St. Veit/Glan
Gewerbestraße 4
Telefon 04212/2781
info@auto-freithofnig.at
www.auto-freithofnig.at

Banken:
Kärntner Sparkasse, St. Veit/Glan
IBAN: AT07 2070 6037 0000 0080 - BIC: KSPKAT2K
Raiffeisenkasse St. Veit/Glan
IBAN: AT77 3947 5000 0001 6030 - BIC: RZKAT2T2K475

Gerichtsstand:
St. Veit/Glan
UID-Nr.: ATU 65183133
Firmenbuch-Nr.: FN 333764f

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselloststofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 216503	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Mercedes-Benz 050624	
Autorisierter Service-Partner Auto Freithofnig GmbH & Co. KG 9300 St. Veit / Glan, Gewerbestraße 4 Stempel des Fachbetriebs: 04212 / 43 46	Stempel des Volkswagen Partners

Innenächsten Service-Termin	Zusatzarbeiten
☒ Service-Ereignis	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Motor- u. Karosseriereparaturen
Abschleppdienst · Einbrennlackierung
KFZ-Überprüfungen · Tachograph-Überprüfungen

Herrn
Gerhard Steinwender
Poganznerstraße 5a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung

Rechnungs-Nr. R2502277/13.06.2025 Seite 1
Rechnungsdatum = Lieferdatum
Kunden-Nr. 251215
UID-Nr.
Auftrags-Nr. 10252605/13.06.2025
Ihr Berater Elisabeth Steinwender

Fahrzeug VW Passat
Amtl. Kennz. SV 586EH
Fahrgehnr. WVVZZ3CZHE021566

Motornummer DFE
Erstzul. Dat. 11.07.2016
Betriebs-Stand 237650 km
Fabr. Nr.

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
** Auftragsinformation **					
Service durchführen, KFZ-Überprüfung durchführen					
Service					
DL	T10464452 Ölfilter	1,00	11,80	11,80	20
DL	T10194894 Ölblessschraube	1,00	1,90	1,90	20
DL	T10402024 Luftfilter	1,00	22,00	22,00	20
OEL914	Lukoil Genesis Sp 5W-30 229 52	4,70	14,90	70,03	20
OL1001	Scheibenfrostschutz	0,50	3,60	1,80	20
_M	Mechanikerarbeit	1,00	112,30	112,30	20
	Summe Service			219,83	
KFZ-Überprüfung durchführen					
PL01	Plakette	1,00	2,30	2,30	0
_P57M1	Überprüfung lt. § 57a für PKW/Kombi	1,00	52,42	52,42	20
	Summe KFZ-Überprüfung durchführen			54,72	
Sonstiges					
	Entsorgungskosten	1,00	9,00	9,00	20
	Kleinstmaterial	1,00	8,00	8,00	20

Übertrag: 291,55

9300 St. Veit/Glan
Gewerbestraße 4
Telefon: 04212/2781
freithofnig@mercedes.at
www.auto-freithofnig.at

Banken:
Kärntner Sparkasse, St. Veit/Glan
IBAN: AT07 2070 6037 0000 0080 - BIC: KSPKAT2K
RaiffeisenKassa St. Veit/Glan
IBAN: AT77 3947 5000 0001 6030 - BIC: RZKTAT2K475

Gerichtsstand:
St. Veit/Glan
UID-Nr.: ATU 65183133
Firmenbuch-Nr.: FN 333764/1

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselloststofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSC® ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturenempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.6.25	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 237 644	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Auto-Freithofnig GmbH & Co. KG	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autorisierter Mercedes-Benz Partner für Service	
9300 St. Veit an der Glan	
Stempel des Fachbetriebs: 2781	Stempel des Volkswagen Partners

Linien nächsten Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Stich Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Rechnung

Rechnungs-Nr.	R2502277/13.06.2025	Seite 2
Kunden-Nr.	Rechnungsdatum = Lieferdatum	
UFD-Nr.	251215	
Auftrags-Nr.	10252605/13.06.2025	
Ihr Berater	Elisabeth Steinwender	

Fahrzeug	VW Passat
AmB Kennz	SV 586EH
Fahrgeestnr	WWZZZ3CZHE021566

Motornummer	DFE	Betr. Std.	
Erstel. Dat.	11.07.2016	km-Stand	237650 km
Fabr. Nr.			

Nr.	Bezeichnung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw.-%
	Excl. MWSt.			291,55	
	MWSt. 20,00 % von 289,25			57,85	
	MWSt. 0,00 % von 2,30			0,00	
	Summe Brutto			349,40	

BETRAG
DANKSCHULDEN

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!
Ersatzteile Sonderbestellungen können nur ab einem Wert von € 50,00 retouren genommen werden. Manipulationsgebühr 10% mindestens € 12,00 (nur in unverschmutzter, unbeschädigter Originalverpackung!) - elektronische Teile sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Service-Nachweis 10		Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒	☒	Ölwechsel-Service	☒	☒	AdBlue®
☒	☒	Inspektion	☒	☒	Bremsflüssigkeit
☒	☒	mit Motorbwechsel	☒	☒	Dieselsaftsstofffilter
☒	☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	☒	Getriebeöl, DSG®, ATF
☒	☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	☒	Halbextkupplung Öl
☒	☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	☒	Keilrippenriemen
☒	☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	☒	Luftfiltereinsatz
☒	☒	Reparaturempfehlung	☒	☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒	☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.3.6.25			☒	☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 237 644			☒	☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:			☒	☒	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Service durchgeführt bei Gimbh & Co. KG Auftragsnummer Mercedes-Benz 1. Zulassung Partner für Service 2. Servicezeitpunkt 3. Verfall am der Glim			Stempel des Fachbetriebs: 2781		
Ihre nächsten Service-Termine Nach Service-Intervall-Anzeige oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder					



123

efsta.net#203977230817800310224058



Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5/a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung 2211-70128-1

Datum 14.06.2026 15:59
Kassiert von Martin Schratz
Kundennr. 10830593

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt
Es betreute Sie: Patrik Pressen				
0009115	Kostenlose Dienstleistung bis 15 Minuten Exklusiv für Mitglieder	1	0,00	0%
0009030	§ 57a-Nachbegutachtung Service	1	0,00	0%
2000100	Traggelenk li. ern ARBÖ Ölwechsel-Service Motoröl- und Filterwechsel inkl. Sichtkontrolle relevanter Bauteilgruppen	1	59,10	20%
2000200	Innenraumfilter erneuert Filterkasten gereinigt, Dichtheit kontrolliert	1	22,80	20%
2000300	Luftfilter erneuert Filterkasten inkl. dem Resonanzkörper gereinigt und auf Dichtheit kontrolliert	1	22,80	20%
2000400	Kraftstofffilter erneuert Filtergehäuse gereinigt, Kraftstoffsystem entlüftet, Dichtheitskontrolle durchgeführt	1	37,60	20%
1000575	SHR-OELABL-VW/AUDI-DICHTRG-14X1,5	1	2,30	20%
6031925	PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30	5	159,50	20%
1017168	Traggelenk VA li	1	48,69	20%
0114753	Bremsenreiniger BREMSREINIG-XXL-750ML	1	6,20	20%
0118629	OELFILTER_FUER_VAG	1	20,00	20%
0117831	Luftfilter C30005	1	33,50	20%
0118630	INNENRAUMFILTER_FUER_VAG	1	29,35	20%
1075146	M&H Kraftstofffilter PKW	1	50,32	20%
0104853	Instandsetzungsarbeiten pro Arbeitswert	6	60,60	20%
0104855	Kleinmaterial	10	11,00	20%
0009094	Fahrwerksvermessung	1	83,40	20%
0009096	Fahrwerksvermessung Einstellarbeiten	1	37,50	20%
0009033	§ 57a-Plakette weiß FRK1260 Marke: Volkswagen, VW Modell: PASSAT Kfz-Kennzeichen: SV-586EH Fahrgestellnr.: WWWZZ3CZHE021566 Zulassungsbesitzer: Steinwender Gerhard KM-Stand: 254 906	1	2,30	0%

Seite: 1 von 2

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue*
☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☒ Dieseldieselfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG*, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitkupplung, Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Ergänzanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.06.26	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 254.906	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: ARBÖ	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von: Motor- u. Radfahrerband Österreichs Prüfungszentrum St. Veit/Glan 9300 St. Veit/Glan, Villacher Straße 59 Tel. 050 123 2211	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

ARBÖ
 Prüfzentrum St. Veit/Glan
 Villacher Straße 59, 9300 St. Veit
 Tel 050 123 2211, Fax 050 123 992211
 ZVR-Zahl: 611523907
 UID: ATU36821702



efsta.net#203977230817800310224058



Fortsetzung von Rechnung: 2211-70128-1

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt.
0113651	Verbrauchsmaterial	1	10,15	20% *
0200220	Entsorgungskosten	1	10,83	20% *

Rechnungsbetrag

707,94 €

MasterCard
 371566

707,94 €

2026-06-14T15:59:13.0000000
 BelegNr: 40004 GenehmigungsNr: 371566
 32604884183/XXXXXXXXXXXX9487 1230

Betrag dankend erhalten

0% von	2,30	=	0,00
20% von	588,03	=	117,61

Gesamte MwSt.: 117,61

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Seite: 2 von 2

Stempel des Fachbetriebs

durch folgende Symbole:

Korrosion Δ Steinschlag

d Karosserieformen.

Auto

Mercedes Freithofnig
Gewerbestr. 4
9300 St. Veit an der Glan
017 21.11.2024 16:41:50 1430
KUNDENBELEG

Zahlung

Herrn
Gerhard Steinwender
Poganznerstraße 5a
9300 St. Veit an der Glan

HÄNDLER-ID: 7310011350
TERMINAL: 10015068
Karte: [L] *****9487
Mastercard
AID: A0000000041010

Betrag EUR 1201.80

PIN OK

Contactless
Genehmigungscode: 358510
Sequenznummer: 001017885

RC

000

AKZEPTIERT

Vielen Dank
Bewahren Sie den Beleg zur
späteren Überprüfung auf
Version: P2C A01.01 (001)_9P

9300 St. Veit/Glan
Gewerbestraße 4
Tel. 04212/2781

Motor- u. Karosseriereparaturen
Abschleppdienst - Einbrennlackierung
Prüfungen - Tachograph-Überprüfungen

R2404469/21.11.2024

Seite 1

Rechnungsdatum = Lieferdatum
251215

10244783/11.11.2024

Christian Baumgartner

Betr.Std.:

km-Stand

224689 km

DFE

11.07.2016

Fabr.Nr.

Fahrzeug VW Passat
Amtl. Kennz. SV 586EH
Fahrgestnr. WVVZZZ3CZHE02

Nummer	Beschreibung
--------	--------------

** Auftragsinfor

Beide Federlenke
Radlager hinten r

DL	T10327374 Radlager.
DL	T10732168 Lenker
DL	T10376875 Reparatursatz
DL	T10280100 Rohrverbinder
DL	S8749601 Koppelstange
DL	Schraube
DL	Unterbodenschutz Schwarz
DL	Mechanikerarbeit
DL	Summe

Sonstiges

Entsorgungskosten
Kleinmaterial

menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
gen hinten links und rechts erneuern,			
1,00	102,00	102,00	20
2,00	90,00	180,00	20
2,00	13,60	27,20	20
1,00	18,00	18,00	20
2,00	24,00	48,00	20
1,00	1,00	1,00	20
1,00	16,50	16,50	20
5,50	107,60	591,80	20
		984,50	
1,00	9,00	9,00	20
1,00	8,00	8,00	20

Excl. MWSt.

1.001,50

MWSt. 20,00 % von 1.001,50

200,30

Summe Brutto

1.201,80

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!

Ersatzteile Sonderbestellungen können nur ab einem Wert von € 50,00 retouren genommen werden. Manipulationsgebühr 10% mindestens € 12,00 (nur in unverschmutzter, unbeschädigter Originalverpackung!) - elektronische Teile sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Motor- u. Karosseriereparaturen
Abschleppdienst · Einbrennlackierung
KFZ-Überprüfungen · Tachograph-Überprüfungen

Herrn
Gerhard Steinwender
Poganznerstraße 5a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung

Rechnungsnr. **R2501652/30.04.2025** Seite 1
Rechnungsdatum = Lieferdatum
Kundennr. 251215
UID-Nr.
Auftragsnr. 10251172/18.03.2025
Ihr Berater Marco Kuster

Fahrzeug **VW Passat**
Amtl. Kennz. **SV 586EH**
Fahrgestnr. **WVWZZZ3CZHE021566**

Motornummer **DFE**
Erstzul. Dat. **11.07.2016**

Betr. Std.:
km-Stand **235001 km**

Fabr. Nr.

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
Sommerreifen erneuern (lt. Kostenvoranschlag), Winterräder reinigen und einlagern.					
DL	Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 225/55 R17	4,00	106,00	424,00	20
WUCHTGEWICHT	Wuchtgewicht	4,00	1,50	6,00	20
REIFENENTSORGUNG	Reifenentsorgung	2,00	3,80	7,60	20
_RMW	Rad/Räder montieren und wuchten	4,00	21,00	84,00	20
_RDP	Räder reinigen und einlagern	4,00	8,90	35,60	20
	Summe Sommerreifen erneuern (lt. Kostenvoranschlag), Winterräder reinigen und einlagern.			557,20	

Excl. MWSt. 557,20
MWSt. 20,00 % von 557,20 111,44

Summe Brutto 668,64

**BETRAG
DANKEND ERHALTEN**

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!

Ersatzteile Sonderbestellungen können nur ab einem Wert von € 50,00 retour genommen werden. Manipulationsgebühr 10% mindestens € 12,00 (nur in unverschmutzter, unbeschädigte Originalverpackung!) - elektronische Teile sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Motor- u. Karosseriereparaturen
Abschleppdienst · Einbrennlackierung
KFZ-Überprüfungen · Tachograph-Überprüfungen

Herrn
Gerhard Steinwender
Poganznerstraße 5a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung

Rechnungsnr. **R2502918/21.07.2025** Seite 1
Rechnungsdatum = Lieferdatum
Kundenr. 251215
UID-Nr.
Auftragsnr. 10252989/04.07.2025
Ihr Berater Marco Kuster

Fahrzeug **VW Passat**
Amtl. Kennz. **SV 586EH**
Fahrgestnr. **WVWZZZ3CZHE021566**

Motornummer **DFE**
Erstzul. Dat. **11.07.2016**

Betr. Std.:
km-Stand **238690 km**
Fabr. Nr.

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
** Auftragsinformation **					
Heckdeckel entrostet und Lackierung ausbessern, Wischerblätter erneuern					
Wischerblätter					
T10021291	Wischblatt-Set vorne	1,00	29,00	29,00	20
	Summe Wischerblätter			29,00	
Arbeitslohn					
_AR100	Arbeit samt Material	1,00	450,00	450,00	20
	Summe Arbeitslohn			450,00	
Excl. MWSt.				479,00	
MWSt. 20,00 % von 479,00				95,80	
Summe Brutto				574,80	

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!
Ersatzteile Sonderbestellungen können nur ab einem Wert von € 50,00 retour genommen werden. Manipulationsgebühr 10% mindestens € 12,00
(nur in unverschmutzter, unbeschädigte Originalverpackung!) - elektronische Teile sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

ARBÖ
Prüfzentrum St. Veit/Glan
Villacher Straße 59, 9300 St. Veit
Tel 050 123 2211, Fax 050 123 992211
ZVR-Zahl: 611523907
UID: ATU36821702



efsta.net#023192247506723253299042



Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5/a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung 2211-71489-1

Datum 25.08.2026 14:31
Kassiert von Patrik Pressen
Kundennr. 10830593

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt.	
<i>Es betreute Sie: Patrik Pressen</i>					
1033842	DATA COL Dataleak Repair Ultra 6 ml	1	77,70	20%	*
6026759	Datacol AD BLUE ADDITIV 250 ml	1	34,80	20%	*
1032182	Klimagas HFO-1234yf, 100g	2	50,00	20%	*
0009167	Klimaanlage Wartung mit 1234yf Klimaanlagen-Dichtheitsprüfung mit Formiergas durchgeführt	1	89,00	20%	*
0009115	Kostenlose Dienstleistung bis 15 Minuten Exklusiv für Mitglieder	1	0,00	0%	
4700001	Aktionsnachlass Klimawartung 2026	1	-15,00	20%	*
1089131	Innenraumdesinfektion mit Ozon Marke: Volkswagen, VW Modell: PASSAT Kfz-Kennzeichen: SV-586EH Fahrgestellnr.: WVVZZZ3CZHE021566 Zulassungsbesitzer: Steinwender Gerhard KM-Stand: 257.115	1	66,00	20%	*
0116451	MARDERSHTZSPR-250ML	1	12,90	20%	*

Rechnungsbetrag 315,40 €

=====

MasterCard 315,40 €
504948

2026-08-25T14:31:09.0000000
BelegNr: 40290 GenehmigungNr: 504948
56439100893/XXXXXXXXXXXX9487 1230

Betrag dankend erhalten

0% von 0,00 = 0,00
20% von 262,83 = 52,57

Gesamte MwSt.: 52,57

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

ARBÖ
Prüfzentrum St. Veit/Glan
Villacher Straße 59, 9300 St. Veit
Tel 050 123 2211, Fax 050 123 992211
ZVR-Zahl: 611523907
UID: ATU36821702



1-2-3

efsta.net#012295367923274573106586



Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5/a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung 2211-53632-1

Datum 22.02.2024 16:29
Kassiert von Christofer Leutschacher
Kundenr. 10830593

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt.
<i>Es betreute Sie: Christofer Leutschacher</i>				
0009115	Fehlersuche bis 15 Minuten Geräusch Hinterachse (Radlager links defekt) Marke: Volkswagen, VW Modell: PASSAT Kfz-Kennzeichen: SV-586EH Fahrgestellnr.: WVVZZZ3CZHE021566 Zulassungsbesitzer: Steinwender Gerhard KM-Stand: 211.846	1	0,00	0%
1068951	RADLAGERSATZ VA_FUER_VAG_GOLF _7_A38V,OCTAVIA_III	1	158,18	20% *
0104853	Instandsetzungsarbeiten pro Arbeitswert	15	136,50	20% *
0104855	Kleinmaterial	12	13,20	20% *
0113651	Verbrauchsmaterial	1	5,46	20% *
0200220	Entsorgungskosten	1	4,02	20% *

Rechnungsbetrag 317,36 €

=====

MasterCard 317,36 €
911864

2024-02-22T16:29:44.0000000
BelegNr: 34680 GenehmigungsNr: 911864
55028382990/XXXXXXXXXXXX9487 1226

Betrag dankend erhalten

20% von 264,47 = 52,89

Gesamte MwSt.: 52,89

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

ARBÖ
Prüfzentrum St. Veit/Glan
Villacher Straße 59, 9300 St. Veit
Tel 050 123 2211, Fax 050 123 992211
ZVR-Zahl: 611523907
UID: ATU36821702



1-2-3

efsta.net#297389104800988372019364



Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5/a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung 2211-54124-1

Datum 22.03.2024 09:16
Kassiert von Richard Michael Reibnegger
Kundennr. 10830593

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt.
Es betreute Sie: Richard Michael Reibnegger				
0117499	STARTBATT-PKW-ENERGIZER-AGM-EA7 OL3 2 Jahre Garantie, einbau kostenlos	1	259,90	20% *
0009115	Fehlersuche bis 15 Minuten Batterie ern.	1	0,00	0%
0009104	Korrektur EOBD-Anzeige Marke: Volkswagen, VW Modell: PASSAT Kfz-Kennzeichen: SV-586EH Fahrgestellnr.: WVVZZZ3CZHE021566 Zulassungsbesitzer: Steinwender Gerhard	1	0,00	0%

Rechnungsbetrag 259,90 €

MasterCard 259,90 €
483977

2024-03-22T09:16:03.0000000
BelegNr: 34766 GenehmigungNr: 483977
86701169221/XXXXXXXXXXXX9487 1226

Betrag dankend erhalten

20% von 216,58 = 43,32

Gesamte MwSt.: 43,32

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Seite: 1 von 2

ARBÖ
Prüfzentrum St. Veit/Glan
Villacher Straße 59, 9300 St. Veit
Tel 050 123 2211, Fax 050 123 992211
ZVR-Zahl: 611523907
UID: ATU36821702



1-2-3

efsta.net#014867382632088949278355



Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5/a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung 2211-52186-1

Datum 21.12.2023 18:11
Kassiert von Martin Schratt
Kundennr. 10830593

Marke: Volkswagen, VW
Modell: PASSAT
Kfz-Kennzeichen: SV-586EH
Fahrgestellnr.: WVVZZZ3CZHE021566
Zulassungsbesitzer: Steinwender Gerhard
KM-Stand: 207.484

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt.	
6049023	Fahrwerksfeder HA	2	178,00	20%	*
0104853	Instandsetzungsarbeiten pro Arbeitswert	16	129,60	20%	*
0104855	Kleinmaterial	5	5,50	20%	*
0113651	Verbrauchsmaterial	1	6,48	20%	*
0200220	Entsorgungskosten	1	3,67	20%	*

Rechnungsbetrag

323,25 €

=====

MasterCard
583841

323,25 €

2023-12-21T18:11:44.0000000

BelegNr: 34377 GenehmigungsNr: 583841

12034541450/XXXXXXXXXXXX9487 1226

Betrag dankend erhalten

20% von 269,37 = 53,88

Gesamte MwSt.: 53,88

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Seite: 1 von 2

ARBÖ
Prüfzentrum St. Veit/Glan
Villacher Straße 59, 9300 St. Veit
Tel 050 123 2211, Fax 050 123 992211
ZVR-Zahl: 611523907
UID: ATU36821702



1-2-3

efsta.net#308137393804988818715694



Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5/a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung 2211-47059-1

Datum 07.04.2023 15:45
Kassiert von Richard Reibnegger
Kundennr. 10830593

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt.
<i>Es betreute Sie: Richard Reibnegger</i>				
1007011	Bremsklötze VA	1	136,10	20% *
1000704	Bremsscheibe VA	2	218,00	20% *
2000600	Bremsenservice Vorderachse	1	98,00	20% *
	Bremsen vorne instand gesetzt, Bremsklotzträger und Führungsteile gereinigt/gefettet, Radnabe gereinigt, Probefahrt/Funktionskontrolle durchgeführt			
0104855	Kleinmaterial	8	8,00	20% *
0200220	Entsorgungskosten	1	5,06	20% *
	Marke: Volkswagen, VW Modell: PASSAT Kfz-Kennzeichen: SV-586EH Fahrgestellnr.: WVVZZZ3CZHE021566 Zulassungsbesitzer: Gerhard Steinwender KM-Stand: 193.845			

Rechnungsbetrag 465,16 €

MasterCard 465,16 €
279222

2023-04-07T15:45:38.0000000
BelegNr: 15550 GenehmigungNr: 279222
50470258550/XXXXXXXXXXXX9487 1226

Betrag dankend erhalten

20% von 387,63 = 77,53

Gesamte MwSt.: 77,53

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Seite: 1 von 2

ARBÖ
Prüfzentrum St. Veit/Glan
Villacher Straße 59, 9300 St. Veit
Tel 050 123 2211, Fax 050 123 992211
ZVR-Zahl: 611523907
UID: ATU36821702



☎ 1-2-3

efsta.net#388649423303602868414543



Gerhard Steinwender
Pogannerstraße 5/a
9300 St. Veit an der Glan

Rechnung
2211-48666-1

Datum 29.06.2023 17:08
Kassiert von Patrik Pressen
Kundennr. 10830593

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Betrag	MwSt.
Es betreute Sie: Patrik Pressen				
1017168	17 303 029 Traggelenk VA li	1	57,10	20% *
0009115	Fehlersuche bis 15 Minuten	1	0,00	0%
0104853	Instandsetzungsarbeiten pro Arbeitswert	5	40,50	20% *
0009094	Fahrwerksvermessung	1	65,40	20% *
0009096	Fahrwerksvermessung Einstellarbeiten	1	0,00	20% *
0009030	§ 57a-Nachbegutachtung	1	0,00	0%
0104855	Kleinmaterial	5	5,00	20% *
Marke: Volkswagen, VW				
Modell: PASSAT				
Kfz-Kennzeichen: SV-586EH				
Fahrgestellnr.: WVVZZZ3CZHE021566				
Zulassungsbesitzer: Steinwender Gerhard				
KM-Stand: 197.918				
0009033	§ 57a-Plakette weiß FGT1719	1	2,30	0%
0113651	Verbrauchsmaterial	1	2,03	20% *
0200220	Entsorgungskosten	1	1,24	20% *

Rechnungsbetrag 173,57 €
=====
MasterCard 173,57 €
866999

2023-06-29T17:08:39.0000000
BelegNr: 23815 GenehmigungNr: 866999
72436635270/XXXXXXXXXXXX9487 1226

Betrag dankend erhalten

0% von 2,30 = 0,00
20% von 142,72 = 28,55

Gesamte MwSt.: 28,55
Vielen Dank für Ihren Einkauf!



ARBÖ
Adresse: Villacher Straße 59
9300 St.Veit
E-Mail: pz.stveitgla@arboe.at

Tel.: 050-123-2211
Fax: 611523907

ZVR Nummer: 611523907
(9) Bgst. Nr. KSV1092

Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967 Nachprüfung § 10 Abs. 3a PBStV Gutachten-Nr. 74465638

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 74348901

Datum 05.06.2026

KM-Stand 254903

(2) Kennzeichen SV 586EH
(1) Fahrgestell-Nr. WVVZZZ3CZHE021566
(5) Fahrzeugklasse M1

Marke VOLKSWAGEN, VW
Type 3C
Erstzulassung 11.07.2016

Hubraum 1968 ccm
(4) KM-Stand 254906

Zulassungsbesitzer Gerhard Steinwender

Prüfgewicht 1773 kg

Techn. zul. Gesamtmasse 2260 kg

(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremsstrommeln, Bremsscheiben

leichter Mangel

(10) Bemerkung: LM - Bremsstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche
1. und 2. Achse

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 3,20 R 3,10	2	L 2,60 R 2,50	BBA	65,54
				HBA ein Kreis der BBA	32,77

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 1,70 R 1,80			FBA	20,12

1.8 Bremsflüssigkeit

SiedeTemp.:
Aktuell
208 °C

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper

leichter Mangel

(10) Bemerkung: LM - Korrosion
1. und 2. Achse
LM - Gummielemente brüchig oder porös

5.3 Aufhängung / 5.3.1 Federn und Stabilisatoren

leichter Mangel

(10) Bemerkung: LM - Verschleiß

5.3 Aufhängung / 5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme

leichter Mangel

(10) Bemerkung: LM - Bauteile korrodiert
LM - Gummielemente brüchig oder porös
Traggelenk links vorne ausgeschlagen
SM - Bauteil unsicher am Fahrgestell oder an der Achse befestigt, erhebliches Spiel (behoben)

6.1 Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran, befestigte Teile / 6.1.1 Allgemeiner Zustand

leichter Mangel

(10) Bemerkung: LM - geringe Korrosionsschäden, die kein Erneuern des Bauteils oder Verwendung spezieller Reparaturbleche erfordern

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.4 Boden

leichter Mangel

(10) Bemerkung: LM - Korrosions- oder Verformungsschäden

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

(10) **Bemerkung:** Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden.

Leichte Mängel sollten im Sinne des §57/7 KFG 1967 behoben werden. Durch die Behebung soll keine Verschlechterung des Mangels eintreten.

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

(7) **Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit:**

leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:

Farbe: weiß

Nr.: FRK1260

(8) **Nächste Begutachtung** 07.2027

(3) **Prüfort** St.Veit

(3) **Druckdatum/Zeit** 10.06.2026 19:26

(9) **Prüfstelle** ARBÖ



(9) **Erstellt durch** Patrik Pressen

(9) **Unterschrift des Prüfers**

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

Datenauszug

Porsche Austria Gesellschaft m.b.H. & Co. OG
Louise-Flech-Strasse 2
A - 5020 Salzburg

0373529 / 3G5C5U04 / 00622

Name des Käufers / der Käuferin:
Firma
LeasePlan Österreich
Fuhrparkmanagement GmbH

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
0.1 Fabrikmarke
0.2 Typ
0.2.1 Variante
0.2.1 Handelsbezeichnung
0.4 Klasse / Gruppe
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers
0.6 Andringungsstelle
des Fabriksschildes

auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt
auf der Grundlage der in der nachstehenden beschriebenen
EU-Genehmigungsnummer
mit Datum vom
nationaler Genehmigungsnummer
mit Datum vom
in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann in Österreich ohne weitere
Genehmigung zugelassen werden.
A7 Nationaler Code
Datensatznummer
Typenscheinnummer
Ende Erstzulassung
Salzburg, 07.07.2016
Ort, Datum

1. Anzahl der Achsen / Räder	2 / 4
1.1. Anzahl Achsen mit Doppelbereifung	
2. Gelenkte Achsen	
3. Antriebsachsen	2
4. Radstand	2789 mm
5. Länge	4777 mm
6. Breite	1832 mm
7. Höhe	1506 mm
9. Abstand zw. Front und AHV	mm
11. Ladeflächenlänge	mm
12. hinterer Überhang	mm
G Eigengewicht	1673 kg
13. Masse des Basisfahrzeugs	1670 kg
13. Masse in fahrbereitem Zustand	1748 kg
13.1. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	kg
16.4. Verteilung der Masse	4460 kg
16.4. techn. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	2260 kg
F2 h.z. Gesamtgewicht	1100 / 1210 kg
N h.z. Achslasten	kg
A10 h.z. Nutzlast	2200 / 750 kg
18.3. Zentralschlingenanleger (gebremst) / ungebremst	80 kg
A12 h.z. Stützlast	Volkswagen AG
20. Hersteller der Antriebsmaschine	DPE
21. Baumusterbezeichnung	Selbstzündung 4-Takt
22. Antriebsverfahren	N
23. Reiner Elektroantrieb	N
23.1. Hybrid-(Elektro)-Fahrzeug	4. in Reihe
24. Anzahl / Anordnung der Zylinder	1968 cm³
25. Hubraum	Diesel
26. Kraftstoff	M
26.1. Ein- / Mehrstoffbetrieb	110 / 3500
27. Nennleistung [kW/min]	
27.1. Nennleistung Elektromotor [kW/min]	
28. Getriebe	1578 / 1561 mm
30. Spurweiten (Achse 1 / Achse 2)	nicht vorhanden
36. Anhängerbremsschlässe	PKW
37. Fahrzeugart	AC / AC
38. Aufbau / Zusatz	Blau
40. Farbe des Fahrzeuges	1-zeilig
A9 hinteres Kennzeichen	5/II.2.fr.2.Ht.1
41. Anzahl / Anordnung der Türen	5
42. Sitzplätze	
42.1. Sitzplätze bei stehendem Fahrzeug	
42.3. Anz. der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitze	
44. GZ der Anhängervorrichtung	
45.1. Kennwerte: D / V / S / U	
46. Geräuschpegel	71.00 / 2375 db(A)
Standgeräusch	73.00 db(A)
Fahrtgeräusch	

Zulassungsstelle-Nr. 207 2301
der Allianz Elementar Vers. AG
9500 Villach
Osttiroler Straße 11
für die BH Villach



02.11.04.2016

47. Abgasnorm Euro 6
48. Abgasverhalten Typ I/ES02 Typ I ETC Bivalent 136/2014W

CO	HC / THC	HC / THC	HC / THC	HC / THC
0.3965	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Nox	0.0438	0.0000	0.0000	0.0000
(T)HC+Nox	0.0888	0.0000	0.0000	0.0000
Partikelmasse	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000
Partikelanzahl	4.45E+10	0.0000	0.0000	0.0000
NMHC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CH4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

k-Wert 0.200 m-1
49.1. Rauch ELR
49.2. Verbrauch
innerorts 155
ausserorts 113
kombiniert 129

CO2	l/100 km	m3/100 km
5.9	4.3	4.9

Stromverbrauch gw. kWh/km
elektrische Reichweite
Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
49.3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

48.3.2. Gesamteinparungen von CO2-Einsparungen durch Ökoinnovationen
Benzin/Diesel: --- g/km, Gas: --- g/km, Sonstige: --- g/km
51. Fahrzeuge bes. Zweckbestimmung

A19 Anmerkungen
#NO 16.1.: mit Anhaenger +0 kg##NO 16.2.: mit Anhaenger Achse 2 +15 kg##NO 30. A2 max:1568 mm##A1 max:1568 mm##NO 35. 215/55 R17 94H M+S#7Jx17 ET38##NO 5.: max 4882##NO 7.: max 1530 ##

Der EIGENTUMSVORBEHALT der
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH
1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Strasse 6, wurde am

23.10.2016 GELÖSCHT

A5 Genehmigungsgrundlage
A13 Bereifung und Räder
Achse1 225/55 R17 97W 8Jx17 ET41 Achse2 225/55 R17 97W 8Jx17 ET41

A16 Höchstgeschwindigkeit 205 km/h
A17 Begleitungsplakette weiss
A18 Auflagen und Bedingungen
Ausnahmen

bei Erstzulassung vorzulegende Dokumente
Datenauszug + Rechnung

B Erstmalige Zulassung im Ausland
A Staat der letzten Zulassung
Kennzeichen der letzten Zulassung
Ausl. Zulassungsdokument
Vorzulassungen



ROYAL
parts

[illegible]

Összesen : 386.900,-