Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Herr Simon Insel
Josefstr.27
48683 Ahaus

i-Kfz Prüfziffer: F8zvUkxi

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1QDK00918/A (3) **18.05.2022 14:20**

(2) **Amtl. Kennzeichen** (D) **AH-SC 2605** (1) **Fzg-Ident-Nr.** **WVWZZZ1FZDV006986**

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AE)
Hersteller (-Nr)	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ und Ausführung (-Nr)	1F (AJL-00123)
Erstzulassung	04/2013
(4) Stand des Wegstreckenzählers	178.960
Zul. Gesamtmasse	2030 kg
letzte Hauptuntersuchung vom	12/2019
(3) Prüfort	0229-00/0229-00
Version Systemdaten-Anwendung	4.21

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]	Feststellbremse links [daN]	Feststellbremse rechts [daN]
1	263	276	40,8		
2	178	189	38,4	161	175 block.

Abbremsung gem. Bezugbremswerten Abbremsung FBA: 16 %
FbMin1=449, FbMin2=181

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 18.05.2022, Kontrollnummer: NW-7-12-1404

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* D5.2.3a Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts einseitig abgefahren (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 05.2024

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Rechnung Nr.1QDK00918/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.*)	89,08 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.	5,88 EUR
Summe o. MwSt.	94,96 EUR
19 % MwSt.	18,04 EUR
Gesamtbetrag	**113,00 EUR**

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00136002 Dipl.-Ing. Heiner Hemling
Weckermann & Reuter
Sachverständigenbüro
Borkener Str. 79
48653 Coesfeld
Tel: 0254184150

Unterschrift/Stempel

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation
Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart · Deutschland
FON 0711 97676-0
FAX 0711 97676-199
MAIL info@gtue.de

Geschäftsführung: Robert Köstler
Sitz der Gesellschaft/Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610
USt.-IdNr.: DE 147841514 · Bitte beachten Sie die Rückseite

© 2021 GTÜ mbH F.-Nr. UB 07/21

1566590882

Roß & Wissing Fahrzeugtechnik

Ridderstr. 17
48683 Ahaus
Tel.: 02561/93960
Fax.: 02561/939666
E-Mail: info@Bosch-Ahaus.de
Internet: www.Bosch-Ahaus.de

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	AH SC2605	Erstzulassung	25.04.2013
Wegstreckenzähler	178960	Emissionsschlüssel-Nr.	35F0
Fahrzeug-Hersteller	VOLKSWAGEN-VW	Herstellerschlüssel-Nr.	0603
Fahrzeug-Typ	1F	Typschl.-Nr.	AJL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1FZDV006986	Nenndrehzahl [1/min]	4200

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel mit OBD	Prüfberichtsnummer	1-00954
Kraftstoffart	Diesel		

OBD-Funktionsprüfung

			Ergebnis
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus		#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an		Aus	i. O.
Ansteuerung MIL		#Aus	i. O.

Prüfbereitschaft

Unterstützt	011011101000	
Gesetzt	**000000100000**	**Nicht alle Systemtests durchgeführt**

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler	0	

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Konditionierung					
Motortemp.	°C	40		53,0	i. O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	450	930	780	i. O.
Abregeldrehzahl	1/min	2100	2600	2506	i. O.
Gasstoßmessung					
Rein.Gasst./Drehzahl	10/5200			0/2537	
Messzeit	s	0,50			
Messmodus/Sonde		B/1			
Trübungs-Bandbreite	1/m		0,2	0,00	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung(P)	1/m		0,50	0,00	i. O.
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0.5	0,27	i. O.

Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit	
	1/m	1/min	1/min	s	
k1	0,00	780	2516	0,53	i. O.
k2	0,00	780	2509	0,26	i. O.
k3	0,00	780	2479	0,52	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen

Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)

Anerkannte 2022 AU W-01858787 Werkstatt

Kontroll-Nr.	NW-7-12-1404136002
Datum/Uhrzeit	16.05.2022 16:33
Prüfer	Jens Wissing

AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA070 V1.19 CFFE0424
Software-Build	3.0.1671.2007	Serien Nr.	0210806931
AU-Geräteleitfaden	5.01	OBD	KTS540 V3.20
Fahrzeugsolldaten	V 3.61 09.08.2021 (CC)	Serien Nr.	0012411134

Wir arbeiten gern für Sie!

Herr Siman INsel
Josefstr.27
48683 Ahaus

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1JSC00424/A (3) **17.12.2019 09:14**

(2) **Amtl. Kennzeichen** (D) **AH-SC 2605** (1) **Fzg-Ident-Nr.** **WVWZZZ1FZDV006986**

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AE)
Hersteller (-Nr)	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ und Ausführung (-Nr)	1F (AJL-00123)
Erstzulassung	04/2013
(4) Stand des Wegstreckenzählers	147.142
Zul. Gesamtmasse	2030 kg
letzte Hauptuntersuchung vom	01/2018
(3) Prüfort	0012-02/0012-02
Version Systemdaten-Anwendung	4.17

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]	Feststellbremse links [daN]	Feststellbremse rechts [daN]
1	270	270	47,2		
2	180	180	64,3	170	170 block.

Abbremsung gem. Bezugbremswerten FbMin1=519, FbMin2=303

Abbremsung FBA: 16 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 17.12.2019, Kontrollnummer: NW-7-12-1150-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

* Räder / Reifen, Räder ABE bitte mitführen (HW)

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 12.2021

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

1395630810

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00136002 Dipl.-Ing. Heiner Hemling
Weckermann & Reuter
Sachverständigenbüro
Borkener Str. 134
48653 Coesfeld
Tel: 0254184150

Unterschrift/Stempel

Seite 1

Rechnung Nr.1JSC00424/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.*)	65,55 EUR
Summe o. MwSt.	65,55 EUR
19 % MwSt.	12,45 EUR
Gesamtbetrag	**78,00 EUR**

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

© 2019 GTÜ mbH F-Nr. UB 05/19

COLER GmbH & Co. KG

BOSCH Service

COLER GmbH & Co. KG - Ahaus, Ridderstr. 17, 48683 Ahaus

Frau
Carolin Insel
Josefstraße 27
48683 Ahaus

Auftraggeber: Carolin Insel
Sachbearbeiter: Jens Wissing

Die Arbeiten wurden durchgeführt von:
Jannik Vortkamp

Rechnung

!Bitte bei Zahlung / Rückfragen angeben!

Vorgangsnummer:	Annahme-Datum:	Fertigst.-Datum:	Telefon:	Seite:	**Rechnungs-Nr.:**	**Kunden-Nr.:**	**Datum:**
20276	16.12.2019		0	1	**70023829**	**572604**	**17.12.2019**
Kennzeichen:	Typ:	HU: 01.12.2021	KM-Stand:		Erstzulassung:	Fahrgestell-Nr.:	
AH-SC2605	EOS		147147		25.04.2013	WVWZZZ1FZDV006986	

Nummer	Beschreibung	Menge	Preis	Ges.Preis	*
Eingriff: A 100 % Inspektion durchführen					
BOF026407023	Ölfilter VW Audi 1,6+2,0 TDI	1,00 Stück	12,60	12,60 EUR	1
FB15374	Ölablassschraube M14X1,5 VW	1,00 Stück	2,75	2,75 EUR	1
ML109218-1	8100 X-CLEAN+ 5W-30 0,1L	43,00 Stück	1,61	69,23 EUR	1
XXKLEIN15	Reiniger	1,00 Stück	1,50	1,50 EUR	1
BO1987432397	Innenraumfilter (AK) VW Audi	1,00 Stück	24,60	24,60 EUR	1
HU803001	Klaresicht Konzentrat,1L	1,00 Stück	1,88	1,88 EUR	1
BO1987479066-1	Bremsflüssigkeit DOT 4HP 0,1L	15,00 Stück	1,45	21,75 EUR	1
SLM	Inspektion durchführen Innenraumfilter erneuern Bremsflüssigkeit wechsel	17,00 AW	8,00	136,00 EUR	1
			Summe Eingriff:	**270,31 EUR**	
Eingriff: B 100 % HU/AU					
XXHU-GTUE-AH	HU-ABNAHME GTÜ	1,00 Stück	78,00	78,00 EUR	3
AU	ABGASUNTERSUCHG DIVERSE	1,00 AW	34,45	34,45 EUR	1
			Summe Eingriff:	**112,45 EUR**	

Mit * markierte Teile sind OPEL Originalteile

Ersatzteile:	212,31	Auslagen:	0,00
Leistungen:	170,45	durchlauf. Posten:	0,00
Kleinmaterial:	0,00	Summe MwSt-frei:	78,00
Fremdleistung:	0,00	Altteilsteuer:	0,00
		* MwSt-Kz. 1 = 19 % 2 = 7 % 3 = 0 %	

Steuersatz	Nettobetrag	Steuerbetrag	Gesamtbetrag
19 %	304,76	57,90	362,66 EUR
7 %	0,00	0,00	0,00 EUR
0 %	78,00	0,00	78,00 EUR
Rechnungsbetrag in EUR:			**440,66**

Zahlungskonditionen: 440,66 EUR zu zahlen bis zum 16.01.2020, entspricht 0,0 % (0,00 EUR) Skonto
Sofern nicht anders vermerkt, entspricht das Rechnungsdatum dem Liefer- oder Leistungsdatum.

OPEL und BOSCH Service Coler
Ridderstr. 17
48683 Ahaus
Tel.: 02561/93960
Fax.: 02561/939666
E-Mail: Hermann.Luediger@coler.de
Internet: www.coler.de

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	AH SC605	Erstzulassung	25.04.2013
Wegstreckenzähler	147142	Emissionsschlüssel-Nr.	35F0
Fahrzeug-Hersteller	VOLKSWAGEN-VW	Herstellerschlüssel-Nr.	0603
Fahrzeug-Typ	1F	Typschl.-Nr.	AJL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1FZDV006986	Nenndrehzahl [1/min]	4200

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel mit OBD	Prüfberichtsnummer	1-02065
Kraftstoffart	Diesel		

OBD-Funktionsprüfung

				Ergebnis
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus			#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an			Aus	i. O.
Ansteuerung MIL			#Aus	i. O.

Prüfbereitschaft

Unterstützt	011011101000		
Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt	i. O.

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler	0	

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Konditionierung					
Motortemp.	°C	60		63,0	i. O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	750	1000	780	i. O.
Abregeldrehzahl	1/min	2000	3000	2503	i. O.
Gasstoßmessung					
Rein.Gasst./Drehzahl	10/4800			0/782	
Messzeit	s	0,50			
Messmodus/Sonde		B/1			
Trübungs-Bandbreite	1/m		0,2	0,00	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung(P)	1/m		1,00	0,00	i. O.
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0.5	0,37	i. O.

Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit	
	1/m	1/min	1/min	s	
k1	0,00	780	2468	0,64	i. O.
k2	0,00	780	2518	0,27	i. O.
k3	0,00	780	2518	0,56	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung — Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813) #Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen # Abregeldrehzahl < 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)

Kontroll-Nr.	NW-7-12-1150-63
Datum/Uhrzeit	17.12.2019 08:15
Prüfer	Michael Vrenegor

AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA070 V1.19 CFFE0424
Software-Build	3.0.229.1640	Serien Nr.	0210806931
AU-Geräteleitfaden	5.01	OBD	KTS540 V3.20
Fahrzeugsolldaten	V 3.57 10.07.2019 (CC)	Serien Nr.	0012411134

Wir arbeiten gerne für Sie!

ex Fielhauer

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 15OB08684/A **17.01.2018 14:50**

Amtl. Kennzeichen	(D) ohne	**Fzg-Ident-Nr.**	**WVWZZZ1FZDV006986**

Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AE)
Hersteller (-Nr)	VOLKSWAGEN-VW (0603)
Typ und Ausführung (-Nr)	1F (AJL-00123)
Erstzulassung	04/2013
Stand des Wegstreckenzählers	115.568
Zul. Gesamtmasse	2030 kg
letzte Hauptuntersuchung vom	
Prüfort	0011-16/0011-16
Version Systemdaten-Anwendung	4.13.3.1

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]		Feststellbremse links [daN]	Feststellbremse rechts [daN]	
1	340	350	block.			
2	250	240	block.	200	180	block.

Abbremsung BBA: 58 % Abbremsung FBA: 19 %

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel **Prüfplakette wurde nicht zugeteilt**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 17.01.2018, Kontrollnummer: NW-4-14-0018-63

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

Fälligkeit der nächsten HU 01.2020 Monat Jahr

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr GTÜ-Sachverständiger
00092063 B.Eng. Stefan Koopmann
Schumann-Prüf GmbH

Hildastr. 1
44145 Dortmund
Tel: 023198102330

GTÜ 00092063 Prüfingenieur

Unterschrift/Stempel

Seite 1

Rechnung Nr.15OB08684/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.*)	62,18 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.	6,72 EUR
Summe o. MwSt.	68,91 EUR
19 % MwSt.	13,09 EUR
Gesamtbetrag	**82,00 EUR**

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

1190400465

© 2017 GTÜ mbH F.-Nr. UB 03/17

Friedhelm Weiß
KFZ Meisterbetrieb
Wambeler Hellweg 32a
44143 Dortmund
Tel.: 0231/595374 E-Mail: info@kfzweiss.de
Fax.: 0231/5191815 Internet: www.kfzweiss.de

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	Nicht Zugelassen	Erstzulassung	31.12.2005
Wegstreckenzähler	115568	Emissionsschlüssel-Nr.	35F0
Fahrzeug-Hersteller	VOLKSWAGEN-VW	Herstellerschlüssel-Nr.	0603
Fahrzeug-Typ	1F	Typschlüssel-Nr.	AJL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1FZDV006986		

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel mit OBD	Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Diesel	

			Ergebnis
OBD-Funktionsprüfung			
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus		#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an		Aus	i. O.
Ansteuerung MIL		#Aus	i. O.
Prüfbereitschaft			
Unterstützt	0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0		
Gesetzt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Alle Systemtests durchgeführt	
Fehlerspeicher			
Abgasrelevante Fehler	0		

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Konditionierung					
Motortemp.	°C	80		80,0	i. O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	730	930	781	i. O.
Abregeldrehzahl	1/min	2000	3000	2507	i. O.
Gasstoßmessung					
Reinigungsgasstöße/Drehzahl		10/5200			
Messzeitanteil	s	0,50			
Messmodus / Sonde		B / 1			
Beschleunigungszeit	s		2,0		
Trübungs-Bandbreite	1/m		0,2	0,01	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung (H)	1/m		1,00	0,05	i. O.
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0,5	0,25	i. O.

Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit	
	1/m	1/min	1/min	s	
k1	0,05	779	2495	0,39	i. O.
k2	0,04	780	2500	0,39	i. O.
k3	0,05	780	2512	0,64	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung **Bestanden**

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813) #Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 # der AU-Richtlinie

Erläuterungen # Endrohrmessung eingeleitet. Baujahr: 25.04.2013

Kontroll-Nr. NW-4-14-0018-63
Datum/Uhrzeit 17.01.2018 13:24
Prüfer F.Weiß

Unterschrift verantwortliche Person

Anerkannte Werkstatt 2018 AU T 06187426

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V2.3 - 12.2016	Abgas	RTM v2.0 02.08.96 $1172
AU-Geräteleitfaden	5	Serien Nr.	432627234
Fahrzeugsolldaten	V 3.51 18.11.2016	OBD	KTS540 V3.10
		Serien Nr.	0432138034