TELJES JÁRMŰJELENTÉS

TOYOTA Yaris 1.0

VIN **YARKLAB3300004892**

Benzin, Ferdehátú, Elsőkerék-hajtás, 52 kW (71 PS), 998 cm³

KILOMÉTEREK SZÁMA

28 427 km

Utolsó leolvasás: 2026. febr. 3., 9 hónapja

Minden ellenőrzés hibátlan

Ellenőriztük a hivatalos nyilvántartás, a biztosítási és a szervizadatok alapján.

Ez a jelentés 2026. nov. 23.-ig érhető el.

Olvassa be a képet az élő jelentés megnyitásához

A jelentés online megtekintése

Nyissa meg a böngészőjében az élő, folyamatosan frissülő jelentést. A link a jelentés lejárati idejéig működik.

Online jelentés megnyitása

A jármű dióhéjban

LEOLVASÁSOK: 4

Kereskedelmi név **1.0 (KSP211)**	Testalkat **Ferdehátú**
Gyártás dátuma **2022. márc. 28.**	

Ellenőrzések

Hibátlan: 6

Kilométerek száma
Minden mérési érték magasabb, mint az előző.
Nem találtunk hibát

Taxi használat
Az országos járműnyilvántartások és a forgalmi engedélyek adatai alapján végzett keresés
Nem találtak bejegyzéseket

Tanuló jármű
Az országos járműnyilvántartások és a forgalmi engedélyek adatai alapján végzett keresés
Nem találtak bejegyzéseket

Lopás miatti kárigények
Európa-szerte átkutattuk a biztosítási és kárigény-adatokat
Nem találtak bejegyzéseket

Lopásként bejelentett vagy a rendőrség által körözött

Az országos járműnyilvántartások és a forgalmi engedélyek adatai alapján végzett keresés

Nem találtak bejegyzéseket

Nyílt gyártói visszahívás

Átnéztem a gyártók visszahívási nyilvántartásait

Nem, a nyilvántartási adatok alapján megerősítve

Kárnyilvántartások

A biztosítási adatok alapján nyilvántartott javítási költségbecslések.

Nem találtunk hibát

Műszaki vizsga

Megvizsgálták a rendszeres ellenőrzések jegyzőkönyveit

Nem találtak bejegyzéseket

Biztosítás érvényessége

Ellenőrizve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási nyilvántartásban

Nem találtak bejegyzéseket

Gyártói visszahívások

Kérjen az eladótól igazolást a javítás elvégzéséről

2 kampány ebben a modellsorozatban

A „Nincs találat” üzenet azt jelenti, hogy a járműhöz rendelkezésre álló források közül egyik sem szolgáltatott eredményt az adott ellenőrzéshez. A lefedettség országonként eltérő.

Túratörténet

ÉVES ÁTLAG	TELJES TÁVOLSÁG	TARTÓGERENDA	A FÁJLBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK
8 926 km	22 752 km	2023–2026	4

Nem észleltem kilométeróra-visszaállítást

Futásteljesítmény az idő múlásával

LEOLVASÁSOK: 4



A mai várható megtett távolság: ~35 300 km

A várható érték az autó átlagos sebességéből számított becslés, nem pedig a kilométerórán rögzített állás.

Távmérés leolvasása

DÁTUM	KILOMÉTEREK SZÁMA	AZ ELŐZŐ LEOLVASÁS ÓTA	ORSZÁG
2023. júl. 18.	5 675 km		
2025. febr. 7.	17 333 km	+11 658 km	
2025. jún. 4.	20 614 km	+3 281 km	
2026. febr. 3.	28 427 km	+7 813 km	

Járműérték-becslés

Hasonló járművek piaci becslése

~~16 400 EUR~~

Piaci szint: Magyarország -10%

A megtett távolság összehasonlítása a várható értékkel +8%

Korrigált becsült érték

15 900 EUR

Várható tartomány: 14 300 EUR – 17 500 EUR

Piac: Magyarország

Hasonló járművek piaci átlaga: 14 800 EUR

A becslés az adott modellre, életkorra és motortípusra vonatkozó piaci statisztikákon alapul. A végső ár mindig az adott jármű állapotától és felszereltségétől függ.

Kárnyilvántartások

Erre a járműazonosító számra vonatkozóan nincs nyilvántartásban szereplő kár.

Műszaki részletek

Motor és befecskendezés **1.0L**	Üzemanyag **Benzin**	Teljesítmény **52 kW (71 PS)**
Motor mérete **998 cm³**	Hengerek **3**	Szelepek **4**
Átvitel **Manuális**	Hajtás típusa **Elsőkerék-hajtás**	Platform **_P21_,_PA1_,_PH1_**

Gyártói adatok

A rendelkezésre álló gyártói műszaki adatok és visszahívási információk.

GYÁRI VISSZAHÍVÁSI AKCIÓK

A gyártó által indított, ezt a modellsorozatot érintő biztonsági kampányok. Kérje el az eladótól a javítás elvégzését igazoló dokumentumot.

Injuries

Bejelentették 2023. márc. 10. · Kampány A12/00482/23

Transmission joints and/or related replacement joints (such as for the lower suspension arm, battery terminal) may not be properly tightened, which could cause the joints to loosen over time. This could cause a loss of vehicle control, increasing the risk of an accident. The product does not comply with the Regulation on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles.

Lehetséges következmények: Injuries

Megoldás: Recall of the product from end users (23SD-022)

Fire

Bejelentették 2023. márc. 3. · Kampány A12/00429/23

The auxiliary battery terminal may be faulty. This can disable the power steering support. Moreover, the battery terminal can overheat at low speeds, increasing the risk of fire. The product does not comply with the Regulation on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles.

Lehetséges következmények: Fire

Megoldás: Recall of the product from end users (22SMD-121)

Felszerelés

KIEMELT FELSZERELTSÉG

Adaptív tempomat, Tolatókamera, Sávtartó asszisztens, Klímaautomatika, Digitális rádió, Távolsági fényszóró asszisztens

Biztonság és vezetéstámogatás 21

- Cruise control: with ACC, high speed
- Back monitor
- Lane keep assist (LKA): LTA+vib
- Traffic sign recognition
- ABS: with ba, with eco stop
- Airbag passenger seat on/off switch: with (passenger seat)
- Anti-theft system: immobilizer
- Assist grip: FR2, RR2
- Child restraint system: tether:2+low anc:2 (body)
- Coat hook: 2: integrated assist grip
- Data communication module: e-call 19 eu-dcm
- Hill assist control (hac)

+9 további

Világítás 13

- Headlamps: halogen + AHB
- Daytime running light system
- Door trim: resin paintmool without illumination
- Emergency brake lights: with (hazard lamp)
- Front personal lamp: bulb map lp with at-off
- Headlamp levelling: manual
- High mount stop lamp: LED in room green
- Illuminated entry system: map lamp
- Light control system: alc with fmh sw-:3POS
- Light remind warning: with (buzzer)
- Luggage room lamp
- Rear combination lamp: t&s: LED turn-bulb

+1 további

Belső tér és kényelem 29

- Front heater: in out 2-ZONE with ptc-heat
- Clean air filter: pollen filter
- Console box: with paint
- Door inside handle: resin
- Floor mat ila: textile hi
- Front air conditioner: manual with max-hot
- Front floor carpet and mat: needle punch
- Front headrests: separate
- Front seat slide: d:manual p:manual
- Front seat vertical adjuster: d: manual
- Front seat: std (separated hr)
- Glove box: with damper

+17 további

Navigáció, audio és csatlakoztathatóság 13

- Audio: 7" dcu (EU) with DAB
- Antenna: shark + DAB
- Accessory connector (NO 1): 12V*1 (front:1)
- Audio jack: with USB
- Clock: digital (in meter)
- I/p center cluster: da:paint pb, deco: paint pb
- Instrument finish panel: with mool paint p
- Instrument panel: soft+resin deff g/n
- Mike & mike amp: with (ohc)
- Multi info display: TFT
- Speaker: 4SP
- Steering wheel switches: disp+audio+asl+ACC+LTA

+1 további

Motor, váltó és alváz 3

+3 további

Külső és kerekek 31

+31 további

Csomagok és felszereltségi szintek 5

+5 további

Egyéb felszerelések 3

+3 további

18 gyári és piaci kód szerepel az online jelentésben.

Mit érdemes ellenőrizni vásárlás előtt

- ✓ Vizsgáltassa meg egy független szervizben, ne csak az eladóénál.
- ✓ Kérje el a szervizkönyvet, és ellenőrizze, hogy az egyezik-e a fenti előzményekkel.
- ✓ Ellenőrizze, hogy a kilométeróra állása megegyezik-e a jelentésben szereplő legfrissebb futásteljesítménnyel.
- ✓ Tegyen egy próbaútra, és figyeljen a szokatlan zajokra vagy a figyelmeztető lámpákra.
- ✓ Hasonlítsa össze a kért árat a piacon található hasonló autók áraival.

Biztosítás és finanszírozás ehhez az autóhoz

Autóhitel: **bank360.hu**

A MrVIN jutalékot kaphat, ha ezeken az összehasonlításokon keresztül biztosítást köt vagy hitelt vesz fel, Önnek többletköltség nélkül.

A jelentésről

Ez a jelentés a MrVIN számára a jelentés elkészítésekor rendelkezésre álló hivatalos nyilvántartási, biztosítási és szervizadatok alapján készült. A lefedettség országonként és járművenként eltérő: az adat hiánya nem garantálja, hogy az esemény soha nem történt meg, és a káradat nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett. A javítási költségekre vonatkozó adatok az esemény helyszínén rögzített becslések, és eltérhetnek a helyi áraktól. Ez a jelentés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a vásárlás előtti fizikai ellenőrzést.

Összeállította: MrVIN a hivatalos nyilvántartási, biztosítási és szervizadatok alapján. mrvin.com



Egy másik autót nézel meg?

A járműadatok idővel változnak. Töltse le most a legfrissebb jelentést!

Másik VIN ellenőrzése

KÖSZÖNJÜK A MEGRENDELÉSÉT

15% kedvezmény a következő jelentéséből

Egy másik autót szeretne ellenőrizni? Ez a kód az Öné. Használja fel a fizetéskor a jelentés lejárati ideje előtt bármikor.

Érvényességi idő: 2026. nov. 23.

MRVIN15-D267AB