

2024-02-05			
84000 km	Olaj Ecstar 10w40 R7000 10w40	0	Korábban vásárolva
82909 km	Olajsűrítő gyári suzuki	0	Korábban vásárolva
	Olajleeresztő csavar alátét cseré	0	Korábban vásárolva
	Olajcsere munkadíj	9,200	
	Kuplung folyadék cseré.	4,000	
	Sebességfokozat jeladó 37730- 31J01 42287 FT -10%	38,060	alkatrész meg volt rendelve
	tömítés	4,860	alkatrész meg volt rendelve
	Sebesség fokozat kijelző hiba miatt jeladó cseré munkadíj	36,830	
	Hűtővíz cseré	4,875	
	Hátsó himbarendszer felújító készlet (Csapágy)	34,515	alkatrész meg volt rendelve
	Hátsó himbarendszer felújítás munkadíj		
	Hátsó lánckerék csapágy cseré munkadíj	33,415	
	Lánckerék csapágy:09262-32024 korábban vásárolva		Korábban vásárolva
	Hátsó féklámpa néha nem világít. Kapcsoló cseré.	7,550	
			Féklámpa kapcsoló megrendelve.
			173,305