SPX278 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/SPX278/166117140/09112026/A

Gyártmány	**BMW**
Kereskedelmi leírás	**740D XDRIVE**
Típusjel	**7L**
Forgalmi állapot	**Forgalomba helyezve**
Körözési információk	**A jármű nem áll körözés alatt!**

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	**2016.07.28.**
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	**2021.07.05.**
Eddigi tulajdonosok száma	**2**
Jelenlegi tulajdonosok száma	**1**
Nyilvántartott rendszám	**SPX278**
Műszaki érvényesség vége	**2028.02.27.**

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	**BMW**
Kereskedelmi leírás	**740D XDRIVE**
Típusjel	**7L**
Jármű kategória	**M1 - Személygépkocsi**
Gyártás éve	**2016**

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Hengerűrtartalom	**2 993 cm³**
Teljesítmény	**235 kW**
Üzemanyag	**Gázolaj**
Környezetvédelmi osztály	**15 - EURO VI**
Sebességváltó	**2 - Automata**

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	**10 FEKETE**
Együttes tömeg	**2 530 kg**
Saját tömeg	**1 935 kg**
Ülések száma vezetővel	**5**
Állóhelyek száma	**0**

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2026.04.07.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmánynak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:
https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,9c1dad1a-bae6-4e40-83bd-15fe2388301e

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.06.23.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmánynak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:
https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,34851c52-2b91-4d3f-9e07-264a1876dde9

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	**Forgalomba helyezve**
Kezdete	**2021.07.05.**

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2026.02.27.

Első rendszám típusa	**A**
Hátsó rendszám típusa	**A**
Műszaki érvényesség vége	**2028.02.27.**

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	**BMW**
Kereskedelmi leírás	**740d xDrive**
Típusjel	**7L**
EK típus-jóváhagyási szám	**e1*2007/46*0276*12**
Jármű kategória	**M1 - személygépkocsi**
Járműfajta	**Személygépkocsi**
Gyártás éve	**2016**

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	**B57D30B51509651**
Motorkód	**B57D30B**
Hengerűrtartalom	**2 993 cm³**
Teljesítmény	**235 kW**
Üzemmód	**Diesel**
Üzemanyag	**Gázolaj**
Környezetvédelmi osztály	**15**
Sebességváltó	**2 - Automata (8 fokozattal)**

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	**10 - Fekete**
Jármű jelleg	**Limuzin**
Együttes tömeg	**2 530 kg**
Saját tömeg	**1 935 kg**
Szállítható személyek száma	**5**
Ülések száma vezetővel	**5**
Összkerékhajtás	**Igen**
Tengelyek száma	**2**
Hajtott tengelyek száma	**1**

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: kereskedelmi leírás helyesen: 740d xDrive. 048 Egyéb záradék: Járműtípus-variáns helyesen: 7C61-6A250000

Alvizsgák eredményei

Összkerékhajtás vizsgálata: Sikeres

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 258582 (2026.02.27. 11:38).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:
https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,49e7c012-dd1c-4c3c-837c-2a87d71f615e

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.06.19.

Első rendszám típusa	**A**
Hátsó rendszám típusa	**A**
Műszaki érvényesség vége	**2025.07.05.**

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	**BMW**
Kereskedelmi leírás	**740d xDrive**
Típusjel	**7L**
EK típus-jóváhagyási szám	**e1*2007/46*0276*12**
Jármű kategória	**M1 - személygépkocsi**
Járműfajta	**Személygépkocsi**
Gyártás éve	**2016**

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	**B57D30B51509651**
Motorkód	**B57D30B**
Hengerűrtartalom	**2 993 cm³**
Teljesítmény	**235 kW**
Üzemmód	**Diesel**
Üzemanyag	**Gázolaj**
Környezetvédelmi osztály	**15**
Sebességváltó	**2 - Automata (8 fokozattal)**

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	**10 - Fekete**
Jármű jelleg	**Limuzin**
Együttes tömeg	**2 530 kg**
Saját tömeg	**1 935 kg**
Szállítható személyek száma	**5**
Ülések száma vezetővel	**5**
Összkerékhajtás	**Igen**
Tengelyek száma	**2**
Hajtott tengelyek száma	**1**

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Alvizsgák eredményei

Összkerékhajtás vizsgálata: Sikeres

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 220873 (2023.06.19. 09:48).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:
https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b87e0ef4-af41-4aee-8983-c26763f25ec3

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.07.05.

Első rendszám típusa	**A**
Hátsó rendszám típusa	**A**
Műszaki érvényesség vége	**2023.07.05.**

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	**BMW**
Kereskedelmi leírás	**740d xDrive**
Típusjel	**7L**
EK típus-jóváhagyási szám	**e1*2007/46*0276*12**
Jármű kategória	**M1 - személygépkocsi**
Járműfajta	**Személygépkocsi**
Gyártás éve	**2016**

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	**B57D30B51509651**
Motorkód	**B57D30B**
Hengerűrtartalom	**2 993 cm³**
Teljesítmény	**235 kW**
Üzemmód	**Diesel**
Üzemanyag	**Gázolaj**
Környezetvédelmi osztály	**15**
Sebességváltó	**2 - Automata (8 fokozattal)**

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	**10 - Fekete**
Jármű jelleg	**Limuzin**
Együttes tömeg	**2 530 kg**
Saját tömeg	**1 935 kg**
Szállítható személyek száma	**5**
Ülések száma vezetővel	**5**
Összkerékhajtás	**Igen**
Tengelyek száma	**2**
Hajtott tengelyek száma	**1**

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

190 Vámtarifaszám: 8703 048 Egyéb záradék: Külföldi tulajdonszerzés igazolása hiányos.

Alvizsgák eredményei

Összkerékhajtás vizsgálata: Sikeres

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókategória: 6. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 158083 (2021.07.05. 10:08).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:
https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,1a30fa52-0acc-434e-bc9f-d5a813ee3211

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.06.22.

Első rendszám típusa	**A**
Hátsó rendszám típusa	**A**
Műszaki érvényesség vége	**-**

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	**BMW**
Kereskedelmi leírás	**740d xDrive**
Típusjel	**7L**
EK típus-jóváhagyási szám	**e1*2007/46*0276*12**
Jármű kategória	**M1 - személygépkocsi**
Járműfajta	**Személygépkocsi**
Gyártás éve	**2016**

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	**B57D30B51509651**
Motorkód	**B57D30B**
Hengerűrtartalom	**2 993 cm³**
Teljesítmény	**235 kW**
Üzemmód	**Diesel**
Üzemanyag	**Gázolaj**
Környezetvédelmi osztály	**15**
Sebességváltó	**2 - Automata (8 fokozattal)**

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	**10 - Fekete**
Jármű jelleg	**Limuzin**
Együttes tömeg	**2 530 kg**
Saját tömeg	**1 935 kg**
Szállítható személyek száma	**5**
Ülések száma vezetővel	**5**
Összkerékhajtás	**Igen**
Tengelyek száma	**2**
Hajtott tengelyek száma	**1**

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség
Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség - Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint két harmada működőképes
Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Vezetőtér kilátás/üvegezés/ napellenző fólia
Hiba leírása

Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Vezetőtér kilátás/üvegezés/ napellenző fólia - Nem jóváhagyott, nem minősített, nem megfelelő, eredetitől eltérő kivitel. / Sérült deformált. / Repedt. / Szélvédőtörlő mosó, páramentesítő nem megfelelő, hiányzik. / Szélvédőtörlő, mosó kopott, nem működik, hibásan működik
Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / A motor működési jellemzői
Hiba leírása

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / A motor működési jellemzői - A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon engedély nélkül átalakított vezérlőegység
Hiba minősítése

ALKALMATLAN

4. HIBA

Vizsgált részegység

Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Vezetőtér kilátás/üvegezés/ napellenző fólia
Hiba leírása

Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Vezetőtér kilátás/üvegezés/ napellenző fólia - Nem jóváhagyott, nem minősített, nem megfelelő, eredetitől eltérő kivitel. / Sérült deformált. / Repedt. / Szélvédőtörlő mosó, páramentesítő nem megfelelő, hiányzik. / Szélvédőtörlő, mosó kopott, nem működik, hibásan működik
Hiba minősítése

ALKALMATLAN

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

190 Vámtarifaszám: 8703 048 Egyéb záradék: Külföldi tulajdonszerzés igazolása hiányos.

Alvizsgák eredményei

Összkerékhajtás vizsgálata: Sikeres

Hivatalos feljegyzések


VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókategória: 6. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 157037 (2021.06.22. 11:02).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:
https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b77863ad-c88e-478b-a941-cccb88f1b07a

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2021.06.22.	**157 037**
2021.07.05.	**158 083**
2023.06.19.	**220 873**
2026.02.27.	**258 582**

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2026.11.09. 17:23:13