



Mercedes-Benz S-Class

Létrehozás időpontja 2026. 09. 10.

VIN: WDD2210221A310518

Karosszéria típusa: Szedán

Üzemanyag: Dízel

Évjárat: 2009

Váltótípus: Automata

Hengerűrtartalom: 3 l

Motorteljesítmény: 173 kW (232 hp / 235 PS)

Teljes jelentés beszkenelése



Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 270 848 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

✔ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.



+44


Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Fényképek

68 fotót találtunk erről a járműről. A megtekintéshez szkenneld be a jelentés QR-kódját.

2024. 10.



2024. 11.



Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:

Magyarország Szlovénia Olaszország Szlovákia Románia Csehország Kanada


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 270 848 km
- 9 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2009. 11.	12 km
2010. 08.	24 059 km
2011. 08.	49 582 km
2012. 08.	71 354 km
2013. 05.	84 664 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2014. 05.	105 180 km
2016. 08.	123 219 km
2016. 09.	153 217 km
2024. 10.	270 848 km

Vezetési szokások

2009. 11. - 2010. 08. ■ Intenzív használat 2672 km/hó

2010. 08. - 2024. 10. ■ Normál használat 1431 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Ajánlott szervizütemezés

A rendelkezésre álló adatok alapján ellenőriztük az ajánlott szervizintervallumokat.



Összefoglaló

- Kilométeróra-állás a legutóbbi ütemezett karbantartáskor: 20 848 km – ellenőrizd, milyen szervizelésre volt szükség
- A rögzített futásteljesítmény alapján a következő ajánlott szerviz 9152 km-nél esedékes.

Következő ajánlott szerviz 280 000 km-nél

Amit szervizelni kell:



Következő szerviz várhatóan: kb. 12 p

Utastérszűrő (ha van) (Csere)



Következő szerviz várhatóan: kb. 6 p

Vonóhorog (Ellenőrzés/szakvéleményezés)

Vonóhorog (Kenés)

Korábbi ajánlott szerviz 250 000 km-nél

Amit szervizelni kellett volna:



Következő szerviz várhatóan: kb. 36 p

Motor-hűtőfolyadék (Csere)

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Nem található probléma

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés




Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejthetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az időszáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.



2024

Eladási árak

2024. 10. 5 159 440 Ft

Műszaki adatok

A jármű alapvető műszaki és mechanikai felépítése.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai megfelelnek-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó	Típus	Üzemanyagtípus
Mercedes-Benz	S-Class	Dízel
Modellgeneráció	Gyártás éve	Gyártói megnevezés
221	2009	s 350 cdi



Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa	Hajtástípus	Hengerűrtartalom
Automata	Összkerékmeghajtás	3 l
Motorteljesítmény	Hengerek száma	Sebességfokozatok száma
173 kW (232 hp / 235 PS)	6	7
Kibocsátási szabvány	Motorkód	Hajtáslánc típusa
euro 4	M642	Belső égésű



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa	Kormánykerék elhelyezése	Szín
Szedán	Balkormányos	Kék
Ülések száma	Ajtók száma	Kerékméret
5	4	17 hüvelyk

Felszereltség

A járműbe beépített felszereltségi elemek, extrák és technológiák.
Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű felszereltsége megfelel-e annak, amit az eladó mond.

Jellemzők

Ahogy a gyártótól érkezett

202B

OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN

Használati utasítás és szervizkönyv németül

210A

LEATHER

Bőr ülések

214A

LEATHER - BROWN

Barna bőrülések

218

REAR-VIEW CAMERA

Tolatókamera a tolatás segítésére

228

AUXILIARY HEATER

Kiegészítő fűtőberendezés

229L

GERMANY

Németország számára gyártott jármű

230

PARKING GUIDANCE

Parkolási útmutató rendszer

236

ADAPTIVE REAR INTERIOR LIGHT

Adaptív hátsó belső világítás

249 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING

✦ Automatikusan sötétedő belső és külső tükrök

260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH

✦ Légzsák címke német és angol nyelven

294 KNEE AIRBAG

✦ Térdlégzsák a további biztonság érdekében

302B HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN

✦ A fejegység nyelve németre van állítva

35 LIGHT PACKAGE (FFO)

✦ Ez a csomag továbbfejlesztett világítási funkciókat tartalmaz.

360B BATTERY LABEL - GERMAN

✦ Német akkumulátor címke a járműhöz

414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION

✦ Elektromos üveg napfénytető dönthető/csúsztható funkcióval

432 DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT

✦ Bal és jobb első ülések fejlett dinamikával

43P CONTROL CODE MARKETING

✦ Marketingellenőrzési kód

474 Diesel particulate filter

✦ Dízel részecskeszűrővel együtt

48 FRONT SEAT PACKAGE

✦ További funkciókat és fejlesztéseket tartalmaz az első ülésekhez

518 Universal communications interface (UCI)

✦ Univerzális kommunikációs interfész

538 ATTENTION ASSIST (DROWSINESS DETECTION)

✦ Figyelem asszisztens funkció a vezető álmoságának észlelésére

260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION

✦ A csomagterfedélen lévő rendeltetési hely címke eltávolítva

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)

✦ Memory csomag, beleértve a vezetőülést, a kormányoszlopot és a tükröket is

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦ A Németországi Szövetségi Köztársaságban gyártották

310 DUAL CUP HOLDER

✦ Kettős pohártartó funkció

359U TANZANITE BLUE METALLIC FINISH

✦ Külső szín a Tanzanite Blue metálfényű kivitelben

386 UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE

✦ Telefonos csomag univerzális használatra

427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED

✦ 7 fokozatú automata sebességváltó

436 COMFORT HEADREST DRIVER AND FRONTPASSENGER

✦ Komfort fejtámla a vezető és az első utas számára

44 PARKING PACKAGE

✦ Tartalmazza a parkolási segéd funkciókat

477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER

✦ Gumiabroncsnyomás-vesztésre figyelmeztető rendszer

513 TRAFFIC SIGN RECOGNITION

✦ A közlekedési táblák felismerésének képessége

527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION

✦ COMAND DVD APS navigációs rendszerrel

550 TRAILER COUPLING

✦ Pótkocsikapcsoló funkció

581 Automatic climate control

✦✦ Automatikus klímaberendezés

600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT

✦✦ Fejlámpa tisztító berendezés

622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦✦ Fényszóró intelligens fényrendszerrel (ILS) a jobb oldali közlekedéshez

682 FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Tartalmazza a tűzoltó készüléket

70 INFOTAINMENT PACKAGE

✦✦ Fejlett infotainment-rendszerrel, valamint szórakoztató és csatlakozási funkciókkal rendelkezik

800 AEJ 09/1

✦✦ Modellév 2009 1. változat

873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS

✦✦ Fűtött ülések a bal és jobb első ülésekhez

883 POWER CLOSING SYSTEM

✦✦ Elektromos zárórendszer funkció

985 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II

✦✦ Megfelelőségi tanúsítvány - Euro 4 technológia a forgalmi engedéllyel együtt II. rész

A21 SHIFT BY WIRE

✦✦ Shift by wire technológia

A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120

✦✦ 4-karú 120-as kialakítású közös karima

A52 R- VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3

✦✦ A jármű VGS 3 szelepház-egységgel rendelkezik, amely javítja a sebességváltó vezérlését.

F221 SERIES 221

✦✦ A 221-es sorozat részei

582 AIR CONDITIONER IN THE REAR

✦✦ Kifejezetten a jármű hátsó részének hűtésére tervezett légkondicionáló rendszer

608 AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)

✦✦ Automatikus távolsági fényszóró kapcsoló (IHC) a kényelmes vezetés érdekében

62N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ

✦✦ Sindelfingen/Graz gyári kódja

690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)

✦✦ Vészhelyzeti pótkerék biztosított

77N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ

✦✦ Sindelfingen/Graz gyári kódja

872 REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT

✦✦ Fűtött hátsó üléspad a bal és a jobb oldalon

875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM

✦✦ Fűtött képernyőmosó rendszer a tisztításhoz

910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)

✦✦ Dinamó megnövelt teljesítményű (a friss levegő ventilátor működtetéséhez)

99N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ

✦✦ A gyártási hely gyári kódja

A22 NEW CONVERTER GENERATION

✦✦ Új generációs konverter telepítve

A49 CONVERTER WITH 3 FRICTION DISKS

✦✦ Ez a funkció egy három súrlódótárcsával ellátott átalakítót foglal magában a jobb erőátviteli teljesítmény érdekében.

B12 WHEEL REPLACEMENT TOOL

✦✦ Kerékcseré szerszám mellékelve

FW LIMOUSINE

✦✦ Limuzinná történő kijelölés

G902TRANSMISSION CODE VERSION 02 ⚡️Átviteli kódváltozat 02	GAAUTOMATIC TRANSMISSION ⚡️Automata sebességváltóval felszerelve
H15TRIM ELEMENT - OPEN-PORE BLACK LIME WOOD (2B49) ⚡️Nytított pórusú fekete hársfa díszítőelem	HA REAR AXLE ⚡️Hátsó tengely konfiguráció
J1ANAT2 WITH OPTIMIZED DSM ⚡️Optimalizált DSM NAT2 technológiával	K11ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING ⚡️Adaptív féklámpa villogás a nagyobb biztonság érdekében
K13Control code for service interval 25000 km ⚡️Szervizintervallum-ellenőrzési kód 25000 KM	L LEFT-HAND STEERING ⚡️Bal oldali kormányzás irányultsága
M30DISPLACEMENT 3.0 LITER ⚡️A motor hengerűrtartalma 3,0 liter.	M642V6 diesel engine OM642 ⚡️V6-os OM642 dízelmotorral felszerelve
R01SUMMER TIRES ⚡️Nyári gumiabroncsok meleg időjárási körülményekhez	R44LIGHT ALLOY WHEEL 7-SPOKE DESIGN 17" ALL-ROUND ⚡️17 colos könnyűfém keréktárcsák 7 küllős kialakítással körbe-körbe
U01REAR BELT STATUS INDICATION ⚡️A hátsó biztonsági öv állapotát jelző rendszer	U12FLOOR MATS - VELOUR ⚡️Velúr padlószőnyegek mellékelve
U60PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD ⚡️Aktív motorháztető a gyalogosok védelmére	U72DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN ⚡️DVD-lejátszó 2 regionális kóddal, kompatibilis Európában és Japánban
V23SPEED- + LOADINDEX 99W ⚡️Sebesség és terhelési index 99W	VLFRONT AXLE HALF, LEFT ⚡️Bal első tengely fele
VRFRONT AXLE HALF, RIGHT ⚡️Jobb első tengely fele	P35LIGHT PACKAGE (FFO) ⚡️Világítási csomag (FFO)
P44PARKING PACKAGE ⚡️Parkolási asszisztencia csomag	P48FRONT SEAT PACKAGE ⚡️A jármű első üléseihez fejlesztéseket tartalmazó csomag
P70INFOTAINMENT PACKAGE ⚡️Az autó infotainment rendszerét bővítő csomag	

Idővonal

2 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2009. 11.  Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

2024. 10.  Szlovákia

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- ☐ **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**
A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervízbe
 - ☐ Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
 - ☐ Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

- ☐ **Kérd el a szervizpapírokat**
A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
 - ☐ Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
 - ☐ Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

- ☐ **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**
Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
 - ☐ Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
 - ☐ Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

- ☐ **Vidd el a járművel egy próbakörre**
A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
 - ☐ Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
 - ☐ Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

- ☐ **Hasonlítsd össze más autókkal**
Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
 - ☐ Nézd meg, mennyiért kínálják őket
 - ☐ Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
 - ☐ Használd ezeket az információkat az áralkuhoz