

Mazda 5

JMZCWA9G600110704

📅 2010 📄 Benzin 👤 Kézi 🔄 Többfunkciós jármű 🚗 Kék

Létrehozás időpontja 2026. 09. 25.

Teljes jelentés beszkenelése



Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 143 353 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

✔ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban:**

 Magyarország  Szlovénia  Szlovákia  Olaszország  Románia  Csehország  Kanada


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 143 353 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 200 151 km
- 8 feljegyzett futásteljesítmény található



Vezetési szokások

Nézd meg, mennyire használták intenzíven az autót az évek során. A kímélő vezetés általában kevesebb kopást jelent, míg az intenzív vezetés a fontosabb alkatrészek gyorsabb elhasználódásához vezethet.

Korlátozott használat < 600 km/hó a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál kevesebbet futott. A ritkább használat viszont azzal járhat, hogy egyes alkatrészek idő előtt elöregednek.

Normál használat 600 - 2800 km/hó a vizsgált időszak 100%-a

Átlagos vezetés. Ez rendszerint egyenletes használatot és kiegyensúlyozott kopást jelent.

Intenzív használat > 2800 km/hó a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál jóval többet futott. Ilyenkor az alkatrészek nagyobb terhelést kapnak, és hamarabb cserére szorulhatnak.

Nem használták a vizsgált időszak 0%-a

Hosszabb használaton kívüli időszak. Az autóknál, amelyeket sokáig nem használnak, alaposabb ellenőrzésre lehet szükség (akkumulátor, fékrendszer, gumiabroncsok).

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2010. 12.	19 km
2012. 02.	15 898 km
2013. 01.	40 503 km
2013. 11.	59 378 km
2014. 10.	80 169 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2015. 07.	100 880 km
2016. 07.	119 875 km
2017. 04.	143 353 km

Vezetési szokások

2010. 12. - 2017. 04. **Normál használat** 1863 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.

- ✓

Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

- ✓

Nem található probléma

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés

Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejtethetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.



Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az időszáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.



Legmagasabb ár 2 474 589 Ft

Átlagár

1 540 985 Ft

Legalacsonyabb ár

682 486 Ft

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: Mazda


Típus: 5

Üzemanyagtípus: Benzin

Sebességváltó típusa: Kézi

Évjárat: 2010

Piac: Kelet-Európa



2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Piaci ár Piaci ár-tartomány

Évjárat	Piaci ár	Legalacsonyabb piaci érték	Legmagasabb piaci érték
2020	1 964 340 Ft	1 397 150 Ft	2 546 734 Ft
2021	2 013 767 Ft	1 509 416 Ft	2 653 850 Ft
2022	2 226 216 Ft	1 521 432 Ft	2 953 151 Ft
2023	2 244 872 Ft	1 458 766 Ft	2 979 266 Ft
2024	1 913 617 Ft	1 295 395 Ft	2 458 342 Ft
2025	1 815 288 Ft	992 588 Ft	2 637 165 Ft
2026	1 540 985 Ft	682 486 Ft	2 474 589 Ft
2027	1 098 450 Ft	486 613 Ft	1 764 111 Ft
2028	867 043 Ft	384 091 Ft	1 392 468 Ft
2029	730 103 Ft	323 310 Ft	1 172 412 Ft
2030	508 949 Ft	225 548 Ft	817 247 Ft
2031	469 770 Ft	207 973 Ft	754 269 Ft

Évjárat	Piaci ár	↗ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
● 2032	380 430 Ft	168 429 Ft	610 738 Ft
● 2033	308 298 Ft	136 574 Ft	495 035 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés



Ártrend-előrejelzés

Ez a jármű várhatóan -79%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.



Árcsökkenés és vásárlási időablak

A legnagyobb piaci árzuhanás várhatóan 2030 körül következik be, amikor a jármű eléri a(z) 20 éves kort. Az ekkor történő vásárlás jobb ár-érték arányt kínálhat.



Optimális eladási időzítés

Az eladás a legnagyobb áresés előtt – amely várhatóan 2029 körül, illetve 19 éves korban következik be – segíthet magasabb eladási árat elérni.



Eladási idő

Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 30 napon belül kelnek el

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok

A jármű alapvető műszaki és mechanikai felépítése.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai megfelelnek-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó	Típus	Üzemanyagtípus
Mazda	5	Benzin
Modellgeneráció	Gyártás éve	Gyártói megnevezés
CW	2010	5



Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa	Hajtástípus	Hengerűrtartalom
Kézi	Elsőkerék-meghajtás	2 l
Motorteljesítmény	Hengerek száma	Sebességfokozatok száma
112 kW (150 hp / 152 PS)	4	6
Kibocsátási szabvány	Motor leírása	Hajtáslánc típusa
Euro 5	2.0L MZR (150 HP)	Belső égésű



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa	Szín	Ajtók száma
Többfunkciós jármű	Kék	5
Hossz	Szélesség	Magasság
4585 mm	1750 mm	1615 mm
Tengelytáv		
2750 mm		

Felszereltség

A járműbe beépített felszereltségi elemek, extrák és technológiák.
Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű felszereltsége megfelel-e annak, amit az eladó mond.

Jellemzők

Ahogy a gyártótól érkezett

B3112 WAGON	B3305 5-DOOR
✦ Vagon	✦ Ez az autó ötajtós, így könnyen be lehet szállni a járműbe.
B3S00 W/O SUNROOF	B4101 GASOLINE
✦ Ennek a járműnek nincs napfénytetője.	✦ Benzinmotor
B4220 2000	B4D01 W/I-STOP
✦ Év: 2000	✦ Ez a jármű rendelkezik az úgynevezett i-Stop funkcióval, amely az autó állásakor a motor automatikus leállításával segít megtakarítani az üzemanyagot.
B5101 MANUAL TRANSMISSION	B5206 6-SPEED
✦ Kézi váltó	✦ 6 sebességes sebességváltó

B66S0

W/O SIDE SPOILER

B6W02

2WD

✦ Ez a jármű nem rendelkezik oldalsó spoilerrel.

✦ Kétkerék-meghajtás

B82EE

ECE

✦ Ez a jármű az ECE (Európai Gazdasági Bizottság) előírásainak megfelelően van felszerelve.

Idővonal

1 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

●

2010. 12.

🌐 Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

CARVERTICAL

VIN: JMZCWA9G600110704 | Létrehozás időpontja 2026. 09. 25. | Lejárat dátuma 2026. 10. 25.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb pontjait tartalmazza. Ha részletes és naprakész adatokra van szükséged, mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical jelentésre hivatkozz. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, kérjük, vedd figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították vagy változtatták meg.

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- ☐ **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**
A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
 - ☐ Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
 - ☐ Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról
- ☐ **Kérd el a szervizpapírokat**
A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
 - ☐ Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
 - ☐ Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás
- ☐ **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**
Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
 - ☐ Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
 - ☐ Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre
- ☐ **Vidd el a járművel egy próbakörre**
A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
 - ☐ Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
 - ☐ Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó
- ☐ **Hasonlítsd össze más autókkal**
Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
 - ☐ Nézd meg, mennyiért kínálják őket
 - ☐ Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
 - ☐ Használd ezeket az információkat az áralkuhoz