



Jeep Renegade

Létrehozás időpontja **2026. 06. 02.**

VIN: **1C4BU0000KPJ70403**

Karosszéria típusa: **SUV (városi terepjáró)**

Üzemanyag: **Benzin**

Évjárat: **2018**

Váltótípus: **Automata**

Lökettérfogat: **1,3 l**

Motor teljesítménye: **110 kW (148 hp / 150 PS)**

Teljes jelentés beszkenelése



Sérülés

⚠ Figyelem

2 sérülést találtunk a járművön.

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 59 434 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Lopás

✔ Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Kitettség természeti katasztrófáknak

✔ Nem találtunk problémát

Nincs kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**


Fényképek

17 fotót találtunk erről a járműről. A megtekintéshez szkenneld be a jelentés QR-kódját.

2019. 10.




2020. 04.





2022. 01.



2025. 01.



Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

✓ Nincs találat



Szállítás

✓ Nincs találat



Bérlés

✓ Nincs találat



Rendőrség

✓ Nincs találat



Bemutató jármű

✓ Nincs találat



Autósiskolai jármű

✓ Nincs találat


Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.

✓ Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

i Összefoglaló

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:  +1

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

✓ Nincs találat



Korábban ellopták?

✓ Nincs találat

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

A lopott járművek rendőrségi adatbázisának **ellenőrzése megtörtént itt:**


 Magyarország  Olaszország  Szlovénia  Románia  Csehország  Szlovákia  Kanada

Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.

i Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 59 434 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 109 927 km
- 9 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2018. 12.	11 km
2019. 06.	9291 km
2019. 10.	15 970 km
2020. 04.	16 991 km
2020. 10.	20 463 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2022. 08.	27 301 km
2024. 01.	44 543 km
2025. 01.	51 886 km
2025. 12.	59 434 km

[Várható aktuális futásteljesítmény](#)

A legutóbbi vezetési szokások alapján a jelenlegi futásteljesítmény **körülbelül 63 294 km lehet**. A tényleges érték ettől eltérhet – a pontos adat megismeréséhez ellenőrizd az autó kilométer-számlálóját.

Vezetési szokások

2018. 12. - 2019. 10.	■ Intenzív használat	1585 km/hó
2019. 10. - 2020. 04.	■ Korlátozott használat	167 km/hó
2020. 04. - 2020. 10.	■ Normál használat	569 km/hó
2020. 10. - 2022. 08.	■ Korlátozott használat	307 km/hó
2022. 08. - 2025. 12.	■ Normál használat	791 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Megfelelt

Bejegyzés rögzítve ekkor: 2025. 01.



Magyarország

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán



Bontásra ítélték?

✓ Nincs találat

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Figyelem

2 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Kárfeljegyzések



Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Bal első / Lökharító

Első rész / Lökharító

Bal / Első ajtó

Korábbi javítás becsült költsége


200 001 Ft – 600 000 Ft

Javítási költség értékelése

Nagyon alacsony A jármű akkori értékének 4%-a

Kár csoportok

Külső karosszériaelemek



Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Tető / Szerkezet

Korábbi javítás becsült költsége

0 Ft – 200 000 Ft

Javítási költség értékelése

Nagyon alacsony A jármű akkori értékének 2%-a

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárbejegyzés közlekedési balesethez kapcsolódik, de nem kizárólagosan. Előfordulhat, hogy egyes bejegyzések más okból kerülnek a jelentésbe, például kárfelmérés, aukció, járműszemle, javítás vagy más hasonló esemény, intézkedés vagy körülmény miatt. Ezek a bejegyzések jelezhetik például, hogy a járművet egy hivatalos szervizben megvizsgálták és felmérték, vagy javításokat, garanciális szervizt, diagnosztikát, műszaki vizsgát vagy más hasonló szolgáltatást végeztek rajta. A vizsgálatok és felmérések történhetnek közlekedési balesetből eredő károk miatt, de más okból is, például jogszabályi előírások vagy eljárások miatt, a gyártó által közzétett információk alapján, garanciális vagy nem garanciális javítás keretében, hibás javítások korrigálása miatt vagy nem közlekedési balesetből eredő károk kapcsán (például lopás, műszaki sérülés stb.). Fontos megjegyezni,

hogy az ilyen bejegyzések nem feltétlenül utalnak közlekedési baleset következményeire – kapcsolódhatnak a jármű használatához, karbantartásához vagy üzemeltetéséhez is, a gyártó vagy más szereplők által meghatározott követelmények és körülmények szerint.

Károkkal kapcsolatos szómagyarázat

Korábbi javítás becsült költsége

Ha a járműhöz kapcsolódóan rögzítettek sérülést, a korábbi javítás költségét annak az országnak a pénznemében becsülik meg, ahol a kárfelmérés történt. Ez az összeg eltérhet a helyben fizetendő összegtől. Ennek okai a következők:

A javítási árak országonként változnak a munkadíjak és az alkatrészek költségei miatt.

A becslés hivatalos szervizek árai alapján készül, amelyek jellemzően drágábbak, mint a független műhelyek.

Javítási költség értékelése

Így könnyebben felmérheted a korábbi sérülések súlyosságát, mert összehasonlíthatja a javítási költségeket a jármű értékével. Ha a javítási költségek megközelítik vagy meg is haladják a jármű értékének jelentős részét, az esetleges gazdasági totálkárta utalhat.

Nagyon alacsony

A jármű akkori értékének <10%-a

Alacsony

A jármű akkori értékének 10-24%-a

Mérsékelt

A jármű akkori értékének 25-49%-a

Magas

A jármű akkori értékének 50-74%-a

Nagyon magas

>75%-a a jármű akkori értékének

Kitettség természeti katasztrófáknak

Ellenőriztük, hogy a jármű a káreset idején természeti katasztrófa sújtotta területen tartózkodott-e.



Nem található probléma

A jármű tartózkodási helye nem esett egybe természeti katasztrófa sújtotta területtel.

Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az időszáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.



Összefoglaló

- Utolsó ismert eladási ár: 6 827 597 Ft
- Az ilyen járművek átlagos piaci ára: 5 316 996 Ft
- Légy körültekintő, ha a járművet korábban a jelenlegi árnál jóval alacsonyabb összegért kínálták eladásra – ez rejtett problémákra utalhat!



Legmagasabb ár 6 320 312 Ft

Átlagár 5 316 996 Ft

Legalacsonyabb ár 4 217 393 Ft

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: **Jeep**


Típus: **Renegade**

Üzemanyagtípus: **Benzin**

Sebességváltó típusa: **Automata**

Évjárat: **2018**

Piac: **Kelet-Európa**



Évjárat	Piaci ár	Legalacsonyabb piaci érték	Legmagasabb piaci érték
2021	6 383 358 Ft	5 821 876 Ft	6 858 963 Ft
2022	6 900 899 Ft	6 106 772 Ft	7 159 332 Ft
2023	6 801 160 Ft	5 818 227 Ft	7 533 951 Ft
2024	6 195 618 Ft	4 807 202 Ft	7 241 810 Ft
2025	6 346 308 Ft	4 927 150 Ft	7 543 336 Ft
2025. 12. – eladási ár:	6 827 597 Ft		
2026	5 316 996 Ft	4 217 393 Ft	6 320 312 Ft
2027	4 585 080 Ft	3 636 700 Ft	5 450 438 Ft
2028	4 179 899 Ft	3 315 606 Ft	4 968 619 Ft
2029	4 151 160 Ft	3 292 544 Ft	4 934 558 Ft
2030	3 736 044 Ft	2 963 290 Ft	4 441 032 Ft
2031	3 362 440 Ft	2 667 032 Ft	3 996 822 Ft
2032	3 026 089 Ft	2 400 222 Ft	3 596 962 Ft

Évjárat

Piaci ár

↘ Legalacsonyabb piaci érték

↗ Legmagasabb piaci érték

● 2033

2 723 445 Ft

2 160 377 Ft

3 237 195 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés



Ártrend-előrejelzés

Ez a jármű várhatóan -44%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint. Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

i **Összefoglaló**
Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Azonosító és műszaki adatok



Gyártó
Jeep



Típus
Renegade



Leírás
**2019/ Renegade Limited
4X2**



Karosszéria típusa
SUV (városi terepjáró)



Gyártás éve
2018



Típus éve
2018



Lökettérfogat
1,3 l



Motor teljesítménye
110 kW (148 hp / 150 PS)



Üzemanyagtípus
Benzin



Sebességváltó típusa
Automata



Hajtástípus
Elsőkerék-meghajtás



Szín
Szürke

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

106S ZONE 06-EXPORT

✦ 06. zóna - Export

1AHS EMEA REGION ROW

✦ Régió: Afrika: Európa, Közel-Kelet és Afrika

594S VEHICLE ORDER TRACKING

✦ Egy adott megrendelést követő rendszerben szereplő jármű

5CSS BV-VEHICLE FAMILY

✦ Járműcsalád: BV

5PUS 2019 VEHICLE SPECIFICATIONS

✦ 2019-es jármű specifikációk

6EXS EXPORT SPECIFICATIONS LABEL

✦ Címke az exportspecifikációkhoz

BCSS BATTERY RUN DOWN PROTECTION

✦ Akkumulátor lemerülés elleni védelem

BNBS ELECTRONIC STABILITY CONTROL

✦ Elektronikus menetstabilizáló funkcióval rendelkezik

BNPS ALL SPEED TRACTION CONTROL

✦ A kipörgésgátló rendszer minden sebességnél működik.

BNTS TRAILER SWAY DAMPING

✦ Jellemzők: pótkocsi lengéscsillapító mechanizmus

CBGS VINYL DOOR TRIM PANEL

✦ Belső: Vinyl ajtókárpit

CGDS FRONT HEIGHT ADJUST SHOULDER BELTS

✦ Az első vállövek magassága állítható

CGWS DRIVER FRONT PASSENGER AIR BAGS

✦ Légzsákok: Vezető és utasoldali légzsákok: vezető és első utas

CJ1S SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS

✦ Kiegészítő oldallégzsákok az első utasok számára

CKTS CARGO TIE DOWN LOOPS

✦ Rakományrögzítő hurokkal felszerelve

CSDS TONNEAU COVER

✦ Raktér: Tonneau Cover

CSRS PASSENGER ASSIST HANDLES

✦ Utas segédfogantyúk a kényelem érdekében

GAMS SOLAR CONTROL GLASS

✦ Az üveg napelemes tulajdonságokkal rendelkezik

5ZUS FRONT WHEEL DRIVE (FWD)

✦ Meghajtás típusa: Kerékajátás: Első kerék meghajtás

APAS MONOTONE PAINT

✦ Végig egyszínűre festve

BGGS ADVANCED BRAKE ASSIST

✦ Biztonsági funkció: Fékasszisztens: Fejlett fékasszisztens

BNGS HILL START ASSIST

✦ Tartalmazza a hegyemeneti indítássegítő technológiát

BNSS ELECTRONIC ROLL MITIGATION

✦ Elektronikus guruláscsökkentő rendszerrel felszerelt jármű.

BRFS ANTI-LOCK 4-WHEEL-DISC BRAKES

✦ Fékrendszer: tárcsafékrendszer: Antiblokkoló 4 keréktárcsás

CG6S CENTER REAR 3-POINT SEAT BELT

✦ Hátsó középső 3 pontos biztonsági öv

CGUS CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY

✦ LATCH-képes gyermekülésekkel való használatra előkészítve

CGZS PASSENGER AIR BAG ON OFF SWITCH

✦ Légzsákvezérlés: Be-/kikapcsoló utasoldali légzsák

CJ2S SUPP. SIDE CURTAIN FRT RR AIR BAGS

✦ Első és hátsó oldalsó függőnylégzsákok a kiegészítő védelem érdekében.

CM6S FLR CONSOLE W FORE AFT SLIDE ARMREST

✦ Konzol csúszó karfával a kényelem érdekében.

CSHS THREE REAR SEAT HEAD RESTRAINTS

✦ Biztonság: Három hátsó ülés fejtámlája

CSWS DRIVER ASSIST HANDLE

✦ Vezetőtámogató fogantyú

GFAS REAR WINDOW DEFROSTER

✦ Hátsó ablak jégtelenítő a kényelem érdekében

GNCS SUN VISORS W ILLUM VANITY MIRRORS

✦✦ Megvilágított hiúságtükrökkel felszerelt napellenzők

JALS DESCRIPTION NOT AVAILABLE

✦✦ Leírás: Nem áll rendelkezésre

JFHS TACHOMETER

✦✦ Műszerek: Tachométer

JHBS REAR WINDOW WIPER WASHER

✦✦ Hátsó ablaktörlő és mosóegység

JKAS GLOVE BOX

✦✦ Kesztyűtartó doboz a tároláshoz és szervezéshez

JPHS SPEED SENSITIVE POWER LOCKS

✦✦ A motoros zárok érzékenyek a jármű sebességére

LAXS FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT

✦✦ Riasztórendszer az első utas biztonsági övéhez

LBCS GLOVE BOX LAMP

✦✦ Lámpával felszerelt kesztyűtartó

LDBS CARGO COMPARTMENT LAMP

✦✦ Raktérlámpa a csomagter megvilágításához

LHDS HEADLAMP OFF TIME DELAY

✦✦ Fényszóró kikapcsolási időkésettetés

MAGS BLACK GRILLE W BRIGHT SURROUND

✦✦ Külső: Fekete hűtőrács fényes körítéssel

MMFS DAY LIGHT OPENING MOLDINGS

✦✦ A nyílások körül nappali fényű díszlécek vannak

MRBS LOWER BODYSIDE CLADDING

✦✦ Külső: Védőburkolat: Alsó karosszéria burkolat

MVCS JEEP BADGE

✦✦ Jeep jelvény

MXUS ROOF - BODY COLOR

✦✦ Külső: Színes tető: Karosszéria színű tető

HAFS AIR COND ATC W DUAL ZONE CONTROL

✦✦ Kétfónás légkondicionáló automata hőmérséklet-szabályozással

JDJS 240 KPH PRIMARY SPEEDOMETER

✦✦ 240 KPH elsődleges sebességmérő

JHAS VAR INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS

✦✦ Változó szaggatott ablaktörlők

JJBS DUAL NOTE ELECTRIC HORNS

✦✦ Elektromos kettős hangú kürtök

JPGS 2ND ROW POWER WINDOWS

✦✦ Windows: Soros elektromos ablakok: Második soros elektromos ablakok

LAHS OUTSIDE TEMP DISPLAY

✦✦ A külső hőmérséklet kijelzése.

LAZS VEHICLE INFORMATION CENTER

✦✦ A középkonzol képernyőjén megjelenő járműinformációk

LCJS AMBIENT LED INTERIOR LIGHTING

✦✦ Belső világítás: LED

LHAS AMBIENT LED INTERIOR LIGHTING

✦✦ Belső világítás: LED

LMAS HALOGEN HEADLAMPS

✦✦ Halogén fényszórók

MDES FRONT WIDE LICENSE PLATE BRACKET

✦✦ Első rendszámtábla tartó: Széles

MNKS BODY COLOR DOOR HANDLES

✦✦ Ajtókilincsek a jármű karosszériájának színében

MVAS LIMITED BADGE

✦✦ Megjeleníti a limitált jelvényt a különleges kiadás jelölésére

MWES SIDE ROOF RAILS

✦✦ Külső: Oldalsó tetősínek: Oldalsó tetősínek

NA1S EXPORT EMISSIONS

✦✦ Exportkibocsátás

NBDS EURO STAGE 6D EMISSIONS

✦ Kibocsátás: Euro Stage 6D

NFNS 12.7 GALLON FUEL TANK

✦ Üzemanyagtartály kapacitása: 12,7 gallon

RDBS REMOVABLE SHORT MAST ANTENNA

✦ Antenna: Antenna: Kivehető rövid árboc

RS6S MEDIA HUB (USB, AUX)

✦ Médiaközpont USB és AUX bemenetekkel

SBLS ELECTRIC POWER STEERING

✦ Elektromos szervokormány a könnyű kezelhetőség érdekében

SDFS EURO SUSPENSION

✦ Felfüggesztés: Euro specifikáció

TMUS 225 60R17 BSW 3-SEASON TIRES

✦ 225/60R17 teljes évszakos gumibroncsok fekete oldalfalakkal

XC2S PTC AUXILIARY INTERIOR HEATER

✦ PTC belső kiegészítő fűtés

XEJS FRONT TOW EYE

✦ Külső: Vontatószem: Elülső vontatószem

XGMS TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY

✦ Megjeleníti az abroncsnyomással kapcsolatos információkat

YABS BUILD TO EXPORT MKT. SPECIFICATIONS

✦ Exportpiaci előírásoknak megfelelően épült

NECS CHROME EXHAUST TIP

✦ Kipufogó: Krómozott kipufogóvég

QAUS GRANITE CRYSTAL MET. CLEAR COAT

✦ Gránit kristályfényű metál átlátszó bevonat

RDZS STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS

✦ A kormánykerékbe integrált hangvezérlők

RSXS REMOTE USB PORT

✦ Csatlakoztathatóság: USB port

SCCS LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL

✦ Kormánykerék: Bőrrel bevont

SUDS TILT TELESCOPE STEERING COLUMN

✦ Billenthető és teleszkópos kormányoszlop

WFHS 17X7.5 ALUM PAINTED SATIN CARBON WHL

✦ Kerekek: 17×7.5 Alum Painted Satin Carbon

XC4S ELECTRONIC PARK BRAKE

✦ Parkolófék: Elektronikus

XEVS TOW EYE BRACKETS

✦ Vontatószem konzolok

XJMS CAPLESS FUEL FILLER

✦ Üzemanyagtöltő kupak nélküli rendszer a további kényelem érdekében

ZIDS GVW RATING - 4285#

✦ Bruttó járműsúly: 4285 lbs

Idővonal

11 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

● 2018. 12. 🌐 Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

- 2019. 01.  Ismeretlen ország

Első regisztráció

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

- 2019. 10.  Németország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

- 2020. 04.  Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

- 2020. 04.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

- 2020. 10.  Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

- 2022. 01.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

- 2022. 07.  Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

- 2024. 02.  Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

- 2025. 01.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

- 2025. 12.  Magyarország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.



+44 Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni. Jöhet a következő lépés:

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz