

## AABR736 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/AABR736/147848274/03032026/A

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

## JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

---

Első nyilvántartásba vétel	<b>2007.04.27.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2007.04.27.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>12</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>AABR736</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2026.07.08.</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - Személygépkocsi, terepjáró</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10 - Diesel-Euro IV</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>06 KÉK</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2025.12.09.

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázsáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű nem rendelkezik motorszámmal, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem észlelhető.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámablaja gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Nem fellelhető**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be. A jármű egyedi azonosító adataiban külső erő hatására elváltozás állt be, de külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,fb5d845-98a7-474a-b1ff-7bd750fc90ff](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,fb5d845-98a7-474a-b1ff-7bd750fc90ff)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2025.08.26.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Nem vizsgálható**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,c66ff140-bfe7-4f3f-8d5f-83593b03cf01](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c66ff140-bfe7-4f3f-8d5f-83593b03cf01)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2025.03.14.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányok valóságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,62cb3306-0891-436d-9cba-d107c82ff798](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,62cb3306-0891-436d-9cba-d107c82ff798)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.10.10.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázzámra tett megállapítás

**A jármű alvázzáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,94ec429d-7b4e-4e6a-ba09-affbb7d94b65](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,94ec429d-7b4e-4e6a-ba09-affbb7d94b65)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.07.21.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázzámra tett megállapítás

**A jármű alvázzáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,5af9066d-0d73-416c-b15e-4023a9438161](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,5af9066d-0d73-416c-b15e-4023a9438161)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2020.01.14.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,53397603-fe77-48ca-b62a-ce06d97e4016](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,53397603-fe77-48ca-b62a-ce06d97e4016)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2016.05.26.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,37e0ea64-fef9-4e22-a549-ef71303fd3c9](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,37e0ea64-fef9-4e22-a549-ef71303fd3c9)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2014.05.20.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázzámra tett megállapítás

**A jármű alvázzáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,99b91fa8-21ca-4995-a137-d62e3fa46039](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,99b91fa8-21ca-4995-a137-d62e3fa46039)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2009.07.14.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázzámra tett megállapítás

**A jármű alvázzáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,59bed952-ba6f-40c2-a5b1-686cd4994fdd](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,59bed952-ba6f-40c2-a5b1-686cd4994fdd)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

---

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	<b>Forgalomba helyezve</b>
Kezdetre	<b>2007.04.27.</b>

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

---

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2025.12.18.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2026.07.08.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**233 Tulajdonjog változás 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 180 Motorszám természetes elhasználódás miatt olvashatatlan**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 361235 (2025.12.18. 10:16).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,d318b6e0-8fc5-4fe1-9c95-2ac86d75169e](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,d318b6e0-8fc5-4fe1-9c95-2ac86d75169e)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2025.10.29.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2026.07.08.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S152114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**233 Tulajdonjog változás 059 Motorszám helyesen Z20S152114K**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 361032 (2025.10.29. 07:20).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,1edef586-d89e-4825-814a-56b40ba8a6f4](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,1edef586-d89e-4825-814a-56b40ba8a6f4)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2024.07.08.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2026.07.08.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S052114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 341133 (2024.07.08. 15:23).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,b4f97231-f5d1-4ec4-b83d-de707fb9546d](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b4f97231-f5d1-4ec4-b83d-de707fb9546d)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.07.08.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.07.08.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S052114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

### Záradékok

**048 Egyéb záradék: jármű kategória helyesen (J): M1G-személygépkocsi, terepjáró. 048 Egyéb záradék: környezetvédelmi osztályba sorolás helyesen (V.9): 10-ENSZ-EGB 83.05/C(B) és 51.02 jóváhagyás szerinti (EURO-IV.). 048 Egyéb záradék: járműjelleg helyesen: AB-Ferdehátú limuzin 233 Tulajdonjog változás 048 Egyéb záradék: hajtóanyaga helyesen (P.3): Gázolaj.**

Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 297373 (2022.07.08. 14:22).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,160b531b-0f3f-47d8-80fa-7f0b64b49ff5](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,160b531b-0f3f-47d8-80fa-7f0b64b49ff5)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2019.05.13.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2021.05.13.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S052114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 226562 (2019.05.13. 16:26).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,905e0433-ef4a-495a-9c90-30ff0324cc39](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,905e0433-ef4a-495a-9c90-30ff0324cc39)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2017.05.12.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2019.05.12.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>OPEL</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S052114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 195724 (2017.05.12. 08:14).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,faa40205-85fe-420e-ad70-8f9642b763fc](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,faa40205-85fe-420e-ad70-8f9642b763fc)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2015.05.04.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2017.05.04.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>Opel</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S052114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

**VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK**

Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a km számláló értéke: 164615 (2015.05.04. 12:16).**

**VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK**

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,72a09ee0-e03b-47e7-be55-cf2be8fd2396](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,72a09ee0-e03b-47e7-be55-cf2be8fd2396)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2013.04.26.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2015.05.02.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>Opel</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S052114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a km számláló értéke: 125712 (2013.04.26. 13:04).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,af732d23-75a1-4c34-a694-24dc51b7726a](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,af732d23-75a1-4c34-a694-24dc51b7726a)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2011.05.02.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2013.05.02.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>Opel</b>
Kereskedelmi leírás	<b>ANTARA</b>
Típusjel	<b>L-A</b>
Jármű kategória	<b>M1G - személygépkocsi, terepjáró</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2007</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>Z20S052114K</b>
Motorkód	<b>Z20S</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 991 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>110 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 505 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 872 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Igen</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>2</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Alvizsgák eredményei

**Összkerékajítás vizsgálata: Sikeres**

Hivatalos feljegyzések

**Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-)**


## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,1636e9f9-c0b8-4468-a930-dd38c7736b9d](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,1636e9f9-c0b8-4468-a930-dd38c7736b9d)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2013.04.26.</b>	<b>125 712</b>
<b>2014.05.16.</b>	<b>139 800</b>
<b>2015.05.04.</b>	<b>164 615</b>
<b>2016.05.24.</b>	<b>183 050</b>
<b>2017.05.12.</b>	<b>195 724</b>
<b>2019.05.13.</b>	<b>226 562</b>
<b>2020.01.21.</b>	<b>235 125</b>
<b>2022.04.06.</b>	<b>281 000</b>
<b>2022.07.08.</b>	<b>297 373</b>
<b>2022.07.22.</b>	<b>297 400</b>
<b>2022.10.06.</b>	<b>306 227</b>
<b>2023.10.09.</b>	<b>332 455</b>
<b>2024.07.08.</b>	<b>341 133</b>
<b>2025.02.25.</b>	<b>350 450</b>
<b>2025.03.14.</b>	<b>351 000</b>
<b>2025.07.18.</b>	<b>352 000</b>
<b>2025.07.18.</b>	<b>352 000</b>
<b>2025.07.19.</b>	<b>352 588</b>
<b>2025.10.29.</b>	<b>361 032</b>
<b>2025.12.18.</b>	<b>361 235</b>

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

---

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

---

Az adatszolgáltatás időpontja: 2026.03.03. 13:26:39