



KODIAQ



JÁRMŰ LEÍRÁSA

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG
HUN

GYÁRTÁSI ÉV
2019

ALVÁZSZÁM (VIN)
TMBJB9NS5L8025267


ÜZEMANYAGTÍPUS
Benzin

MOTOR
**1,5 TSI 110 kW
6-speed mech.**

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
**7,5 l/100 km
(Kombinált)**

CO₂-KIBOCSÁTÁSOK
170,0 g/km (Kombinált)

JÁRMŰ KILOMÉTERÓRA ÁLLÁSA



Ezt a digitális tanúsítványt a Škoda Auto a.s. állítja ki, azzal a feltétellel, hogy minden megadott információ a kiállítás időpontjában érvényes, és csak tájékoztatásul szolgál. A Škoda Auto a.s. nem garantálja, hogy a jármű nem képezi büntetőeljárás vagy harmadik fél általi jogi követelés tárgyát, illetve hogy a járművet nem manipulálták. Bármilyen kérdés vagy kétség esetén forduljon az Info linkhez vagy bármely hivatalos szervizpartnerhez. A kilométeróra aktuális állapotára vonatkozó információk a Škoda Connect csomag aktiválásától kezdve hetente egyszer frissülnek: Távoli hozzáférés. A jármű leírása részben szereplő információk a gyártás időpontjában érvényesek.



MOBILITÁSI GARANCIA

- Érvényes a következő szervizig egy hivatalos Škoda szervizpartnernél, amennyiben betartják az előírt szervizelési ütemtervet.

DIGITÁLIS SZERVIZ ÜTEMEZÉS

| DÁTUM | MEGTETT TÁV | HIVATALOS KERESKEDÉS | ESEMÉNY LEÍRÁSA |
|------------|-------------|----------------------|---|
| 2023.10.19 | 45 463 km | ✓ | ellenőrző szerviz olajcserével (flexibilis) Por-és virágpor szűrő Gyújtógyertya |
| 2022.10.13 | 29 561 km | ✓ | ellenőrző szerviz fékolajcsere szerviz |
| 2021.10.19 | 18 417 km | ✓ | ellenőrző szerviz olajcserével (flexibilis) Por-és virágpor szűrő |
| 2021.10.19 | 18 417 km | ✓ | ellenőrző szerviz olajcserével (flexibilis) Por-és virágpor szűrő |
| 2019.10.22 | 1 km | ✓ | átadás előtti átvizsgálás |

DIGITÁLIS SZERVIZ NAPLÓ ÉS AUTÓ ELŐZMÉNYEK

| DÁTUM | MEGTETT TÁV | HIVATALOS KERESKEDÉS | ESEMÉNY LEÍRÁSA |
|------------|-------------|----------------------|---|
| 2023.09.13 | 45 463 km | ✓ | Hivatalos nem garanciális javítás A részleteket lásd a csatolmányban |
| 2023.07.06 | 39 856 km | ✓ | Hivatalos nem garanciális javítás A részleteket lásd a csatolmányban |
| 2022.10.03 | 29 561 km | ✓ | Hivatalos nem garanciális javítás A részleteket lásd a csatolmányban |



DÁTUM

2021.10.13

MEGTETT TÁV

18 417 km

HIVATALOS
KERESKEDÉS

ESEMÉNY LEÍRÁSA

Hivatalos nem garanciális javítás

A részleteket lásd a csatolmányban

A szerviz- és javítási előzményekre vonatkozó információkat a Škoda Auto hivatalos szervizpartnerei szolgáltatják, akik felelősek azok helyességéért és teljességéért. Ezek a szervizpartnerek részletesebb tájékoztatást tudnak nyújtani Önnek a szervizdokumentációval kapcsolatban. Az információk legkésőbb 3 héttel a szervizlátogatást követően frissülnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előre fizetett karbantartási csomagok csak a jármű származási országában érvényesek.



MELLÉKLETEK

AZ ENGEDÉLYEZETT NEM GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK LISTÁJA

Bővebb információért forduljon szervizpartneréhez.

FELJEGYZETT KILOMÉTER: 45 463 KM

DÁTUM: 2023.09.13

MUNKAMŰVELETEK

- Longlife mobilitásgarancia

PÓTALKATRÉSZEK

- SHELLH.U.ProfAVL 0W-20

FELJEGYZETT KILOMÉTER: 39 856 KM

DÁTUM: 2023.07.06

MUNKAMŰVELETEK

- ---

PÓTALKATRÉSZEK

- ---

FELJEGYZETT KILOMÉTER: 29 561 KM

DÁTUM: 2022.10.03

MUNKAMŰVELETEK

- ---

PÓTALKATRÉSZEK

- FÉKOLAJ
- SHELL H.U. EXT.LL III 205

FELJEGYZETT KILOMÉTER: 18 417 KM

DÁTUM: 2021.10.13

MUNKAMŰVELETEK

- Longlife mobilitásgarancia

PÓTALKATRÉSZEK

- SHELL H.U. EXT.LL III 205