

Gépkocsi adatok

Mazda6 - 2.2L SKYACTIV-D (150 hp) - 6AT Titanium Flash
Gk. Színe

Modell - Motor - Váltó

JMZGJ691871342107

Alvsz.

28/07/2016

Garancia kezdete

Magyarország

Származási ország

Műszaki leírata

Szerződések áttekintése

Mazda Europe Service	Standard cover expired - please discuss with your Mazda dealer
Opcionális Kiterjesztett Garancia	A fedezet lejárt
Serv. Activated WTY (SAWA)	Nincs fedezet
Használtautó Garancia	Nincs fedezet
Service Plan	No coverage

Következő látogatás esedékessége

Karbantartási intervallumok	20.000 km-ként, vagy 12 havonta (amelyiket előbb eléri) Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.
Következő előírt karbantartás esedékessége	260.000 km / 13. év
Legkésőbb ekkor	213731 Km. vagy 15/05/2026 (amelyiket előbb eléri)

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	15/05/2025 2025/1287	193731 Km.	240.000 km / 12. év Karosszéria átvizsgálás     
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	06/06/2024 2024/1433	183541 Km.	220.000 km / 11. év Karosszéria átvizsgálás      
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	15/05/2023 2023/1006	173548 Km.	200.000 km / 10. év Karosszéria átvizsgálás Season Check     
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	27/05/2022 2022/10963	158254 Km.	180.000 Km. / 9. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check     
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	13/12/2021 2021/2339	140701 Km.	160.000 Km. / 8. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check    

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	29/06/2021 2021/1122	123920 Km.	140.000 Km. / 7. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check      
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	26/11/2020 2020/2236	104132 Km.	120.000 Km. / 6. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check    
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	21/04/2020 2020/686	83975 Km.	100.000 Km. / 5. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check     
 MMH, Szentesi Autó Kft. Kossuth Lajos u. 114. HU - 9737 Bük +3694558466	15/10/2019 2019/2184	64585 Km.	80.000 Km. / 4. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check     
 MMH, EMIL FREY Magyarország Kft Mogyoródi út 34-40 HU - 1149 Budapest +3614709010	15/10/2018 219536	54009 Km.	60.000 Km. / 3. Év Karosszéria átvizsgálás    
 MMH, EMIL FREY Magyarország Kft Mogyoródi út 34-40 HU - 1149 Budapest +3614709010	07/02/2018 320168	36407 Km.	40.000 Km. / 2. Év    
 MMH, EMIL FREY Magyarország Kft Mogyoródi út 34-40 HU - 1149 Budapest +3614709010	13/07/2017 312874	20130 Km.	20.000 Km. / 1. Év Karosszéria átvizsgálás  
 MMH, Schneider Autóház Kft Buzsáki út 1-3 HU - 7630 Pécs +3672539003	28/07/2016 MLPE005361	5 Km.	PDI

Jelzések magyarázata



További információk
letölthetők



Utastéri légszűrő cseréje



Légkondicionáló vizsgálata



Vizuális állapot-ellenőrzés



Motortéri légszűrő cseréje



Fékfolyadék cseréje



Mazda Nyári átvizsgálás



Olaj és olajszűrő csere



Üzemanyagszűrő cseréje

My Mazda App

Did you know that you can see your service history and have a reminder for your next service always available in your phone? Download the My Mazda app to use these features and much more.

Android



iOS

