



Renault Laguna

Létrehozás időpontja 2025. 12. 17.

Rendszám: IYE179

Üzemanyag: Benzin

Évjárat: 2003

Váltótípus: Kézi

Teljes jelentés beszkenelése



Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 316 226 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

✔ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.

Lopás

✔ Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Kitettség természeti katasztrófáknak

✔ Nem találtunk problémát

Nincs kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.



+36

Adatforrások száma

900+ adatforrást ellenőriztünk 40 országban

Fényképek

36 fotót találtunk erről a járműről. A megtekintéshez szkenneld be a jelentés QR-kódját.

2009. 12.



2011. 12.



2012. 11.



2013. 11.



2015. 12.



2017. 07.



2019. 08.



2021. 08.



2023. 10.



2025. 10.



Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Jó hír

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

✓ Nincs találat

Nem találtunk arra utaló nyilvántartást, hogy a járművet taxiként használták volna.



Szállítás

✓ Nincs találat

Nem találtunk arra utaló nyilvántartást, hogy a járművet szállítási célokra használták volna.



Bérlés

✓ Nincs találat

Nem találtunk arra utaló nyilvántartást, hogy a járművet bérautóként használták volna.



Rendőrség

✓ Nincs találat

Nem találtunk arra utaló nyilvántartást, hogy a járművet rendőrségi célokra használták volna.



Bemutató jármű

✓ Nincs találat

Nem találtunk arra utaló nyilvántartást, hogy a járművet bemutató járműként használták volna.



Autósiskolai jármű

✓ Nincs találat

Nem találtunk arra utaló nyilvántartást, hogy a járművet vezetésoktatásra használták volna.

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.




Jó hír

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.



Összefoglaló

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **8 országban**:  +2

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

✓ Nincs találat



Korábban ellopták?

✓ Nincs találat

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

A lopott járművek rendőrségi adatbázisának **ellenőrzése megtörtént itt:**

 Magyarország  Dánia  Szlovákia  Olaszország  Románia  Szlovénia  Kanada  Csehország


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 316 226 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 237 753 km
- 11 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2003. 03.	11 km
2013. 01.	196 000 km
2013. 11.	227 529 km
2014. 12.	269 852 km
2015. 12.	284 354 km
2017. 07.	295 682 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2019. 08.	300 242 km
2021. 08.	308 524 km
2023. 10.	313 918 km
2025. 10.	315 473 km
2025. 12.	316 226 km

Vezetési szokások

2003. 03. - 2014. 12.	■ Intenzív használat	1898 km/hó
2014. 12. - 2017. 07.	■ Normál használat	822 km/hó
2017. 07. - 2019. 08.	■ Korlátozott használat	180 km/hó
2019. 08. - 2021. 08.	■ Normál használat	340 km/hó
2021. 08. - 2025. 12.	■ Korlátozott használat	146 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Jó hír

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Megfelelt

Bejegyzés rögzítve ekkor: 2025. 10.



Magyarország

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán



Bontásra ítélték?

Nincs találat

Nincs olyan adat, hogy a jármű roncsként lett volna megjelölve

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Jó hír

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés



Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejtethetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Kitettség természeti katasztrófáknak

Ellenőriztük, hogy a jármű a káreset idején természeti katasztrófa sújtotta területen tartózkodott-e.



Jó hír

A jármű tartózkodási helye nem esett egybe természeti katasztrófa sújtotta területtel.

Piaci érték

Áttekintettük, hogy a hasonló járművek milyen áron keltek el a közelmúltban, és kiszámoltuk az átlagárát erre a modellre és évjáratra.



Összefoglaló

- Az ilyen járművek átlagos piaci ára: 614 880 Ft
- Légy óvatos, a járműnek rejtett problémái lehetnek, ha a jelenlegi árnál lényegesen olcsóbban kínálták!

Renault Laguna 2003 piaci értéke ma

Elemztük az adott modell és évjárat legutóbbi árait az országban az elmúlt hat hónapban történt eladások alapján. Ez képet adhat a hasonló járművek értékéről, így megalapozottabb döntést hozhatsz. Fontos megjegyezni, hogy az ár a jármű állapotától, futásteljesítményétől és felszereltségétől is függ.

Legalacsonyabb ár

453 474 Ft

Átlagár

614 880 Ft

Legmagasabb ár

730 170 Ft

Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.

Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Azonosító és műszaki adatok



Gyártó

Renault



Típus

Laguna



Leírás

laguna 2 (x74)



Karosszéria típusa

Kombi



Gyártás éve

2003



Üzemanyagtípus

Benzin



Sebességváltó típusa

Kézi



Hajtástípus

Elsőkerék-meghajtás



Ajtók száma

5



Sebességfokozatok száma

5



Típus piaca

EU



Ülések száma

5



Generáció

II

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

ADDITIONAL HEADLIGHTS FOG LIGHTS (PROJAB)

✦ Ködlámpák tartozék

AUDIO-VISUAL NO VIDEO (SVIDEO)

✦ Az audiorendszerben nincs videolejátszó

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL

VERSION (VNOR)

✦ Alapvető kereskedelmi verzió

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL

LEGISLATION TECHNICAL REG: HUNGARY (TLHONG)

✦ A járműre a magyarországi műszaki előírások (TLHONG) vonatkoznak.

DASHBOARDS INSTRUMENT PANEL 02 (PBOR02)

✦ Műszerfal típusa 02

AFTER SALE HARMONIES HARMONIE APV 04 (DECO04)

✦ A jármű a Harmonie APV 04 dekorációval van felszerelve.

CAR PHONE NO RADIO TELEPHONE PRE-EQUIPMENT

(SPRTEL)

✦ Ebben a járműben nincs előre felszerelt rádiótelefon.

COUNTER UNIT KILOMETRES (KM)

✦ Kilométer

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO

(SAN613)

✦ Járműváltozat egyedi kiigazítások nélkül

DAYTIME RUNNING LIGHTS WITHOUT DAYTIME RUNNING

LIGHTS (SRUNLI)

✦ Ez a jármű nem rendelkezik nappali menetfényel

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE 433 MHZ NORMAL

DOOR OPENI (SOP01C)

✦✦ 433 MHz-es távirányító az ajtónyitáshoz

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING ELECTRIC DOOR LOCKING

(CPE)

✦✦ Elektromos ajtózárendszer

ENGINE PRODUCTION PLANT (C) CLEON (FRANCE)

(APV002_C)

✦✦ A franciaországi Cleon üzemben gyártott motor

FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR WITHOUT PROXIMITY

RADAR (SRDPRO)

✦✦ Az elülső és a hátsó közelítő radarrendszer hiánya

FRONT PASSENGER WINDOW CONTROL STANDARD FRONT

PASSENGER ELECTRIC WINDOW CONTROL (LVPEL)

✦✦ Az első utasoldali ablakvezérlés alapfelszereltségként elektromos

GEARBOX PRODUCTION PLANT (A) HORSE AVEIRO / CACIA

(PORTUGAL) (APV003_A)

✦✦ A jármű sebességváltóját a portugáliai Horse Aveiro/Cacia üzemben gyártják.

HEATED WINDSHIELD NON-HEATED WINDSCREEN (PBNCH)

✦✦ Nem fűtött szélvédő

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01

(HARM01)

✦✦ Belső harmónia 01

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET

(X741BK)

✦✦ Modell útválasztó lap

LEVEL OF NAVIGATION AID WITHOUT NAVIGATION AID

(SSNAV)

✦✦ A navigációs rendszer nem tartozéka ennek a járműmodellnek.

DRIVER SEAT TYPE REINFORCED DRIVER SEAT WI (CORHLR)

✦✦ A vezetőülés megerősített, hogy még jobban alátámassza és tartósabbá tegye a járművet (CORHLR).

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM WITHOUT PATH CONTROL

(SCTFDR)

✦✦ Ez a jármű nem rendelkezik menetstabilizáló útvonal-szabályozó asszisztenssel.

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS ELECTRICAL FOLDING

OUTSID (RETRAB)

✦✦ Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök

FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT HEIGHT ADJUSTABLE

REINFORCED PASSENGER SEAT (PAREHR)

✦✦ Az első utasülés magassága állítható és megerősített a tartósság érdekében (PAREHR).

FRONT TYRES 205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 50

✦✦ Az első gumibroncsok mérete 205/55 R16 (91)H, a keréktárcsa szélessége 6,50 hüvelyk, átmérője 16 hüvelyk.

HEADLIGHT WASHER WITHOUT HEADLIGHT-WASHER

(SLAVPH)

✦✦ Nincs fényszórómosó rendszer

INSTRUMENT PANELS INSTRUMENT PANEL WITHOUTD

(TBSSAF)

✦✦ A jármű kijelző nélküli műszerfallal van felszerelve (TBSSAF)

INTERNAL NAME NAME 04 (APELO4)

✦✦ A jármű belső megnevezése

LANGUAGE SPOKEN NO SPEECH SYNTHESIS (SSSYP)

✦✦ Nincs beszédszintetizáló képesség

LUGGAGE RETAINING DEVICE WITHOUT A NET FOR HOLDING

LUGGAGE (SFIRBA)

✦✦ Csomagháló nélkül

MAKE OF TYRES TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

✦ Jelöletlen gumibroncs márka

OPTIONAL FRONT TYRES 225/45 R17 (94)V, 7.00 J 17 - 50

195/65 R15 (91)H, 6.50 J 15 - 50

✦ A jármű első gumibroncs-választékában a 225/45 R17 (94)V méretű, 7,00 J 17 - 50-es keréktárcsa és a 195/65 R15 (91)H méretű, 6,50 J 15 - 50-es keréktárcsa szerepel.

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE REGULATED AIR

CONDITIONIN (CAREG)

✦ Szabályozott légkondicionálás

POWER STEERING POWER STEERING (DA)

✦ Ez a jármű szervokormányval rendelkezik a könnyebb kezelhetőség és manőverezhetőség érdekében.

REAR GLASS OPENING NON-OPENING REAR SCREEN

(LARNOU)

✦ A hátsó képernyő nem nyílik ki

REAR SPOILER WITHOUT BACK AEROFOIL (SAILAR)

✦ Ez a jármű nem rendelkezik hátsó spoilerrel

REAR WINDOW CONTROL MOTOR UNIT (LVAREL)

✦ Motoros egység a hátsó ablakvezérléshez

ROUTING SHEETS COUNTRY HUNGARY (HONG)

✦ A járművet magyarországi használatra szánják (HONG)

SEAT HEATER AND COOLER NON-HEATED SEAT (SGSCHA)

✦ Nem fűtött ülés opció

SPECIAL BUILD (FACTORY) SERIES VEHICLE (WITHOUT S

(SERIE)

✦ Szériafelszerelésű jármű különleges módosítások nélkül

STEERING WHEEL POSITION LEFT (DG)

✦ Bal oldali kormánykerék

TYPE OF CLIMATE TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

✦ Mérsékelt éghajlati viszonyokra tervezték

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC349)

✦ VEC349 jelzésű kereskedelmi változat

OPTIONAL REAR TYRES 225/45 R17 (94)V, 7.00 J 17 - 50

195/65 R15 (91)H, 6.50 J 15 - 50

✦ A jármű hátsó broncsválasztékában a 225/45 R17 (94)V méretű, 7,00 J 17 - 50 méretű kerékkal és a 195/65 R15 (91)H méretű, 6,50 J 15 - 50 méretű kerékkal.

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY

OBJECT (SAN592)

✦ További információk a növényjelöléssel kapcsolatban

REAR AIRBAG WITHOUT REAR AIRBAG (SSABAR)

✦ Ez a jármű nem rendelkezik hátsó légzsákkal

REAR SCREEN BLIND WITHOUT REAR BLIND (SRIDAR)

✦ Nincs hátsó árnyékoló a képernyőhöz

REAR TYRES 205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 50

✦ A hátsó gumibroncsok mérete 205/55 R16 (91)H, a keréktárcsa szélessége 6,50 hüvelyk, átmérője 16 hüvelyk.

ROOF RACK/BARS ROOF BARS (BARTOI)

✦ Ez a jármű tetővasakkal van felszerelve

SEAT COVERS MIX FAB/LEATH 01 (TICUI1)

✦ Szövet/bőr keverék ülészatok

SEAT TRIMS LEATHER (CUI)

✦ Az ülések bőr anyaggal vannak ellátva

SPORT PACKAGE SUPPLEMENT WITHOUT SPORT EQUIPMENT

P (SSCPKS)

✦ Sportfelszerelési csomag hiánya

TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE) TECHNICAL

ENVELOP 01 (ENVTO1)

✦ Műszaki boríték 01. változat (ENVTO1)

TYPE OF HEADLIGHTS WITHOUT DISCHARGE LAMPS

(SLDECH)

✦ Fényszórók kisülési lámpák nélkül

TYPE OF STEERING WHEEL SPORT STEERING WHEEL SPOK

(VOL02)

✦ Sport kormánykerék kialakítása

TYPES OF RADIOS RADIO 04 (RAD04)

✦ A jármű rádiórendszere a Rádió 04

TYRE TYPE STANDARD TYRE (PNESTD)

✦ Szabványos gumiabroncs típus

VARIOUS ADDITIONAL FEATURES NO VARIOUS FEATURES

(SPREST)

✦ Nem tartalmaz különféle kiegészítő funkciókat

VEHICLE PRODUCTION PLANT (S) PLANT PROD (APV001_S)

✦ A gyártóüzem helyére vonatkozó információk

WHEEL TRIM HUBCAP DIFFERENT (ENJAUT)

✦ A keréktárcsák ezen a járművön más stílusúak.

WINDOW TINT ATHERMAL WINDOWS (VF)

✦ Ennek a járműnek az ablakai a termikus színezésűek.

TYPE OF TOP-MAT WITHOUT TOP-MAT (SNSTAP)

✦ A használt felső szőnyeg típusának leírása

TYRE PRESSURE DETECTION WITHOUT TYRE PRESSURE DET

(SDPRPN)

✦ A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer nem tartozék

UNDERBODY PROTECTION WITHOUT UNDERBODY PROTECT

(SSPSCS)

✦ A jármű nem rendelkezik kiegészítő védelemmel az alváz alatt

VARIOUS FUNCTIONS CUSTOMER EXPECTATION : SP

(PRSPOR)

✦ Az ügyfél az SP (PRSPOR) rendszerrel kapcsolatos különleges funkciókat várhat el.

WHEEL RIM TYPE 17 ALUMINIUM WHEEL RIMS 1 (RALU17)

✦ 17 colos alumínium keréktárcsák

WHEELS RIMS NORMAL WHEEL (RNORM)

✦ Normál kerekek

WIPER START-UP TYPE MANUAL CONTROL (EVMANU)

✦ Kézi vezérlés az ablaktörlő működéséhez

Idővonal

15 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

• 2003. 03. 🌐 Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

• 2008. 11. 🇭🇺 Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

• 2008. 12. 🇭🇺 Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2009. 12.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2011. 12.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2012. 11.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2012. 11.  Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2013. 11.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2014. 12.  Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2015. 12.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2017. 07.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2019. 08.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2021. 08.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

• 2023. 10.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

• 2025. 10.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.



+36

Adatforrások száma

900+ adatforrást ellenőriztünk **40 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Ellenőrizd a jármű előéletét

Ezt már meg is tetted – remek kezdés! Jöhet a következő lépés:

- Ezekre figyelj, amikor személyesen nézed meg az autót.
- Pipáld ki, amit már ellenőriztél, hogy biztosan ne maradjon ki semmi fontos.

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

- Foglaj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
- Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
- Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben láatsz. A legutóbbi ismert futásteljesítmény **316 226 km**. Jöhet a következő lépés:

- Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
- Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
- Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

- Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
- Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
- Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

- Vezess autópályán
- Vezess rosszabb minőségű, hepehupás úton
- Menj vele városi forgalomban is
- Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
- Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

- Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
- Nézd meg, mennyiért kínálják őket
- Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
- Használd ezeket az információkat az áralkuhoz