

Járműtörténet Jelentés

Audi S6

WAUZZZ4G1DN073568

Jelentés ideje: 2026-02-10 16:12:15

Lejárata: 45 Apok



LOPÁS

A jármű nincs a keresett nyilvántartásban



ESEMÉNYEK/SÉRÜLÉSE

K

Nem észleltek jármű eseményeket/sérüléseket



ÚTHOSSZMÉRŐ

Nem észleltek problémákat a jármű futásteljesítményével



HASZNÁLAT

Különleges cél nélkül.

Jármű Információ

Gyártmány

AUDI

Típus

S6

Gépjármű típus

SZEMÉLYGÉPKOCSI

Ajtók száma / Ülések alap darabszáma

— / 5

Összesen hengerűrtartalmú

4.0 l / 3993 cm³

Kibocsátás



EURO 5

EURO - 2009 SZEPTEMBERÉTŐL 2014 AUGUSZTUSÁIG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABVÁNY DÍZEL- ÉS BENZINMOTOROS JÁRMŰVEK SZÁMÁRA, AMELY MEGHATÁROZZA AZ ELFOGADHATÓ KIPUFOGÓGÁZ-KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEKET AZ AKKORIBAN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN ÉRTÉKESÍTETT ÚJ JÁRMŰVEKRE.

Az ilyen típusú járműről mesterséges intelligencia (AI) által generált vélemény:

Az Audi S6 egy sportos és elegáns felsőkategóriás szedán, amely ötvözi a teljesítményt és a luxust. Ez a modell egy erős V8-as motorral rendelkezik, amely dinamikus vezetési élményt nyújt, miközben a quattro összkerekhajtás biztosítja a kiváló tapadást és stabilitást minden útviszony között. Az S6 sportos felfüggesztése és precíz kormányzása lehetővé teszi a magabiztos és élvezetes vezetést, miközben a belső tér prémium anyagokkal és modern technológiával van felszerelve, így kényelmes és kifinomult környezetet teremt az utasok számára. Az Audi S6 emellett fejlett biztonsági rendszerekkel is rendelkezik, amelyek növelik a vezető és az utasok védelmét. Összességében az Audi S6 egy olyan autó, amely a sportosságot és a luxust egyaránt magas szinten képviseli, ideális választás azoknak, akik nem szeretnék kompromisszumot kötni a teljesítmény és a kényelem között.

Előnyök

- Erős és dinamikus V8-as motor
- Quattro összkerekhajtás a kiváló tapadásért

Hátrányok

- Magas üzemanyag-fogyasztás
- Nagyobb karbantartási költségek

- ▶ Prémium belső anyagok és modern technológia
- ▶ Sportos felfüggesztés és precíz kormányzás
- ▶ Fejlett biztonsági rendszerek

- ▶ Magasabb vételár
- ▶ Korlátozott hátsó lábtér a sportos kialakítás miatt
- ▶ Nagyobb méret nehezebb parkolást eredményezhet

Események és sérülések története



A FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA:

2026-02-10

ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE:

NINCS ESEMÉNY

A járművek nyilvántartásának listáján végzett ellenőrzés alapján tájékoztatjuk, hogy nem találtunk semmilyen jegyzett eseményt vagy kárt. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló adatbázisokban a jármű nem szerepel olyan események történeteként, amelyek befolyásolhatják piaci értékét vagy műszaki állapotát.

A járművek nyilvántartásának listája, amelyben elvégeztük a jármű ellenőrzését:

Magyarország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Ausztrália ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Belgium ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Bulgária ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Kanada ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Csehország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Németország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Észtország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Spanyolország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Európai Unió ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Finnország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Franciaország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Egyesült Királyság ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Horvátország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Olaszország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Litvánia ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Lettország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Hollandia ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Norvégia ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Lengyelország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Portugália ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Románia ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Szerbia ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Svédország ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Szlovénia ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Szlovákia ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN
Ukrajna ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN	Egyesült Államok ✔ NEM SZEREZETT A JEGYZÉKBEN

⚠ Az ebben a jelentés szakaszban bemutatott információk különböző adatbázisokból, online forrásokból, velünk együttműködő partnerektől és saját erőforrásainkból származnak. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ezek a lehető legpontosabbak legyenek, nem zárható ki a pontatlanságok vagy hibák lehetősége. A jármű állapotának legteljesebb képét a jármű közvetlen megtekintésével kaphatja meg.

Járműtörténeti jelentés



A JÁRMŰ KORA:

13 év 3 hónap



Az információ származik adatbázisok, a rendelkezésre álló információk széles körben az interneten, a saját források és a partnerek. Ők egy megbízható információforrás, de nem zárja ki a hibákat a forrás. A tények csak megerősíti a jármű valós időben, közben a személyes ellenőrzést. Treat leírásban megadott adatok, mint egy útmutató, nem csak a helyes információforrás

DÁTUM ↕

LEÍRÁS

2012



JÁRMŰ GYÁRTÁSA

Intelligens Járműtörténet

Intelligens Járműtörténet generálása

Elveszik a táblázatokban és dátumokban? Mesterséges intelligenciánk elemezte az egész jelentést Ön helyett. Kapjon világos összefoglalót a legfontosabb tényekről és lehetséges kockázatokról, technikai zsargon nélkül.

Generálás

Keresett járművek nyilvántartása



A FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA:

2026-02-10

IDEJŰ ELLENŐRZÉSÉT:

16:14:31

ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE:

A JÁRMŰ NEM KÉRIK

A végzett ellenőrzést nem lehet véglegesnek tekinteni. Ez csak növeli annak valószínűségét, hogy olyan járművet vásárol, amely nem lopott. Minden járművet minden ismert és elérhető információs forrásban ellenőrizni kell. Lopás gyanúja esetén azonnal értesíteni kell a megfelelő szolgáltatókat.

A keresett járművek nyilvántartásának listája, amelyben a jármű ellenőrzését elvégeztük:

Magyarország - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Csehország - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Csehország - Társadalmi nyilvántartás #2
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Németország - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Hollandia - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Hollandia - Társadalmi nyilvántartás #2
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Hollandia - Társadalmi nyilvántartás #3
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Lengyelország - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Lengyelország - Társadalmi nyilvántartás #2
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Románia - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Svédország - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Szlovénia - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Szlovákia - Társadalmi nyilvántartás #1
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

Szlovákia - Társadalmi nyilvántartás #2
✔ Nem szerepel a nyilvántartásban

⚠ Ha hibát erősítenek meg, kérjük, tájékoztasson minket erről. [Hiba jelentése](#)

Gépjármű felszerelések

- ✔ 4WD/AWD
- ✔ KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
- ✔ RÁDIÓVEVŐ
- ✔ ÓRA
- ✔ TEMPOMAT
- ✔ DAYTIME RUNNING LIGHTS
- ✔ KLÍMA
- ✔ MELEGÍTETT ÜLÉSEK
- ✔ ÁLLÍTHATÓ KÜLSŐ TÜKÖR
- ✔ ELEKTROMOS AJTÓZÁRAK
- ✔ ELEKTROMOS ÜLÉSEK
- ✔ SÖTÉTÍTETT ÜVEG
- ✔ ESP (ELEKTRONIKUS STABILITÁSVEZÉRLŐ PROGRAM)
- ✔ A KORMÁNYKERÉK KIJELZÉSE
- ✔ RABLÁSVÉDELMI RENDSZER
- ✔ LÉGZSÁKOK
- ✔ SZŐNYEGVÉDŐK
- ✔ BŐRŰ KERÉKPÁROK
- ✔ ISOFIX
- ✔ VILÁGÍTÓ MOSÓ
- ✔ BLUETOOTH KAPCSOLAT
- ✔ PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER
- ✔ SÁVMEGTARTÓ ASSZISZTENS
- ✔ START/STOP RENDSZER
- ✔ MULTIFUNKCIÓS KORMÁNYKERÉK
- ✔ LED VILÁGÍTÁS
- ✔ SZKŁO WYŚWIETLACZA PRZEDNIEGO

CSOPORT:

KÓD:

H3T

LEÍRÁS:

255/40 R19 TYRES

CSOPORT:

KÓD:

7P1

LEÍRÁS:

4-WAY LUMBAR SUPPORT

CSOPORT:

KÓD:

G1D

LEÍRÁS:

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

CSOPORT:

KÓD:

0M5

LEÍRÁS:

75-LITRE FUEL TANK

CSOPORT:

KÓD:

TV7

LEÍRÁS:

8-CYLINDER SI ENGINE 4.0 L UNIT 079.E

CSOPORT:

KÓD:

D6U

LEÍRÁS:

8-CYLINDER SI ENGINE 4.0 L/309 KW BITURBO, FSI, HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS TV7

CSOPORT:

KÓD:

1E1

LEÍRÁS:

ACTIVATED CARBON CANISTER

CSOPORT:

KÓD:

EP1

LEÍRÁS:

ACTIVE NOISE CANCELLATION

CSOPORT:

KÓD:

YJB

LEÍRÁS:

ADAPTER CABLE SET PLUS FOR AUDI MUSIC INTERFACE

CSOPORT:

KÓD:

2MB

LEÍRÁS:

ADAPTIVE AIR SUSPENSION, SPORT

CSOPORT:

KÓD:

8T4

LEÍRÁS:

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

CSOPORT:

KÓD:

9G5

LEÍRÁS:

ALTERNATOR 140-210 A

CSOPORT:

KÓD:

3S1

LEÍRÁS:

ALUMINIUM ROOF RAILS

CSOPORT:

KÓD:

QQ2

LEÍRÁS:

AMBIENT LIGHTING

CSOPORT:

KÓD:

7AL

LEÍRÁS:

ANTI-THEFT ALARM WITH TOW-AWAY PROTECTION

CSOPORT:

KÓD:

1PD

LEÍRÁS:

ANTI-THEFT WHEEL BOLTS

CSOPORT:

KÓD:

PCE

LEÍRÁS:

ASSISTANCE PACKAGE INCLUDING AUDI PRE SENSE PLUS

CSOPORT:

MANUFACTURER

KÓD:

A51

LEÍRÁS:

AUDI AG

CSOPORT:

KÓD:

UF7

LEÍRÁS:

AUDI MUSIC INTERFACE

CSOPORT:

KÓD:

7W4

LEÍRÁS:

AUDI PRE SENSE PLUS

CSOPORT:**KÓD:**

7Y5

LEÍRÁS:

AUDI SIDE ASSIST AND AUDI ACTIVE LANE ASSIST

CSOPORT:**KÓD:**

4L6

LEÍRÁS:

AUTO-DIMMING INTERIOR REARVIEW MIRROR

CSOPORT:**KÓD:**

8RF

LEÍRÁS:

BANG & OLUFSEN ADVANCED SOUND SYSTEM

CSOPORT:**KÓD:**

J0P

LEÍRÁS:

BATTERY 580 A (105 AH)

CSOPORT:**KÓD:**

9ZW

LEÍRÁS:

BLUETOOTH CAR PHONE

CSOPORT:**KÓD:**

6FA

LEÍRÁS:

BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS

CSOPORT:**KÓD:**

5J4

LEÍRÁS:

BODY-COLORED REAR SPOILER

CSOPORT:**KÓD:**

QK1

LEÍRÁS:

CAMERA AND/OR DISTANCE SENSOR (DRIVER ASSISTANCE SYSTEM)

CSOPORT:**KÓD:**

QR9

LEÍRÁS:

CAMERA-BASED SPEED LIMIT DISPLAY

CSOPORT:**KÓD:**

5D7

LEÍRÁS:

CARRIER FREQUENCY 868 MHZ WITHOUT PANIC BUTTON

CSOPORT:**KÓD:**

CZ3

LEÍRÁS:

CAST ALUMINIUM ALLOY WHEELS, 5 PARALLEL-SPOKE DESIGN (S DESIGN), SIZE 8.5J X 19

CSOPORT:

CENTRAL DISPLAY AND CONTROL UNIT

KÓD:

<p>QW1 LEÍRÁS: CENTRAL CONTROL UNIT, FRONT</p>
<p>CSOPORT: KÓD: 1LW LEÍRÁS: CERAMIC BRAKE</p>
<p>CSOPORT: KÓD: PC5 LEÍRÁS: CERAMIC BRAKES</p>
<p>CSOPORT: ADDITIONAL CHILD SEAT ANCHORS KÓD: 3B4 LEÍRÁS: CHILD SEAT ANCHOR FORCHILD SEAT SYSTEM ISOFIX</p>
<p>CSOPORT: KÓD: 9JC LEÍRÁS: CIGARETTE LIGHTER AND ASHTRAY</p>
<p>CSOPORT: KÓD: 4F2 LEÍRÁS: COMFORT KEY</p>
<p>CSOPORT: KÓD: B0A LEÍRÁS: COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION</p>
<p>CSOPORT: HANDLING STANDARD PRODUCTION AND PRE-PRODUCTION SERIES KÓD: FA0 LEÍRÁS: CONTROL OF STANDARD PRODUCTION</p>
<p>CSOPORT: KÓD: PGB LEÍRÁS: CONVENIENCE KEY WITH SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMP. RELEASE INCL. LUGGAGE COMPARTMENT LID, ELEC. OPENING/CLOSING</p>
<p>CSOPORT: CRUISE CONTROL WARNING AND SPEED LIMIT SYSTEM KÓD: 6Y2 LEÍRÁS: CRUISE CONTROL SPEED LIMIT SYSTEM</p>
<p>CSOPORT: KÓD: FC1 LEÍRÁS: CUSTOMISED FITTING BY QUATTRO GMBH</p>
<p>CSOPORT: KÓD: 6RA LEÍRÁS: DASHBOARD AND DOOR TRIM PANEL ONE-PIECE, SINGLE COLOR</p>
<p>CSOPORT:</p>

KÓD:

5MK

LEÍRÁS:

DECORATIVE INSERTS IN CARBON ATLAS

CSOPORT:**KÓD:**

QV3

LEÍRÁS:

DIGITAL RADIO RECEPTION

CSOPORT:**KÓD:**

1KU

LEÍRÁS:

DISC BRAKES IN REAR

CSOPORT:**KÓD:**

9Q8

LEÍRÁS:

DRIVER INFORMATION SYSTEM WITH 7-INCH COLOUR DISPLAY

CSOPORT:**KÓD:**

3L4

LEÍRÁS:

DRIVER SEAT WITH MEMORY FEATURE, INCL. POWER-ADJUSTABLE FRONT SEATS

CSOPORT:

DRIVING ON THE LEFT/ON THE RIGHT

KÓD:

AV1

LEÍRÁS:

DRIVING ON THE RIGHT

CSOPORT:**KÓD:**

1N8

LEÍRÁS:

DYNAMIC STEERING

CSOPORT:**KÓD:**

EF1

LEÍRÁS:

ECO FUNCTION

CSOPORT:**KÓD:**

2C7

LEÍRÁS:

ELECTRIC STEERING WHEEL ADJUSTMENT

CSOPORT:**KÓD:**

1AT

LEÍRÁS:

ELECTRONIC STABILISATION CONTROL (ESC)

CSOPORT:**KÓD:**

7MG

LEÍRÁS:

EMISSION STANDARD EU5

CSOPORT:**KÓD:**

X0A

LEÍRÁS:

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

CSOPORT:**KÓD:**

6XL LEÍRÁS: EXTERIOR MIRRORS, ELECTRICALLY FOLDING, WITH AUTOMATIC ANTI-GLARE ACTION ON BOTH SIDES, WITH MEMORY FUNCTION
CSOPORT: KÓD: 1T3 LEÍRÁS: FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE
CSOPORT: TIRE PRESSURE WARNING LIGHT KÓD: 7K6 LEÍRÁS: FLAT TIRE INDICATOR
CSOPORT: KÓD: ØTD LEÍRÁS: FLOOR MATS IN FRONT AND REAR
CSOPORT: KÓD: 3NZ LEÍRÁS: FOLDING REAR SEAT BACKREST
CSOPORT: KÓD: 9AQ LEÍRÁS: FOUR-ZONE DELUXE AUTOMATIC AIR CONDITIONING
CSOPORT: FRESH AIR INTAKE FOR PASSENGER COMPARTMENT (WITH PARTICULATE FILTER) KÓD: 2V5 LEÍRÁS: FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH ACTIVATED CHARCOAL CANISTER
CSOPORT: CENTER ARMREST KÓD: 6E3 LEÍRÁS: FRONT CENTER ARMREST
CSOPORT: KÓD: ØUØ LEÍRÁS: FUEL QUALITY 98 RON
CSOPORT: KÓD: 1A2 LEÍRÁS: FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE WITH DIRECT INJECTION (FSI)
CSOPORT: KÓD: 4UE LEÍRÁS: FULL-SIZE AIRBAGS
CSOPORT: KÓD: VC1 LEÍRÁS: GARAGE DOOR OPENER (HOMELINK)
CSOPORT:

KÓD:

KS1

LEÍRÁS:

HEAD-UP DISPLAY

CSOPORT:**KÓD:**

8Q4

LEÍRÁS:

HEADLIGHT RANGE CONTROL WITH CORNERING LIGHT

CSOPORT:**KÓD:**

6NQ

LEÍRÁS:

HEADLINER IN BLACK FABRIC

CSOPORT:**KÓD:**

8N7

LEÍRÁS:

HIGH-BEAM ASSISTANT

CSOPORT:**KÓD:**

4ZB

LEÍRÁS:

HIGH-GLOSS STYLING PACKAGE

CSOPORT:**KÓD:**

Y9C /

LEÍRÁS:

IBIS WHITE/IBIS WHITE

CSOPORT:**KÓD:**

1Z2

LEÍRÁS:

INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

CSOPORT:**KÓD:**

ØVC

LEÍRÁS:

INFORMATION KIT IN GERMAN

CSOPORT:**KÓD:**

1VJ

LEÍRÁS:

INSTALLATION PARTS FOR EIGHT-CYLINDER ENGINE

CSOPORT:

INSTRUMENT INSERTS

KÓD:

U1A

LEÍRÁS:

INSTRUMENT INSERT WITH KM/H SPEEDOMETER, CLOCK, TACHOMETER AND TRIP ODOMETER

CSOPORT:**KÓD:**

PDJ

LEÍRÁS:

INSULATING/ACOUSTIC GLASS AND TINTED WINDOWS (PRIVACY GLASS)

CSOPORT:**KÓD:**

ØW1

LEÍRÁS:

LABEL FOR CENTRAL ELECTRIC SYSTEM GERMAN-SPEAKING COUNTRIES

CSOPORT:**KÓD:**

2KR

LEÍRÁS:

LABELS IN ENGLISH AND GERMAN

CSOPORT:

KÓD:

4GL

LEÍRÁS:

LAMINATED WINDSHIELD

CSOPORT:

KÓD:

7HC

LEÍRÁS:

LEATHER PACKAGE INCLUDING AIRBAG CAP

CSOPORT:

KÓD:

1XT

LEÍRÁS:

LEATHER-COVERED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL, 3-SPOKE, WITH SHIFT PADDLES, HEATED

CSOPORT:

KÓD:

8EX

LEÍRÁS:

LED HEADLAMPS

CSOPORT:

KÓD:

PX2

LEÍRÁS:

LED HEADLIGHTS

CSOPORT:

KÓD:

8SK

LEÍRÁS:

LED REAR COMBINATION LAMPS

CSOPORT:

LEFT EXTERIOR MIRROR

KÓD:

5SL

LEÍRÁS:

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

CSOPORT:

STEERING SYSTEM ARRANGEMENT

KÓD:

L0L

LEÍRÁS:

LEFT-HAND DRIVE VEHICLE

CSOPORT:

KÓD:

3X2

LEÍRÁS:

LOAD-THROUGH HATCH WITH REMOVABLE SKI BAG

CSOPORT:

KÓD:

3GD

LEÍRÁS:

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR

CSOPORT:

KÓD:

6SS

LEÍRÁS:

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR MAT

CSOPORT:

KÓD:

4E7

LEÍRÁS:

LUGGAGE COMPARTMENT LID, ELECTRICALLY OPENING AND CLOSING

CSOPORT:**KÓD:**

GZ0

LEÍRÁS:

MANUALLY OPERATED DOORS

CSOPORT:**KÓD:**

UJ1

LEÍRÁS:

MMI TOUCH

CSOPORT:**KÓD:**

2Z1

LEÍRÁS:

MODEL DESIGNATION/NAMEPLATE

CSOPORT:

SELF-COLLECTION / SPECIAL CONTROL

KÓD:

A00

LEÍRÁS:

NO SELF-COLLECTION

CSOPORT:

VEHICLE SPECIFICATIONS

KÓD:

F0A

LEÍRÁS:

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

CSOPORT:**KÓD:**

8Z5

LEÍRÁS:

NOT HOT COUNTRY

CSOPORT:**KÓD:**

C11

LEÍRÁS:

OPERATING PERMIT, ALTERATION

CSOPORT:

OPERATING VOLTAGE

KÓD:

9Z0

LEÍRÁS:

OPERATING VOLTAGE 12V

CSOPORT:**KÓD:**

7X5

LEÍRÁS:

PARK ASSIST WITH AREA VIEW

CSOPORT:

SPECIAL REGISTRATION MEASURES

KÓD:

3M3

LEÍRÁS:

PASSENGER CAR DESIGN

CSOPORT:

GEARSHIFT KNOB/HANDLE

KÓD:

7F9

LEÍRÁS:

PLASTIC/LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

CSOPORT:

KÓD:

7PA

LEÍRÁS:

PLATFORM GROUP CLASS 1

CSOPORT:

KÓD:

FQ0

LEÍRÁS:

PRODUCTION WHEELS

CSOPORT:

KÓD:

1X1

LEÍRÁS:

QUATTRO

CSOPORT:

KÓD:

GH2

LEÍRÁS:

QUATTRO® WITH SPORTS DIFFERENTIAL

CSOPORT:

EXHAUST TAILPIPE

KÓD:

0P0

LEÍRÁS:

REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

CSOPORT:

REAR TRIM PANEL

KÓD:

6V1

LEÍRÁS:

REAR TRIM PANEL (ECE)

CSOPORT:

KÓD:

2K3

LEÍRÁS:

REINFORCED BUMPERS

CSOPORT:

KÓD:

6TS

LEÍRÁS:

RIGHT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL

CSOPORT:

KÓD:

6F3

LEÍRÁS:

S EMBLEM

CSOPORT:

KÓD:

Q4Q

LEÍRÁS:

S SPORTS SEATS IN FRONT

CSOPORT:

KÓD:

FN0

LEÍRÁS:

S" VARIANT

CSOPORT:

KÓD:

7M2

LEÍRÁS:

SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES WITH "S" EMBLEM

CSOPORT:

KÓD:

9P6

LEÍRÁS:

SEAT BELT REMINDER

CSOPORT:**KÓD:**

4A3

LEÍRÁS:

SEAT HEATERS IN FRONT

CSOPORT:**KÓD:**

8K4

LEÍRÁS:

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT

CSOPORT:**KÓD:**

4X4

LEÍRÁS:

SIDE AIRBAGS IN REAR

CSOPORT:**KÓD:**

VW6

LEÍRÁS:

SIDE AND REAR WINDOWS

CSOPORT:**KÓD:**

1EX

LEÍRÁS:

SPECIAL IDENTIFICATION LABEL (EU)

CSOPORT:

CO2 VARIANT

KÓD:

0C0

LEÍRÁS:

STANDARD

CSOPORT:

BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

KÓD:

NY0

LEÍRÁS:

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

CSOPORT:**KÓD:**

0Y1

LEÍRÁS:

STANDARD CLIMATIC ZONES

CSOPORT:

EQUIPMENT LEVELS

KÓD:

A8S

LEÍRÁS:

STANDARD EQUIPMENT

CSOPORT:

MANUFACTURING SEQUENCE DIFFERENTIATION

KÓD:

0FA

LEÍRÁS:

STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

CSOPORT:

QUALITY CLASS

KÓD:

AQ0

LEIRÁS:

STANDARD-PRODUCTION QUALITY

CSOPORT:**KÓD:**

7L8

LEÍRÁS:

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

CSOPORT:**KÓD:**

QE1

LEÍRÁS:

STORAGE PACKAGE

CSOPORT:**KÓD:**

6M1

LEÍRÁS:

TIE DOWN STRAPS

CSOPORT:**KÓD:**

0G7

LEÍRÁS:

TIPTRONIC

CSOPORT:**KÓD:**

1G8

LEÍRÁS:

TIRE MOBILITY SYSTEM

CSOPORT:**KÓD:**

V0A

LEÍRÁS:

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

CSOPORT:**KÓD:**

1S2

LEÍRÁS:

TOOL KIT

CSOPORT:**KÓD:**

1D8

LEÍRÁS:

TRAILER HITCH PREPARATION

CSOPORT:**KÓD:**

NT0

LEÍRÁS:

TRANSIT COATING (TYPE 1)

CSOPORT:

PAINT PRESERVATIVE/TRANSIT COATING

KÓD:

5K5

LEÍRÁS:

TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

CSOPORT:**KÓD:**

B01

LEÍRÁS:

TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY

CSOPORT:

TYPE OF TIRE

KÓD:

VG6

LEÍRÁS:

TYPE OF TIRE: DESIGN 2

CSOPORT:

KÓD:

N0K

LEÍRÁS:

VALCONA LEATHER WITH S EMBOSSING

CSOPORT:

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION UNITS/PLATFORM COMPONENTS

KÓD:

7JV

LEÍRÁS:

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 4G0/4G8

CSOPORT:

KÓD:

K8D

LEÍRÁS:

WAGON/AVANT

CSOPORT:

CENTER CONSOLE

KÓD:

3D1

LEÍRÁS:

WITH CENTER CONSOLE

CSOPORT:

FRONT LICENSE PLATE BRACKET

KÓD:

6W6

LEÍRÁS:

WITH FRONT LICENSE PLATE BRACKET

CSOPORT:

HEADLIGHT WASHER SYSTEM

KÓD:

8X1

LEÍRÁS:

WITH HEADLIGHT WASHER SYSTEM

CSOPORT:

PARKING BRAKE

KÓD:

UH2

LEÍRÁS:

WITH PARKING BRAKE

CSOPORT:

KÓD:

0LW

LEÍRÁS:

WITH SPECIAL LABELS SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY

CSOPORT:

KÓD:

9WC

LEÍRÁS:

WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

CSOPORT:

KÓD:

2D0

LEÍRÁS:

WITHOUT ACTION

CSOPORT:

KÓD:

1SA

LEÍRÁS:

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

CSOPORT:

KÓD:

6EA

LEÍRÁS:

WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

CSOPORT:

KÓD:

2WA

LEÍRÁS:

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

CSOPORT:

KÓD:

0K0

LEÍRÁS:

WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

CSOPORT:

KÓD:

9M0

LEÍRÁS:

WITHOUT AUXILIARY HEATER/PARKING HEATER

CSOPORT:

KÓD:

KA0

LEÍRÁS:

WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

CSOPORT:

KÓD:

7A7

LEÍRÁS:

WITHOUT CD CHANGER

CSOPORT:

KÓD:

3G0

LEÍRÁS:

WITHOUT CHILD SEAT ANCHORA IN FRONT (ISOFIX)

CSOPORT:

KÓD:

0JZ

LEÍRÁS:

WITHOUT DETERMINATION OF WEIGHT CATEGORY FOR FRONT AXLE

CSOPORT:

KÓD:

0YZ

LEÍRÁS:

WITHOUT DETERMINATION OF WEIGHT CATEGORY FOR REAR AXLE

CSOPORT:

KÓD:

2T5

LEÍRÁS:

WITHOUT DUAL-VIEW DISPLAY

CSOPORT:

KÓD:

4V0

LEÍRÁS:

WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT CONTROL

CSOPORT:

KÓD:

5L0

LEÍRÁS:

WITHOUT FRONT SPOILER

CSOPORT:

KÓD:

7E0

LEÍRÁS:

WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

CSOPORT:

KÓD:

ØRZ

LEÍRÁS:

WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

CSOPORT:

KÓD:

ØNA

LEÍRÁS:

WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)

CSOPORT:

KÓD:

9RØ

LEÍRÁS:

WITHOUT NIGHT VISION

CSOPORT:

KÓD:

7GØ

LEÍRÁS:

WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

CSOPORT:

KÓD:

QFØ

LEÍRÁS:

WITHOUT RECEIVER/TELEPHONY (CAR PHONE)

CSOPORT:

KÓD:

3YØ

LEÍRÁS:

WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

CSOPORT:

KÓD:

3FA

LEÍRÁS:

WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

CSOPORT:

KÓD:

4DØ

LEÍRÁS:

WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

CSOPORT:

KÓD:

5CØ

LEÍRÁS:

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

CSOPORT:

KÓD:

KTØ

LEÍRÁS:

WITHOUT THERMAL INSULATION INSERT (CUP HOLDER)

Biztonság

Biztonsági értékelés

Törésteszt eredmények, és a kiválasztott darab berendezések elengedhetetlen a biztonságos járművezetők, az utasok és a gyalogosok..





Az eredmények törlesztettek végeztek független kutatóintézetek. Meg kell értékelni az egyes események, amelyek sor vezetés közben. A csillagok száma elnyerte mértékét tükrözik a jármű biztonsága esetén egy adott helyzet az úton. A járművet kapott több a csillag, annál inkább úgy vélik, sokkal biztonságosabb.



Felnőtt védettség

91%



Értékelése gyermekvédelmi

83%



A gyalogosok védelme értékelés

41%



Biztonságának értékelése

86%

Azonosítószám elemzése

Az adatok a jármű gyártója

Információ a gyártó és a termelési régiójában a járművet.



GYÁRTÓ NEVE:

AUDI AG

GYÁRTÓ CÍMÉT:

FELIX WANKEL STRASSE
74148 NECKARSULM

RÉGIÓ:

GERMANY /EUROPE

Az adatokat nyerték a szabványoknak megfelelően az azonosítási szabványok SAE SAE adatbázis alapján WMI és VIN adatok kódolása a gyártók, így tekintik őket, mint rendkívül megbízható.

Megjegyzés egy egyedi VIN. A különböző helyeken a jármű és a dokumentumokat meg kell egyeznie.

VIN ellenőrzés

Műszaki adatok kódolt VIN



CHECKSUM::

NEM ALKALMAZHATÓ

HELYESSÉGE VIN:

NEM ALKALMAZHATÓ

A VIN számban kódolt információkból kiolvasható a gyártási modell éve, a szám ellenőrző összege és a VIN helyessége.

Ne feledd! Az európai rendszerben az ellenőrző szám a VIN számon belül nem feltétlenül szerepel, és az érvénytelen ellenőrző összeg vagy olvashatatlan VIN szám arra kell ösztönöznie, hogy alaposan megvizsgálja a jármű történetét.

Hely Adattábla

A gyártói címke lehetséges helyszíneinek listája



- ▶ JOBB LENGÉSCSILLAPÍTÓ
- ▶ JOBB OLDAL

Keresés névtábla a helyekre. A névtábla megtalálja az alapvető információkat pl. A gyártó neve, a márka, VIN, vagy megengedett össztömege a járművet. Hely adattábla a gyártó által meghatározott, és az információk helyezkedik el, ez a könyv akkor is megtalálja a szolgáltatást. Plate tartósan csatlakozik a jármű.

Mit gondolsz erről a jelentésről?

Jelölje meg a választát - csak néhány másodperc, és hatalmas segítség nekünk!



Haszontalan



Elmarad az elvárásoktól





Nagyon hasznos

Pontosítások és fenntartások

1. A járművekről szóló jelentésekben megadásra kerülnek a járművekkel kapcsolatos események, melyeket „incidenseknek” nevezünk. Ezalatt a járműre vonatkozó olyan lényeges esemény értendő, mely hatással lehet a jármű műszaki állapotának vagy értékének mérlegelésére, ideértve különösen a káreseményeket, javításokat (garanciális és garancián kívüli) vagy szerviz akciókat. Az incidens leírásában szerepelhet különösen a kár vagy a javítás a ténylegesen viselt költségek vagy azok becslése szerinti összege, valamint a jármű kilométeróra állása. A költségbecslések készíthetők pl. a tulajdonos, a biztosító vagy a műhely számára, beleértve pl. a bírósági per céljaira készített költségbecslést is. A jelentésben feltüntetett néhány incidens általában különböző eseményekre vonatkozik, de akár ugyanerre az eseményre is vonatkozhat, pl. több, különböző időpontban készített költségbecslés is lehetséges különböző biztosítók vagy műhelyek, vagy tulajdonos számára.
2. A jelentésben szereplő adatok köre, ideértve az incidensek fellépését is, a jelentés vásárlása előtt, annak térítésmentes részében kerül megadásra. A jelentésben szereplő adatok a meghatározott alvázsámmra vonatkozó, adott pillanatban számunkra ismert információk alapján kerülnek bemutatásra. Azok különböző típusú adatbázisokból, közelítható nyilvános információkból (különösen az interneten) és saját forrásokból származnak. A jelentésünkben történő közzétételkor az adatok adott esetben lehetnek nem aktuálisak, mivel korábban kerültek gyűjtésre és idővel változhatnak, különösen a jármű használata és incidensek következtében. A járműre vonatkozó legfrissebb események adott esetben nem állnak még rendelkezésre. Annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a jelentés minél aktuálisabb és teljeskörű legyen, nincs lehetőség az abban foglalt adatok és a jármű tényleges (műszaki) állapotának felülvizsgálatára a jelentés előállításakor. Előfordulhat az is, hogy az adatokat már a forrásnál hibásan rögzítették és a jelentésünk sajnos ezt a hibát megismétli, amit nem áll módunkban felülvizsgálni. Erre való tekintettel a rendszerünk és az abból nyert jelentések csak segédeszköznek tekinthetők az adott jármű történetének és állapotának mérlegelésében, majd pedig minden esetben közvetlenül meg kell vizsgálni a jármű tényleges állapotát és az okmányait, különösen a vásárlásra vonatkozó döntés hozatala előtt.
3. A jelentésben szereplő járműadatok és a tényállás közötti eltérés észlelése esetén kérjük, szíveskedjenek erről haladéktalanul tájékoztatni bennünket.
4. A jelentésekben szereplő, adott alvázsámmak a szolgáltatásunk keretében való ellenőrzésének története a díjmentes és díjköteles ellenőrzéseket is foglalja magában. A történet nem tartalmazza a teljeskörű és aktuális adatokat, mivel műszaki okoknál fogva csak bizonyos késedelemmel kerül frissítésre az aktuális állapothoz képest.
5. Törekszünk arra, hogy az egyedi fejlesztésű fordító rendszerünk a forrásadatokat teljesen és logikusan, a nyelvtani szabályok betartásával fordítsa le valamennyi nyelvre, de a fordítás automatizálására való tekintettel az eredményekben idegennyelvű szavak vagy nyelvi hibák is fordulhatnak elő.
A jelentésben és a weboldalainkban szereplő bármilyen szöveg és grafikus jel szerzői jogvédelem alatt áll, mely jogok a Autoiso sp. z o.o. . társaságot illetik meg.
6. A jelentésre vonatkozó teljeskörű jogi információ a Honlapunkon elérhető Üzleti Szabályzatban található.się