

Gutachtenauszug gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

Gutachten-Nr. 41778078

Marke	SUZUIKI	(1) Fahrgestell-Nr.	JSAFTA03V00105208	Letzte Begutachtung:
Type	GRAND VITARA 1,	(2) Kennzeichen		Gutachten-Nr. 38579868
Hubraum	1590	Erstzulassung	20.08.1999	Datum 03.03.2021
(5) Fahrzeugklasse	M1	(4) KM-Stand	64271	KM-Stand 63997
Zulassungsbesitzer				

Gewichte/Bremswerte

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse		Abbremsung	%
	Wirkung(kN)		Wirkung(kN)			
	L	R	L	R		
1	2,43	2,16			BBA	62,79
2	1,80	1,71	1,38	1,50	FBA	22,33
					HBA	30,70
					HBA=ein Kreis der BBA	
Bremsprüfung: mit Eigengewicht						
Prüfgewicht (kg)	1315					
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	0					
Bremsfl. (H ₂ O %): 1,3	Bremsfl. Siedetemp. (°C): 208					

Abgaswerte

Leerlaufdrehzahl	770	CO-Gehalt im Leerlauf	0,167
erhöhte Leerlaufdrehzahl	2780	CO-Gehalt bei erhöhter Leerlaufdrehzahl	0,175
Lambda	1,012	HC-Gehalt im Leerlauf	36

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

5 Achsen, Räder, Reifen und Aufhängung

5.1.1 Achsen / Achskörper (10) Bemerkung: angerostet	leichter Mangel
---	-----------------

6 Fahrgestell und daran befestigte Teile

6.2.4 Boden (10) Bemerkung: Anrostungen im Bereich der Bodengruppe	leichter Mangel
---	-----------------

8 Umweltbelastung

8.4.1 Flüssigkeitsverlust (10) Bemerkung: keine kontinuierliche tropfenbildung	leichter Mangel
---	-----------------

(6) An Ihrem Fahrzeug wurde mindestens ein leichter Mangel festgestellt.

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette weiß Nr.: ESA5889.

(3) Druckdatum/Zeit 04.08.2021 09:43

(3) Prüfort

(8) Nächste Begutachtung: 08/2022

(9) Prüfstelle

(9) Prüfstellennr.

(9) Erstellt durch