



MINI Cooper Convertible

Létrehozás időpontja 2026. 05. 27.

VIN: WMWMS310*****

Karosszéria típusa: Kabrió

Üzemanyag: Benzin

Évjárat: 2009

Váltótípus: Kézi

Lökettérfogat: 1,6 l

Motor teljesítménye: 128 kW (172 hp / 174 PS)

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✓ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 60 872 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

✓ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.

Lopás

✓ Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Kitettség természeti katasztrófáknak

✓ Nem találtunk problémát

Nincs kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

✓ Nincs találat



Szállítás

✓ Nincs találat



Bérlés

✓ Nincs találat



Rendőrség

✓ Nincs találat



Bemutató jármű

✓ Nincs találat




Autósiskolai jármű

✓ Nincs találat

Lopás


Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.

✓ **Nem található probléma**
Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

i **Összefoglaló**
Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:  +1

Ezeket ellenőriztük:

 **Jelenleg lopottként keresik?** ✓ Nincs találat

 **Korábban ellopták?** ✓ Nincs találat Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

A lopott járművek rendőrségi adatbázisának ellenőrzése megtörtént itt:


 Magyarország  Csehország  Szlovénia  Románia  Olaszország  Szlovákia  Kanada

Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipuláltak.

i **Összefoglaló**

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 60 872 km
- 20 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2010. 04.	6 km
2010. 06.	5220 km
2010. 08.	5631 km
2011. 05.	15 086 km
2011. 08.	17 284 km
2012. 04.	23 060 km
2012. 07.	25 252 km
2013. 03.	30 460 km
2013. 06.	32 040 km
2013. 08.	32 961 km
2014. 08.	34 488 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2015. 08.	35 016 km
2018. 11.	36 272 km
2019. 03.	38 804 km
2019. 11.	42 274 km
2020. 12.	46 446 km
2022. 10.	54 294 km
2024. 02.	58 133 km
2024. 06.	60 423 km
2024. 10.	60 872 km

i Várható aktuális futásteljesítmény

A legutóbbi vezetési szokások alapján a jelenlegi futásteljesítmény **körülbelül 66 543 km lehet**. A tényleges érték ettől eltérhet – a pontos adat megismeréséhez ellenőrizd az autó kilométer-számlálóját.

Vezetési szokások

2010. 04. - 2013. 08.	■ Normál használat	812 km/hó
2013. 08. - 2018. 11.	■ Korlátozott használat	52 km/hó
2018. 11. - 2024. 06.	■ Normál használat	355 km/hó
2024. 06. - 2024. 10.	■ Korlátozott használat	110 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.

- ✓ **Nem található probléma**
A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi

✓ **Átment a műszaki vizsgán?** ✓ Nincs találat

✓ **Bontásra ítélték?** ✓ Nincs találat

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

- ✓ **Nem található probléma**
Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés



Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejtethetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Kitettség természeti katasztrófáknak

Ellenőriztük, hogy a jármű a káreset idején természeti katasztrófa sújtotta területen tartózkodott-e.



Nem található probléma

A jármű tartózkodási helye nem esett egybe természeti katasztrófa sújtotta területtel.

Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.

Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Azonosító és műszaki adatok



Gyártó

MINI



Típus

Cooper Convertible



Leírás

Cooper S Convertible



Karosszéria típusa

Kabrió



Gyártás éve

2009



Lökettérfogat

1,6 l



Motor teljesítménye

128 kW (172 hp / 174 PS)



Hajtáslánc típusa

Belső égésű



Nyomaték

240 Nm



Üzemanyagtípus

Benzin



Sebességváltó típusa

Kézi



Hajtástípus

Elsőkerék-meghajtás



Szín

Sárga



Ajtók száma

2



Kormánykerék elhelyezése

Balkormányos

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

S01CB CO2 equipment

✦ A környezetvédelmi fenntarthatóság érdekében CO2-mérő berendezések biztosítják a kibocsátás figyelemmel kísérését és szabályozását.

S01CC Auto start/stop function

✦ A motor automatikusan leáll, majd újraindul

S01CD Brake Energy Regeneration

✦ A fékezés során keletkező energiát visszanyeri

S0210 Dynamic stability control

✦ Dinamikus stabilitásszabályozóval rendelkezik

S0226 Sports suspension settings

✦ Továbbfejlesztett futómű a sportosabb vezetési élményért

S0249 Multifunction f steering wheel

✦ Beépített multifunkciós kormánykerék

S0255 Sports leather steering wheel

✦ Sportos bőr kormánykerék tartozék

S02RU MINI LA wheel Black Star Bullet

✦ Black Star Bullet MINI LA kerekek

S0314 Door mirror, driver lock, heated

✦ Fűthető, vezetőoldali reteszeléssel ellátott külső tükrökkel felszerelve

S0329 Engine compartment lid stripes, black

✦ Motorháztető csíkok, fekete

S0383 Roof and mirror caps, black

✦ Tető- és tükörburkolatok, fekete

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Tartalmaz vészháromszöget és elsősegély-készletet vészhelyzetekre

S0450 Height adjustment, passenger seat

✦ Magasságállítás, utasülés

S0493 Storage compartment package

✦ A csomaghoz tartozik egy tárolórekesz-készlet, amely kényelmes tárolási lehetőségeket biztosít.

S04A7 Colour Line Dark Grey

✦ Sötét szürke színváltozat

S04UF Sport Button

✦ Sport gomb

S0520 Fog lights

✦ Ködlámpákkal felszerelve

S0534 Automatic air conditioning

✦ Automatikusan beállítja a légkondicionáló paramétereit

S0550 On-board computer

✦ Fedélzeti számítógép

S02PA Locking wheel bolt

✦ A kerékcsavarok rögzítése

S02TA Differential lock 25%

✦ Differenciálzár funkció 25%-os terhelés mellett

S0318 Interior surface in vehicle colour

✦ A jármű belső felülete megegyezik a jármű színével.

S0346 Chrome Line exterior

✦ A jármű külsejét stílusos króm díszítések teszik még vonzóbbá.

S0423 Floor mats velours

✦ Velúr padlószőnyegek

S0441 Smoker package

✦ A dohányosok kényelmét szolgáló dohányzócsomaggal együtt kapható

S0481 Sports seat

✦ Sportülések beépítve

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Fűtött ülésekkel gondoskodik a vezető és az utas kényelméről

S04AU Extended decorative scopes

✦ Kiterjesztett dekorációs lehetőségek

S0507 Park Distance Control (PDC), rear

✦ A jármű hátsó részébe beépített parkolási távolság-ellenőrző rendszer, amely segíti a parkolást

S0522 Xenon light

✦ Xenon-fényszórókkal rendelkeznek, amelyek javítják a láthatóságot éjszakai vezetés közben

S0548 Kilometre speedo

✦ Sebességmérő felszerelése

S0563 Light package

✦ Könnyű csomag

S05AA Rear fog light

✦ Hátsó ködlámpa

S05DD Lifting jack

✦ Karbantartáshoz vagy vészhelyzetekre emelővel ellátva

S06A1 Always Open Timer

✦ Az „Always Open Timer” rendszert a járműbe szerelik be annak nyomon követésére, hogy mennyi ideig van lehajtva a jármű tetője vagy nyitva az ablakai.

S06ND Hands-free system Bluetooth

✦ Bluetooth kihangosító rendszer

S0785 White direction indicator lights

✦ Fehér irányjelző lámpák

S0851 Language version German

✦ A nyelvi beállítások német nyelvűek

S0872 Equipment "Chili"

✦ „Chili” névre keresztelt továbbfejlesztett felszereltségi csomag

S08S2 Coding, alarm signal

✦ Riasztási funkciókhoz szükséges egyedi programozás

S0A95 interchange-yellow

✦ Sárga cserélhető burkolatok

SFKE8 Fabric/leather "Ray/interchange-yellow"

✦ Kombinált szövet- és bőrülések két színű „Ray/interchange-yellow” kivitelben

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Beépített utasoldali légzsák kikapcsolási funkció

S05DT Dynamic traction control

✦ Dinamikus tapadásellenőrzés

S06FC Radio MINI Boost CD

✦ Szórakozás céljából tartalmaz egy MINI Boost CD-rádiót

S0736 2nd radio remote control key

✦ Második kulcs távirányítóval a rádióhoz

S0801 German version

✦ A német piacra gyártott jármű

S0863 Dealer List Europe

✦ Európai kereskedői lista mellékelve

S0879 On-board literature, German

✦ Német nyelvű használati útmutatóval együtt

S0999 Job control "HEA"

✦ Fűtésvezérlés (HEA)

SA070 70 Ah AGM battery

✦ Nagy kapacitású, 70 Ah-s AGM akkumulátor

Idővonal

1 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

- 2009. 02. 🌐 Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

Hasonlítsd össze más autókcal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz