

Gépkocsi adatok

CX-5 - G194 - 6AT
Modell - Motor - Váltó

JMZKFGWMA00673743

Alvsz.

26/02/2018

Garancia kezdete

Snowflake White
Pearl

Gk. Színe

POF464

Rendszám

Magyarország

Származási ország

Ügyfél adatai

György Dózsa

Szerződés

✓ Kakukkhegyi út 4

Utca és házszám

1112

Irányítószám

Magyarország

Ország

✓ +36301638066

Telefonszám

✓ dozsgyuri61@gmail.com

e-mail cím

1-3GIO1NOG

Customer ID

Budapest

Város

Szerződések áttekintése

Mazda Europe Service

Érvényesség: 12/05/2027 (MES száma: KF673743) vagy 180319 Km.
(amelyiket előbb eléri)-ig.

Ingyenesen itt: Magyarország hívható : 06 80 014 990.

Egyéb országból hívható: +43 1 52503 6221.

Opcionális Kiterjesztett Garancia A fedezet lejárt

Következő látogatás esedékessége

Módosított intervallumok

A villáskulcs jelzőlámpa a szükséges karbantartás előtt 1000 km-el vagy 15 nappal gyullad fel a műszerfalon. Az alábbiak ennek becsült időpontja.

Karbantartási intervallumok

Flexibilis karbantartás jelzés legkésőbb 20.000 km-nél vagy 12 hónapnál (amelyiket előbb eléri)

Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.

Következő előírt karbantartás esedékessége

9. Karbantartás

Várható időpontja

180319 Km. vagy 12/05/2027

Legkésőbb ekkor


180319 Km. vagy 12/05/2027 (amelyiket előbb eléri)

Előző látogatások

Munka leírás

Km-óra állás

Elvégzett karbantartások


 MMH, CarNet Mirai Kft.
Budafoki út 105.
HU - 1119 Budapest
+3614647680

12/05/2026
MM2601653

160319 Km.

160.000 Km. / 8. Év
Karosszéria átvizsgálás




 MMH, CarNet Mirai Kft.
Budafoki út 105.
HU - 1119 Budapest
+3614647680

07/11/2024
MMY05239

140923 Km.

140.000 Km. / 7. Év
Karosszéria átvizsgálás
Season Check




 MMH, CarNet Mirai Kft.
Budafoki út 105.
HU - 1119 Budapest
+3614647680

20/09/2023
MMX04310

122252 Km.

120.000 Km. / 6. Év
Karosszéria átvizsgálás



 MMH, CarNet Mirai Kft.
Budafoki út 105.
HU - 1119 Budapest
+3614647680

15/09/2022
MMW4515










100663 Km.

100.000 Km. / 5. Év
Karosszéria átvizsgálás



Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, CarNet Mirai Kft. Budafoki út 105. HU - 1119 Budapest +3614647680	09/09/2021 <small>MMV04608</small>	78473 Km.	80.000 Km. / 4. Év      
 MMH, CarNet Mirai Kft. Budafoki út 105. HU - 1119 Budapest +3614647680	24/11/2020 <small>MMU05847</small>	57851 Km.	60.000 Km. / 3. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check     
 MMH, Autó Mirai Kft. Budafoki út 105. HU - 1119 Budapest +3614647680	06/12/2019 <small>MMT07127</small>	38621 Km.	40.000 Km. / 2. Év Karosszéria átvizsgálás      
 MMH, Autó Mirai Kft. Budafoki út 105. HU - 1119 Budapest	09/01/2019 <small>MMT00040</small>	19079 Km.	20.000 Km. / 1. Év Karosszéria átvizsgálás    
 MMH, Autó Mirai Kft. Budafoki út 105. HU - 1119 Budapest +3614647680	26/02/2018 <small>MMS00695</small>	3 Km.	PDI

Jelzések magyarázata

	További információk letölthetők		Mazda Téli átvizsgálás		Vizuális állapot-ellenőrzés
	Mazda Nyári átvizsgálás		Olaj és olajszűrő csere		Utastéri légszűrő cseréje
	Fékfolyadék cseréje		Motortéri légszűrő cseréje		Gyújtógyertyák cseréje