



Mercedes-Benz

## Munkalap

(SZERV)

POLYMED 2003 BT  
JÁKI ÚT 35  
9700 SZOMBATHELY  
HU / MAGYARORSZÁG

Telefon: X Tel 2:  
Tel 3: Tel 4:  
E-mail: x

Kapcsolattartó  
POLYMED 2003 BT X

MBM Auto Kft.

Felhatalmazott Mercedes-Benz  
értékesítés és szerviz

Fizetéskor és levelezéskor kérjük megadni

Munkalapszám 136929



Nyomtatás dátum	Vevő kód	Oldal
2025.07.01.	11265	1

Rendszám	Alvázsám	Típus	Felvétel dátum / idő
TBZ-312	W1N1671171A592621	GLE GLE 350 de 4MATIC	2025.07.01. 15:00
Km óra	Motorszám	Műszaki érvényesség	E. forg. hely. Évjárat
151025	65492081251335	2026.01.13.	2022.01.13. 2021

Kód	Megnevezés	Fizető
	MUNKA: 1, Állapotfelmérés beszámításhoz	

Várható javítási költség: 150 000 Ft

Várákodik: igen  nem

Külső mosás: igen  nem

Belső mosás: igen  nem

Szerviz tanácsadó

Bernáth Bálint

Feltárt hibák/Munkafolyamatok/Javításhoz szükséges alkatrészek:

Gépkocsi átvezetése, állapotlap kitöltése  
B.e. ajtókárpit szétválasztása, f.e. ajtókárpit szerelvény  
Tetőtámpit + csomagter. támpit sértett forras  
#Hátsó karcoltáron lepedőre - csak szűz fejcs!  
Mota háttetőn + karcsőkevény tetején kopadástól láthatóak!  
Diagnosztika elvégzése  
Szélvédőn karcsőfelborítás látható  
2025.07.01. U.T.

Dátum:

A gépkocsit kijavított állapotban átvettem  
Dátum:

Minőségi ellenőr

Megrendelő

MBM Auto Kft.

MBM Auto Kft.

Adószám: 25594083-2-05 Közösségi adószám: HU25594083 Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-031899

HU-3711 Szirmabesenyő

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank HU17 12067008-01562852-00100008

Kelecsényi út 9.

Számlavezető bank: MBH Bank HU66 10102718-89433000-01004000 SWIFT UBRTHUHB

Tel: +36 46 900 500



Mercedes-Benz - a Mercedes-Benz AG. (Stuttgart, Németország) bejegyzett védjegye



Mercedes-Benz

# Munkalap

(SZERV)

POLYMED 2003 BT  
 JÁKI ÚT 35  
 9700 SZOMBATELY  
 HU / MAGYARORSZÁG

Telefon: X Tel 2:  
 Tel 3: Tel 4:  
 E-mail: x

Kapcsolattartó  
 POLYMED 2003 BT X

MBM Auto Kft.


Felhatalmazott Mercedes-Benz  
 értékesítés és szerviz

Fizetéskor és levelezéskor kérjük megadni		
Munkalapszám 136929		
Nyomtatás dátum	Vevő kód	Oldal
2025.07.01.	11265	2

Kérem jelölje meg a sérüléseket

Üzemanyag állása

Üres 1/4 1/2 3/4 tele



Hiányzó alkatrészek:

Pótkerék  Szerszámkészlet   
 Emelő  Elsősegély doboz

Sérülések:

Bal eleje  Jobb eleje   
 Bal hátulja  Jobb hátulja

Ügyfél megbízása:

A kifüggesztett szolgáltatási díjtételeket és vállalási szabályzatot megismertem és elfogadom. A gépjármű javítása során, a gépjármű eredeti gyári állapotától eltérő átalakításból eredő károkért, felelősséget nem vállalunk!

A hibafelvétel során feltárt munkákat a kifüggesztett Vállalási és Szavatossági feltételek mellett megrendelem. A gépkocsit készrejelentéskor átveszem, és a számlát kiegyenlítem. Ennek elmulasztása esetén a szerviz jogosult 8 nap után tárolási díjat felszámolni, melynek mértéke 2 500 Ft/nap + Áfa. Az esetlegesen felmerülő tárolási összeget a gépkocsi átvételekor kiegyenlítem. A túltárolás során a gépjárműben bekövetkezett károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Tudomásul veszem, hogy a gépkocsi javításával kapcsolatos mindenféle közlésre csakis az ügyfélszolgálat dolgozója, végső fokon a szervizvezető illetékes. A gépkocsiban hagyott értéktárgyakért a szerviz felelősséget nem vállal. A próba során, rendeltetésszerű használat mellett keletkezett károkért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A gépkocsi tárolása közben (javítás megkezdése előtt, és elkészülte után) a Szolgáltató a gépkocsiban keletkezett elemi károkért felelősséget nem vállal. A megrendelő jelen munkafelvételi lap aláírásával hozzájárulását adja, hogy a megrendelésben szereplő személyi adatokat a szerviz nyilvántartásában feldolgozza, szükség esetén piackutatás és marketing célra felhasználja.

Megbízó a szerviz szerelőcsarnokainak területén csak a szervizvezető, vagy a szerviztanácsadó engedélyével és kizárólag a saját felelősségére tartózkodhat.

Fizetés módja:  Átutalással, 8 napon belül  
 Készpénzben, a gépkocsi átvételekor  
 Bankkártyával

Próbaút megtételéhez hozzájárulok igen  nem

Dátum:

A gépkocsit kijavított állapotban átvettem  
 Dátum:

Minőségi ellenőr

Megrendelő

MBM Auto Kft.

MBM Auto Kft.  
 HÚ-3711 Szirmabesenyő  
 Kelecsényi út 9.  
 Tel: +36 46 900 500

Adószám: 25594083-2-05 Közösségi adószám: HU25594083 Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-031899  
 Számlavezető bank: Raiffeisen Bank HU17 12067008-01562852-00100008  
 Számlavezető bank: MBH Bank HU66 10102718-89433000-01004000 SWIFT UBRTHUHB



Mercedes-Benz

## Megbízás

(SZERV)

POLYMED 2003 BT  
JÁKI ÚT 35  
9700 SZOMBATHELY  
HU / MAGYARORSZÁG

Telefon: X                      Tel 2:  
Tel 3:                              Tel 4:  
E-mail: x

Kapcsolattartó  
POLYMED 2003 BT X

A lecserélt alkatrészekre igényt tartok

MBM Auto Kft.


Felhatalmazott Mercedes-Benz  
értékesítés és szerviz

Fizetéskor és levelezéskor kérjük megadni		
Munkalapszám 136929		
		
Nyomtatás dátum	Vevő kód	Oldal
2025.07.01.	11265	3

igen       nem

A javítási feltételeket elfogadom, és a javítást megrendelem

Szerviz tanácsadó



Bernáth Bálint

MBM Auto Kft.

Adószám: 25594083-2-05    Közösségi adószám: HU25594083    Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-031899  
Számvevő bank: Raiffeisen Bank HU17 12067008-01562852-00100008  
Számvevő bank: MBH Bank HU66 10 1027 18-89433000-01004000 SWIFT UBRTHUHB

Vevő



MBM Auto Kft.  
HU-3711 Szirmabesenyő  
Kelecsényi út 9.  
Tel: +36 46 900 500



**ÁLLAPOTFELVÉTELI  
LAP  
Szgek/Trp**

TULAJDONOS ADATAI	AUTÓADATOK		
(Az 1. oldalon szereplő adatokat a tulajdonos tölti ki.)			
Név: .....	Rendszám: .....		
Cégnév: .....	Gyártmány: ..... Típus: .....		
Kontaktszemély: .....	Alvázsám: .....		
Cím: .....	Motorszám: .....		
Telefon/Fax: .....	Műszaki vizsga érvényes: .....		
e-mail: .....	Zöldkártya érvényes: .....		
Gépkocsi korábban sérült-e: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem			
Utólagos fényezés: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem			
Sérülés jellege: <input type="checkbox"/> baleset <input type="checkbox"/> egyéb			
Sérült elemek: .....			
<b>Futásteljesítmény:</b> ..... Km	<b>FELSZERELTSÉG / DOKUMENTÁCIÓ:</b>		
Tulajdonosok száma:           1   2   3   4	Szervízfüzet <input type="checkbox"/> van <input type="checkbox"/> nincs		
Első forgalomba helyezés (ország): .....	<input type="checkbox"/> folyamatosan vezetve		
Első forgalomba helyezés (dátum): .....	<input type="checkbox"/> márkaszervízben		
Motor hengerűrtartalom: ..... cm <sup>3</sup>	Mechanikus seb.váltó: <input type="checkbox"/> 4G <input type="checkbox"/> 5G <input type="checkbox"/> 6G		
Önsúly: ..... kg	Automata seb.váltó: <input type="checkbox"/> 4G <input type="checkbox"/> 5G <input type="checkbox"/> 7G		
Teljesítmény: ..... KW	Rádió: <input type="checkbox"/> eredeti kivételnek megfelelő		
Üzemanyagfajta: <input type="checkbox"/> benzin <input type="checkbox"/> gáz	<input type="checkbox"/> idegen típus:.....		
<input type="checkbox"/> dízel	<input type="checkbox"/> CD-s		
	<input type="checkbox"/> magnós		
	<input type="checkbox"/> CDW		
<b>Extra felszereltség:</b> (Nem Mercedes-Benz autómárkák esetén kitölteni)			
<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> Ablakemelő	<input type="checkbox"/> Függönylégszák	<input type="checkbox"/> Nívószabályozás
<input type="checkbox"/> ASC	<input type="checkbox"/> 2x <input type="checkbox"/> 4x	<input type="checkbox"/> TPM	<input type="checkbox"/> Kartámasz
<input type="checkbox"/> ASR	<input type="checkbox"/> Vonóhorog	<input type="checkbox"/> Allroad	<input type="checkbox"/> Rakodóval
<input type="checkbox"/> ASD	<input type="checkbox"/> gyári <input type="checkbox"/> utólagos	<input type="checkbox"/> Ülészűtés	<input type="checkbox"/> Tolótető
<input type="checkbox"/> ESP	<input type="checkbox"/> Klíma	<input type="checkbox"/> hátsó ülésen is	<input type="checkbox"/> Üvegkivételben
<input type="checkbox"/> ETS	<input type="checkbox"/> autómata	<input type="checkbox"/> Xenon lámpa	<input type="checkbox"/> Állóhelyzeti fűtés
<input type="checkbox"/> PTS	<input type="checkbox"/> Airbag	<input type="checkbox"/> Multifunkciós kormány	<input type="checkbox"/> Sízszák
<input type="checkbox"/> Központi zár	<input type="checkbox"/> 2x Airbag	<input type="checkbox"/> COMAND	<input type="checkbox"/> Osztottan dönthető h.ülés
<input type="checkbox"/> Szervokormány	<input type="checkbox"/> Oldallégszák	<input type="checkbox"/> Roló hátsó ablakban	
Egyéb: .....			

Ezennel kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint megrendelem a gépkocsi állapotfelmérését a megadott terjedelemben.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Állapotvizsgálat, próbaút<br>(14 AW 11-9700-01)<br>(szemrevételezés) | <input type="checkbox"/> Rövidteszt, hibatároló kiolvasása<br>(4 AW 54-1011-01) | <input type="checkbox"/> Futómű beállítás ellenőrzése<br>(10 AW 40-6500-01) |
|---|---|---|

.....  
Dátum

.....  
Ügyfél aláírása

Az állapotfelmérés a gépkocsi pillanatnyi állapotát rögzíti, megbontás nélkül készül. Az időnként fellépő működési rendellenességek feltárására nem alkalmas.



**ÁLLAPOTFELVÉTELI  
LAP  
Szgek/Trp**

<b>I. MOTORTÉR</b> (Szerelő tölti ki)			Javítási értékbecslés
<input checked="" type="checkbox"/> elvégezve	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben van	<input checked="" type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Motorolaj szivárgás	<input checked="" type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> van, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Hűtőfolyadék szivárgás	<input checked="" type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> van, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Ékszíj állapota:	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> csere szükséges	
<input checked="" type="checkbox"/> Szervokormány tömítettség:	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> tömítetlen, helymegadás:.....	
<input type="checkbox"/> ABC olajszivárgás:	<input type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> van, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Kipufogórendszer:	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> nincs rendben.....	
Egyéb:			

<b>II. JÁRMŐ ALSÓRÉS</b> (Szerelő tölti ki)			Javítási értékbecslés
<input checked="" type="checkbox"/> elvégezve	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben van	<input checked="" type="checkbox"/> hibás	
<b>ERŐÁTVITEL</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Sebességváltó szivárgás	<input checked="" type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> van, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Egyéb tömítetlenség	<input checked="" type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> van, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Váltórudazat	<input type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Kardántengely állapota	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Hardytárcsa elől	<input type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Hardytárcsa hátul	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> hibás <i>kirepedezett - össze szűs.</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Kardán középső csapágó	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Differenciálmű szivárgás	<input checked="" type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> van, helymegadás:.....	
<input type="checkbox"/> Kupplung munkahenger	<input type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
Egyéb:			

<b>KIPUFOGÓ RENDSZER</b> (Szerelő tölti ki)			Javítási értékbecslés
<input checked="" type="checkbox"/> Kipufogó elől	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Kipufogó középen	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Kipufogó hátul	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
Egyéb:			

<b>KORMÁNYMŰ</b> (Szerelő tölti ki)			Javítási értékbecslés
<input type="checkbox"/> Kormánymű tömítetlenség	<input checked="" type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> van, helymegadás:.....	
<input type="checkbox"/> Gömbcsuklók, összekötők	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input type="checkbox"/> Kormány lg.csillapító	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input type="checkbox"/> Kormány holtjáték	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> túl nagy/kicsi	
Egyéb:			

<b>GUMIK</b> (Szerelő tölti ki)			Javítási értékbecslés
<input checked="" type="checkbox"/> Gumi gyártó:	<i>Bridgestone</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Gumi típus:	<input checked="" type="checkbox"/> Nyári	<input type="checkbox"/> Téli	
<input type="checkbox"/> Profilmélységek:	Bal elől: ..... <i>6</i> ..... mm	Jobb elől: ..... <i>6</i> ..... mm	
	Bal hátul: ..... <i>6</i> ..... mm	Jobb hátul: ..... <i>6</i> ..... mm	



**ÁLLAPOTFELVÉTELI  
LAP  
Szgek/Trp**

<b>II. JÁRMŰ ALSÓRÉS</b> (Szerelő tölti ki)			
<input checked="" type="checkbox"/> elvégezve	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben van	<input checked="" type="checkbox"/> hibás	Javítási értékbecslés
<b>ELSŐ FUTÓMŰ</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Gőmbcsuklók	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Stabilizátor gumiágazas	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Kerékcsapágy holtjáték	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Lengéscsillapító szivárgás	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> szivárog, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Féltengelyek	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
Egyéb:			
<b>HÁTSÓ FUTÓMŰ</b> (Szerelő tölti ki)			
<input checked="" type="checkbox"/> Kitémasztó karok állapota	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Stabilizátor gumiágazas	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Kerékcsapágy holtjáték	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Lengéscsillapító szivárgás	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> szivárog, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Féltengelyek	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
Egyéb:			
<b>FÉKRENDSZER</b> (Szerelő tölti ki)			
<input checked="" type="checkbox"/> Féktárcsák elől	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> csere szükséges	
<input checked="" type="checkbox"/> Fékbetétek elől	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> csere szükséges	
<input checked="" type="checkbox"/> Féktárcsák hátul	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> csere szükséges	
<input checked="" type="checkbox"/> Fékbetétek hátul	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> csere szükséges	
<input checked="" type="checkbox"/> Hidraulika csövek állapota	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Fékrendszer tömítetlenség	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> szivárog, helymegadás:.....	
Egyéb:			
<b>III. UTASTÉR / CSOMAGTÉR</b> (Szerelő tölti ki)			
<input checked="" type="checkbox"/> elvégezve	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben van	<input checked="" type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Külső világítások	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Irányjelző	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Klímarendszer működés	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Ülészűtés	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Tolótető működés	<input type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás	
<input checked="" type="checkbox"/> Elektromos ablakemelők	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....	
<input checked="" type="checkbox"/> Őnindító működés próba	<input checked="" type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> nincs rendben	
<input checked="" type="checkbox"/> Bemutatott, működőképes kulcsok;	..... db főkulcs	..... db mech.kucstoll	
	..... db KG kártya		
	..... db mellék/laposkulcs		
<input checked="" type="checkbox"/> Következő szerviz esedékesség:	20341 km múlva		
Egyéb:			



**ÁLLAPOTFELVÉTELI  
LAP  
Szgz/Trp**

**IV. ESZTÉTIKAI ÁLLAPOT** (Szerelő tölti ki)

<input checked="" type="checkbox"/> elvégezve	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben van	<input checked="" type="checkbox"/> hibás	<input checked="" type="checkbox"/>	Javítási értékbecslés
<input checked="" type="checkbox"/> dohányos	<input checked="" type="checkbox"/> nem	<input type="checkbox"/> igen		
<input checked="" type="checkbox"/> Üléshuzat b.e.	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> j.e.	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> hátsó támla	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> hátsó párna	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> Ajtókárpit b.e.	<input type="checkbox"/> rendben	<input type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input checked="" type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> j.e.	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> b.h.	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> j.h.	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> Tetőkárpit	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> Műszerfal	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input type="checkbox"/> sérült	
<input checked="" type="checkbox"/> Csomagtérkárpit	<input type="checkbox"/> rendben	<input checked="" type="checkbox"/> tisztítás szükséges	<input checked="" type="checkbox"/> sérült	

Egyéb:

**V. KAROSSZÉRIA SÉRÜLÉSEK** (Szerelő tölti ki)


- Fényezési sérülések felsorolása: *Karosszéria szennyezett*
- Karosszéria sérülések felsorolása: *Katalizátortól és a tetőtől korpadásos*
- Üvegek sérüléseinek felsorolása: *Karosszéria felvétel látható*

Egyéb:

**VI. FESTÉKVASTAGSÁG**

**MÉRÉS**

(Szerelő tölti ki)






**ÁLLAPOTFELVÉTELI  
LAP  
Szvk/Trp**

**D. Karosszérialakkozás vizsgálata**

<input checked="" type="checkbox"/> Ellenőrzés elvégezve	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input checked="" type="checkbox"/> Nincs Rendben	Megjegyzés
--	---	---	------------

A korródált helyeket a rajzon megjelölni



Megjegyzés:

.....

.....

.....

.....

.....

**VII. PRÓBAUT** (Próbamester tölti ki)

- |  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Motor működés      | <input checked="" type="checkbox"/> rendben                                 | <input type="checkbox"/> hibás |
| <input checked="" type="checkbox"/> Futómű             | <input checked="" type="checkbox"/> rendben                                 | <input type="checkbox"/> hibás |
| <input checked="" type="checkbox"/> Általános állapot: | <input type="checkbox"/> újszerű  |                                |
|  | <input type="checkbox"/> korának/futásteljesítménynek megfelelőtől jobb     |                                |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> korának/futásteljesítménynek megfelelő  |                                |
|  | <input type="checkbox"/> korának/futásteljesítménynek megfelelőtől rosszabb |                                |

Dátum:

állapotfelmérést végezte

próbautat végezte

