

Peugeot 807

VF3EBRHRH9Z034901

2009 Dízel Kézi Furgon Szürke

Létrehozás időpontja 2026. 09. 24.

Teljes jelentés beszkenelése



Kereskedelmi használat ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✓ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 271 324 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

✓ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű



Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna

Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:



Magyarország



Szlovákia



Szlovénia



Olaszország



Románia



Csehország



Kanada


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 271 324 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 262 201 km
- 6 feljegyzett futásteljesítmény található



Vezetési szokások

Nézd meg, mennyire használták intenzíven az autót az évek során. A kímélő vezetés általában kevesebb kopást jelent, míg az intenzív vezetés a fontosabb alkatrészek gyorsabb elhasználódásához vezethet.

Korlátozott használat < 600 km/hó a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál kevesebbet futott. A ritkább használat viszont azzal járhat, hogy egyes alkatrészek idő előtt elöregednek.

Normál használat 600 - 3000 km/hó a vizsgált időszak 89%-a

Átlagos vezetés. Ez rendszerint egyenletes használatot és kiegyensúlyozott kopást jelent.

Intenzív használat > 3000 km/hó a vizsgált időszak 11%-a

Az átlagosnál jóval többet futott. Ilyenkor az alkatrészek nagyobb terhelést kapnak, és hamarabb cserére szorulhatnak.

Nem használták a vizsgált időszak 0%-a

Hosszabb használaton kívüli időszak. Az autóknál, amelyeket sokáig nem használnak, alaposabb ellenőrzésre lehet szükség (akkumulátor, fékrendszer, gumibroncsok).

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2009. 12.	13 km
2010. 06.	19 003 km
2010. 07.	21 205 km
2011. 01.	45 737 km
2011. 11.	83 949 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2026. 06. 271 324 km

Vezetési szokások

2009. 12. - 2011. 11. ■ Intenzív használat 3667 km/hó

2011. 11. - 2026. 06. ■ Normál használat 1055 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Nem található probléma

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés



Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejtethetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az időszak csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: Peugeot


Típus: 807

Üzemanyagtípus: Dízel

Sebességváltó típusa: Kézi

Évjárat: 2009

Piac: Kelet-Európa



Évjárat	Piaci ár	Legalacsonyabb piaci érték	Legmagasabb piaci érték
2026	932 448 Ft	423 665 Ft	1 540 600 Ft
2026. 06. – eladási ár: 1 803 819 Ft			
2027	813 824 Ft	369 754 Ft	1 344 594 Ft
2028	746 066 Ft	339 154 Ft	1 232 757 Ft
2029	528 221 Ft	240 067 Ft	872 839 Ft
2030	492 884 Ft	224 038 Ft	814 188 Ft
2031	424 762 Ft	193 074 Ft	701 623 Ft
2032	372 304 Ft	169 031 Ft	615 286 Ft

Évjárat	Piaci ár	↘ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
● 2033	323 490 Ft	146 809 Ft	534 413 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés



Ártrend-előrejelzés

Ez a jármű várhatóan -63%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.



Árcsökkenés és vásárlási időablak

A legnagyobb piaci árzuhanás várhatóan 2029 körül következik be, amikor a jármű eléri a(z) 20 éves kort. Az ekkor történő vásárlás jobb ár-érték arányt kínálhat.



Optimális eladási időzítés

Az eladás a legnagyobb áresés előtt – amely várhatóan 2028 körül, illetve 19 éves korban következik be – segíthet magasabb eladási árat elérni.



Eladási idő

Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 8 napon belül kelnek el

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok

A jármű alapvető műszaki és mechanikai felépítése.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai megfelelnek-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó	Típus	Üzemanyagtípus
Peugeot	807	Dízel
Modellgeneráció	Típus éve	Gyártás éve
1.Generation	2009	2009
Gyártói megnevezés	Típusjóváhagyás	
807	e2*98/14*0253*22	



Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa	Hajtástípus	Hengerek száma
Kézi	Elsőkerék-meghajtás	4
Sebességváltó neve	Hajtáslánc típusa	
BVM ML6 CL	Belső égésű	



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa	Kormánykerék elhelyezése	Szín
Furgon	Balkormányos	Szürke
Ajtók száma	Hossz	Szélesség
5	4727 mm	1854 mm
Magasság	Tengelytáv	
1752 mm	2823 mm	

Felszereltség

A járműbe beépített felszereltségi elemek, extrák és technológiák.
Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű felszereltsége megfelel-e annak, amit az eladó mond.

Jellemzők

Ahogy a gyártótól érkezett

2010 14/12/2009

✦ Gyártás dátuma: 2009. december 14.

8710 9658627699

✦ A 9658627699 a járműben található első berendezés azonosító száma.

AAEA18 ALTERNATOR 150 AMP

✦ 150 amperes generátor tartozék

AESIE34 ASSISTED ELECTROHYDRAULIC STEERING

✦ Elektrohidraulikus szervokormány

AHIOT31 AUTOMATIC HEADLAMP ILLUMINATION

✦ A fényszórók automatikus bekapcsolása

AUSRL30 ALARM ULTRASONIC+PERIMETER STD

✦ Szabványos ultrahangos és kerületi riasztórendszer

AWOH12 ALLOY WHEELS

✦ Könnyűfém keréktárcsák

BCBSYL24 BODY COLOUR BUMPER STRIP

✦ Karosszéria színében készült lökhárító díszléc

BMCMC10 BVM ML6 CL

✦ 6 sebességes kézi sebességváltó

DAPFAVA34 DRIVER ANT PASSENGER FRONT ARMREST

✦ Első kartámasz a vezető és az utas számára

DERMNHECVT40 DRIV EXT RRVW MIRROR NON HEAT ELEC

CONTR

✦ Elektromosan állítható, fűtés nélküli vezetőoldali külső visszapillantó tükör

DHAAE23 PARALLEL DRV HEIGHT ADJ

✦ Magasságában állítható, párhuzamosan elhelyezkedő vezetőülés

DTDFST26 DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP

✦ Motor: DW10BTED4 dízel turbó FAP

773 807

✦ 807

AACOT26 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

✦ Automatikus légkondicionálás

AAHOT28 AUTOMATIC ADDITIONAL HEATING

✦ Automatikus kiegészítő fűtőrendszer

AGIG12 AERIAL + GPS

✦ Légi felvétel GPS-szel

ASG16 PASSENGER AIRBAG

✦ A jármű biztonsági okokból utasoldali légszákkal van felszerelve.

AWEA19 ATHERMAL WINDSCREEN

✦ Hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező szélvédő a hőmérséklet szabályozásához

B664 BVM6

✦ Sebességváltó: 6-fokozatú kézi sebességváltó

BLTY14 BATTERY L3 500

✦ Az L3 500 akkumulátor biztosítja a megbízható működést.

CSG13 PASSENGER CAR

✦ Személygépkocsi

DDDP11 DEV DISPLAY

✦ Integrált kijelzőrendszer

DGDSG22 DIESEL GRADE DA/DE/DE+

✦ DA/DE/DE+ besorolású dízelmotor

DLAVS28 DRIVER'S LUMBAR ADJUSTMENT

✦ Állítható deréktámasz a vezető számára

DWLVP30 DRIVER+PASSENGER WITH LIGHTING

✦ Vezetői és utasülések világítással

DY415 10 DYXF 4010393

EDIMCO42 ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR

Automatikusan elsötétető belső tükör

EFEMCI32 ELECTRIC FOLDING EXTERIOR MIRROR

Elektromosan behajtható külső tükrök

ESPCO28 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Elektronikus stabilitási program

EWW5 EW/DW

Elektromos ablakok és ajtók

FCMN37 2-COMPONENT PLATINUM FILTER CATALYSER

Kétkomponensű platina szűrő a katalizátorban a kibocsátáscsökkentés érdekében

FREO10 FIXED ROOF

Rögzített tető

FSIS13 FAMILY SALOON

Családi szedán modell

FWBWRNI34 FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

Első ablaktörlő esőérzékelővel

GGEL11 GREEN GLASS

Zöld színezett üveg

GT7 PEUGEOT

Gyártó: Peugeot

HBON12 HALOGEN BULB

Halogén izzó világítás

E8016 e2*98/14*0253*22

2-es energiahatékonysági besorolás, gyártási év: 98, a 14. rendeletnek megfelelően, cikkszám: 0253, típusszám: 22

EEECON30 EURO 4 ENGINE EMISSION CONTROL

Euro 4-es motorok kibocsátáscsökkentése

EPAGPN26 EZR - PAINT ALUMINIUM GREY

Alumíniumszürke festék

EUCPNOA42 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

Európai Unió gyártói táblája

F0626 2 300W + 460W 3-SPEED FANS

2300 W + 460 W-os, 3 sebességes ventilátorok

FRAHNE41 FRONT + REAR + ADDITIONAL HANDLES + HOOKS

Első és hátsó fogantyúk és akasztók a nagyobb kényelem érdekében

FRMRT12 FR + RR MATS

Első és hátsó szőnyegek

FUSTC0I32 F470 UNITED SQUARE TUFTED CARPET

Az F470 United Square csomózott szőnyeg luxus belső teret teremt.

FWTRBTG33 FITTING WITH TRANSVERSE ROOF BARS

A jármű teljes hosszában futó tetőcsomagtartóval felszerelve

GKMCBDT44 GRADUATION 210 KM/H 130 MPH CREAM BACKGROUND

Sebességmérő 210 km/h-ig és 130 mph-ig terjedő skálával, krém színű háttérrel

HAWAS21 16" HADES ALLOY WHEEL

16 hüvelykes Hades könnyűfém felnik

HDFRTG25 HEATING DUCT FRONT + REAR

Fűtőcsövek az első és hátsó részekhez

HI13 HDI	HMHD11 HIGH MEDIUM
✦ Nagyfelbontású infotainment-rendszer	✦ Magas közepes
HPKPP14 2 HF PLIP KEYS	HWTEH16 HADES WHEEL TRIM
✦ Két magas frekvenciájú nyitógombbal ellátva a kulcs nélküli belépéshez	✦ Hades keréktárcsa
ICMMEO32 INTERIOR CHILD MONITORING MIRROR	LDEL29 L5 DEPOLLUTION (HOMOLOGATION)
✦ Tükör a gyermekek beltéri megfigyeléséhez	✦ L5 szennyezőanyag-eltávolító rendszer a környezetvédelmi előírások betartása érdekében
LDTN15 LEFT-HAND DRIVE	LGLKLGTR40 LEATHER GEAR LEVER KNOB + LEATHER GAITER
✦ Bal oldali meghajtás	✦ Bőr sebességváltó-gomb és védőhüvely
LSTR21 LEATHER STEERINGWHEEL	LVTDEC32 L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
✦ Bőr kormánykerék	✦ L5 jármű műszaki szennyezőanyag-eltávolítás
MACCTL29 MULTIPLEXING ASSEMBLY CAN CAN	MCC4 ML6C
✦ A teljesítmény optimalizálása érdekében a készlet tartalmaz egy CAN-multiplexelőt.	✦ 6-fokozatú kézi sebességváltó
MCDFSPUC42 MANUAL CONTROL DRIVERS FRONT SEAT PIVOTING	MELSDOZ37 MOTORIZED, ELECTRIC LOCKING SIDE DOOR
✦ A vezetőülés helyzetének kézi állítása	✦ Elektromosan záródó motoros oldalsó ajtó
MPAI18 METALLIC PAINTWORK	MPFSCSN31 PASS MAN PIVOT FRONT SEAT CNTRL
✦ Fémes fényezés	✦ Lehetővé teszi a vezető számára, hogy az első utasülés beállításait vezérelje.
MWEOEGT34 MNTG WATER/OIL EXCHANGER ON ENGINE	NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE
✦ Víz-olaj hűtő felszerelése a motorra	✦ Normál légkondicionálás
NHSHT15 NON HEATED SEAT	NOBTO15 NAVTEQ ON BOARD
✦ Fűtés nélküli ülések	✦ NAVTEQ ON BOARD navigációs rendszer
NTH7 NAVTECH	RAARHROB39 REMOVABLE AND ADJUSTABLE REAR HEAD REST
✦ Navtech navigációs rendszer	✦ Leszerelhető és állítható hátsó fejtámlák
RADPSRT36 RETRACTOR ALARM DRIVER + PASS S/BELT	RAHGXRL32 REAR AXLE HYPOID GEARSET 15 X 67
✦ A vezető- és utasbiztonsági övek visszahúzó riasztója	✦ Hátsó tengely hypoid fogaskerekek, 15 × 67-es áttétellel
RASLUT25 REGULATOR AND SPEED LIMIT	RFIEO25 RESERVOIR FILTER INTERIOR
✦ Szabályozó és sebességkorlátozó rendszer	✦ A tartályszűrő belseje

RLTLAN34 9 READING LAMPS + 1 TAILGATE LIGHT

✦ Összesen 9 olvasólámpával rendelkezik, valamint egy hátsó ajtó-megvilágító lámpával.

RNSFMIA36 RADIO NAV SYSTEM "RNEG" FLASH MEMORY

✦ „RNEG” flashmemóriás rádiónavigációs rendszer

RROSRD26 REAR RADAR OBSTACLE SENSOR

✦ Hátsó radaros akadályérzékelő

RRWMA18 7" RIM ROAD WHEELS

✦ 7 hüvelykes keréktárcsával rendelkező kerekek

SASGA23 SINGLE ACCESSORY SOCKET

✦ Egycsatlakozós aljzat

SCLPC22 SIMPLE CENTRAL LOCKING

✦ Egyszerű központi zár

SCRWLEC29 SEQENT CONTR RR WINDOW LIFTER

✦ Sorrendben vezérelt hátsó ablakemelő

SFSAGF24 SINGLE FRONT SIDE AIRBAG

✦ Egyetlen első oldalsó légszák

SILL17 SILL ILLUMINATION

✦ Megvilágított küszöbvédő lemezek

SRSAS28 3 PLACES SEPARATE REAR SEATS

✦ Három különálló hátsó üléssel rendelkezik az utasok kényelme érdekében.

TBSG22 PASSENGER TILTING BACK

✦ Hátradönthető, állítható utasülés

TDIEF25 TYRE DEFLECTION INDICATOR

✦ Gumiabroncs kopásjelző

TRSNE24 TRANSVERSE REAR SILENCER

✦ Keresztirányú hátsó hangtompító a zajcsökkentés érdekében

RMHAOM33 REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT

✦ A fényszórók kézi beállítása távolról

RQGON23 PIVOTING REAR QTR GLASS

✦ A hátsó oldalsó ablakok kinyithatók, ami még nagyobb kényelmet biztosít.

RRT6130 215/60 R16 99H REINFORCED TYRE

✦ 215/60 R16 99H megerősített gumiabroncsok

SAMS16 SIEMENS ASSEMBLY

✦ Siemens összeszerelés

SBAEI26 SIDE BLINDS "ROWS 2 AND 3"

✦ Oldalsó rolók a második és harmadik sor utasainak a magánszféra védelme érdekében

SCPFWLUC42 SEQUEN CONTROL PASSENG FRONT WINDOW LIFTER

✦ Az utasoldali első ablakemelő szekvenciális vezérlése

SDEWUT37 SEQUENTIAL DRIVER'S ELECTRIC WINDOW

✦ A vezető oldali elektromos ablakemelő egymást követő vezérlése

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

✦ Sebességskálázás km/h-ban

SMCRR22 STARTER MOTOR CLASS 6+

✦ Indítómotor, 6+ osztály

SWSTEH27 STEEL WHEEL + STANDARD TYRE

✦ Acél felnik szabványos gumiabroncsokkal

TCPA19 TEMPERATE COUNTRIES

✦ Mérsékelt éghajlatú országok

TOTO20 TINTED + OVER-TINTED

✦ Színezett + túlszínezett

U9915 11998 U9 1 0207

VPSIL23 VARIABLE POWER STEERING

✦ Változtatható szervokormány

WACHT26 WITHOUT ADAPTATION COUNTRY

✦ Nincs országspecifikus módosítás

WAPHD21 WITH ADDITIONAL PULSE

✦ További impulzusfunkcióval ellátva

WBTHO14 WITH BOOT TIDY

✦ Tartozéka egy csomagtartó-szervező a rendezett tároláshoz

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

✦ Dízel szűrő vízérzékelő nélkül

WFBPHT25 WITHOUT FRONT BUMPER PLUG

✦ Az első lökhárító dugasz nem tartozék

WHCGCEE29 W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT

✦ Nincs gázáramlás a fűtőtest burkolatában

WLCHT21 WITHOUT LUGGAGE COVER

✦ Nincs csomagterfedél

WPEFHR29 WITH PARTICLE EMISSION FILTER

✦ Részecsk kibocsátás-szűrővel

WPVRHT34 WITHOUT PETROL VAPOUR RECUPERATION

✦ Nincs benzingőz-visszanyerő rendszer

WRVSHT25 WITHOUT REAR VIDEO SCREEN

✦ Nincs hátsó videoképernyő

WTHAEHT44 WITHOUT THROTTLE HOUSING (INTAKE AIR ENGINE)

✦ A szívócső nélküli motor

WTTAO16 W/O TACHO TORQUE

✦ Tachométer nélküli nyomaték

ZZ4 "FZ"

✦ divatos felnik

WABHS15 WITH ABS BRAKES

✦ ABS-fékkrendszerrel felszerelve

WAPASHT35 WITHOUT AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET

✦ Az audiócsomagban nincs kiegészítő csatlakozóaljzat

WASHT23 WITHOUT ADDITIONAL SEAT

✦ Nincs további ülőhely

WCDHT20 WITHOUT COMPACT DISC

✦ CD-lejátszó nélkül

WEAHT27 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER

✦ Equalizer nélküli erősítő

WFFHO19 WITH FRONT FOGLAMPS

✦ Első ködlámpák felszerelve

WHWEL18 W/O HEADLAMP WIPER

✦ Fényszóró-törlő nélkül

WNSCSHV36 WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN

✦ Navigációs rendszerrel és színes kijelzővel

WPNRE18 W/O PROTECTING NET

✦ Védőháló nélkül

WRBHT18 WITHOUT REAR BLIND

✦ Hátsó roló nélkül

WSFU234 W&W SUGO2 F861+MIST2F924+L019 "XY"

✦ SUGO2 technológiájú szélvédő és ablaktörlő páramentesítő funkcióval, L019 XY modell

WTHT14 WITHOUT TOWBAR

✦ Vonóhorog nélkül

WWTHR15 WITH WORK TABLE

✦ Munkapulttal felszerelve

Idővonal

3 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2009. 12.	Ismeretlen ország	Rögzítették a gyártási dátumot A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.
2009. 12.	Ismeretlen ország	Első regisztráció Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.
2026. 06.	Magyarország	Eladásra hirdették Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- ☐ **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**
A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
 - ☐ Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
 - ☐ Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról
- ☐ **Kérd el a szervizpapírokat**
A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
 - ☐ Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
 - ☐ Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás
- ☐ **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**
Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. A legutóbbi ismert futásteljesítmény **271 324 km**. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
 - ☐ Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
 - ☐ Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre
- ☐ **Vidd el a járművel egy próbakörre**
A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
 - ☐ Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
 - ☐ Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó
- ☐ **Hasonlítsd össze más autókkal**
Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
 - ☐ Nézd meg, mennyiért kínálják őket
 - ☐ Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
 - ☐ Használd ezeket az információkat az áralkuhoz