



# Digitális szervizbejegyzés

Ügyfél példánya



## Gépkocsi Adatok

VIN : WF0AXXTTRAMM58540

Forgalomba helyező ország :

Garancia kezdő dátuma : 25.02.2022

Modell : V363E TRANSIT

Motor : 2.0L CR TC DSL PANTHER F

Szín : FROZEN WHITE

**Szervizintervallumok :** Minden 40000 KM vagy 24 hónap ( amelyik hamarabb bekövetkezik )

Következő szerviz esedékes	Esedékesség dátuma	vagy kilométerszámláló értékénél
5 Év Kötelező Éves	illetve az aktuális átlagos éves futáshoz (OKM)	OKM ( amelyik hamarabb bekövetkezik )
Átvizsgálás	18.07.2026 normál futású utazási használat esetén	
Opcionális időszakos ellenőrzés	18.07.2026	

Javító	Munka részletek	Kilométerszámláló	Részletek
--------	-----------------	-------------------	-----------

### Petrányi Autó Kft.

ÜLLOI UT 309

BUDAPEST

1195

HUNGARY

+3612812981

+3612818000

info@fordpetranyi.hu

www.fordpetranyi.hu

Munka dátum : 18.07.2025

Munkaszám : UML02348/2025



Olvasás : 92122 KM

### Tervezett Szerviz elvégezve

4 Év (80000 km)

#### Karosszéria és fényezés ellenőrzés elvégezve

3 - Átment

#### Más kapcsolódó elemek

Nincs elvégzendő Szervizakció

Pollen-/szagszűrő cseréje

Az olaj- és olajsűrő cseréje

A tüzelőanyag-szűrő cseréje

Fékfolyadék cseréje

A motor-levegőszűrő cseréje

Első féktárcsák és fékbetétek

cseréje

### Petrányi Autó Kft.

ÜLLOI UT 309

BUDAPEST

1195

HUNGARY

+3612812981

+3612818000

info@fordpetranyi.hu

www.fordpetranyi.hu

Munka dátum : 12.12.2024

Munkaszám : UML05359/2024



Olvasás : 70966 KM

### Tervezett Szerviz elvégezve

3 Év Kötelező Éves Átvizsgálás

#### Karosszéria és fényezés ellenőrzés elvégezve

Nem alkalmazható

#### Más kapcsolódó elemek

Nyitott Szervizakció elvégezve

Az olaj- és olajsűrő cseréje

Olajminőség ellenőrzés

Első féktárcsák és fékbetétek

cseréje

Ez a dokumentum nem igazolja a tulajdonlást.

Biztonsági nyomtatási kód : EAVAF20250718HU/19

Ez egy feljegyzés a DSR rendszerben a nyomtatás időpontjában tárolt adatokból.

Nyomtatás dátuma : 19.06.2026




(1) Ford Economy szerviz: A szerviz nem egyezik meg az általános rutin szervizzel, és nem jogosult a gépkocsi garanciájának támogatására



# Digitális szervizbejegyzés

Ügyfél példánya



Javító	Munka részletek	Kilométerszámláló	Részletek
<p><b>Petrányi Autó Kft.</b> ÜLLOI UT 309 BUDAPEST 1195 HUNGARY +3612812981 +3612818000 info@fordpetranyi.hu www.fordpetranyi.hu</p>	<p><b>Munka dátum :</b> 26.09.2023 <b>Munkaszám :</b> UML04822/2023</p> 	<p><b>Olvasás :</b> 39419 KM</p>	<p><b>Tervezett Szerviz elvégezve</b> 2 Év (40000 km) <b>Karosszéria és fényezés ellenőrzés elvégezve</b> 2 - Átment <b>Más kapcsolódó elemek</b> Nincs elvégzendő Szervizakció Pollen-/szagszűrő cseréje Az olaj- és olajszűrő cseréje A tüzelőanyag-szűrő cseréje A motor-levegőszűrő cseréje</p>
<p><b>Petrányi Autó Kft.</b> ÜLLOI UT 309 BUDAPEST 1195 HUNGARY +3612812981 +3612818000 info@fordpetranyi.hu www.fordpetranyi.hu</p>	<p><b>Munka dátum :</b> 22.09.2022 <b>Munkaszám :</b> UML05062/2022</p> 	<p><b>Olvasás :</b> 15491 KM</p>	<p><b>Tervezett Szerviz elvégezve</b> 1 Év Kötelező Éves Átvizsgálás <b>Karosszéria és fényezés ellenőrzés elvégezve</b> 1 - Átment <b>Más kapcsolódó elemek</b> Nincs elvégzendő Szervizakció Az olaj- és olajszűrő cseréje Ford Express Service Olajminőség ellenőrzés</p>
<p><b>Ivanics Kft</b> Hajó utca 3 BUDAPEST 1221 HUNGARY +3617766509 +3617766500 info@ivanics.hu http://fordivanics.hu/</p>	<p><b>Munka dátum :</b> 11.05.2021 <b>Munkaszám :</b> BFMU00288/2021</p> 	<p><b>Olvasás :</b> 5 KM</p>	<p><b>Tervezett Szerviz elvégezve</b> Átadás előtti átvizsgálás <b>Karosszéria és fényezés ellenőrzés elvégezve</b> Nem alkalmazható <b>Más kapcsolódó elemek</b> Nincs elvégzendő Szervizakció</p>

Ez a dokumentum nem igazolja a tulajdonlást.

Biztonsági nyomtatási kód : EAVAF20250718HU/19

Ez egy feljegyzés a DSR rendszerben a nyomtatás időpontjában tárolt adatokból.

Nyomtatás dátuma : 19.06.2026

(1) Ford Economy szerviz: A szerviz nem egyezik meg az általános rutin szervizzel, és nem jogosult a gépkocsi garanciájának támogatására