

Gépkocsi adatok






















Mazda3 - 2.0L SKYACTIV-G (120 hp) - 6MT Modell - Motor - Váltó	Snowflake White Pearl Gk. Színe
3MZBM64661M126878 Alvsz.	WN726DT Rendszám
18/09/2015 Garancia kezdete	Ausztria Származási ország

Szerződések áttekintése

Mazda Europe Service Opcionális Kiterjesztett Garancia	Standard cover expired - please discuss with your Mazda dealer Nincs fedezet
---	---

Következő látogatás esedékessége

Karbantartási intervallumok	Időszakos Karbantartás minden 20.000 km-ként, vagy 12 havonta (amelyiket előbb eléri) Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.
Következő előírt karbantartás esedékessége	220.000 km / 11. év
Várható időpontja	20/11/2025
Legkésőbb ekkor	202659 Km. vagy 17/04/2026 (amelyiket előbb eléri)

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MAG, HERBERT HÖNIGMANN E.U. Neunkirchner Straße 57e AT - 2700 Wiener Neustadt +43262223680	17/04/2025 <small>201944</small>	182659 Km.	200.000 km / 10. év Karosszéria átvizsgálás    
 MAG, HERBERT HÖNIGMANN E.U. Neunkirchner Straße 57e AT - 2700 Wiener Neustadt +43262223680	22/05/2024 <small>193576</small>	152896 Km.	180.000 Km. / 9. Év Karosszéria átvizsgálás    
 MAG, HERBERT HÖNIGMANN E.U. Neunkirchner Straße 57e AT - 2700 Wiener Neustadt +43262223680	27/09/2023 <small>186537</small>	130505 Km.	160.000 Km. / 8. Év Karosszéria átvizsgálás     
 MAG, HERBERT HÖNIGMANN E.U. Neunkirchner Straße 57e AT - 2700 Wiener Neustadt +43262223680	06/10/2022 <small>176297</small>	103375 Km.	140.000 Km. / 7. Év Karosszéria átvizsgálás    

Mazda digitális karbantartás-nyilvántartás



Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
MAG, HERBERT HÖNIGMANN E.U. Neunkirchner Straße 57e AT - 2700 Wiener Neustadt +43262223680	04/10/2021 <small>164487</small>	80545 Km.	120.000 Km. / 6. Év Karosszéria átvizsgálás
MAG, HERBERT HÖNIGMANN E.U. Neunkirchner Straße 57e AT - 2700 Wiener Neustadt +43262223680	16/10/2020 <small>154994</small>	63575 Km.	100.000 Km. / 5. Év Karosszéria átvizsgálás
MAG, RICHARD ROGENHOFER GESMBH Rosinagasse 10 - 14 AT - 1150 Wien +4318923312	24/09/2019 <small>33870</small>	52096 Km.	80.000 Km. / 4. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check
MAG, RICHARD ROGENHOFER GESMBH Rosinagasse 10 - 14 AT - 1150 Wien +4318923312	08/11/2018 <small>29643</small>	39857 Km.	60.000 Km. / 3. Év Karosszéria átvizsgálás
MAG, RICHARD ROGENHOFER GESMBH Rosinagasse 10 - 14 AT - 1150 Wien +4318923312	25/10/2017 <small>25232</small>	27599 Km.	40.000 Km. / 2. Év Karosszéria átvizsgálás
MAG, RICHARD ROGENHOFER GESMBH Rosinagasse 10 - 14 AT - 1150 Wien +4318923312	18/10/2016 <small>20909</small>	14847 Km.	20.000 Km. / 1. Év Karosszéria átvizsgálás
MAG, RICHARD ROGENHOFER GESMBH Rosinagasse 10 - 14 AT - 1150 Wien +4318923312	15/09/2015 <small>17115</small>	5 Km.	PDI

Jelzések magyarázata

További információk letölthetők	Vizuális állapot-ellenőrzés	Utastéri légszűrő cseréje
Olaj és olajszűrő csere	Manuális váltó-olaj cseréje	Időszakos műszaki vizsgálat elvégzése
Gyújtógyertyák cseréje	Fékfolyadék cseréje	Motortéri légszűrő cseréje