



Mercedes-Benz Vito

VIN: WDF44760313013342

Dízel

Létrehozás időpontja 2025-01-04 16:08



Cél

✓ Jónak tűnik



Kilométerszámláló

✓ Jónak tűnik



Jogi státusz

✓ Jónak tűnik



Sérülés

✓ Jónak tűnik



+31

Adatforrások száma

900+ adatforrást ellenőriztünk **35 országban**

Cél

Taxiként, bérelhető autóként vagy egyéb szolgálati járműként használták a járművet? Megjegyzés: az ilyen járművek a szokásosnál rosszabb állapotban lehetnek!

✓ Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérelt

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy bérautóként használták volna



Rendőrség

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

A jármű jelenleg lopottként van megjelölve? Korábban ellopták? Előkerült?




Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.



Megjegyzés

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **9 országban**:  +3

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik

✓ Nincs találat



Korábban ellopták

✓ Nincs találat

Jelenlegi állapota ismeretlen



Korábban ellopták

✓ Nincs találat

A jármű előkerült

Lopott járművek rendőrségi adatbázisának **ellenőrzése befejezve**:



Litvánia



Egyesült Államok



Dánia



Szlovákia



Olaszország



Románia



Csehország



Svédország




Szlovénia

Kilométerszámláló

Utalnak jelek a kilométerszámláló visszaállítására vagy eltérésekre?

i Megjegyzés

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 165 000 km
- 7 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométerszámlálóra vonatkozó bejegyzések

2015-05	14 km
2016-04	38 800 km
2016-06	40 857 km
2019-05	76 000 km
2019-11	95 021 km

Kilométerszámlálóra vonatkozó bejegyzések

2021-04	131 000 km
2023-08	165 000 km

Jogi státusz

Átment-e a jármű a műszaki vizsgán? Roncsként minősítették-e?

i Megjegyzés

Jogi



Műszaki vizsga

Megfelelt 2024-05



Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán



Roncs

✓ Nincs találat

Nincs olyan adat, hogy a jármű roncsként lett volna megjelölve

Sérülés

Megsérült a jármű korábban? Mekkora értékű volt a kár?

✓ **Nem található probléma**

Kárfeljegyzések



Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejtethetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Természeti katasztrófák

A jármű helyzetét feljegyezték természeti katasztrófa közelében?

✓ **Nem található probléma**

A jármű helyzetét nem rögzítették természeti katasztrófával érintett területen.

Piaci érték

Mennyiért adták el korábban a járművet? Átlagosan mennyibe kerülnek az adott évjáratú és típusú járművek?

i **Megjegyzés**

- Az ilyen járművek átlagos piaci ára: 5 723 129 Ft
- Légy óvatos, a járműnek rejtett problémái lehetnek, ha a jelenlegi árnál lényegesen olcsóbban kínálták!

Mercedes-Benz Vito piaci értéke ma

A piaci értéket úgy határozzuk meg, hogy megvizsgáljuk az adott autómодell árát (amit ugyanabban az évben gyártottak) abban az országban, ahol a jelentést lekérték. Az elmúlt 6 hónap adatait elemezzük.

Legalacsonyabb ár

5 004 886 Ft

Átlagár

5 723 129 Ft

Legmagasabb ár

6 867 506 Ft

Műszaki adatok és felszereltség

Milyen műszaki adatok és felszereltségek vannak nyilvántartva a járműre vonatkozóan?

i **Megjegyzés**

Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai és felszereltsége megfelel-e az eladó által közölt tényeknek.

Azonosító és műszaki adatok



Gyártó

Mercedes-Benz



Típus

Vito



Leírás

111Ka/ L 4X2 3200



Típus éve

2015



Lökettérfogat

1,6 l



Motor teljesítménye

84 kW (113 LE)



Üzemanyagtípus

Dízel



Sebességváltó típusa

Kézi



Kormánykerék elhelyezése

Balkormányos



Hengerek száma

4



Típusjóváhagyás

e1*2007/46*0458*08



Össztömeg

2800 kg



Saját tömeg

1881 kg



Kibocsátási szabvány

Euro 5

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

517L

DENMARK

5610

NAVY BLUE PAINT MB 5610

CF0

BASIC SUSPENSION

CL1

HEIGHT AND RAKE ADJUSTABLE STEERING WHEEL

D50

FULL-LENGTH PARTITION

E07

HILL-START ASSIST

EL8

TWO-WAY LOUDSPEAKER IN FRONT

EN6

AUDIO 10

F66

LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT

F68

EXTERIOR MIRROR HEATED AND ELECTR. ADJUSTABLE

FKA

PANEL VAN

GC9

6-SPEED MANUAL TRANSMISSION FSG 350

H20

HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND

HI2

CLIMATE ZONE 2 (MODERATE)

HZ0

ELECTRICAL AUXILIARY HEATING

IG4

STANDARD

IG5

BASIC

IL2

EXPORT CODE

IL4

EU/EFTA REGION

IN2

WHEELBASE 3200 MM, LONG OVERHANG

JW8

ATTENTION ASSIST

JX2

MAINTENANCE INTERVAL 40,000 KM

KB5

MAIN TANK 70 LITRES

L

LEFT-HAND DRIVE

L16

FOG LAMPS HALOGEN

LE1

ADAPTIVE BRAKE LIGHTS

LX5

EUROPE

M44

ALTERNATOR 14 V/185 A

MA4

EMISSIONS CLASS EURO 5B+ N1 GR.III/N2

MS1

CRUISE CONTROL

MX2

ENGINE OM622 DE 16 LA 84 KW (114 HP)

OA3

DIESEL CONTROL CODE SERVICE MEASURE 1

OD4

DIESEL CONTROL CODE SERVICE MEASURE 4

Q22

TRAILER COUPLING, RIGID COUPLING HEAD

R21

WHEEL SIZE GROUP 1

RF1

MAKE OF TYRES CONTINENTAL (10)

RG6

TYRES 195/65 R16

RM7

SUMMER TYRES

RR6

SPARE TIRE WITH JACK

RS3

STEEL RIMS 6.5 J X 16

RY2

TIRE PRESSURE LOSS WARNING SYSTEM ON FRONT AND REAR AXLE, WIRELESS

S02

DRIVER'S SEAT

S23

CO-DRIVER'S SEAT DOUBLE SEAT

SA6

AIRBAG, CO-DRIVER

V30

SIDEWALL INTERIOR TRIM IN LOAD COMPARTMENT/PASSENGER COMPARTMENT

V43

WOOD FLOORING

V85

PACKAGE SMOKER

VY2

BLACK TUNJA FABRIC

W65

TAILGATE

WQ1

CONTROL CODE FOR SALES

X48

SIGNS/PRINTED DOCUMENTS DANISH

XC9

COC PAPERS

XG6

WEIGHT VARIANT 2800 KG

XO9

MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND GGD

XZ0

MODEL GENERATION 0, CHANGE YEAR 2010

Z41

REGISTRATION AS TRUCK

ZC5

SALES CODE 0

Biztonság

Van gyártói biztonsági visszahívás a járműre? Mi a biztonsági besorolása?



Figyelem

1 visszahívást találtunk



Megjegyzés

A figyelmen kívül hagyott visszahívások járműbiztonsági problémákhoz vezethetnek!

Visszahívások

Visszahívási állapot: **Megoldva**

Találtunk egy visszahívási bejelentést. A gyártó bejelentette, hogy visszahívják ezt a járművet.

Cím RECALL

Kockázat low

Idővonal

6 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

Legújabb bejegyzések

2015-05  **Ismeretlen ország**



Regisztrálták

A bejegyzés adminisztratív eseményt jelent. Ez tulajdonosváltással, dokumentumok cseréjével kapcsolatos és hasonló esemény lehet.

2019-05  **Dánia**



Műszaki vizsgára bocsátották

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.

2021-04  **Dánia**



Műszaki vizsgára bocsátották

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.

2023-08  Dánia

Műszaki vizsgára bocsátották

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.

2024-02  Dánia

Regisztráltak

A bejegyzés adminisztratív eseményt jelent. Ez tulajdonosváltással, dokumentumok cseréjével kapcsolatos és hasonló esemény lehet.

2024-05  Dánia

Műszaki vizsgára bocsátották

Egy műszaki vizsgálati eseményt (más néven MOT-ot, műszaki vizsgálatot vagy károsanyagkibocsátás-ellenőrző vizsgálatot) rögzítettek. Sikeres és sikertelen események is szerepelhetnek benne.



+31

Adatforrások száma

900+ adatforrást ellenőriztünk **35 országban**