

Minősítő jegyzőkönyv az 'A100 (nagyfeszű Itségűakkumulátor-modul)' alkatrészhez

Általános információk

| | |
|----------------------------|--|
| Szerviz neve | Pappas Auto Magyarország Kft. Pappas Auto Pécs |
| Karbantartás dátuma | 16.01.2026 09:12 |
| Gépkocsi-azonosító szám | W1KEG1BB3PF036199 |
| Gépkocsi futásteljesítmény | 81761.80km |

'A100 (nagyfeszültségűakkumulátor-modul)' alkatrészre vonatkozó információk

| | |
|---|----------------------------------|
| 'A100 (nagyfeszültségűakkumulátor-modul)' alkatrész sorozatszám | 78934035290011123051100004511001 |
| A nagyfeszültségű akkumulátor aktuális töltöttségi állapota | 76.64% |
| A védőkapcsoló kapcsolási ciklusainak maximális száma | 500000 |
| A védelem hátralevő kapcsolási ciklusainak száma : HVB 1 | 491303 |
| A védelem hátralevő kapcsolási ciklusainak száma : HVB 2 | 491304 |
| A védelem hátralevő kapcsolási ciklusainak száma : DCB | 499531 |
| A védelem hátralevő kapcsolási ciklusainak száma : OBC | 499597 |
| Maximálisan megengedett áramló energiamennyiség | 241612027.44Wh |
| Aktuális áramló energiamennyiség | 45348002.92Wh |

Akkumulátorkapacitás

| | |
|-------------------------------|----------|
| Eredeti akkumulátorkapacitás | 282.00Ah |
| Aktuális akkumulátorkapacitás | 283.56Ah |

Ellenőrzés eredménye

Megmaradó akkumulátorkapacitás : 100.6%

Megjegyzések:

- o Új akkumulátoroknál magasabb lehet a tényleges kapacitás a hitelesített kapacitásnál.
- o A maximális hatótávolság kiszámítása az akkumulátor felhasználható energiájából és az átlagos energiafogyasztásból történik.
- o Az energiafogyasztást a vezetési stílus és a további fogyasztók, például a fűtés vagy a légkondicionáló használata befolyásolja.

Műhely

Dátum Alíráás

XENTRY

 Mercedes-Benz