



Land Rover Discovery

Létrehozás időpontja 09.08.2026

VIN: SALLAAM6CA642075

Karosszéria típusa: SUV (városi terepjáró)

Üzemanyag: Dízel

Évjárat: 2012

Váltótípus: Automata

Hengerűrtartalom: 3 l

Motorteljesítmény: 155 kW (208 hp / 211 PS)

Sérülés

⚠ Figyelem

1 sérülést találtunk a járművön.

Biztonság

⚠ Figyelem

2 érvényben lévő vagy korábbi biztonsági visszahívást találtunk erre a járműre.

Kibocsátások

⚠ Figyelem

Magas CO₂ kibocsátás: 224 g/km.

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✅ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✅ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 166 804 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✅ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:

Magyarország Olaszország Szlovákia Románia Szlovénia Csehország Kanada


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 166 804 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 238 419 km
- 5 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2012. 07.	16 km
2018. 10.	104 830 km
2024. 01.	151 000 km
2024. 10.	151 284 km
2025. 10.	166 804 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

[Várható aktuális futásteljesítmény](#)

A legutóbbi vezetési szokások alapján a jelenlegi futásteljesítmény **körülbelül 176 573 km lehet**. A tényleges érték ettől eltérhet – a pontos adat megismeréséhez ellenőrizd az autó kilométer-számlálóját.

Vezetési szokások

2012. 07. - 2024. 01.	■ Normál használat	1085 km/hó
2024. 01. - 2024. 10.	■ Korlátozott használat	31 km/hó
2024. 10. - 2025. 10.	■ Normál használat	1275 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Biztosítva van?

✓ Biztosított

2026. 08. Románia

Biztosítás érvényes: 2025. 10. – 2026. 10.



Átment a műszaki vizsgán?

Megfelelt

2025. 10.



Románia

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán

Érvényesség vége 2026. 10.



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanak nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Figyelem

1 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Kárfeljegyzések

2024. 01.



Németország

Bejelentett sérülés

Ez a bejegyzés a jármű sérülésére utal, amely általában közlekedési balesethez vagy hasonló eseményhez kapcsolódik.

Érintett részek

Sérülés szerepel a jelentésben, az érintett alkatrészek felsorolása nélkül.

Korábbi javítás becsült költsége

11 000 001 Ft – 12 000 000 Ft

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárbejegyzés közlekedési balesethez kapcsolódik, de nem kizárólagosan. Előfordulhat, hogy egyes bejegyzések más okból kerülnek a jelentésbe, például kárfelmérés, aukció, járműszemle, javítás vagy más hasonló esemény, intézkedés vagy körülmény miatt. Ezek a bejegyzések jelezhetik például, hogy a járművet egy hivatalos szervizben megvizsgálták és felmérték, vagy javításokat, garanciális szervízt, diagnosztikát, műszaki vizsgát vagy más hasonló szolgáltatást végeztek rajta. A vizsgálatok és felmérések történhetnek közlekedési balesetből eredő károk miatt, de más okból is, például jogszabályi előírások vagy eljárások miatt, a gyártó által közzétett információk alapján, garanciális vagy nem garanciális javítás keretében, hibás javítások korrigálása miatt vagy nem közlekedési balesetből eredő károk kapcsán (például lopás, műszaki sérülés stb.). Fontos megjegyezni, hogy az ilyen bejegyzések nem feltétlenül utalnak közlekedési baleset következményeire – kapcsolódhatnak a jármű használatához, karbantartásához vagy üzemeltetéséhez is, a gyártó vagy más szereplők által meghatározott követelmények és körülmények szerint.

Károkkal kapcsolatos szómagyarázat

CARVERTICAL

VIN: SALLAAM6CA642075

Létrehozás időpontja 2026. 08. 09.

Lejárat dátuma 2026. 09. 08.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb pontjait tartalmazza. Ha részletes és naprakész adatokra van szükséged, mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical jelentésre hivatkozz. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, kérjük, vedd figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították vagy változtatták meg.

Korábbi javítás becsült költsége

Ha a járműhöz kapcsolódóan rögzítettek sérülést, a korábbi javítás költségét annak az országnak a pénznemében becsülik meg, ahol a kárfelmérés történt. Ez az összeg eltérhet a helyben fizetendő összegtől. Ennek okai a következők:

A javítási árak országonként változnak a munkadíjak és az alkatrészek költségei miatt.

A becslés hivatalos szervizek árai alapján készül, amelyek jellemzően drágábbak, mint a független műhelyek.

Kibocsátások

Megvizsgáltuk, hogy ez a járműtípus jellemzően mennyi CO₂-t bocsát ki, és hogy milyen adók vagy díjak vonatkozhatnak rá.



A carVertical észrevételei

Ez a jármű magas kibocsátású. Ez magasabb környezetvédelmi adókat jelenthet. Ellenőrizd a helyi szabályozásokat, hogy elkerüld a meglepetéseket.

CO₂-kibocsátás



Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.

Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó	Típus	Üzemanyagtípus
Land Rover	Discovery	Dízel
Modellgeneráció	Típus éve	Gyártás éve
IV	2012	2012
Kategória	Gyártói megnevezés	Típusjövőahagyás
m1g	Discovery	e11*2001/116*0233*12



Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa Automata	Hajtástípus Összkerékmeghajtás	Hengerűrtartalom 3 l
Motorteljesítmény 155 kW (208 hp / 211 PS)	Hengerek száma 6	Sebességfokozatok száma 8
CO2-kibocsátás 224 g/km	Motorkód 200AP	Motor leírása 3.0L DIESEL
Sebességváltó neve 8 Speed Auto Trans ZF 8HP70 4WD	Hajtáslánc típusa Belső égésű	



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa SUV (városi terepjáró)	Kormánykerék elhelyezése Balkormányos	Szín Zöld
Ülések száma 5	Ajtók száma 5	Hossz 4829 mm
Szélesség 1915 mm	Magasság 1887 mm	Tengelytáv 2885 mm
Saját tömeg 3240 kg	Össztömeg 6740 kg	

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

001BS Model Year Indicator - 2012 A modellév jelölése – 2012	002AY German Owner Handbook Német nyelvű használati útmutató
017AE With Convenience Group Tartalmazza a Convenience Group csomagot a további funkciókhoz	017AF With Bright Pack Bright Pack csomaggal felszerelve
022AX ATC Air Conditioning ATC légkondicionáló rendszer	024AZ Exterior Paint - Metallic Fémhatású külső festék
025CK With Remote ICE Controls Távírányítók az autó szórakoztató rendszeréhez	025DY Personal Telephone Integration A személyes telefonintegráció lehetővé teszi a telefon és a jármű zökkenőmentes összekapcsolását.

025EZ Voice Input System ✦✦ Hangvezérlésű rendszer	025LM Hi Line Audio System - 600 W ✦✦ 600 wattos kimeneti teljesítményű csúcskategóriás hangrendszer
025LP Navigation Centre - Europe ✦✦ A navigációs rendszer európai térképeket tartalmaz	026EZ With Cargo Net Kit (2) ✦✦ Rakományháló-készlettel (2 db)
027BY With Four Corner Air Suspension ✦✦ Tartalmazza a négy sarok légrugózást, amely simább futást és jobb terepjáró képességet biztosít.	027CB Rear Axle Open Style Differential ✦✦ Nyitott típusú hátsó tengely-differenciálművel felszerelve
028BT Trailer Tow Prep Pack ✦✦ Pótkocsi-vonócsatlakozó-előkészítő csomaggal felszerelve	028BV With 13 PIN Elec Socket And Harness ✦✦ 13 pólusú csatlakozóaljzattal és kábeldönteggel együtt
028BY Tow Hitch Fixed Height Swan Neck ✦✦ Rögzített magasságú vonóhorog hattyúnyak kialakítással	029CJ Goodyear Tyres ✦✦ Goodyear gumiabroncsokkal felszerelve
029IR With Aluminium Spare Wheel ✦✦ Alumínium pótkerékkel együtt	029NW 255/55 R19 AT Tyre ✦✦ A gumiabroncsok mérete: 255/55 R19 All-Terrain
029QS 19" Alloy Wheel Style C (L319) ✦✦ 19 colos könnyűfém keréktárcsák a Style C modell L319-es változatához	030CQ Rain Sensor - Fr Windscreen Wiper ✦✦ Esőérzékelő az első szélvédőmosóhoz
030CR Memory Mirrors (Drv & Pass) ✦✦ A vezető és az utas számára kialakított, kényelmi szempontból testreszabható beállításokkal rendelkező visszapillantó tükrök.	030CT Fixed Rear Roof Light ✦✦ Beépített hátsó tetőablak
030CV With Footwell Lights ✦✦ Lábtérületi világítás a belső tér megvilágításához.	030CZ With Dome Maplight ✦✦ Dome Maplight a jármű belsejének kényelmes megvilágításához.
031AX Elec Htd Adj Door Mrrrs ✦✦ Elektromosan fűthető, állítható külső tükrök	031BC Powerfold Mirrors ✦✦ Powerfold tükrök, amelyek szűk parkolóhelyeken elektronikusan behajthatók.
031CE Sunvisor - Dual-Pass Illuminated ✦✦ Kétfokozatú, megvilágított napellenzők	031CG With Electrochromic R/View Mirror ✦✦ Elektrokromatikus funkcióval ellátott belső tükör
032BY With Heated Leather Steering Wheel ✦✦ Fűthető bőr kormánykerék a hideg időben is kényelmes vezetésért	032DE Exterior Upgrade Pack ✦✦ Tartalmazza a külső felszereltségi csomagot
033AS Taurus Leather ✦✦ Prémium Taurus bőr belső tér	033BC With 5 Seat Configuration ✦✦ 5 férőhelyre konfigurálva
033CT Electric Front Seat Adj Drv Memory ✦✦ Elektromosan állítható első ülések vezetőoldali memóriával	033DR With 35/30/35 Split Fold Rear Seat ✦✦ 35/30/35 arányban osztott, lehajtható hátsó ülés

033EQ With Heated Seats - Front/Rear

- ✦ ✦ Jellemzők: Fűthető ülések az első és a hátsó utasok számára egyaránt, amelyek hideg időben is kényelmet biztosítanak.

033GK With Drivers Power Lumbar Support

- ✦ ✦ Elektromosan állítható deréktámasz

034DV Almond

- ✦ ✦ Belső szín: Mandula

038AK With Trip Computer

- ✦ ✦ Utazási számítógép a releváns utazási adatok megjelenítéséhez.

038CW I/P Facia Contrast-Arabica/Almond

- ✦ ✦ A műszerfal belső burkolata Arabica és Almond kétféle színekombinációban

040AQ With Heated Washer Jet

- ✦ ✦ Szélvédő fűtött mosóberendezéssel

043AB With Fuel Fired Heater

- ✦ ✦ Fűtőberendezéssel ellátva

053BI Fuel Filler Flap - Central Locking

- ✦ ✦ Központi zár a tankfedélhez

053BZ Stage V Plus DPF

- ✦ ✦ V. fokozat Plus DPF technológia

057EA Brunel

- ✦ ✦ Brunel külső színe

057FC BADGE-TDV6 HSE

- ✦ ✦ A „Turbo Diesel V6 HSE” modellt jelző embléma

060AU With Scissor Jack

- ✦ ✦ Ollós emelővel együtt

064AP With Front Fog Lamps

- ✦ ✦ Első ködlámpákkal felszerelt jármű

064BR With Automatic Headlamp Levelling

- ✦ ✦ Automatikus fényszóró-magasságállítás

033EW Front Seat Armrest - Fully Adjust

- ✦ ✦ Teljesen állítható első ülés karfa az egyéni kényelem érdekében.

033IC Nutmeg Contrast Stitching

- ✦ ✦ Szerecsendió színű kontrasztvarrás

038AH KMH Speedometer

- ✦ ✦ KMH sebességmérő a sebesség kilométer/órában történő kijelzéséhez.

038BU Instrmt Display Language - German

- ✦ ✦ A műszerfal nyelvét németre állítsa a helyi beállításokhoz.

040AK With Heated Windscreen

- ✦ ✦ Fűtőelemekkel ellátott szélvédő

042AM Interior Grab Handles - 4

- ✦ ✦ 4 belső kapaszkodó

049AK With Manual Tilt & Reach Adj Column

- ✦ ✦ Kézi dönthető és előre-hátra állítható oszlop az egyéni vezetési pozíció beállításához.

053BU Fuel Tank Filler Neck - Diesel

- ✦ ✦ Gázolajhoz tervezett üzemanyagtartály-töltőnyak

056BF Standard Tools & Jack

- ✦ ✦ Az alapvető karbantartási feladatokhoz szükséges szokásos szerszámok és emelő mellékelve.

057EN Discovery 4 Sales Badge

- ✦ ✦ A Discovery 4 értékesítési embléma a csomagban található

060AD With Roof Rails

- ✦ ✦ Tetősínnel rendelkezik, amely további tárolási lehetőségeket kínál

063AH With Load Area Cover

- ✦ ✦ Rakodóterület-fedéllel együtt

064BN With Puddle Lamps - Front/Rear

- ✦ ✦ Első és hátsó lépcsővilágítás a be- és kiszállás során a jobb láthatóság érdekében.

064BV With Headlamp Power Wash

- ✦ ✦ Fényszóró-mosó funkcióval ellátva

064CX With Cornering Lamp ✦✦ Kanyarvilágítás, amely javítja a láthatóságot kanyarodás közben.	064CY With Auto Headlamps ✦✦ Automatikus fényszórók a vezetés kényelmének és biztonságának növelése érdekében.
064DI With Adaptive Headlamps Bi Xenon ✦✦ Adaptív bi-xenon fényszórókkal felszerelve	064EC With Ambient Lighting-Interior ✦✦ Belső tér világítása
065AE With Manual Speed Control ✦✦ Kézi sebességszabályozás egy adott sebesség beállításához és fenntartásához.	066AA With Keyless Start ✦✦ Kulcs nélküli indítás
072AC Winter Pack 1 ✦✦ 1. téli csomag tartalmazza	074JW 3.0 EURO S/Roof Pack ✦✦ Tartalmaz egy 3,0 EURO S/Roof csomagot, amely további jellemzőket és funkciókat biztosít.
076CW Dual Note Electric Horn ✦✦ Elektromos kettős hangjelző kürtök a biztonság érdekében	076DA With Perimeter Anti-Theft ✦✦ Perimeter lopásgátló rendszerrel ellátva
078BT 8 Speed Auto Trans ZF 8HP70 4WD ✦✦ 8 sebességes automata sebességváltó 4WD esetén	080AV Rr Bumper Plastic Partially Painted ✦✦ Részben festett hátsó lökhárító az elegáns megjelenésért.
080DA Exterior Door Handle - Oberon ✦✦ Oberon stílusú külső ajtófogantyúk	086EG With Front Parking Aid ✦✦ Első parkolási segédrendszer a felszereltség része
086EH With Rear Parking Aid ✦✦ Hátsó parkolási segédrendszerrel ellátva	086FA Rear View Camera-Fixed ✦✦ A járműbe beépített tolatókamera
087AA HDD Navigation System ✦✦ HDD-alapú navigációs rendszer	087AD Traffic Master ✦✦ Navigációs támogatásra szolgáló Traffic Master rendszerrel felszerelve.
087AE With Message Centre ✦✦ Üzenetközponttal rendelkezik	087AL HLDF Screen ✦✦ HLDF-képernyővel ellátva
088CI Interior Satin Blk WInt Veneer ✦✦ A belső tér szaténfekete diófa furnérral van díszítve	088CQ Master Light Switch ✦✦ A főkapcsoló felszerelése megtörtént
088EI CD Holder - Console ✦✦ A konzol belsejében található beépített CD-tartó	092AC With Optikool Glass ✦✦ Optikool üveggel felszerelve
097BW 3240 KG ECWVTA ✦✦ Az ECWVTA megengedett össztömege 3240 kg	099AB 4 Door Estate ✦✦ 4. Estate Model
103AA With Diesel Fuel Capability ✦✦ Dízelüzemű	117AA With Leather Gear Shift Knob ✦✦ Bőr váltógombbal ellátva, ami prémium érzetet kölcsönöz.

124AL	Interior Nutmeg Carpet - LR	135AA	With Load Retention Net
✦✦	Belső tér: Nutmeg szőnyeg a nappaliban	✦✦	Rakományrögzítő hálóval felszerelve
152AD	Engine Torque-520 Newton Metre	200AP	3.0L 24V DOHC V6 TC Diesel
✦✦	A motor névleges nyomatéka 520 Nm, ami erőteljes teljesítményt biztosít	✦✦	A motor egy 3,0 literes, 24 szelepes, DOHC V6 TC dízelmotor
350HC	3.0 TDV6 HSE (LP)	866	Aintree Green (866)
✦✦	3,0 literes turbódízel V6-os motor HSE felszereltségi szinttel	✦✦	Szín: Aintree-zöld
900AD	Solihull Plant Built	TGU	Almond Lthr Sts;Almond/Arabica
✦✦	A Solihull-i gyárban gyártva	✦✦	Mandula- és Arabica színű mandula bőrülések
Dr--1,252Sf	LHD	Wb--J	2885MM Wheelbase
✦✦	Baloldali kormányos kivitel.	✦✦	A tengelytáv hossza 2885 mm

Biztonság

Ellenőriztük, van-e gyári visszahívás erre a járműre, illetve mi a biztonsági besorolása.

**Figyelem**
2 visszahívást találtunk

**A carVertical észrevételei**
A jármű korábban több visszahívásban is érintett volt, de a hibákat már kijavították. Nincs további teendő. Rendszeres karbantartással megőrizhető az állapota.

Visszahívások

Visszahívási állapot: **Megoldva**

Találtunk egy visszahívási bejelentést. A gyártó bejelentette, hogy visszahívják ezt a járművet.

Cím Unknown

Visszahívás száma N923

Visszahívási állapot: **Megoldva**

Találtunk egy visszahívási bejelentést. A gyártó bejelentette, hogy visszahívják ezt a járművet.

Cím Unknown

Visszahívás száma P080

Idővonal

5 bejegyzést találtunk

2012. 07.  Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

2024. 01.  Németország

Sérülést találtunk

Találtunk egy bejegyzést, amely szerint a jármű megsérült. További részletekért nézd meg a „Sérülések” szakaszt.

2024. 10.  Románia

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2025. 10.  Románia

Biztosították

Biztosítási nyilvántartást találtunk ehhez a járműhöz ebben az országban (vagy államban). Ez vonatkozhat kötelező felelősségbiztosításra, casco-ra vagy viszontbiztosításra.

Ettől: 2025. 10. 31.

Eddig: 2026. 10. 30.

2025. 10.  Románia

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

A jelentés alapján:

- ☐ **Kritikus biztonsági ellenőrzés**
Ennek az autónak korábban komoly biztonsági problémái voltak – jelentős sérülések, szerkezeti gondok vagy kritikus rendszerhibák. Ellenőrizd, hogy ezeket megfelelően kijavították-e, és az autó most biztonságosan használható-e.
 - ☐ Nézzed át biztonsági szempontból az autót, különös tekintettel a korábban sérült részekre, az alvázra és a futóműre.
 - ☐ Kérj igazolást arról, hogy a korábbi problémákat szakszerűen kijavították, és a javítások megfelelnek a mai biztonsági követelményeknek.
- ☐ **Ellenőrizd a szerkezeti állapotot**
A nagyfokú elhasználódás intenzív használatra utal. Ellenőrizd, hogy az alváz és a létfontosságú rendszerek továbbra is biztonságosak-e, és számold ki a valós fenntartási költségeket.
 - ☐ Vizsgáld meg az alvázat, a futómű-bekötési pontokat, és ellenőrizd, nincs-e jelentős folyadékszivárgás.
 - ☐ Kérj egy 12 hónapra szóló karbantartási tervet, hogy tisztán lásd a fenntartás várható költségeit.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- ☐ **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**
A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
 - ☐ Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
 - ☐ Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról
- ☐ **Kérd el a szervizpapírokat**
A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
 - ☐ Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
 - ☐ Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás
- ☐ **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**
Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
 - ☐ Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
 - ☐ Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre
- ☐ **Vidd el a járművel egy próbakörre**
A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
 - ☐ Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
 - ☐ Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó



Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

- ☐ Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
- ☐ Nézd meg, mennyiért kínálják őket
- ☐ Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
- ☐ Használd ezeket az információkat az áralkuhoz