

## Opel Insignia

Létrehozás időpontja 2026. 04. 28.

Teljes jelentés beszkenelése



VIN: W0VZT6EN\*\*\*\*\*

Váltótípus: Automata

## Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

## Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 107 624 km.

## Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

## Sérülés

✔ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.

## Lopás

✔ Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

## Kitettség természeti katasztrófáknak

✔ Nem találtunk problémát

Nincs kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.



+44

## Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

## Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



## Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

## Ezt ellenőriztünk:



Taxi ✔ Nincs találat



Szállítás ✔ Nincs találat



Bérlés ✔ Nincs találat



Rendőrség ✔ Nincs találat



Bemutató jármű ✔ Nincs találat



Autósiskolai jármű ✔ Nincs találat

## Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



## Nem található probléma



Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.



## Összefoglaló

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban 7 országban: +1

## Ezeket ellenőriztük:

-  Jelenleg lopottként keresik?  Nincs találat
-  Korábban ellopták?  Nincs találat Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

A lopott járművek rendőrségi adatbázisának **ellenőrzése megtörtént itt:**

 Magyarország  Szlovákia  Csehország  Szlovénia  Románia  Olaszország  Kanada

## Kilométeróra-állás


Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipuláltak.

### Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 107 624 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 100 197 km
- 7 feljegyzett futásteljesítmény található

### A carVertical észrevételei

Ehhez a járműhöz 7 futásteljesítmény-adat áll rendelkezésre. Ez alapján nagy biztonsággal megállapítható, hogy a kilométeróra-állás hiteles.



### Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2021. 11.	10 km
2023. 01.	29 416 km
2023. 09.	49 535 km
2023. 11.	60 077 km
2024. 01.	67 520 km

### Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2024. 10.	70 618 km
2025. 04.	107 624 km

### Vezetési szokások

2021. 11. - 2023. 09.	<input checked="" type="checkbox"/> Normál használat	2325 km/hó
2023. 09. - 2024. 01.	<input checked="" type="checkbox"/> Intenzív használat	4430 km/hó
2024. 01. - 2024. 10.	<input checked="" type="checkbox"/> Korlátozott használat	339 km/hó
2024. 10. - 2025. 04.	<input checked="" type="checkbox"/> Intenzív használat	6097 km/hó

## Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.

- Nem található probléma**  
A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

### Jogi

- Átment a műszaki vizsgán?**  Nincs találat
- Bontásra ítélték?**  Nincs találat

## Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

- Nem található probléma**  
Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés



Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejtethetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

## Kitettség természeti katasztrófáknak

Ellenőriztük, hogy a jármű a káreset idején természeti katasztrófa sújtotta területen tartózkodott-e.

- Nem található probléma**  
A jármű tartózkodási helye nem esett egybe természeti katasztrófa sújtotta területtel.

# Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.

Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

## Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

## Azonosító és műszaki adatok



Gyártó

**Opel**



Típus

**Insignia**



Leírás

**insignia**



Karosszéria típusa

**Liftback (lépcsőshátú)**



Típus éve

**2021**



Sebességváltó típusa

**Automata**



Kormánykerék elhelyezése

**Balkormányos**



Motor leírása

**LXDFAT EU63 DIESEL L3 1.5L DI  
VGT (B0FH7)**



Ülések száma

**5**



Motorkód

**J1210361210361CLL00**

## Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

0

DRIVER'S SIDE FRONT DOOR LOCK

➤ A vezetőoldali első ajtó zárja

10

4-WAY ADJUSTABLE FRONT HEAD RESTRAINT

➤ Négyféleképpen állítható első fejtámlák

101

BODY COLOUR FR/RR BUMPER + CHROME BAR

➤ Karosszéria színű első és hátsó lökhárítók krómozott sávval

103

245/45 R18 100Y REINFORCED TYRE

105

LED FRONT FOGLAMPS

➤ LED-es első ködlámpák

107

WITHOUT ADDITIONAL ELECTRONIC UNIT

➤ Nem rendelkezik kiegészítő elektronikus egységgel

109

REAR DISC DIAMETER 288 THICKNESS 12

➤ Hátsó tárcsa átmérője 288 mm, vastagsága 12 mm

110

VIDEO PARK 2

➤ Tartalmazza a videós parkolássegítő funkciót

1

AES KAS TYPE AND ENCRYPTION

➤ AES KAS típus és titkosítás tartalmazza

100

WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT

➤ Tartalmazza az akkumulátor töltöttségmérés funkcióját

102

BRIGESTONE TYRE

➤ Bridgestone gumiabroncsok

104

WITHOUT ROOF BARS

➤ A tető rácsok hiánya

106

AUTOMATIC HEADLAMP ADJUSTMENT

➤ Automatikus fényszóróbeállító rendszer

108

WITHOUT ANTI-THEFT NUTS

➤ Nincs lopásgátló anya

11

MONOCHROME REAR SEAT FX+40/20/40 SEAT BACK WITH BOOT

UNLOCKING

➤ Monokróm hátsó ülés 40/20/40 arányban osztott és csomagtartó-kioldó funkcióval

111

WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS

➤ Nem említették az erőátviteli akusztikai rendszert

**112 2 DRIVEN WHEELS**

- ✦ 2 meghajtott kerékkel

**114 AUTOMATIC AIR CONDITIONING**

- ✦ Automatikus légkondicionáló rendszer telepítve

**116 FRONT + DRIVER'S SEAT HEIGHT ADJUSTER HEIGHT ADJUSTMENT**

- ✦ Állítható magasságú első és vezetőülés a testreszabhatóság érdekében

**118 HT EXT RRVW MIRROR EL INT CONTR**

- ✦ Fűtött külső visszapillantó tükör belső kezelőszervekkel

**12 BLIND SPOT MONITORING + LANE CHANGE ASSIST**

- ✦ Holttérfigyelő rendszer sávváltást segítő funkcióval kombinálva

**121 SPARE WHEEL PRE-EQUIPMENT**

- ✦ Előre felszerelt pótkerék vészhelyzetek esetére

**123 PLAIN STORAGE POCKET**

- ✦ Sima tárolózsebet tartalmaz

**125 W/O CARPETMAT**

- ✦ Nem tartalmaz szőnyegszőnyeget

**127 WITHOUT EXTERIOR MIRROR SPECIAL FEATURE**

- ✦ Nincs külső tükör különlegesség

**129 W/O BOOT TIDY**

- ✦ Nincs boot tidy funkció

**130 REAR PASSENGER DETECTION WITH PAD**

- ✦ Hátsó utasérzékelő rendszer párnával

**132 WITHOUT SUN ROOF**

- ✦ A napfénytető nincs jelen

**134 WITHOUT**

- ✦ Nincs megadva

**136 WITHOUT RR SEAT CONTROL**

- ✦ Nincs hátsó ülésvezérlő funkció

**138 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM**

- ✦ Tartalmazza az elektronikus stabilitási programot

**14 WITHOUT TOWBAR**

- ✦ Nem tartalmaz vonóhorgot

**113 ANALOGUE + DAB RADIO RECEIVER**

- ✦ Analóg és DAB rádióvevő

**115 WITH CRUISE CONTROL WITHOUT GEAR CHANGE**

- ✦ Sebességtartó automatika sebességváltó funkció nélkül

**117 WITH PASSENGER COMPARTMENT HEATER**

- ✦ Tartalmazza az utastér fűtését

**119 PASSENGER'S EXT MIRROR WITH ELECTRIC INT CONTROL AND HEATED**

- ✦ Elektromos belső vezérlésű és fűtési funkcióval ellátott utasoldali külső tükör

**120 ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR**

- ✦ Elektrokromatikus nappali-éjszakai belső tükör

**122 WITH DUAL ZONE AIR CON/TEMP CONTROL**

- ✦ Kétfónás légkondicionálás és hőmérséklet-szabályozás

**124 BODY COLOUR GRILLE**

- ✦ Rács a karosszéria színében

**126 DRIVERS AIR BAG**

- ✦ VEZETŐI LÉGZSÁK BEÉPÍTVE

**128 WITHOUT SIDE WINDOW TYPE**

- ✦ A jármű nem rendelkezik meghatározott típusú oldalablakkal.

**13 NORMAL ATMOSPHERE**

- ✦ Normál légköri körülményekre tervezték

**131 WITHOUT RELAY UNIT (BSI)**

- ✦ Nem tartalmazza a reléegységet (BSI) az egyszerűsített vezérléshez.

**133 WITHOUT WARNING LAMPS + SOUND WARNINGS**

- ✦ Nincs figyelmeztető lámpa vagy hangjelzés

**135 FRONT+REAR+TRAJ TAKEN INTO ACCOUNT**

- ✦ Az elülső, a hátsó és a röppályát a rendszer figyelembe veszi.

**137 WITH DIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION**

- ✦ MAGÁBAN FOGLALJA A GUMIABRONCSOK ALULFÚVÓDÁSÁNAK KÖZVETLEN ÉRZÉKELÉSÉT

**139 WITHOUT PARTICLE FILTER**

- ✦ Nem tartalmaz részecskeszűrőt

**140 TINTED + DARK-TINTED RR WINDOW GLASS**

- ✦ Sötétített és sötétített hátsó ablaküvegek

**141 WITHOUT WINDOW**

✦ Ebben a konfigurációban nincsenek ablakok

**143 MODIFIED**

✦ A járművet módosították

**145 HIGH POWER DOUBLE PINION ELECTRIC POWER STEERING**

✦ Nagy teljesítményű, kettős fogaskerekes elektromos szervokormány a fokozott kormányzásvezérlés érdekében

**147 WITH STOP AND START STARTER**

✦ Tartalmazza a stop and start indítórendszert

**149 SIMPLE STANDARD PEDAL BRACKET**

✦ Egyszerű, szabványos pedáltartót tartalmaz

**150 WITHOUT ACOUSTIC IMPROVEMENT**

✦ Nem tartalmaz hangrendszer frissítést

**152 GLOSS BLACK EXT MIRROR+COLOUR DYED MIRROR BASE**

✦ Fényes fekete külső tükrök színes tükrőalappal

**154 AUTO LIGHTING + ADAPTIVE SWITCHING**

✦ Automatikus világítás adaptív kapcsolási funkcióval

**156 UNPAINTED CALIPER**

✦ Festetlen féknyergek

**158 ADDITIONAL WINDOW 2020/BEFORE ADDITIONAL WINDOW 2022**

✦ További ablakokra és felső ablakokra vonatkozó specifikációk

**16 REAR SPOILER AERIAL + DIGITAL**

✦ Hátsó spoiler antennával és digitális funkciókkal

**161 BEFORE ADDITIONAL WINDOW 2021**

✦ 2021 előtt beépített ablakok

**163 2ND WINDOW 2019/BEFORE 2ND WINDOW 2021**

✦ A második időszakot 2019-ben vezették be, még a 2021-es második időszak előtt

**165 1ST WINDOW 2020/BEFORE 1ST WINDOW 2022**

✦ Az elsődleges ablak részletes specifikációi

**17 WITH REAR SEAT ARMREST**

✦ Hátsó ülés kartámasz tartozék

**19 WITHOUT INTERIOR STORAGE**

✦ A belső tér nem rendelkezik beépített tárolórekeszekkel

**142 LEATHER STEERINGWHEEL**

✦ Bőrrel borított kormánykerék

**144 COLOURED EXTERIOR EQUIPMENT APPEARANCE**

✦ Külső berendezések megjelenése színes kivitelben

**146 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY**

✦ Nincs head-up display funkció

**148 FRONT ACCESS+BOOT+CONTACTLESS STARTING**

✦ Hozzáfértést biztosít az elülső, a csomagtartó és az érintésmentes indításhoz

**15 HORN STANDARD**

✦ Standard kürt

**151 WITHOUT MASSAGING SEAT**

✦ Nincs masszírozó ülés funkció

**153 1 JACK PLUG + 2 USB**

✦ Tartalmaz 1 jack csatlakozót és 2 USB portot

**155 WITHOUT TELEMATIC UNIT**

✦ Nincs telematikai egység

**157 VAUXHALL**

✦ Gyártó: Vauxhall

**159 2ND WINDOW 2020/BEFORE 2ND WINDOW 2022**

✦ 2020-as modell egyedi ablakkonfigurációval

**160 3RD WINDOW 2020/BEFORE 3RD WINDOW 2022**

✦ Harmadik ablak részletei

**162 1ST WINDOW 2021/BEFORE 1ST WINDOW 2023**

✦ Az elsődleges ablak részletes specifikációi

**164 3RD WINDOW 2019/BEFORE 3RD WINDOW 2021**

✦ További ablakot szereltek be 2019-ben, mielőtt a harmadik ablakot 2021-ben beszerelték.

**166 BELGIUM**

✦ Belgiumban gyártott jármű

**18 WITHOUT BATTERY CUT-OFF**

✦ NINCS AKKUMULÁTOR KAPCSOLÓ RENDSZER

**2 WITHOUT SUNROOF BLIND CONTROL**

✦ Nincs napfénytető vakvezérlő funkció

20 L3 760 70AH EFBC 760 BATTERY BECOMES EFBC

✦ L3 760 70Ah EFBC 760 akkumulátor specifikációja

22 COLD COUNTRIES

✦ Hideg országokban való használatra tervezték

24 SPEED GRADUATION IN KM/H

✦ Sebességfokozat kilométer per órában

26 FINAL DRIVE RATIO 46-55 X 53-15

✦ 46-55 × 53-15 végső áttétel

28 INSTALLATION OF BOOT REMOTE CONTROL

✦ A csomagtartó távirányító telepítése

3 2 USB CHARGER SOCKETS TYPE A

✦ 2 A típusú USB-töltő aljzat

31 GLOSS BLACK REAR SURROUND TRIM

✦ Fényes fekete hátsó keret

33 STTD STARTER

✦ Standard indítórendszer

35 INITIALE RANGE

✦ Az Initiale termékcsalád része

37 EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

✦ Európai Unió építőipari rendszámtábla mellékelve

39 18-INCH WHEEL MULTI SPOKES

40 WITH MIRROR LINK

✦ Felszerelve tükörkapcsolati funkcióval

42 SPEED LIMIT SIGN READING+SIGNALLING (ETSR)

✦ A sebességkorlátozó táblák leolvasó és jelzőrendszerrel együtt

44 WITHOUT SIDE PROTECTOR, WITH CHROME SILL

✦ A jármű nem rendelkezik oldalvédőkkel, de a stílusos megjelenés érdekében krómozott küszöbökkel van felszerelve.

46 HEXAGON COLOURED DASHBOARD DECOR

✦ Műszerfal dekoráció hatszögletű színben

48 DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

✦ Jobb oldali vezetéshez tervezték

21 DIESEL GRADE DA/DE/DE+

✦ DA/DE/DE+ specifikáció

23 MANUALLY ADJUSTED STEERING COLUMN

✦ Kézzel állítható kormányoszlop

25 FLOOR GEAR CONTROL

✦ Padlóra szerelt sebességváltó

27 LEFT-HAND DRIVE

✦ Bal oldali meghajtású konfiguráció

29 BRAKING ASSISTANCE WITH COLLISION WARNING 30-80

✦ Fékrendszeri asszisztens 30-80-as ütközésfigyelmeztetési tartományban

30 WITHOUT HANDS FREE BOOT ACCESS

✦ Nincs hands-free boot hozzáférési funkció

32 WITHOUT REAR AERODYNAMIC SPOILER

✦ Nincs hátsó aerodinamikai spoiler

34 DIESEL TYPE FUEL

✦ Dízelüzemanyaggal működik

36 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING

✦ Nincs kiegészítő fűtési funkció

38 PEDESTRIAN IMPACT ACTIVE BONNET

✦ Aktív motorháztető-rendszer a gyalogosok ütközésvédelmére

4 WITHOUT

✦ Nincs megadva

41 WITH WIRELESS CHARGING

✦ Tartalmazza a vezeték nélküli töltés képességét

43 STANDARD EXHAUST

✦ Szabványos kipufogórendszer

45 OPEL CAP WHEEL TRIM

✦ Opel sapka keréktárcsa díszítés

47 SINGLE ACCESSORY SOCKET

✦ Egyetlen tartozék aljzat

49 INSTRUMENT PANEL MATRIX COLOUR 8

✦ Műszerfal mátrix színű opcióval 8

**5 STANDARD**

- Alapfelszereltség

**51 GLOSS BLACK + CHROME WINDOW TRIM**

- Fényes fekete színű ablakkeret krómozott ékezetekkel

**53 ELECTRIC FOLDING DRIV + PASS + REVERSE GEAR**

- Elektromos összecsukási funkció a vezető, az utas és a hátrameneti sebességváltó számára

**55 NUANCE CONNECTABLE/INDEPENDENT VOICE RECOGNITION**

- Nuance csatlakoztatható/független hangfelismerő rendszer a kényelmes vezérléshez

**57 WITHOUT E\_CALL EMERGENCY CALL**

- Nincs E-call segélyhívó rendszer

**59 MANUAL FR PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTER + CUSHION EDGE ADJUSTMENT**

- Az első utasülés magasságának és párnaszegélyének kézi beállítása

**60 MANUAL FRONT PASSENGER SEAT CONTROL + ADJUSTMENT OF SEAT CUSHION ANGLE**

- Az első utasülés kézzel állítható, beleértve az ülés párná dőlésszögét is.

**62 ERGONOMIC ELECTRIC TILT BACK LUMBAR SUPPORT**

- Elektromosan állítható deréktámasz, amely hátra dönthető az ergonómiai kényelem érdekében

**64 KEY SETS 2 REMOTE CONTROL HFI+2 SPARE METAL KEYS**

- 2 távirányítós kulcsot és 2 tartalék fémkulcsot tartalmaz

**66 433.92 MHZ SUPER HETERODYNE**

- 433,92 MHz szuper heterodin konfiguráció

**68 LED BULB**

- LED izzó világítás

**7 WITHOUT LIGHTENING**

- Nincsenek kiegészítő világítási funkciók

**71 TYRE GRADE C1-A-ROLLING RESISTANCE COEFFICIENT 6.5 OR LOWER**

- C1-A osztályú gumiabroncs, 6,5 vagy annál alacsonyabb gördülési ellenállási együtthatóval.

**73 AIRCON FLUID 1234 YF**

- 1234 YF típusú légkondicionáló folyadék

**75 STANDARD WINDSCREEN GLASS**

- Szabványos szélvédő üveg használata

**50 FABRIC DECOR DOOR TRIM+HEXAGON COLOUR**

- Ajtó díszítése szövettől, hatszögletű színű akcentussal

**52 7 FR SPEAKER ASSEMBLY (2TW+2FR+2MED+1CENTRAL)**

- 7 hangszóró összeállítás (2 magas hangszóró, 2 első hangszóró, 2 középsugárzó, 1 középső hangszóró)

**54 WITH POLLEN FILTER + ACTIVATED CARBON**

- Pollenszűrőt és aktív szénes légszűrőt tartalmaz

**56 WITH**

- Bizonyos funkcióval felszerelve

**58 PASSENGER BOOSTER PARALLEL + FRONT ADJUSTMENT**

- Utasülésmagasító párhuzamos beállítással az első ülésekhez

**6 COLLISION WARNING - RCTA**

- Ütközésre figyelmeztető rendszer hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető funkcióval

**61 DRIVER'S SEAT TILTING BACK ERGONOMIC ELECTRIC LUMBAR SUPPORT**

- A vezetőülés hátradönthető háttámlájú ergonomikus elektromos ágyéktámasz

**63 WITHOUT INTERIOR TRIM COMPONENTS**

- Nem említettek konkrét belső díszítőelemeket

**65 WITH NAV SYSTEM COLOUR SCREEN + TRAFFIC INFO**

- Navigációs rendszer színes képernyővel és közlekedési információkkal

**67 WITHOUT LUGGAGE CARRIER BAR**

- Nincs csomagtartó rúd biztosítva

**69 DRIVER'S+PASSENGER'S ELC WW**

- Elektromos ablakemelő rendszer a vezető és az utas számára

**70 SEQENT CONTR RR WINDOW LIFTER**

- A hátsó ablakemelő szekvenciális vezérlése

**72 LKA LINE**

- Sávtartó asszisztens funkció

**74 PUNCTURE REPAIR KIT**

- Defektjavító készlet mellékelve

**76 8-INCH COLOUR HD TOUCHSCREEN DISPLAY**

- 8 hüvelykes színes HD érintőképernyő

**77** WITHOUT FULLER BADGE

✦ Nincs külön jelvény

**79** DRIVER+PASSENGER LED LIGHTING PASSENGER BLIND

✦ Vezető + utas LED világítás utas vak

**80** WITHOUT ABOVE SPEC TYRES

✦ Nem rendelkezik meghatározott gumiabroncsokkal

**82** NON-MOTORISED BOOT OR TAILGATE CONTROL

✦ Nem motorizált csomagtér- vagy hátsó ajtóvezérlő rendszer

**84** FAMILY BADGE

✦ Családi jelvényt tartalmaz

**86** MOUNT 3 REAR HEAD-REST

✦ 3 hátsó fejtámla rögzítése

**88** WITHOUT MODE SELECTOR

✦ Nincs módválasztó funkció

**9** ALTERNATOR CLASS 17 UHEA

✦ Nagy hatásfokú generátor (17. osztály)

**91** FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

✦ Tartalmazza az első ablaktörlő lapátot esőérzékelővel

**93** THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG

✦ Mellkasi oldalsó és függönylégzsákok védelme

**95** WHITE

✦ Külső szín fehérben

**97** 18 INCH TYRE FITMENT

✦ 18 hüvelykes gumiabroncs felszerelési konfiguráció

**99** FRONT DISC DIAMETER 321 THICKNESS 28

✦ Első tárcsa átmérője 321 mm, vastagsága 28 mm

**78** COVERED CUP HOLDER

✦ Fedett pohártartóval felszerelve

**8** WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM

✦ Nincs lopásvédelmi riasztórendszer

**81** PADDING WITH PASSENGER DETECTION PAD

✦ Az utasok jelenlétét érzékelő párnázással

**83** WITHOUT FULLER BADGE

✦ Nincs külön jelvény

**85** WITHOUT MULTIPLEXING

✦ Nincs benne multiplexelési funkció

**87** CITY PARK 2

✦ Városi park 2

**89** WITHOUT WHEEL RIM COLOUR

✦ Keréktárcsa színe nélkül

**90** DRIVER + R1 PASSENGER HEATED SEAT

✦ Fűtött ülések a vezető és az első utas számára

**92** W/O REAR SCREEN WASH WIPE

✦ Nincs hátsó képernyőmosó és -törlő funkció

**94** WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE

✦ A légszák az utasoldalon van jelen

**96** WITHOUT LOADING SILL

✦ A rakományt védő rakodóperem hiánya

**98** MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

✦ Kézi légszák deaktiváló rendszer

## Idővonal

**1 bejegyzést találtunk**

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

● 2021. 11.  Belgium

### Első regisztráció

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

## Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

### A jelentés alapján:

#### Ellenőrizd a karbantartási előzményeket

A futásteljesítmény pontosnak tűnik, ami jó hír. Most azt is ellenőrizd, hogy az autót megfelelően karbantartották-e az évek során.

Vesd össze a futásteljesítményt a szervizkönyv bejegyzéseivel vagy a digitális számlákkal.

Nézd meg a kulcsfontosságú alkatrészek kopását, hogy megfelel-e a feltüntetett futásteljesítménynek.

### Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

#### Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

#### Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

#### Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben láatsz. Jöhet a következő lépés:

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

#### Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érezd igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

#### Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni. Jöhet a következő lépés:

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz