

## Gépkocsi adatok

CX-5 - G194 - 6AT  
Modell - Motor - Váltó

JMZKFGWMA90182824  
Alvsz.

05/10/2021  
Garancia kezdete

Snowflake White  
Pearl  
Gk. Színe

SZT784  
Rendszám

Magyarország  
Származási ország

## Ügyfél adatai

Balázs Ferenc E.V. Erzsíák  
Szerződés

✓ Szent Gellért Út 30/A  
Utca és házszám

5662  
Irányítószám

Magyarország  
Ország

✓ +366306030954  
Telefonszám

✓ erker2014@erkeragro.com  
e-mail cím

1-3QQE04M3  
Customer ID

Csanádapáca  
Város

## Szerződések áttekintése

Mazda Europe Service Érvényesség: 15/06/2027 (MES száma: KF182824) vagy 197484 Km. (amelyiket előbb eléri)-ig.




















Ingyenesen itt: Magyarország hívható : 06 80 014 990.

Egyéb országból hívható: +43 1 52503 6221.

Opcionális Kiterjesztett Garancia A fedezet lejárt









## Következő látogatás esedékessége

|  |   |
|--|---|
| Módosított intervallumok                   | A villáskulcs jelzőlámpa a szükséges karbantartás előtt 1000 km-el vagy 15 nappal gyullad fel a műszerfalon. Az alábbiak ennek becsült időpontja. |
| Karbantartási intervallumok                | Flexibilis karbantartás jelzés legkésőbb 20.000 km-nél vagy 12 hónapnál (amelyiket előbb eléri)   |
| Következő előírt karbantartás esedékessége | Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.                            |
| Várható időpontja                          | 10. Karbantartás  |
| Legkésőbb ekkor                            | 197484 Km. vagy 28/12/2026  |
|  | 197484 Km. vagy 15/06/2027 (amelyiket előbb eléri)  |

| Előző látogatások   | Munka leírás             | Km-óra állás | Elvégzett karbantartások  |
|---|--------------------------|--------------|---|
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450 | 15/06/2026<br>M01M000459 | 177484 Km.   | 180.000 Km. / 9. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>      |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450 | 24/11/2025<br>232405     | 157496 Km.   | 160.000 Km. / 8. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>Season Check<br>    |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450 | 30/04/2025<br>226733     | 137949 Km.   | 140.000 Km. / 7. Év<br>     |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450 | 16/08/2024<br>219462     | 118617 Km.   | 120.000 Km. / 6. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>     |

| Előző látogatások   | Munka leírás                        | Km-óra állás | Elvégzett karbantartások  |
|---|-------------------------------------|--------------|---|
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450   | 08/01/2024<br><small>213591</small> | 98676 Km.    | 100.000 Km. / 5. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>     |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450   | 30/05/2023<br><small>208244</small> | 78303 Km.    | 80.000 Km. / 4. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>     |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450   | 29/12/2022<br><small>204864</small> | 59078 Km.    | 60.000 Km. / 3. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>    |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450   | 27/06/2022<br><small>200767</small> | 39399 Km.    | 40.000 Km. / 2. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>     |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450   | 07/03/2022<br><small>198241</small> | 19521 Km.    | 20.000 Km. / 1. Év<br>Karosszéria átvizsgálás<br>    |
|  MMH, Körös Autócentrum Kft.<br>Szarvasi út 66.<br>HU - 5600 Békéscsaba<br>+3666450450 | 05/11/2021<br><small>194782</small> | 3 Km.        | PDI   |

## Jelzések magyarázata

|   |                                 |   |                             |   |                         |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|
|  | További információk letölthetők |  | Vizuális állapot-ellenőrzés |  | Mazda Nyári átvizsgálás |
|  | Mazda Téli átvizsgálás          |  | Motortéri légszűrő cseréje  |  | Olaj és olajszűrő csere |
|  | Utastéri légszűrő cseréje       |  | Gyújtógyertyák cseréje      |   |                         |