

Škoda Octavia

Létrehozás időpontja 2026. 07. 03.

Teljes jelentés beszkenelése



VIN: TMBJJ7NE0E0113985

Karosszéria típusa: Kombi

Üzemanyag: Dízel

Évjárat: 2013

Váltótípus: Automata

Lökettérfogat: 2 l

Motor teljesítménye: 110 kW (148 hp / 150 PS)

Sérülés

⚠ Figyelem

1 sérülést találtunk a járművön.

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 260 480 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Lopás

✔ Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Biztonság

✔ Nem találtunk problémát

Biztonsági értékelés: 5 a 5 csillagból.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:

Magyarország Szlovénia Csehország Szlovákia Románia Kanada Olaszország


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 260 480 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 281 610 km
- 12 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2013. 11.	17 km
2015. 01.	25 183 km
2015. 07.	56 540 km
2016. 07.	81 246 km
2017. 01.	91 534 km
2017. 09.	106 968 km
2018. 11.	122 350 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2020. 01.	150 949 km
2022. 02.	194 646 km
2022. 06.	200 087 km
2024. 11.	241 614 km
2025. 10.	260 480 km

i Várható aktuális futásteljesítmény

A legutóbbi vezetési szokások alapján a jelenlegi futásteljesítmény **körülbelül 281 805 km lehet**. A tényleges érték ettől eltérhet – a pontos adat megismeréséhez ellenőrizd az autó kilométer-számlálóját.

Vezetési szokások

2013. 11. - 2015. 01.	■ Normál használat	1864 km/hó
2015. 01. - 2015. 07.	■ Intenzív használat	5200 km/hó
2015. 07. - 2025. 10.	■ Normál használat	1634 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Ajánlott szervizütemezés

Az összes korábbi és esedékes szervizinformáció megtekintéséhez kérjük, nézd meg a digitális jelentést.



Összefoglaló

- Kilométeróra-állás a legutóbbi ütemezett karbantartáskor: 5480 km – ellenőrizd, milyen szervizelésre volt szükség
- A rögzített futásteljesítmény alapján a következő ajánlott szerviz 9520 km-nél esedékes.

Következő ajánlott szerviz 270 000 km-nél

Amit szervizelni kell:



Következő szerviz várhatóan: kb. 36 p

Motorolajsűrő (Csere) +8 szerviztétel



Következő szerviz várhatóan: kb. 42 p

Kürt (Ellenőrzés/szakvéleményezés) Első ablaktörlő lapátok (Ellenőrzés/szakvéleményezés)

Hátsó ablaktörlő lapát (Ellenőrzés/szakvéleményezés) +25 szerviztétel



Következő szerviz várhatóan: kb. 12 p

Üzemanyagszűrő (Csere)



Következő szerviz várhatóan: kb. 6 p

Levegőszűrő-burkolat/csövek/vezetékek (Ellenőrzés/tisztítás) Levegőszűrő (Csere)



Következő szerviz várhatóan: kb. 6 p

Katalizátor/részecskeszűrő állapota (Ellenőrzés)

Korábbi ajánlott szerviz 255 000 km-nél

Amit szervizelni kellett volna:



Következő szerviz várhatóan: kb. 36 p

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Figyelem

1 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Kárfeljegyzések

2015. 03.

Németország



Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Sérülés szerepel a jelentésben, az érintett alkatrészek felsorolása nélkül.

Korábbi javítás becsült költsége

1 200 001 Ft – 1 400 000 Ft

Javítási költség értékelése

Alacsony A jármű akkori értékének 13%-a

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárbejegyzés közlekedési balesethez kapcsolódik, de nem kizárólagosan. Előfordulhat, hogy egyes bejegyzések más okból kerülnek a jelentésbe, például kárfelmérés, aukció, járműszemle, javítás vagy más hasonló esemény, intézkedés vagy körülmény miatt. Ezek a bejegyzések jelezhetik például, hogy a járművet egy hivatalos szervizben megvizsgálták és felmérték, vagy javításokat, garanciális szervizt, diagnosztikát, műszaki vizsgát vagy más hasonló szolgáltatást végeztek rajta. A vizsgálatok és felmérések történhetnek közlekedési balesetből eredő károk miatt, de más okból is, például jogszabályi előírások vagy eljárások miatt, a gyártó által közzétett információk alapján, garanciális vagy nem garanciális javítás keretében, hibás javítások korrigálása miatt vagy nem közlekedési balesetből eredő károk kapcsán (például lopás, műszaki sérülés stb.). Fontos megjegyezni, hogy az ilyen bejegyzések nem feltétlenül utalnak közlekedési baleset következményeire – kapcsolódhatnak a jármű használatához, karbantartásához vagy üzemeltetéséhez is, a gyártó vagy más szereplők által meghatározott követelmények és körülmények szerint.

Károkkal kapcsolatos szöveggyűjtemény

Korábbi javítás becsült költsége

Ha a járműhöz kapcsolódóan rögzítettek sérülést, a korábbi javítás költségét annak az országnak a pénznemében becsülik meg, ahol a kárfelmérés történt. Ez az összeg eltérhet a helyben fizetendő összegétől. Ennek okai a következők:

A javítási árak országonként változnak a munkadíjak és az alkatrészek költségei miatt.

A becslés hivatalos szervizek árai alapján készül, amelyek jellemzően drágábbak, mint a független műhelyek.

Javítási költség értékelése

Így könnyebben felmérheted a korábbi sérülések súlyosságát, mert összehasonlítja a javítási költségeket a jármű értékével. Ha a javítási költségek megközelítik vagy meg is haladják a jármű értékének jelentős részét, az esetleges gazdasági totálkárra utalhat.

Nagyon alacsony

A jármű akkori értékének <10%-a

Alacsony

A jármű akkori értékének 10-24%-a

Mérsékelt

A jármű akkori értékének 25-49%-a

Magas

A jármű akkori értékének 50-74%-a

Nagyon magas

>75%-a a jármű akkori értékének

Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az időszáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.



Összefoglaló

- Az ilyen járművek átlagos piaci ára: 3 005 711 Ft
- Légy körültekintő, ha a járművet korábban a jelenlegi árnál jóval alacsonyabb összegért kínálták eladásra – ez rejtett problémákra utalhat!



Legmagasabb ár 3 928 145 Ft

Átlagár 3 005 711 Ft

Legalacsonyabb ár 2 283 940 Ft

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: Škoda


Típus: Octavia

Üzemanyag típus: Dízel

Sebességváltó típusa: Automata

Évjárat: 2013

Piac: Magyarország



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

●●● Piaci ár Piaci ár-tartomány

Évjárat	Piaci ár	↘ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
● 2025	3 289 977 Ft	1 871 643 Ft	4 764 256 Ft
● 2026	3 005 711 Ft	2 283 940 Ft	3 928 145 Ft
● 2027	2 437 751 Ft	1 852 520 Ft	3 186 021 Ft
● 2028	2 097 078 Ft	1 593 366 Ft	2 740 690 Ft
● 2029	1 822 262 Ft	1 384 762 Ft	2 381 506 Ft
● 2030	1 583 043 Ft	1 202 856 Ft	2 068 956 Ft
● 2031	1 375 507 Ft	1 045 157 Ft	1 797 699 Ft
● 2032	1 195 381 Ft	908 461 Ft	1 562 396 Ft
● 2033	1 038 394 Ft	789 208 Ft	1 356 996 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés



Ártrend-előrejelzés

Ez a jármű várhatóan -63%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.



Eladási idő

Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 17 napon belül kelnek el

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.

Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Azonosító és műszaki adatok



Gyártó
Škoda



Típus
Octavia



Leírás
Octavia



Karosszéria típusa
Kombi



Gyártás éve
2013



Típus éve
2014



Lökettérfogat
2 l



Motor teljesítménye
110 kW (148 hp / 150 PS)



Hajtáslánc típusa
Belső égésű



Üzemanyagtípus
Dízel



Sebességváltó típusa
Automata



Hajtástípus
Elsőkerék-meghajtás



Szín
Fekete



Ajtók száma
5



Kormánykerék elhelyezése
Balkormányos

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

0A2 4 doors

4 ajtó felszerelve

0AD Front stabilizer bar

Első stabilizátorral felszerelve

0B3 Wheelbase

Tengelytáv specifikáció

0BA Without rear stabilizer bar

Nem rendelkezik hátsó stabilizátorral

0ES Installation differentiation for transmission DQ250 --

vehicle components --

✦ DQ250 sebességváltó szerelési differenciálása --
járműalkatrészek --

0FA Standard manufacturing sequence

✦ Szabványosan követett gyártási sorrend

0N1 Standard rear axle

✦ Szabványos hátsó tengely beállítása

0TA Without floor mats

✦ Nincs padlószőnyeg

0Y1 Standard climatic zones

✦ Szabványos éghajlati zónák konfigurálva

1AT ESC

✦ ESC (elektronikus stabilitásszabályozó) rendszer felszerelve

1E0 Without activated carbon canister

✦ Nincs benne aktív szénes tartály

1G2 Steel spare wheel with original equipment tire

✦ Acél pótkerék eredeti gumibronccsal

1KD Disc brakes in rear

✦ Hátsó tárcsafékek

1NJ Wheel trims

✦ Keréktárcsák

1S1 Tool kit and jack

✦ Szerszámkészlet és emelő

1U8 Without folding table on front seat backrest

✦ Nincs lehajtható asztal az első ülés háttámláján

0F5 Fuel system for diesel engine

✦ Dízelmotorhoz tervezett üzemanyagrendszer

0K0 Without alternative drive system

✦ Nincs alternatív meghajtórendszer telepítve

0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)

✦ Szabványos hátsó kipufogóvégcső

0VC Information kit in German

✦ Német nyelvű információs csomag

0YE Weight range 5 installation control only, no requirement forecast

✦ Súlytartomány 5 csak beépítésvezérléssel

1D0 Without trailer hitch

✦ Vonóhorog nélkül

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦ Különleges azonosító címke az M1 személygépkocsikra vonatkozóan az Európai Közösség számára

1JA Rear shock absorption, basic version 1

✦ Alapvető hátsó lengéscsillapítás 1. változat

1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)

✦ Változó kormányrásegítő rendszer telepítve

1PA Standard wheel bolts

✦ Szabványos kerékcsavarak

1SA Without additional front underbody guard

✦ Kiegészítő első alvásvédő nem tartozék

1W2 Glove compartment cooling system

✦ Kesztyűtartó hűtőrendszer

1X0 Front-wheel drive

✦ Elsőkerék-meghajtású konfiguráció

1Y0 Without differential lock

✦ Nincs benne differenciálzár

1ZE Disc brakes in front (Geomet D)

✦ Első tárcsafékek Geomet D specifikációval

2B1 Additional exterior noise suppression

✦ Kiegészítő külső zajcsillapítás telepítése

2H0 Without "drive select"

✦ 'Drive Select' nélkül

2KW Labels in German, French and Dutch

✦ A címkék német, francia és holland nyelven szerepelnek

2V5 Fresh air intake system with combinationfilter

✦ Friss levegő beszívó rendszer kombinált szűrővel

2WA Without additional tires

✦ Nem biztosítunk további gumiabroncsokat

3CA Without partition

✦ Partíció nélkül

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Nincs tetőbetét feltéve

3GA Without luggage/load compartment floor

✦ Csomagtér/rakodóterület padlója nélkül

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Kézi magasságállítás az első ülésekhez

3N2 Storage compartments with cover in trunkside panel

✦ A csomagtér oldalsó paneljének tárolórekeszei fedéllel

1XX Leather-wrapped multi-function sports steering wheel with tiptronic

✦ Bőrborítású, multifunkciós sportkormány Tiptronic funkcióval a kényelmes és sportos vezetésért

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Szabványos kezdeti üzemanyagtöltés

2A0 Without delivery equipment

✦ Nem tartalmaz további szállítási felszerelést

2G5 Filler neck module 1 without insert

✦ Töltőnyak modul 1 betét nélkül

2JB Standard bumpers

✦ Szabványos lökhárítók

2UA Standard design

✦ Szabványos kivitel

2W6 Fuel filler cap

✦ Tartalmazza az üzemanyagtöltő kupakot

3B4 Child seat anchors for child seat system ISOFIX

✦ Az ISOFIX gyermekülés-rendszerrel kompatibilis rögzítési pontok

3D7 Center console

✦ Középkonzol funkció jelen

3G0 Without child seat anchora in front (ISOFIX)

✦ Nincs elülső ISOFIX gyermekülés-rögzítési pont

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Nincs háttámla kioldás az első ülésekhez

3LD Door and side trim panel

✦ Ajtó és oldalsó díszléc

3NU Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest

✦ A hátsó ülésfedél felnyitható és lehajtható, középső kartámasztékkal

3QN 3-point seat belt in front with electric seat belt

pretensioner

✦ 3 pontos első biztonsági öv elektromos előfeszítővel

3T2 Three rear head restraints

✦ Hátsó fejtámlák - Három darabot tartalmaznak

3W3 Special interior noise suppression

✦ Speciális belső zajcsillapító rendszer telepítése

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Felhúzható napellenző nélkül

4E2 Tailgate/trunk lid releaseckel hinten (electrically)

✦ Elektromos nyitószervezet a csomagterajtóhoz

4I2 Remote central locking with 2 foldable keys (without SAFE system)

✦ Távirányítású központi zár, 2 darab összecukható kulccsal (SAFE rendszer nélkül)

4L1 Inside rear view mirror with humidity sensor

✦ A jármű belsejében elhelyezett visszapillantó tükör, amely páratartalom-érzékelővel van felszerelve

4P3 Rear floor panel module, type 4

✦ 4. típusú hátsó padlólemez modul

4SC Left vanity mirror with cover

✦ Bal oldali hiúságtükör borítással

4UP Driver knee airbag

✦ Vezetőoldali térdlégzsák a fokozott biztonság érdekében

4ZE Black decorative trims

✦ Fekete dekoratív díszlécek belső tér kialakításához

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Vívőfrekvencia 433,92 MHz-434,42 MHz

5MC Decorative inserts

✦ Dekoratív betétek

3S2 Black roof rails

✦ Fekete tetősínek

3U2 Sliding luggage compartment cover

✦ A csomagterfedél csúsztatható

3X0 Without load-through hatch

✦ Nem tartalmaz átrakodó zsilipet

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Külön vezérelhető ülésfűtés az első ülésekhez

4GF Windscreen, heat-absorbing glass

✦ Hőelnyelő üvegből készült szélvédő

4KC Side and rear windows in heat-insulatingglass

✦ Hőszigetelő üvegből készült oldalsó és hátsó ablakok

4LC Controls for radio and telephone

✦ Rádió- és telefonrendszer vezérlése

4R4 El. windows front and rear

✦ Elektromos ablakemelők elöl és hátul

4TE Vanity mirror, right

✦ Jobb oldali hiúságtükör

4X3 Side airbag in front with curtain airbag

✦ Első oldalsó légzsák függöny légzsákkal a fokozott biztonság érdekében

5C0 Without special body measures

✦ Nem alkalmaznak különleges testületi intézkedéseket

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Szállításvédelmi fólia kiegészítő intézkedésekkel

5RQ Right exterior mirror, convex

✦ Jobb külső tükör, domború

5SJ Left exterior mirror, convex

✦✦ Bal külső tükör, domború

6A0 Without fire extinguisher

✦✦ Tűzoltó készülék nélkül

6FF Exterior mirror housings and various add-on parts in body color

✦✦ Külső tükrházak és kiegészítő alkatrészek karosszéria színében

6M0 Without tie down straps/net/pocket

✦✦ Nincs lekötöző heveder / háló / zseb mellékelve

6PC Hand brake lever handle in leather

✦✦ Bőr kézifékkar fogantyú

6R1 Gearshift boot in leatherette

✦✦ A műbőr sebességváltó-huzat egy kis luxust csempész az utastérbe

6T0 Without interior light in footwell

✦✦ Nincs belső világítás a lábtérben

6XD Exterior mirrors, power-adjustable/ heated

✦✦ A külső tükrök elektromosan állíthatóak és fűthetőek.

7B2 12-volt socket in luggage boot

✦✦ 12 voltos csatlakozó a csomagtartóban

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦✦ Nincs felkészülés a járműkövető rendszerre

7L6 Green tec

✦✦ Alkalmazott zöld technológia (Green tec)

7M5 Without protective film for scuff plate

✦✦ Nincs védőfólia a féklaphoz

7N2 Glasses storage

✦✦ Szemüvegtartó

5ZF Front head restraints

✦✦ Elülső fejtámlák

6E3 Front armrest "JUMBO BOX"

✦✦ A csomag tartalmazza a „JUMBO BOX” elülső kartámaszt

6K0 Without forward collision warning/ autonomous emergency braking

✦✦ Nem tartalmazza az előreütközés-figyelmeztető rendszert és az automatikus vészfékezést

6N0 Without mud flap

✦✦ Nem tartalmaz sárvédőket

6Q2 Gearshift knob/handle in leather

✦✦ A sebességváltó gombja/fogantyúja bőrborítással rendelkezik, ami prémium érzetet kölcsönöz

6SG Luggage compartment floor covering "Comfort"

✦✦ Comfort csomagterp padlóburkolat

6W5 Front license plate carrier

✦✦ rendelkezik első rendszámáblattartóval

7AA Electronic immobilizer

✦✦ Elektronikus indításgátló

7E6 Additional el. heating

✦✦ A kiegészítő elektromos fűtés hideg időben extra meleget biztosít a járműben

7K1 Tire pressure monitoring system

✦✦ Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer

7LM Vehicle class differentiation -5E0-

✦✦ Járműosztályok megkülönböztetése

7MJ Emission standard EU5J

✦✦ EU5J kibocsátási szabvány

7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats

✦✦ Kézzel állítható deréktámasz az első üléseken

7RE Maps - Europe

✦✦ Európa vonatkozó térképek

7W0 Without extended safety system

✦✦ Nincs telepített kibővített biztonsági rendszer

7Y0 Without lane change assist

✦✦ Sáv váltás asszisztens nélkül

8GU Alternator 140 A

✦✦ 140 A alternátor telepítve

8K1 Separate daytime running light

✦✦ Egyedi nappali menetjelző lámpák

8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer

(four speeds)

✦✦ Ablaktörlő négyfokozatú vezérléssel

8QL Key for locking system with remote control

✦✦ Kulcs a távirányítóval ellátott zárrendszerhez

8S4 Two reading lights in front, two in rear

✦✦ Két olvasólámpa elöl, kettő hátul

8T2 Cruise control

✦✦ Tempomat funkció a fokozott vezetési kényelem érdekében

8W1 Washer fluid level indicator

✦✦ Mosófolyadék szintjelző

8X0 Without headlamp washer system

✦✦ Fényszórómosó rendszer nélkül

8Z5 Not hot country

✦✦ Nem forró éghajlati viszonyokhoz konfigurálva

9AK Dual-zone air conditioning "CLIMATRONIC" with electronic regulation

✦✦ „CLIMATRONIC” kétfónás légkondicionáló rendszer elektronikus szabályozással

7UF Navigation system - Standard

✦✦ Standard navigációs rendszer

7X1 Rear parking sensors

✦✦ A jármű hátsó részén elhelyezett parkolási érzékelők

8G0 Without light control

✦✦ Fényszabályozás nélkül

8ID Halogen twin headlamps

✦✦ Halogén kettős fényszórókkal felszerelve

8M1 Rear window wiper "AERO"

✦✦ AERO hátsó ablaktörlő felszerelve

8Q1 Headlight range control

✦✦ A fényszóró hatótávolságának beállítására szolgáló vezérlő

8RM 8 speakers (passive)

✦✦ 8 hangszóró (passzív)

8SA Rear combination lamp, standard design

✦✦ Hátsó kombinált lámpa szabványos kialakítása

8TB Rear fog lamp

✦✦ Hátsó ködlámpa

8WB Front fog lights

✦✦ Első ködlámpák a rossz időjárási körülmények között is jobb láthatóság érdekében

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Kéttónusú kürt tartozék

8ZH Antenna for AM/FM reception, "diversity"

✦✦ Antenna AM/FM vételhez

9D0 Without preparation for two-way radio installation

✦✦ Nincs előkészítés a kétirányú rádió telepítéséhez

9E3 Luggage compartment lighting

✦ Poggyásztér világítás

9J0 Without supertone system and tone sequence control

✦ Nincs Supertone System vagy Tone Sequence Control

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦ Nincs kiegészítő fűtés/parkoló fűtés

9S5 "MAXI DOT"

✦ MAXI DOT funkcióval

9TC Additional retro-reflectors (door area)

✦ További fényvisszaverők az ajtó környékén

9Z0 Operating voltage 12 V

✦ Szabványos működési feszültség 12 V

A8C Comfort equipment

✦ Kényelmi felszerelés

B01 Type approval country Germany

✦ Típusjóváhagyás Németországban

C00 Operating permit, initial registration

✦ Működési engedély az első regisztrációhoz

DN4 4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI com.rail;b.engine

T37/T3Y/TS1/T4P/T98

TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C

✦ 2,0 literes hengerűrtartalmú, 110 kW teljesítményű, négyhengeres turbódízelmotor, common-rail technológiával

EC4 With CD drive and two SD card slots

✦ A jármű CD-meghajtóval és két SD-kártya foglalattal van felszerelve a zenelejátszáshoz vagy más médiák lejátszásához.

ELO Without online service

✦ Nincs online szolgáltatás

ER1 Regional code (Europe)

✦ Európára vonatkozó régiókód

9HA Without additional malfunction display

✦ Nem tartalmaz további hibajelzőt

9JB Front and rear ashtray

✦ A járműben elülső és hátsó utasok számára egyaránt biztosítottak hamutartók

9P5 Passenger seat-belt warning light (for all passengers)

✦ Az utasok biztonsági övét jelző figyelmeztető lámpa

9T1 Heated winscreen washer nozzles

✦ Fűtött szélvédőmosó fúvókák a hideg időjárás mellett is hatékony tisztítás érdekében

9U0 Without brake pad wear indicator

✦ Nincs fékbetét kopásjelző

9ZE Comfort telephone system

✦ Telepített komfort telefonrendszer

AV1 Driving on the right

✦ Az út jobb oldalán való vezetéshez tervezve

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦ Rész készlet országspecifikus előíró szabvány nélkül

CZ0 Steel wheels 6.5J x 16 weight-optimized

✦ 16 colos acél keréktárcsák, amelyek súlyoptimalizáltak a jobb teljesítmény érdekében

E0A No special edition

✦ Standard kiadás, nincs speciális verzió

EFO Without ECO function

✦ ECO funkció nélkül

EM0 Without driver alert system

✦ Vezető figyelmeztető rendszer nélkül

ES0 Without vehicle inlet

✦ Nincs benne járműbeömlő

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Alapfelszereltség, nincs speciális célú jármű

FM0 Basic equipment variant

✦ Alapfelszereltségi változat

G1A 6-speed automatic transmission

✦ 6 sebességű automata sebességváltó

HH7 Tires 205/55 R16 91V

✦ Nagy teljesítményű 205/55 R16 gumibroncsok 91V sebességi besorolással

J2D Battery 380 A (68 Ah)

✦ Akkumulátor 380 A (68 AH)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Kamerarendszerek/balesetérzékelők nélkül

L06 Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast

✦ Felfüggesztési tartomány 06 Csak a telepítés ellenőrzése, nincs szükség előrejelzésre

LF9R/ Black Magic Pearlescent/Black Magic Pearlescent

✦ Black Magic gyöngyházfényű külső festék és Black Magic gyöngyházfényű belső

ND0 Without adapter

✦ Adapter nélkül

PJB Steel spare wheel, car jack, wheel wrench

✦ Acél pótkerék, emelő és kerékcavarkulcs tartozék

PNC Infotainment Navigation system "AMUNDSENwith Maps - Europe

✦ Infotainment navigációs rendszer európai térképekkel

FB0 Standard paint coating

✦ Standard festékbevonat

G01 Shock absorption in front

✦ Lengéscsillapítás elöl

GM1 Standard electronic engine sound

✦ Szabványos elektronikus motorhangrendszer

I8D Standard radio (Gen1)

✦ Szabványos rádiórendszer

K8D Wagon/Avant

✦ Vagon/Front Karosszéria típusa

KK1 Refrigerant R134a

✦ R134A hűtőközeget használ

L0L Left-hand drive

✦ Bal oldali meghajtó konfiguráció

N2C Seat trim covers in fabric

✦ Szövet ülészetek

PHB "CLIMATRONIC" - Dual-zone air conditioning with electr.regulation,combifilter with aut.air.recirc.

✦ Kétfónás légkondicionáló rendszer elektronikus szabályozással és kombinált szűrővel, automatikus légvisszavezetéssel

PLX Small leather package (3 spoke multi-function leather steering wheel for radio and tel.,gearbox DSG shifting)

✦ Tartalmaz egy kis bőrcsomagot, amelyben egy háromküllős, multifunkciós bőr kormánykerék található a rádió és a telefon kezeléséhez, valamint a DSG sebességváltó kapcsolófunkciójához.

PT1 Comfort telephony, wireless aerial connection, with voice control

✦ Kényelmes telefonálás vezeték nélküli antennacsatlakozással és hangvezérléssel

PW0 Heated front seats

✦ Fűtéses első ülések

QE1 Storage compartment package 1

✦ Tárolórekesz csomag 1

QH1 Voice control

✦ Hangvezérlő rendszer tartozék

QJ9 Chrome package

✦ Chrome csomag

QN0 Without drawers under front seats

✦ Az első ülések alatti fiókok nélkül

QR8 Without dynamic road sign display

✦ A dinamikus közúti jelzőtábla kijelzőt nem tartalmazza

S6B Region

✦ Régió

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Műszeregység Km/h sebességmérővel

UG1 Hill hold control

✦ Hegymászó segédfunkció

UK1 Standard rear seat release

✦ Szabványos hátsó üléskioldó

VF0 Standard pedal cluster

✦ Standard pedálfűzér

X0A Equipment options subset for Germany

✦ Németországra szabott felszerelési lehetőségek részhalmaza

Q1A Standard seats in front

✦ Széria első ülések

QG1 LongLife Service Regime

✦ Hosszú élettartamú szervizelési rendszert alkalmaz

QL6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ 30 000 KM-re vagy 2 évre beállított szervizkijelző

QK0 Without camera and without distance sensor (driver assistance system)

✦ Nem tartalmaz kamerát vagy távolságérzékelőt a vezetőasszisztenshez.

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

✦ További világítás nélkül (belső világítás)

QV3 DAB - Digital radio reception

✦ Digitális rádióvevő rendszer

TS1 4-cylinder diesel engine 2.0 I unit 04L.B

✦ 2.0L 4 hengeres dízelmotor

UE4 MDI (Mobile Device Interface)

✦ Mobil eszközök interfésze

UH0 Parking brake

✦ Parkolófék

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Gumiabroncsok a gumiabroncsmárka megjelölése nélkül

VL0 Standard pedestrian protection measures


✦ Szabványos gyalogosvédelmi intézkedések

EA0 Without follow-on warranty

✦ Nem tartalmazza a Follow-On garanciát

Biztonság

Ellenőriztük, van-e gyári visszahívás erre a járműre, illetve mi a biztonsági besorolása.


 A carVertical észrevételei
A jármű biztonsági besorolása kiemelkedő. Rendszeres karbantartással megőrizhető a biztonságos vezetés.


Euro NCAP biztonsági besorolás


 5 csillagos biztonság

Összességében kiváló teljesítmény az ütközésvédelem terén, jól felszerelt átfogó és masszív ütközés-elkerülési technológiával



 **93%** Felnőtt utas

 **86%** Gyermek utas

 **66%** Sebezhető úthasználók

 **66%** Biztonsági asszisztens

Idővonal

3 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

 2013. 11.  Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

 2015. 03.  Németország


Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

 2015. 07.  Németország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

 +44 Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben láatsz. Jöhet a következő lépés:

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz