

BMW Group - AIR: 2025-04-25 / 09:11
Kereskedő: 25301/01
Modell: 318D A
Alvázszám: WBA8H71060A980361
Fejlesztési megjelölés: F31
Típuskulcs: 8H81
Vezető típus: 8H81

Jármű
BMW 318D A, 110kW
WBA8H71060A980361



Fejlesztési megjelölés F31
Szín alpinweiss 3
Aktuális I-fokozat F020-19-03-522
Indítási garancia 2019. április 23.

Kiszállítási zárolás

 Érvényes műszaki akciók vannak.

Műszaki akciók

Állapot	Akció száma	Leírás	Foglalás
Nyitott	10011350700	Exhaust gas recirculation cooler customer notification Helyi kampányszám: SK	
Nyitott	10011530600	Replacing the exhaust gas recirculation cooler (high temperature)  Kiszállítási zárolás Helyi kampányszám: SK	

Garancia meghosszabbítása/VIN-alapú méltányosság

Állapot	Akció száma	Leírás
Nyitott	1SACC011056	Exhaust gas recirculation cooler Bx7 Helyi kampányszám: -

Speciális információk

Nincsenek akciók.

Garanciakorlátozások

Nincsenek garanciális korlátozások.

⚠ A piacspecifikus korlátozások most nem jelennek meg. Kérjük, ellenőrizze ezeket a WDF/WXE-ben az S-Gate-en keresztül.

Live diagnosztika

Szerviz szerződések

Nincsenek BSI szerződések

Hibainformációk - műhely/serviztanácsadás

Nincs rendelkezésre álló hibainformáció.

Navigációs térkép

Telepített térkép	Aktiváló kód (előfizetés)	A legújabb navigációs térkép, amelyet az előfizetés tartalmaz	A legújabb díjköteles navigációs térkép
Road Map EUROPE Way 2018-4 (Állapot: 2022. aug. 19.)	Az aktiválási kód a következő megjelenési dátumig ellátott navigációs térképekhez érvényes: 2099. dec. 31. (SWID: 01309912).	Road Map EUROPE Way 2025-1	-

Jármű részletes adatai

Járműtípus	Személygépkocsi.
Márka	BMW
Modell	318D A
Karosszéria	TOUR
Gépjármű-azonosító szám (utolsó 7 számjegy)	A980361
Gépjármű-azonosító szám (17 számjegy)	WBA8H71060A980361
Fejlesztési megjelölés	F31
Kormányzás	LL
Motor	B47U
Motorszám	59955651
Kipufogógáz-utókezelés	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Sebességváltó	AUT
Sebességváltó szám	2190981XEJ
Fejegyység sorozatszám	MM0788K0387645
Meghajtás	HECK
Gyártási I-fokozat	F020-19-03-522
Gyártási dátum	2019. márc. 29.
Gyártó üzem	Muenchen
Kiszállítás napja	2019. ápr. 2.
Kiszállító kereskedő	Autohaus E. Brinkmann, Grasberg, DE
Országverzió	EUR
Lakk-kód	300

Kárpitkód	BDAT
Típuskulcs	8H81
Alaptípus	8H71
Vezető típus	8H81

Extra felszerelések

Gyári extra felszerelések:

0164 Exhaust emissions standard EU6
01CA Selection of COP-relevant vehicles
01CB CO2 equipment
0205 Automatic transmission
0216 Hydro steering-servotronic
0230 EU-specific additional contents
02FH BMW LA wheel, V-spoke 390
02PA Locking wheel bolt
02VB Tyre pressure display
0320 Deleted, model lettering
03AA Roof railing black
0423 Floor mats velours
0428 Warning triangle and first aid kit
0430 Interior/outside mirror with auto dip
0431 Interior mirror with automatic-dip
0488 Lumbar support, driver and passenger
0493 Storage compartment package
0494 Seat heating driver/passenger
04AE Armrest front, retractable
04CG Interior trim strips "satin-silber" matt
0507 Park Distance Control (PDC), rear
0521 Rain sensor
0544 Cruise control with brake function
0548 Kilometre speedo
05A1 LED Fog lights
05A2 LED headlight
05DA Passenger airbag deactivation
05DC Rear-seat headrests, folding
0606 Navigation system Business
0698 Area-Code 2 for DVD
06AC Intelligent emergency call
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AP Remote Services
06NH Hands-free system with USB interface
07LC Modell Advantage
0801 German version
0851 Language version German
0879 On-board literature, German
08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km
08R9 Refrigerant R1234yf
09AA Outer skin protection
09BD Business Package
A090 90 Ah AGM battery
POLS Cloth cushion

Utólag beépített extra felszerelések:

Ez a jármű nem rendelkezik utólagos felszerelésekkel.

Vezérlőegységek szoftverállapota

Járműtörténet

Dátum	Típus	Futásteljesítm...	Kereskedő	Áttekintés
—	2022. 08. 18. Kulcs	102390 km	04755	Kulcs 0





30000
04/2024





30000
04/2024





35000



04/2024



35000



60000
04/2026



04/2024

— 2022. 08. 18. Javítás102390 km04755
Autohaus E.
Brinkmann
GmbH ,
Grasberg

Feladat
Feladat

— Feladat

Leírás:
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Fahrzeugtest durchführen Munkaérték I 00 00 006	Helyi	4 MÉ
Monitorozó lambdaszonda cseréje Munkaérték I 13 62 664		4 MÉ
Oxygen sensor Alkatrész I 13 62 8 573 155		1

— Feladat

Leírás:
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Abgasinspektion nach BIV Munkaérték I 00 99 999	Helyi	6 MÉ
DEKRA Hauptuntersuchung Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ

— 2022. 04. 25. Szervíz102319 km04755
Autohaus E.
Brinkmann,
Grasberg

Manuális



✓



✓



✓



✓





✓





✓





— 2022. 04. 21. Garancia102162 km04755

Feladat: Motorolaj szervíz
Feladat: Szervíz, gépjármű-
ellenőrzés
Feladat: Szervíz, standard
terjedelem
Feladat: Szervizelés, légszűrő
Feladat: Szervizelés, tüzelőanyag-
szűrő
Feladat: Szervizelés, fékfolyadék
Feladat: Szervizelés, mikroszűrő /
aktívszén-szűrő

— Feladat: Motorolaj szervíz

Leírás: Motorolaj szervíz
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):		
Motorolaj szervizelés Munkaérték I 00 00 610		3 MÉ
Motorolaj szerviz Hibakód I 87 00 02 00 00		
Set oil-filter element Alkatrész I 11 42 8 575 211		1
— Feladat: Szerviz, gépjármű-ellenőrzés		
Leírás: Szerviz, gépjármű-ellenőrzés		
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem		
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):		
Jármű-ellenőrzés szervizelés Munkaérték I 00 00 624		6 MÉ
Szerviz, gépjármű-ellenőrzés Hibakód I 87 00 05 00 00		
— Feladat: Szerviz, standard terjedelem		
Leírás: Szerviz, standard terjedelem		
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem		
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):		
Szervizelés standard terjedelmű Munkaérték I 00 00 105		2 MÉ
Szerviz, standard terjedelem Hibakód I 87 00 06 00 00		
— Feladat: Szervizelés, légszűrő		
Leírás: Szervizelés, légszűrő		
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem		
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):		
Levegőszűrő-betét szerviz Munkaérték I 00 00 602		2 MÉ
Szervizelés, légszűrő Hibakód I 87 13 01 00 00		
Air filter element Alkatrész I 13 71 8 511 668		1
— Feladat: Szervizelés, tüzelőanyag-szűrő		
Leírás: Szervizelés, tüzelőanyag-szűrő		
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem		
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):		
Üzemanyagszűrő szervizelés Munkaérték I 00 00 604		3 MÉ
Szervizelés, tüzelőanyag-szűrő Hibakód I 87 13 02 00 00		
Fuel filter cartridge Alkatrész I 13 32 7 822 497		1
— Feladat: Szervizelés, fékfolyadék		

Leírás: Szervizelés, fékfolyadék

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Fékfolyadék szervizelés
Munkaérték I 00 00 618

4 MÉ

Szervizelés, fékfolyadék
Hibakód I 87 34 00 00 00

— Feladat: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő

Leírás: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Mikroszűrő szervizelés
Munkaérték I 00 00 616

2 MÉ

Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő
Hibakód I 87 64 01 00 00

Microfilter/activated Carbon container
Alkatrész I 64 11 9 237 555






1

— 2022. 04. 20. Kulcs

102162 km

04755






Kulcs 0



— 2021. 05. 05. Kulcs

75301 km

Kulcs 0




— 2021. 05. 05. Szerviz

75301 km

04755
Autohaus E.
Brinkmann,
Grasberg

Manuális



— 2021. 05. 05. Javítás

75301 km

04755
Autohaus E.
Brinkmann
GmbH,
Grasberg

Feladat

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Radwechsel Sommer/Winter eingelagert
Munkaérték I -

Helyi

9 MÉ

Szervizelés standard terjedelmű
Munkaérték I 00 00 105

2 MÉ

Service Motoröl
Csomag I 000061018H810

Service Mikrofilter
Csomag I 000061618H810

— 2021. 05. 05. Garancia 75301 km 04755 Feladat: Motorolaj szerviz
Feladat: Szerviz, standard terjedelem
Feladat: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő

— Feladat: Motorolaj szerviz

Leírás: Motorolaj szerviz

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Motorolaj szervizelés 3 MÉ
Munkaérték I 00 00 610

Motorolaj szerviz
Hibakód I 87 00 02 00 00

Set oil-filter element 1
Alkatrész I 11 42 8 575 211

— Feladat: Szerviz, standard terjedelem

Leírás: Szerviz, standard terjedelem

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Szervizelés standard terjedelmű 2 MÉ
Munkaérték I 00 00 105

Szerviz, standard terjedelem
Hibakód I 87 00 06 00 00

— Feladat: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő

Leírás: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem








Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Mikroszűrő szervizelés 2 MÉ
Munkaérték I 00 00 616

Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő
Hibakód I 87 64 01 00 00

Microfilter/activated Carbon container 1
Alkatrész I 64 11 9 237 555

— 2020. 12. 11. Kulcs 64365 km Kulcs 0



—

2020. 12. 11. Javítás

64365 km

04755
Autohaus E.
Brinkmann
GmbH ,
Grasberg

Feladat
Feladat

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Wechsel auf Winterräder, 4x Sommer- räder demontieren, 4x Winterräder	Helyi	13 MÉ
Munkaérték I 36 00 002		
Einlagerung Räder 8,25 EUR/pro Rad/Sais	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I 99 99 999		
Gebühr für Vorsaison (rückwirkend)	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I 99 99 999		
Für die Dauer der Einlagerung gilt der	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I 99 99 999		
Versicherungsschutz Ihres Fahrzeugs!	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I 99 99 999		

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Flüssigkeitsstände kontrollieren, ggf. ergänzen	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I FLÜSSIG		
Fußraum vorne aussaugen (kostenfreie Serviceleistung)	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I INNEN		
AdBlue auffüllen (kostenfreie Serviceleistung)	Helyi	3 MÉ
Munkaérték I ADBLUE		
SCHEIBENKLAR MIT FROSTSCH	Helyi	2
Alkatrész I 99 90 0 090 501		
Ad Blue 1 Ltr.	Helyi	11
Alkatrész I 99 99 8 000 000		

—

2020. 12. 11. Javítás

64365 km

04755
Autohaus E.
Brinkmann
GmbH ,
Grasberg

Feladat

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Flüssigkeitsstände kontrollieren, ggf. ergänzen	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I FLÜSSIG		
Fußraum vorne aussaugen (kostenfreie Serviceleistung)	Helyi	1 MÉ
Munkaérték I INNEN		
AdBlue auffüllen (kostenfreie Serviceleistung)	Helyi	3 MÉ
Munkaérték I ADBLUE		

SCHEIBENKLAR MIT FROSTSCH
Alkatrész I 99 90 0 090 501

Helyi

2

Ad Blue 1 Ltr.
Alkatrész I 99 99 8 000 000

Helyi

11

2020. 08. 14. Javítás

49810 km

04755
Autohaus E.
Brinkmann
GmbH ,
Grasberg

Feladat

Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Szélvédő cseréje

Munkaérték I 51 31 511

23 MÉ

SCHEIBENKLEBER WÜ.Ultimat
Alkatrész I 99 90 0 090 703

Helyi

1

Windscreen, green, rain/light/condens.s.
Alkatrész I 51 31 7 258 063

1

SOUND INSULATION F APRON
Alkatrész I 51 48 7 325 890

1

Drip moulding, left
Alkatrész I 51 31 7 258 187

1

Drip moulding, right
Alkatrész I 51 31 7 258 188

1

Cover, windshield, top
Alkatrész I 51 31 7 258 053

1

Bump stop
Alkatrész I 51 31 7 288 462

11

Ersatzplättchen Regenlichtsensor
Alkatrész I 61 35 9 856 157









1

2020. 08. 13. Kulcs

49810 km

04755

Kulcs 0



2020. 08. 13. Szervíz

49810 km

04755
Autohaus E.
Brinkmann,
Grasberg

Manuális



—	2020. 08. 13. Javítás	49810 km	04755 Autohaus E. Brinkmann GmbH , Grasberg	Feladat: Service Fahrzeug-Check Feladat: Service Motoröl Feladat: Service Kraftstofffilter Feladat: Service Luftfiltereinsatz Feladat: Service Mikrofilter Feladat
---	-----------------------	----------	---	---

— Feladat: Service Fahrzeug-Check

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Service Fahrzeug-Check
Csomag I 000062418H810

Jármű-ellenőrzés szervizelés Munkaérték I 00 00 624	6
--	---

— Feladat: Service Motoröl

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Service Motoröl
Csomag I 000061018H810

Motorolaj szervizelés Munkaérték I 00 00 610	3
---	---

Set oil-filter element Alkatrész I 11428575211	1
---	---

BMW Engine Oil LL04 5W30 Alkatrész I 83212405948	5
---	---

— Feladat: Service Kraftstofffilter

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Service Kraftstofffilter
Csomag I 000060418H810

Üzemanyagszűrő szervizelés Munkaérték I 00 00 604	3
--	---

Fuel filter cartridge Alkatrész I 13328572522	1
--	---

— Feladat: Service Luftfiltereinsatz

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Service Luftfiltereinsatz
Csomag I 000060218H810

Levegőszűrő-betét szerviz Munkaérték I 00 00 602	2
---	---

Air filter element Alkatrész I 13718511668	1
---	---

— Feladat: Service Mikrofilter

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Service Mikrofilter Csomag I 000061618H810		
Mikroszűrő szervizelés Munkaérték I 00 00 616		2
MICROFILTER/ACTIVATED CARBON CONTAINER Alkatrész I 64119237555		1

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Standardumfang !!! Munkaérték I -	Helyi	0 MÉ
Szervizelés standard terjedelmű Munkaérték I 00 00 105		2 MÉ

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Termin am Vorabend oder ganz früh. (Kleber muß trocknen) Grünkeil ?, Regensensor ?, Tönung der Scheibe ?, evtl. Versiche !!! Munkaérték I -	Helyi	0 MÉ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Frontscheibe ers. !!! Munkaérték I -	Helyi	0 MÉ

—	2020. 08. 13. Javítás	49810 km	04755 Autohaus E. Brinkmann GmbH , Grasberg	Feladat: Szervizelés standard terjedelmű Feladat: Mikroszűrő szervizelés Feladat: Jármű-ellenőrzés szervizelés Feladat: Levegőszűrő-betét szerviz Feladat: Üzemanyagszűrő szervizelés Feladat: Motorolaj szervizelés Feladat: Szélvédő cseréje
---	-----------------------	----------	---	--

— Feladat: Szervizelés standard terjedelmű

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Szervizelés standard terjedelmű Csomag I 0000105		
Szervizelés standard terjedelmű Munkaérték I 00 00 105		2

— Feladat: Mikroszűrő szervizelés

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Mikroszűrő szervizelés
Csomag I 0000616

Mikroszűrő szervizelés Munkaérték I 00 00 616	2
MICROFILTER/ACTIVATED CARBON CONTAINER Alkatrész I 64119237555	1

— Feladat: Jármű-ellenőrzés szervizelés

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Jármű-ellenőrzés szervizelés
Csomag I 0000624

Jármű-ellenőrzés szervizelés Munkaérték I 00 00 624	6
--	---

— Feladat: Levegőszűrő-betét szerviz

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Levegőszűrő-betét szerviz
Csomag I 0000602

Levegőszűrő-betét szerviz Munkaérték I 00 00 602	2
Air filter element Alkatrész I 13718511668	1

— Feladat: Üzemanyagszűrő szervizelés

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Üzemanyagszűrő szervizelés
Csomag I 0000604

Üzemanyagszűrő szervizelés Munkaérték I 00 00 604	3
Fuel filter cartridge Alkatrész I 13328572522	1

— Feladat: Motorolaj szervizelés

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Motorolaj szervizelés
Csomag I 0000610

Motorolaj szervizelés Munkaérték I 00 00 610	3
---	---

Set oil-filter element Alkatrész I 11428575211	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Alkatrész I 83212405948	5

— Feladat: Szélvédő cseréje

Leírás:
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Szélvédő cseréje Csomag I 5131011	
Szélvédő cseréje Munkaérték I 51 31 011	24
Green windscreen Alkatrész I 51317258055	1
Repair kit, window glass, cold, 1 hour Alkatrész I 83192289285	1
Bump stop Alkatrész I 51317288462	11
Drip moulding, left Alkatrész I 51317258187	1
Drip moulding, right Alkatrész I 51317258188	1
SOUND INSULATION F APRON Alkatrész I 51487325890	1
Cover, windshield, top Alkatrész I 51317258053	1
Clamp Alkatrész I 51437321215	2
Cleaner R1 Alkatrész I 83192211217	1

—	2020. 08. 13. Garancia	49810 km	04755	Feladat: Motorolaj szerviz Feladat: Szerviz, gépjármű-ellenőrzés Feladat: Szerviz, standard terjedelem Feladat: Mosófolyadék szerviz Feladat: Szervizelés, légszűrő Feladat: Szervizelés, tüzelőanyag-szűrő Feladat: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő
---	------------------------	----------	-------	--

— Feladat: Motorolaj szerviz

Leírás: Motorolaj szerviz
Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem
Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Motorolaj szervizelés Munkaérték I 00 00 610	3 MÉ
Motorolaj szerviz Hibakód I 87 00 02 00 00	
Set oil-filter element	1

- Feladat: Szerviz, gépjármű-ellenőrzés

Leírás: Szerviz, gépjármű-ellenőrzés

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Jármű-ellenőrzés szervizelés
Munkaérték I 00 00 624

6 MÉ

Szerviz, gépjármű-ellenőrzés
Hibakód I 87 00 05 00 00

- Feladat: Szerviz, standard terjedelem

Leírás: Szerviz, standard terjedelem

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Szervizelés standard terjedelmű
Munkaérték I 00 00 105

2 MÉ

Szerviz, standard terjedelem
Hibakód I 87 00 06 00 00

- Feladat: Mosófolyadék szerviz

Leírás: Mosófolyadék szerviz

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Mosófolyadék szerviz
Hibakód I 87 00 09 00 00

- Feladat: Szervizelés, légszűrő

Leírás: Szervizelés, légszűrő

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Levegőszűrő-betét szerviz
Munkaérték I 00 00 602

2 MÉ

Szervizelés, légszűrő
Hibakód I 87 13 01 00 00

Air filter element
Alkatrész I 13 71 8 511 668

1

- Feladat: Szervizelés, tüzelőanyag-szűrő

Leírás: Szervizelés, tüzelőanyag-szűrő

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Üzemanyagszűrő szervizelés
Munkaérték I 00 00 604

3 MÉ

Szervizelés, tüzelőanyag-szűrő
Hibakód I 87 13 02 00 00

Fuel filter cartridge
Alkatrész I 13 32 8 572 522

1

- Feladat: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő

Leírás: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Mikroszűrő szervizelés Munkaérték I 00 00 616	2 MÉ
Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő Hibakód I 87 64 01 00 00	
Microfilter/activated Carbon container Alkatrész I 64 11 9 237 555	1

2020. 04. 01. Kulcs		38263 km		04755		Kulcs 0		
								
14000	14000	14000	14000	80000		90000	14000	
11/2021	570	570	570		03/2022		11/2021	04/2022

—	2020. 04. 01. Javítás	38263 km	04755 Autohaus E. Brinkmann GmbH , Grasberg	Feladat Feladat
---	-----------------------	----------	---	--------------------

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Wechsel auf Sommerräder, 4x Winter- räder demontieren, 4x Sommerräder Munkaérték I 36 00 001	Helyi	13 MÉ
Einlagerung Räder 8,25 EUR/pro Rad/Sais Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Gebühr für Vorsaison (rückwirkend) Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Für die Dauer der Einlagerung gilt der Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Versicherungsschutz Ihres Fahrzeugs! Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Felgen/Reifen waschen Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Fußraum vorne aussaugen (kostenfreie Serviceleistung) Munkaérték I INNEN	Helyi	1 MÉ
---	-------	------

—	2020. 04. 01. Javítás	38263 km	04755 Autohaus E. Brinkmann GmbH , Grasberg	Feladat Feladat
---	-----------------------	----------	---	--------------------

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Einlagerung Räder 8,25 EUR/pro Rad/Sais Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Gebühr für Vorsaison (rückwirkend) Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Für die Dauer der Einlagerung gilt der Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Versicherungsschutz Ihres Fahrzeugs! Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Fußraum vorne aussaugen (kostenfreie Serviceleistung) Munkaérték I INNEN	Helyi	1 MÉ
---	-------	------

— 2019. 11. 15. Kulcs23170 km04755Kulcs 0

1900

03/2021

0

1900

501

0

80000

0

03/2022

80000

33000

03/2023

0

04/2022

— 2019. 11. 15. Szerviz23170 km04755 E. Brinkmann GmbH, GrasbergManuális

— 2019. 11. 15. Javítás1 km04755 Autohaus E. Brinkmann GmbH, GrasbergFeladat

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem


Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Wechsel auf Winterräder, 4x Sommer- räder demontieren, 4x Winterräder Munkaérték I 36 00 002	Helyi	13 MÉ
Einlagerung Räder 8,25 EUR/pro Rad/Sais Gebühr für Vorsaison (rückwirkend) Munkaérték I 36 00 003	Helyi	6 MÉ

Wheel cover4Alkatrész I 36 13 6 791 806

—	2019. 11. 15. Javítás	1 km	04755 Autohaus E. Brinkmann GmbH , Grasberg	Feladat
—	Feladat			
	Leírás:			
	Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem			
	Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):			
	RDCi Wheel/Tyre set Winter Steel Alkatrész I 36 11 2 464 244			4
—	2019. 11. 15. Garancia	23170 km	04755	Feladat: Szerviz, standard terjedelem Feladat: Motorolaj szerviz Feladat: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő
—	Feladat: Szerviz, standard terjedelem			
	Leírás: Szerviz, standard terjedelem			
	Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem			
	Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):			
	Szervizelés standard terjedelmű Munkaérték I 00 00 105			2 MÉ
	Szerviz, standard terjedelem Hibakód I 87 00 06 00 00			
—	Feladat: Motorolaj szerviz			
	Leírás: Motorolaj szerviz			
	Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem			
	Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):			
	Motorolaj szervizelés Munkaérték I 00 00 610			3 MÉ
	Motorolaj szerviz Hibakód I 87 00 02 00 00			
	Set oil-filter element Alkatrész I 11 42 8 575 211			1
—	Feladat: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő			
	Leírás: Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő			
	Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem			
	Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):			
	Mikroszűrő szervizelés Munkaérték I 00 00 616			2 MÉ
	Szervizelés, mikroszűrő / aktívszén-szűrő Hibakód I 87 64 01 00 00			
	Microfilter/activated Carbon container Alkatrész I 64 11 9 237 555			1
—	2019. 04. 04. Szerviz	1 km	04755 Ernst	Manuális

Brinkmann,
Grasberg



— 2019. 04. 04. Javítás 1 km 04755 Feladat
Autohaus E.
Brinkmann
GmbH ,
Grasberg

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Fremdleist Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Navi Code Munkaérték I 99 99 999	Helyi	1 MÉ
Költségmentes átadáskori áttekintés Munkaérték I 00 00 009		9 MÉ
SCHEIBENKLAR MIT FROSTSCH Alkatrész I 99 90 0 090 501	Helyi	2
WARNWESTE GELB Alkatrész I 90 89 9 078 002	Helyi	2
FSC HU-B2 Nav Karte Europa Initial Alkatrész I 65 90 2 495 219		1