



MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-26/1119102/06
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	WWZZZAUZLW125125
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	SEB715 HU
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz. 078/8. 2026.06.09.
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	86915
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M1
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:	
Hiba helye	
hátulról	
oldalról	
Vizsgálat köre	
A hiba megnevezése (megjegyzés)	
Érték	
Minősítés	
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:	A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak.
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:	2028.06.09.
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:	B és Cs 2004. Autószerviz Kft. U900003434  Vizsgabiztos aláírás 
(10.) Egyéb információk:	
-a jármű jellegkódja:	AC Kombi
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:	26-26/1119102
-eredeti alvázszám:	-
A jármű kilométer óra állásai:61198 km 26-24/1082778 2024.06.07.	

A Pest Vármegyei Kormányhivatal vezetője nevében és megbízásában:
Tóth Sándor főosztályvezető

Okmány ellenőrzése: <https://okmányor.kozlekedes.gov.hu>

