

SZEMLEJEGYZŐKÖNYV
(használt gépjármű állapot felvételi lap)



Telephely: Autentál Kft.
2800 Tatabánya, Győri út 37.

Tulajdonos: **JÓSEF LŐRINCZ**
Cím: **4030 DEBRECEN, EPERESKERT U. 52.**
Tel.: **06/40-312-16-55**

A gépkocsi adatai:

Km óra áll.: **02.383** Gyártmány: **MERCEDES-BENZ** Rendszám: **STM-598**
Alvázsám: **WDDM3346M06629** Típus: **CLA 280**
Tul.száma: Hengerűrtartalom (cm³): Motorszám: **260920**
Mo.-i forg.hely: **2020.08.06** Üzem mód: **benzin** dízel Műszaki érv.: **2024.04.10.**
Szervizkönyv van / nincs Vezetett: I / N Gk. színe:

Futómű, abroncs: OK NOK
Keréktárcsák állapota (különösen: sérülés, deformáció, disztárcsák) Be **OK** Je **OK** Bh **OK** Jh **OK**
Gumiabroncsok állapota: profilmélység (mm): Be **OK** Je **OK** Bh **OK** Jh **OK**
rendellenes kopás, sérülés: Igen / Nem **OK**
Jeladók: Igen / Nem

Gumiabroncs téli / nyári **228/45 ZR18**
Márka, méret, évj.: **Michelin 2020**
Lengéscsillapítók, rugók (olajfolyás, törés) E **OK** H **OK**
Futóműcsapágyak (zaj vagy túlzott hűzés) E **OK** H **OK**
Kerékfelfüggesztés, futómű alkatrészek: E **OK** H **OK**

Elektromos berendezések:
Fényszórók állapota, lámpabúra káros, homályos: **OK**
Világító és jelzőberendezések működése E **OK** H **OK**
Lámpabúrák állapota (sérülés, kifakulás) E **OK** H **OK**
Ablaktörlő és mosó berendezés: **OK**
Akkumulátorteszt **OK**
Akkumulátor kapacitása: évjárat: **OK**
Indítómotor (működés, zaj): **OK**
Generátor (töltés visszajelzés) **OK**
Műszerfalegység, műszerek működése **OK**
Visszajelzők megfelelően működnek (olaj, víz, ABS, Check): **OK**
Járó motornál hibajelzés nincs **OK**

Kormány:
Kormánymű tömítettség, működés **OK**
Kormány rásegítés működés **OK**
szervo szivattyú olajszint, tömítettség: **OK**
Kormánymű holtjáték **OK**
Kormányrudazat, gömbfejek **OK**

Utastér:
Ablakemelő működés **OK**
Központizár működés **OK**
Indítókulcsok 2 db **OK**
Távvezérlők állapota **OK**
Tető, oldalkárpit, ülések **OK**
Elektromos ülések működése **OK**
Elektromos tükrök működése **OK**
Szélvédő állapota **OK**
Rádió működés **OK**
Kijelző állapota, működés **OK**
Utastér szennyezettsége **OK**

Próbaút:
Kormánykerék állása **OK**
Egyenesmenet **OK**
Rázkódás **OK**
Próbaút során rendellenes működés **OK**
Feltárt hibák eredete azonosítható **OK**

Extrák:
Navigáció igen nem **OK**
Rádió, USB/bluetooth **OK**
Klíma berendezés **OK**
Fedélzeti komputer **OK**
LED/xenon fényszórók **OK**
Ködfényszóró **OK**
Alufelni **OK**
Légzsákok **OK**
Vonóhorog **OK**

AUTENTAL KFT.

2800 Tatabánya, Győri út 37.

Adószám: 12472110-2-08

OTP: 11740009-20064093

