



BMW 320 3' E46

Létrehozás időpontja 2026. 06. 28.

Rendszám: NIH247

Karosszéria típusa: Szedán

Üzemanyag: Dízel

Évjárat: 2000

Váltótípus: Kézi

Motor teljesítménye: 100 kW (134 hp / 136 PS)

Teljes jelentés beszkenelése



Kereskedelmi használat ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✓ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 314 155 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

✓ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Fényképek

40 fotót találtunk erről a járműről. A megtekintéshez szkenneld be a jelentés QR-kódját.


2015. 10.



2016. 01.



2018. 01.



2020. 01.




2022. 04.



2024. 04.



2026. 05.





Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.




Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.

-  **Összefoglaló**
- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 314 155 km
 - 15 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2000. 12.	17 km
2006. 02.	101 793 km
2006. 07.	106 518 km
2009. 01.	145 538 km
2014. 07.	215 705 km
2015. 04.	215 044 km
2015. 10.	218 453 km
2016. 01.	222 290 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2018. 01.	244 962 km
2020. 01.	268 465 km
2020. 10.	277 834 km
2021. 01.	278 349 km
2022. 04.	291 035 km
2024. 04.	304 508 km
2026. 05.	314 155 km

Vezetési szokások

2000. 12. - 2006. 02. Intenzív használat 1617 km/hó

2006. 02. - 2014. 07. Normál használat 1112 km/hó

2014. 07. - 2015. 04. A használatot nem értékelték

2015. 04. - 2024. 04. Normál használat 816 km/hó

2024. 04. - 2026. 05. Korlátozott használat 381 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Megfelelt

2026. 05.



Magyarország

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanak nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Nem található probléma

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés

Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejthetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.



Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az idősáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.

Összefoglaló

- Az ilyen járművek átlagos piaci ára: 625 869 Ft
- Légy körültekintő, ha a járművet korábban a jelenlegi árnál jóval alacsonyabb összegért kínálták eladásra – ez rejtett problémákra utalhat!

Legmagasabb ár **962 490 Ft**

Átlagár **625 869 Ft**

Legalacsonyabb ár **335 466 Ft**

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: **BMW**


Típus: **320**

Üzemanyagtípus: **Dízel**

Sebességváltó típusa: **Kézi**

Évjárat: **2000**

Piac: **Magyarország**



Évjárat Piaci ár ↘ Legalacsonyabb piaci érték ↗ Legmagasabb piaci érték

2020. 10. – eladási ár: 1 115 659 Ft
2021. 01. – eladási ár: 982 503 Ft
2024 630 854 Ft 386 628 Ft 976 140 Ft
2025 598 926 Ft 358 286 Ft 995 467 Ft
2026 625 869 Ft 335 466 Ft 962 490 Ft
2027 482 679 Ft 258 869 Ft 742 256 Ft
2028 405 125 Ft 217 082 Ft 622 915 Ft
2029 339 965 Ft 182 377 Ft 522 696 Ft
2030 285 075 Ft 152 630 Ft 438 413 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés

Ártrend-előrejelzés

Ez a jármű várhatóan -50%-ot veszít a piaci értékéből a következő 4 év során.

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint. Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

Összefoglaló
Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Azonosító és műszaki adatok

 Gyártó BMW	 Típus 320	 Leírás 320d
 Variáns 3' E46	 Karosszéria típusa Szedán	 Gyártás éve 2000
 Motor teljesítménye 100 kW (134 hp / 136 PS)	 Hajtáslánc típusa Belső égésű	 Üzemanyagtípus Dízel
 Sebességváltó típusa Kézi	 Hajtástípus Hátsókerék-meghajtás	 Szín Ezüst
 Ajtók száma 4	 Kormánykerék elhelyezése Balkormányos	 Hengerek száma 4

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

S0240 Steering wheel, leather A kormánykerék bőrbevonatú, ami prémium érzetet kölcsönöz	S0249 Multifunction f steering wheel Beépített multifunkciós kormánykerék
S0320 Deleted, model lettering A modell felirata törölve	S0354 titan-silber A karosszéria színe titán-ezüst
S0423 Floor mats velours Velúr padlószőnyegek	S0428 Warning triangle and first aid kit Tartalmaz vészháromszöget és elsősegély-készletet vészhelyzetekre
S0431 Interior mirror with automatic-dip A belső tükör automatikusan lefelé billen, hogy csökkentsék a mögöttes járművek fényszóróinak vakító fényét	S0433 Interior trim finishers Belső burkolatok

S0464 Ski bag ✦✦ Sí táska	S0473 Armrest front ✦✦ A jármű elején kiegészítő kartámasz is rendelkezésre áll a nagyobb kényelem érdekében
S0502 Headlight cleaning system ✦✦ Fényszórótisztító rendszerrel ellátva, hogy szennyezett körülmények között is biztosítsa a jó láthatóságot	S0508 Park Distance Control (PDC) ✦✦ A Park Distance Control (PDC) rendszer segíti a parkolási manővereket.
S0520 Fog lights ✦✦ Ködlámpákkal felszerelve	S0521 Rain sensor ✦✦ Esőérzékelő van beépítve, amely az eső intenzitásának függvényében automatikusan szabályozza az ablaktörlők sebességét.
S0522 Xenon light ✦✦ Xenon-fényszórókkal rendelkezik, amelyek javítják a láthatóságot éjszakai vezetés közben	S0534 Automatic air conditioning ✦✦ Automatikusan beállítja a légkondicionáló paramétereit
S0548 Kilometre speedo ✦✦ Sebességmérő felszerelése	S0550 On-board computer ✦✦ Fedélzeti számítógép
S0662 Radio BMW Business CD ✦✦ Az autó BMW Business CD-rádióval van felszerelve	S0801 German version ✦✦ A német piacra gyártott jármű
S0832 Battery in luggage compartment ✦✦ Az akkumulátor elhelyezése a csomagtartóban a könnyű hozzáférés és a súlyelosztásból adódó előnyök érdekében.	S0851 Language version German ✦✦ A nyelvi beállítások német nyelvűek
S0863 Dealer List Europe ✦✦ Európai kereskedői lista mellékelve	S0879 On-board literature, German ✦✦ Német nyelvű használati útmutatóval együtt
S0896 Daytime driving lights ✦✦ Nappali menetjelző lámpákkal felszerelve a jobb láthatóság érdekében	S0915 Dummy-SALAPA ✦✦ Ez egy SALAPA nevű próbafunkció.
S0972 Comfort package ✦✦ A kényelmi csomag olyan felszereltségeket tartalmaz, amelyek célja az utasok kényelmének és kényelmi szolgáltatásainak javítása.	SE3AT Cloth flock "Raute"/anthracite ✦✦ Belső kárpit „Raute” nevű, antracit színű flokkolt szövetből

Idővonal

10 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

● 2000. 12. 🌐 Ismeretlen ország	Rögzítették a gyártási dátumot A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.
--	--

2015. 10.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2016. 01.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2018. 01.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2020. 01.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2020. 10.  Magyarország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

2021. 01.  Magyarország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

2022. 04.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2024. 04.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2026. 05.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- ☐ **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**
A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervízbe
 - ☐ Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
 - ☐ Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról
- ☐ **Kérd el a szervizpapírokat**
A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
 - ☐ Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
 - ☐ Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás
- ☐ **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**
Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. A legutóbbi ismert futásteljesítmény **314 155 km**. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
 - ☐ Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
 - ☐ Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre
- ☐ **Vidd el a járművel egy próbakörre**
A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
 - ☐ Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
 - ☐ Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó
- ☐ **Hasonlítsd össze más autókkal**
Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:
 - ☐ Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
 - ☐ Nézd meg, mennyiért kínálják őket
 - ☐ Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
 - ☐ Használd ezeket az információkat az áralkuhoz