

BMW Group - AIR: 2026-07-03 / 08:16
Kereskedő: 32711/06
Modell: 420d
Alvázsám: WBA3U11060P720560
Fejlesztési megjelölés: F33
Típuskulcs: 3U21
Vezető típus: 3U21

Jármű

BMW 420d, 135kW

WBA3U11060P720560

Fejlesztési megjelölés	F33
Szín	alpinweiss 3
Aktuális I-fokozat	F020-14-03-503
Indítási garancia	2014. május 28.

▼ **Műszaki akciók**

Nincsenek akciók.

▼ **Speciális információk**

Nincsenek akciók.

▼ **Live diagnosztika**

 Az Élő diagnosztikához nem tartoznak szervizmegoldások.

▼ **Szerviz szerződések**

Nincsenek BSI szerződések

▼ **Hibainformációk - műhely/szerviztanácsadás**

Nincs rendelkezésre álló hibainformáció.

▼ Navigációs térkép

Telepített térkép	Aktiváló kód (előfizetés)	A legújabb navigációs térkép, amelyet az előfizetés tartalmaz	A legújabb díjköteles navigációs térkép
Road Map EUROPE Next 2014-1 (Állapot: 2025. nov. 20.)	Az aktiválási kód a következő megjelenési dátumig ellátott navigációs térképekhez érvényes: 2025. dec. 31. (SWID: 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2025	-

▼ Jármű részletes adatai

Járműtípus	Személygépkocsi.
Márka	BMW
Modell	420d
Karosszéria	CABRIO
Gépjármű-azonosító szám (utolsó 7 számjegy)	P720560
Gépjármű-azonosító szám (17 számjegy)	WBA3U11060P720560
Fejlesztési megjelölés	F33
Kormányzás	LL
Motor	N47T
Motorszám	82358896
Kipufogógáz-utókezelés	EURO6;T;CI; M, N1 I
Sebességváltó	AUT
Sebességváltó szám	1085422ZY0
Fejegység sorozatszám	AM__AZ0019: A központi adatok lehívásakor hiba lépett fel. Próbálja meg egy későbbi időpontban még egyszer.
Meghajtás	HECK

Gyártási I-fokozat	F020-14-03-503
Gyártási dátum	2014. máj. 19.
Gyártó üzem	Regensburg
Kiszállítás napja	2014. máj. 27.
Kiszállító kereskedő	nincs adat
Országverzió	EUR
Lakk-kód	
Kárpitkód	LCDF
Típuskulcs	3U21
Alaptípus	3U11
Vezető típus	3U21

▼ Extra felszerelések

Gyári extra felszerelések:

01CA Selection of COP-relevant vehicles
 0205 Automatic transmission
 0230 EU-specific additional contents
 0258 Tyres with runflat properties
 02DY BMW LA wheel, star spoke 396
 02VB Tyre pressure display
 0321 Exterior parts in vehicle colour
 0387 Wind deflector
 0423 Floor mats velours
 0428 Warning triangle and first aid kit
 0431 Interior mirror with automatic-dip
 0441 Smoker package
 0465 Through-loading system
 0488 Lumbar support, driver and passenger
 0493 Storage compartment package
 0494 Seat heating driver/passenger
 04AE Armrest front, retractable
 04CG Interior trim strips "satin-silber" matt
 04NH Neck warmer
 0502 Headlight cleaning system
 0508 Park Distance Control (PDC)
 0521 Rain sensor
 0522 Xenon Light
 0534 Automatic air conditioning

Utólag beépített extra felszerelések:

AM__AZ0019: A központi adatok lehívásakor hiba lépett fel. Próbálja meg egy későbbi időpontban még egyszer.

0544 Cruise control with braking function
 0548 Kilometre speedo
 0563 Lights package
 0575 Additional 12V sockets
 05AC High-beam assistant
 05AL Active Protection
 05DA Passenger airbag deactivation
 0609 Navigation system Professional
 0676 HiFi speaker system
 0698 Area-Code 2 for DVD
 06AC Intelligent emergency call
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone
 06WA Instrument panel with extended scope
 07VB Comfort Package
 07XP Navigation package Connected Drive
 0801 German version
 0851 Language version German
 0879 On-board literature, German
 08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km
 09AA Outer skin protection
 AM__AZ0019: A központi adatok lehívásakor hiba lépett fel. Próbálja meg egy későbbi időpontban még egyszer.

▼ Járműtörténet

Dátum	Típus	Futásteljesítm...	KereskedőÁttekintés
— 2025. 11. 20.	Kulcs	111567 km	46865 Kulcs 1
 13000 09/2026	 13000 09/2026	 13000 09/2026	 13000 09/2026  41000  -50 6.8 %  19000  36000 09/2028
— 2025. 11. 20.	Szerviz	111567 km	46865 Miskolc Motors Kft., Szirmabesenyő
 13000 09/2026	 13000 09/2026	 13000 09/2026	 13000 09/2026  41000  -50 6.8 %  19000  36000 09/2028

09/2026	09/2026		09/2026		09/2026		10/2025		09/2028
							✓		

— 2024. 09. 13. Kulcs 104295 km 46865 Kulcs 0

2400		2400		49000	10/2025	26000	2400	
-42 5.7 %		-42 5.7 %					-42 5.7 %	

— 2024. 09. 13. Szerviz 104295 km 46865 Miskolc Automatikus
Motors Kft. , Szirmabesenyő

2400		2400		49000	10/2025	26000	2400	
08/2024		08/2024					08/2024	
✓		✓					✓	

— 2024. 05. 03. Kulcs 100621 km 46865 Kulcs 0

8000		8000		60000	10/2025	30000	8000	
08/2024		08/2024					08/2024	

— 2024. 04. 24. Kulcs 100190 km 46865 Kulcs 0

8000		8000		60000	10/2025	30000	8000	
08/2024		08/2024					08/2024	

— 2023. 10. 18. Kulcs 95000 km 46865 Kulcs 0

17000		17000		5000	-16 2.2 %	38000	17000	
08/2024		08/2024					08/2024	

— 2023. 10. 18. Szerviz 95000 km 46865 Miskolc Automatikus
Motors Kft

							
17000		17000		5000	10/2023	38000	17000
08/2024		08/2024		✓	✓		08/2024

— 2023. 10. 02. Kulcs 94253 km 45278 Kulcs 0

							
18000		18000		5000	-1 0.1 %	39000	18000
08/2024		08/2024					08/2024

— 2022. 08. 09. Kulcs 89516 km 25306 Kulcs 0

							
-7000 31.8 %	-7000	-7000	-7000	5000	10/2023	41000	15000
-518 70.9 %	-518 70.9 %	-518 70.9 %	-518 70.9 %				03/2023
							
-128 17.5 %							

— 2022. 08. 09. Szerviz 89516 km 25306 Automatikus
Magisz
Kft.,
Debrecen

							
-7000 03/2021	-7000 03/2021	-7000 03/2021	-7000 03/2021	5000	09/2023	41000	15000
✓	✓	✓	✓				02/2023
							
04/2022							
✓							

— 2022. 07. 28. Kulcs 89293 km 25306 Kulcs 0

							
-7000	-7000	-7000	-7000	5000		41000	15000

31.8 % -507 69.4 % -117 16 %	-507 69.4 %	-507 69.4 %	-507 69.4 %	03/2023	10/2023	03/2023
---	--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

— 2019. 03. 21. Kulcs 67848 km 25306 Kulcs 1

-2000 -200 27.4 %	-2000 -200 27.4 %			26000	-680 93.1 %	17000	-2000 -200 27.4 %
04/2020							

— 2019. 03. 21. Kulcs 67848 km 25306 Kulcs 1

-2000 -200 27.4 %	-2000 -200 27.4 %			26000	-680 93.1 %	17000	-2000 -200 27.4 %
04/2020							

— 2019. 03. 21. Szerviz 67848 km 25306 Automatikus
Magisz
Kft. ,
Debrecen

-2000 09/2018 ✓	-2000 09/2018 ✓			26000	05/2017 ✓	17000	-2000 09/2018 ✓
03/2020							

—	2019. 03. 13. Kulcs			67217 km			Kulcs 1	
	 -1400 -190 26 %		 -1400 -190 26 %		 26000	 -670 91.7 %	 18000	 -1400 -190 26 %
	 04/2020							
—	2016. 03. 22. Kulcs			38493 km			35694	Kulcs 0
	 13000 03/2017	 13000 373	 13000 373	 13000 373	 24000	 0 05/2017	 16000	 13000 03/2017
	 0 05/2017							
—	2016. 03. 21. Kulcs			38470 km			35694	Kulcs 0
	 14000 03/2017	 14000 374	 14000 374	 14000 374	 24000	 0 05/2017	 16000	 14000 03/2017
	 0 05/2017							
—	2015. 11. 02. Kulcs			33689 km			35694	Kulcs 0
	 18000 03/2017	 18000 515	 18000 515	 18000 515	 30000	 0 05/2017	 22000	 18000 03/2017
								

0

05/2017

—

2015. 06. 08. Kulcs

27238 km

00120

Kulcs 0

23000

03/2017

23000

662

23000

662

23000

662

36000

0

05/2017

27000

23000

03/2017

0

05/2017

—

2015. 03. 31. Kulcs

24503 km

22186

Kulcs 0

1200

05/2016

0

1200

426

0

38000

0

05/2017

30000

27000

05/2018

0

05/2017

—

2015. 03. 31. Szerviz

24503 km

22186

Automatikus
Cloppenburg
GmbH,
Bielefeld

1200

✓

1200

✓

38000

05/2017

30000

27000

05/2017

—

2015. 03. 24. Javítás

24502 km

22186

Feladat
Cloppenburg
GmbH ,

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem**Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):** 12 Punkte CheckTÜV/AUÖlserviceStossfänger hinten lackierenRücksprache Pochalla

Fagyálló folyadék ellenőrzése	9 MÉ
Munkaérték I 00 12 123	

Motorolaj szervizelés	3 MÉ
Munkaérték I 00 00 610	

Mikroszűrő szervizelés	2 MÉ
Munkaérték I 00 00 616	

A fedélzeti hálózat akkumulátorának utántöltése	1 MÉ
Munkaérték I 61 21 509	

HU/AU o. Gm	Helyi	1
Alkatrész I FT0000154		

Lackierung lt. BMW-Lacksy stem	Helyi	1
Alkatrész I FT0000154		

MOTOROEL 5W-30 LL04	Helyi	5.2
Alkatrész I 83 21 2 405 675		

SCHEIBENKLAR	Helyi	2
Alkatrész I FT99991100030		

FROST-+KOR.SCHU 99996000000	Helyi	0.3
Alkatrész I FT99991100029		

Set oil-filter element		1
Alkatrész I 11 42 8 507 683		

MICROFILTER/ACTIVATED CARBON CONTAINER		1
Alkatrész I 64 11 9 237 555		

—	2014. 05. 21. Javítás	1 km	07850 Service Zentrum Regensburg BMW AG, Regensburg	Feladat
---	-----------------------	------	--	---------

— Feladat

Leírás:

Ismételt látogatásként kerül becslésre: Nem

Ügyfél kijelentése ("eredeti hang"):

Optische und technische Aufbereitung mit
Munkaérték I AZ00 51 7

Helyi

18 MÉ

BMW 420 4' F33

Létrehozás időpontja 2026. 07. 13.

Teljes jelentés beszkenelése



VIN: WBA3U11060P720560

Karosszéria típusa: Kabrió

Üzemanyag: Dízel

Évjárat: 2014

Hengerűrtartalom: 2 l

Sérülés

⚠ Figyelem

1 sérülést találtunk a járművön.

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 86 920 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:



Magyarország



Csehország



Szlovákia



Románia



Szlovénia



Olaszország



Kanada


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 86 920 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 226 667 km
- 5 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2014. 05.	13 km
2017. 04.	54 390 km
2018. 12.	65 980 km
2020. 04.	74 887 km
2022. 04.	86 920 km

Vezetési szokások

2014. 05. - 2017. 04.	■ Intenzív használat	1530 km/hó
2017. 04. - 2022. 04.	■ Normál használat	535 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Megfelelt

2022. 04.



Magyarország

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanak nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Figyelem

1 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Kárfeljegyzések



Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Sérülés szerepel a jelentésben, az érintett alkatrészek felsorolása nélkül.

Korábbi javítás becsült költsége

100 001 Ft – 200 000 Ft

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárbejegyzés közlekedési balesethez kapcsolódik, de nem kizárólagosan. Előfordulhat, hogy egyes bejegyzések más okból kerülnek a jelentésbe, például kárfelmérés, aukció, járműszemle, javítás vagy más hasonló esemény, intézkedés vagy körülmény miatt. Ezek a bejegyzések jelezhetik például, hogy a járművet egy hivatalos szervizben megvizsgálták és felmérték, vagy javításokat, garanciális szervizt, diagnosztikát, műszaki vizsgát vagy más hasonló szolgáltatást végeztek rajta. A vizsgálatok és felmérések történhetnek közlekedési balesetből eredő károk miatt, de más okból is, például jogszabályi előírások vagy eljárások miatt, a gyártó által közzétett információk alapján, garanciális vagy nem garanciális javítás keretében, hibás javítások korrigálása miatt vagy nem közlekedési balesetből eredő károk kapcsán (például lopás, műszaki sérülés stb.). Fontos megjegyezni, hogy az ilyen bejegyzések nem feltétlenül utalnak közlekedési baleset következményeire – kapcsolódhatnak a jármű használatához, karbantartásához vagy üzemeltetéséhez is, a gyártó vagy más szereplők által meghatározott követelmények és körülmények szerint.

Károkkal kapcsolatos szómagyarázat

Korábbi javítás becsült költsége

Ha a járműhöz kapcsolódóan rögzítettek sérülést, a korábbi javítás költségét annak az országnak a pénznemében becsülik meg, ahol a kárfelmérés történt. Ez az összeg eltérhet a helyben fizetendő összegtől. Ennek okai a következők:

A javítási árak országonként változnak a munkadíjak és az alkatrészek költségei miatt.

A becslés hivatalos szervizek árai alapján készül, amelyek jellemzően drágábbak, mint a független műhelyek.

Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az időszáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.



Összefoglaló

- Utolsó ismert eladási ár: 9 311 320 Ft
- Légy körültekintő, ha a járművet korábban a jelenlegi árnál jóval alacsonyabb összegért kínálták eladásra – ez rejtett problémákra utalhat!

A piaci ár értékelésének kritériumai:


Gyártó: **BMW**

Típus: **420**

Üzemanyagtípus: **Dízel**

Évjárat: **2014**

Piac: **Magyarország**



2022

Eladási árak

2022. 08. 9 311 320 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés



Eladási idő

Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 30 napon belül kelnek el

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó BMW	Típus 420	Üzemanyagtípus Dízel
Modellgeneráció F33	Variáns 4' F33	Gyártás éve 2014
Típus piaca ECE	Gyártói megnevezés 420d	



Teljesítmény és hatékonyság

Hajtástípus Hátsókerék-meghajtás	Hengerűrtartalom 2 l	Hengerek száma 4
Motorkód N47D2001	Motor leírása d	Hajtáslánc típusa Belső égésű



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa Kabrió	Kormánykerék elhelyezése Balkormányos	Ülések száma 4
Ajtók száma 2	Hossz 4638 mm	Szélesség 1825 mm
Magasság 1384 mm	Tengelytáv 2810 mm	Saját tömeg 1690 kg
Össztömeg 2160 kg		

Idővonal

6 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2014. 05.	Ismeretlen ország
Rögzítették a gyártási dátumot	
A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.	
2017. 04.	Magyarország
Műszaki vizsga	
A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.	

2018. 12. Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

2020. 04. Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2022. 04. Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2022. 08. Magyarország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

☐

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

☐

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

☐

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

☐

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

☐

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

☐

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

☐

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

☐

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

☐

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

☐

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

☐

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

☐

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

☐

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

☐

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

☐

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

☐

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

☐

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

☐

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

☐

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

☐

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

☐

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz