

Gépkocsi adatok

CX-5 - G194 - 6AT

Modell - Motor - Váltó

JMZKFGWMA00661486

Alvsz.

22/12/2017

Garancia kezdete

Jet Black

Gk. Színe

PNW145

Rendszám

Magyarország

Származási ország

Ügyfél adatai

Sofi Trans Kft

Tulajdonos

Sofi Trans Kft

Szerződés

✓ Sződemeter Utca 2

Utca és házszám

1202

Irányítószám

Magyarország

Ország

✓ +36202201440

Telefonszám

✓ sofitrans@freemail.hu

e-mail cím

1-PAR6RPG

Customer ID

Budapest

Város

BUDAPEST

Megye

Szerződések áttekintése

Mazda Europe Service

Érvényesség: 04/11/2026 (MES száma: KF661486) vagy 128919 Km. (amelyiket előbb eléri)-ig.

Ingyenesen itt: Magyarország hívható : 06 80 014 990.

Egyéb országból hívható: +43 1 52503 6221.

Opcionális Kiterjesztett Garancia A fedezet lejárt

Következő látogatás esedékessége

Módosított intervallumok

A villáskulcs jelzőlámpa a szükséges karbantartás előtt 1000 km-el vagy 15 nappal gyullad fel a műszerfalán. Az alábbiak ennek becsült időpontja.

Karbantartási intervallumok

Flexibilis karbantartás jelzés legkésőbb 20.000 km-nél vagy 12 hónapnál (amelyiket előbb eléri)

Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.

Következő előírt karbantartás esedékessége

9. Karbantartás

Várható időpontja

128919 Km. vagy 22/09/2026

Legkésőbb ekkor

128919 Km. vagy 04/11/2026 (amelyiket előbb eléri)

Előző látogatások

Munka leírás

Km-óra állás

Elvégzett karbantartások



MMH, CarNet Mirai Kft.
Budafoki út 105.
HU - 1119 Budapest
+3614647680

04/11/2025
MMZ04345

108919 Km.

160.000 Km. / 8. Év
Karosszéria átvizsgálás



MMH, CarNet Mirai Kft.
Budafoki út 105.
HU - 1119 Budapest
+3614647680

11/11/2024
MMY05289

86690 Km.

140.000 Km. / 7. Év
Karosszéria átvizsgálás
Season Check



MMH, CarNet Mirai Kft. - Óbuda
Vörösvári út 123
HU - 1037 Budapest
+3613684929

11/12/2023
MOX03955

60578 Km.

120.000 Km. / 6. Év
Karosszéria átvizsgálás



MMH, CarNet Mirai Kft. - Óbuda
Vörösvári út 123
HU - 1037 Budapest
+3613684929

22/11/2022
MOW03792

48669 Km.

100.000 Km. / 5. Év
Karosszéria átvizsgálás



Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, CarNet Mirai Kft. - Óbuda Vörösvári út 123 HU - 1037 Budapest +3613684929	24/11/2021 MOV03747	38279 Km.	80.000 Km. / 4. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check     
 MMH, CarNet Mirai Kft. - Óbuda Vörösvári út 123 HU - 1037 Budapest +3613684929	18/01/2021 mdu01802	29980 Km.	60.000 Km. / 3. Év Karosszéria átvizsgálás Aktív szenes utastéri levegőszűrő cseréje  
 MMH, CarNet Mirai Kft. - Dél-Pest Gyáli út 40 HU - 1097 Budapest +3612807390	05/11/2019 MDT01794	22230 Km.	40.000 Km. / 2. Év Karosszéria átvizsgálás   
 MMH, CarNet Mirai Kft. - Dél-Pest Gyáli út 40 HU - 1097 Budapest +3612807390	15/11/2018 MDS01176	11220 Km.	20.000 Km. / 1. Év Karosszéria átvizsgálás 
 MMH, Autó Mirai Dél-Pest Gyáli út 40 HU - 1097 Budapest +3612807390	29/12/2017 MDR00659	5 Km.	PDI

Jelzések magyarázata

 További információk letölthetők	 Mazda Téli átvizsgálás	 Vizuális állapot-ellenőrzés
 Mazda Nyári átvizsgálás	 Fékfolyadék cseréje	 Utastéri légszűrő cseréje
 Motortéri légszűrő cseréje	 Olaj és olajszűrő csere	 Időszakos műszaki vizsgálat elvégzése
 Légkondicionáló vizsgálata		