

AEGN137 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/AEGN137/157998683/21072026/A

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	GOLF
Típusjel	1K
Forgalmi állapot	Forgalomba helyezve
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2009.11.24.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2023.12.04.
Eddigi tulajdonosok száma	3
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	AEGN137
Műszaki érvényesség vége	2028.04.23.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	GOLF
Típusjel	1K
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	2009

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	CCZ041269
Hengerűrtartalom	1 984 cm ³
Teljesítmény	155 kW
Üzemanyag	Benzin
Környezetvédelmi osztály	14 - EURO V
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	08 SZÜRKE
Együttes tömeg	1 870 kg
Saját tömeg	1 393 kg
Ülések száma vezetővel	5
Állóhelyek száma	0

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2024.03.13.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszám táblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,efc6da09-c90b-49d7-8074-93378e3f4bc7

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.12.04.**VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK**

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK**

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,66bf01e6-799c-4466-addc-800409767e0e**FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS****FORGALOMBAN TARTÁS**

Jelleg	Forgalomba helyezve
Kezdet	2023.12.04.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2026.04.23.**

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2028.04.23.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	GOLF
Típusjel	1K
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2001/116*0242*33
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2009

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	CCZ041269
Motorkód	CCZ
Hengerűrtartalom	1 984 cm³
Teljesítmény	155 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	14
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (6 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Kombi
Együttes tömeg	1 870 kg
Saját tömeg	1 393 kg
Megengedett össztömeg	1 870 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerék-hajtás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: hajtóanyaga helyesen (P.3): Ólommentes benzin.

Hivatalos feljegyzések

VT SZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 242152 (2026.04.23. 16:14).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,58729c1f-0313-4922-8ee1-d0813d418a05

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.12.04.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2025.12.04.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	GOLF
Típusjel	1K
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2001/116*0242*33
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2009

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	CCZ041269
Motorkód	CCZ
Hengerűrtartalom	1 984 cm³
Teljesítmény	155 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	14
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (6 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Kombi
Együttes tömeg	1 870 kg
Saját tömeg	1 393 kg
Megengedett össztömeg	1 870 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 5. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 236403 (2023.12.04. 08:04).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,6affebe0-42d4-442e-8774-415e1fc760ae

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.11.06.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	GOLF
Típusjel	1K
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2001/116*0242*33
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2009

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	CCZ041269
Motorkód	CCZ
Hengerűrtartalom	1 984 cm³
Teljesítmény	155 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	14
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (6 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Kombi
Együttes tömeg	1 870 kg
Saját tömeg	1 393 kg
Megengedett össztömeg	1 870 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerék-hajtás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / A motor működési jellemzői

Hiba leírása

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / A motor működési jellemzői - A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon engedély nélkül átalakított motor. / Olajszivárgás / folyás

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Rugók és stabilizátorok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Rugók és stabilizátorok - Egy rugóalkatrész sérült vagy deformált, törött

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Felfüggesztési pontok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Felfüggesztési pontok - Túlzott kopás a függőcsapszegen, vagy a perselyen, illetőleg a felfüggesztés csuklóinál

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

4. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Felfüggesztési pontok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Felfüggesztési pontok - Túlzott kopás a függőcsapszegen, vagy a perselyen, illetőleg a felfüggesztés csuklóinál

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

5. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszleengőkarok, keresztleengőkarok és felfüggesztőkarok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszleengőkarok, keresztleengőkarok és felfüggesztőkarok - Egy alkatrész sérült vagy túlságosan korrodált

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

6. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Akkumulátor (ok)

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Akkumulátor (ok) - Nincs megfelelően rögzítve;

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 5. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 236395 (2023.11.06. 10:04).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuid,45e290fd-ef04-4a24-9191-d5aeac3aebd2

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2023.11.06.	236 395
2023.12.04.	236 403
2024.02.28.	237 441
2026.04.23.	242 152
2026.06.19.	242 888

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2026.07.21. 11:48:30