

Audi A3

Létrehozás időpontja 2026. 08. 10.

VIN: WAUZZZ8L93A047099

Karosszéria típusa: Hatchback (ferdehátú)

Üzemanyag: Benzin

Évjárat: 2002

Váltótípus: Automata

Hengerűrtartalom: 1,8 l

Motorteljesítmény: 110 kW (148 hp / 150 PS)

Sérülés

⚠ Figyelem

3 sérülést találtunk a járművön.

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✔ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 18 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✔ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:



Magyarország



Olaszország



Szlovénia



Románia



Szlovákia



Kanada



Csehország

Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 18 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 263 106 km
- 1 feljegyzett futásteljesítmény található

2002

●●● Kilométeróra-állás — A modell tipikus futásteljesítménye

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2002. 10. 18 km

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanak nyilván.

Ajánlott szervizütemezés

Az összes korábbi és esedékes szervizinformáció megtekintéséhez kérjük, nézd meg a digitális jelentést.

Összefoglaló
A rögzített futásteljesítmény alapján a következő ajánlott szerviz 14 982 km-nél esedékes.

Következő ajánlott szerviz 15 000 km-nél

Amit szervizelni kell:

 Következő szerviz várhatóan: kb. 30 p

Motorolajszűrő (Csere) +8 szerviztétel

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

 **Figyelem**
3 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Kárfeljegyzések

2015. 01.

 Németország

Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.


Érintett részek

Sérülés szerepel a jelentésben, az érintett alkatrészek felsorolása nélkül.

Korábbi javítás becsült költsége

400 001 Ft – 600 000 Ft





Értékelés


Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Sérülés szerepel a jelentésben, az érintett alkatrészek felsorolása nélkül.

Korábbi javítás becsült költsége

100 001 Ft – 200 000 Ft



Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Első rész / Lökharító

Korábbi javítás becsült költsége

200 001 Ft – 300 000 Ft

Kár csoportok

Külső karosszériaelemek

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárbejegyzés közlekedési balesethez kapcsolódik, de nem kizárólagosan. Előfordulhat, hogy egyes bejegyzések más okból kerülnek a jelentésbe, például kárfelmérés, aukció, járműszemle, javítás vagy más hasonló esemény, intézkedés vagy körülmény miatt. Ezek a bejegyzések jelezhetik például, hogy a járművet egy hivatalos szervizben megvizsgálták és felmérték, vagy javításokat, garanciális szervizt, diagnosztikát, műszaki vizsgát vagy más hasonló szolgáltatást végeztek rajta. A vizsgálatok és felmérések történhetnek közlekedési balesetből eredő károk miatt, de más okból is, például jogszabályi előírások vagy eljárások miatt, a gyártó által közzétett információk alapján, garanciális vagy nem garanciális javítás keretében, hibás javítások korrigálása miatt vagy nem közlekedési balesetből eredő károk kapcsán (például lopás, műszaki sérülés stb.). Fontos megjegyezni, hogy az ilyen bejegyzések nem feltétlenül

utalnak közlekedési baleset következményeire – kapcsolódhatnak a jármű használatához, karbantartásához vagy üzemeltetéséhez is, a gyártó vagy más szereplők által meghatározott követelmények és körülmények szerint.

Károkkal kapcsolatos szómagyarázat

Korábbi javítás becsült költsége

Ha a járműhöz kapcsolódóan rögzítettek sérülést, a korábbi javítás költségét annak az országnak a pénznemében becsülik meg, ahol a kárfelmérés történt. Ez az összeg eltérhet a helyben fizetendő összegtől. Ennek okai a következők:

A javítási árak országonként változnak a munkadíjak és az alkatrészek költségei miatt.

A becslés hivatalos szervizek árai alapján készül, amelyek jellemzően drágábbak, mint a független műhelyek.

Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.

Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó	Típus	Üzemanyagtípus
Audi	A3	Benzin
Modellgeneráció	Típus éve	Gyártás éve
8L	2003	2002
Típus piaca	Gyártói megnevezés	
Németország	A3	



Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa	Hajtástípus	Hengerűrtartalom
Automata	Előkerék-meghajtás	1,8 l
Motorteljesítmény	Hengerek száma	Sebességfokozatok száma
110 kW (148 hp / 150 PS)	4	5
Kibocsátási szabvány	Motorkód	Sebességváltó neve
Euro 4	AUM	FYL
Hajtáslánc típusa		
Belső égésű		



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa	Kormánykerék elhelyezése	Szín
Hatchback (ferdehátú)	Balkormányos	Ezüst
Ülések száma	Ajtók száma	Hossz
5	2	4152 mm
Szélesség	Tengelytáv	Kerékméret
1735 mm	2512 mm	17 hüvelyk

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

0A12 doors 2 konfigurációval	0ALFront stabilizer bar Első stabilizátor a jobb kezelhetőség érdekében
0BCRear stabilizer bar A hátsó stabilizátor felszerelve	0CJVehicle class differentiation -8L0- Járműosztályok megkülönböztetése osztályozási célokra
0EQInstallation differentiation for transmission AG5 -- vehicle components -- Egyedi beszerelés az AG5 sebességváltóhoz, beleértve a speciális járműalkatrészeket is	0F2Fuel system for SI engine Szikragyújtású motorhoz tervezett üzemanyagrendszer
0FAStandard manufacturing sequence Szabványosan követett gyártási sorrend	0G7Tiptronic Tiptronic sebességváltó
0GGEmission standard EU4 Az EU4 előírásoknak megfelelő kibocsátási szabvány	0L2Electronic throttle control Elektronikusan működő gázpedálvezérlő rendszer
0LWWith special labels safety certificates for Germany Különleges címkék és biztonsági tanúsítványok Németország számára	0N5Standard rear axle Szabványos hátsó tengely beállítása
0RBIgnition/starter switch locking system Zárrendszer a gyújtás és az indítókapcsoló számára	0STLabels in German and French Címkék német és francia nyelven
0VCInformation kit in German Német nyelvű információs csomag	0W1Label for central electric system German-speaking countries Címke a központi elektromos rendszerhez német nyelvterületeken

0YZ Without determination of weight category for rear axle

✦ A hátsó tengelyhez nincs megadva súlykategória

1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C

✦ Fagyálló akár -25 Celsius fokig Tolerancia akár -30 C fokig

1E1 Activated carbon canister

✦ Aktívszenes tartály

1G3 Alloy spare wheel with original equipment tires

✦ Alumínium pótkerék eredeti gumibroncsokkal vészhelyzet esetére

1JJ Rear shock absorption, basic version

✦ A hátsó lengéscsillapító rendszer alapváltozata

1LE Disc brakes in front

✦ Első tárcsafékek

1N6 Power steering

✦ Szervokormány a könnyebb manőverezhetőség érdekében

1SA Without additional front underbody guard

✦ Kiegészítő első alvázvédő nem tartozék

1X0 Front-wheel drive

✦ Elsőkerék-meghajtású konfiguráció

2B1 Additional exterior noise suppression

✦ Kiegészítő külső zajcsillapítás telepítése

2D1 Complete cd enhancing underbody panel

✦ A CD aerodinamikáját javító aluljáró panel

2JB Standard bumpers

✦ Szabványos lökhárítók

2UA Standard design

✦ Szabványos kivitel

1AT Electronic Stabilisation Program

✦ Elektronikus stabilizációs rendszer a biztonság és a stabilitás érdekében

1D0 Without trailer hitch

✦ Vonóhorog nélkül

1EX Special identification label for EC

✦ Különleges azonosító címke az EK-előírásoknak való megfelelés érdekében

1H0 Without proportioning valve

✦ A járműbe nincs beszerelve adagolószelep.

1KK Disc brakes in rear

✦ A hatékony fékezés érdekében a hátsó kerekre nagy teljesítményű tárcsafékeket szereltek

1MR four-spoke leather-covered steering wheel

✦ Bőrborítású, négyküllős kialakítású kormánykerék

1PC Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦ Kerékcsavarok lopásgátlóval

1T3 First aid kit with warning triangle

✦ Elsősegélycsomag figyelmeztető háromszöggel

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Szabványos kezdeti üzemanyagtöltés

2C5 Axial and vertical adjustable steering column

✦ Tengelyirányban és függőlegesen állítható kormányoszlop

2G9 Filler neck module 2 with insert

✦ Kitöltőmodul a töltőnyakhoz speciális betéttel

2LB Fuel tank with special material treatment

✦ Speciális anyagokkal kezelt üzemanyagtartály

2V5 Fresh air intake system with combinationfilter

✦ Friss levegő beszívó rendszer kombinált szűrővel

2W0 Fuel filler cap

✦ Tartalmaz egy üzemanyagbetöltő kupakot a járműhöz

2Z0 Without model and capacity designation

✦ Jármű modell- és teherbírás-megjelölés nélkül

3C1 Static lap belt, center rear

✦ Középső hátsó statikus öv a biztonság érdekében

3H6 Easy Entry function for three-door version

✦ Megkönnyíti a jármű háromajtós változatának utasterébe való bejutást

3NC Rear seat bench/backrest, split folding

✦ A hátsó üléspad/támla a rugalmasság érdekében osztottan összecsukható.

4A3 Seat heating for front seats

✦ Ülészűtés az első ülésekhez

4GH Windshield in heat-insulating glass with sunshield

✦ Hőszigetelő üvegből készült szélvédő napellenzővel

4L2 Breakaway interior rearview mirror, dimming

✦ A belső visszapillantó tükör letörhető és sötétíthető, hogy csökkentsék a tükröződést

4R1 Power windows

✦ Elektromos ablakok beszerelve

4X3 SIDEGUARD

✦ Oldalsó védőburkolat

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Vivőfrekvencia 433,92 MHz-434,42 MHz

5J0 Without rear spoiler

✦ Nincs hátsó spoiler

2XU winter wheels: four 6Jx15 steel wheels, incl. full wheel covers and 195/65 R 15 H tyres

✦ A téli kerékszett egy négydarabos, 15 hüvelykes acélkeréksorozatot tartalmaz, teljes kerékburkolatokkal és 195/65 R 15 H méretű gumiabroncsokkal, amelyek téli körülmények között való vezetésre alkalmasak.

3B4 Child seat anchors for child seat system ISOFIX

✦ Az ISOFIX gyermekülés-rendszerrel kompatibilis rögzítési pontok

3FE electric glass sunroof

✦ Elektromos üvegtető a jobb szellőzés és a természetes fény érdekében

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Kézi magasságállítás az első ülésekhez

3Q1 Rear head restraints

✦ Hátsó fejtámlák az utasok biztonsága érdekében

4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside

✦ A hátsó ajtó/ csomagterfedél kívülről történő feloldása

4K4 Central locking w/ radio remote control

✦ Központi zárrendszer rádiós távirányítóval

4P0 Rear floor panel module, type 1

✦ Az 1. típusú hátsó padlólemez modul tartozék.

4UE Airbag on driver and front passenger side, without knee airbag, without front passenger airbag deactivation

✦ Légzsákok a vezető és az első utas számára, térdlégzsák és az utasoldali légzsák kikapcsolási lehetősége nélkül

5C0 Without special body measures

✦ Nem alkalmaznak különleges testületi intézkedéseket

5E1 Without sill top with door cover

✦ Az ajtóborítású küszöbök nem tartoznak a járműhöz.

5K3 Liquid film sealant

✦ Folyékony filmtömítő anyag

5ME highly polished Vavona wood inlays in centre console,

Bernstein

✦✦ A jármű középkonzolja Bernstein színű, magassfényűre csiszolt Vavona fa betétek találhatók.

5SL Description not found

✦✦ Leírás nem található

6E3 front centre armrest with fold-up storage compartment

✦✦ Első középső kartámasz, kényelmes, felhajtható tárolórekeszel

6M0 Without tie down straps/net/pocket

✦✦ Nincs lekötöző heveder / háló / zseb mellékelve

6PA Plastic hand brake lever handle

✦✦ Műanyag kézifékkar fogantyú

6R0 Gearshift boot for automatic transmission

✦✦ Automatikus sebességváltóhoz tervezett sebességváltó-hüvely

6V1 Rear trim panel (ECE)

✦✦ Hátsó díszléc (ECE)

6XC Exterior mirrors: power-adjustable

✦✦ Elektromosan állítható külső tükrök

7AA Electronic immobilizer

✦✦ Elektronikus indításgátló

7M0 Plastic scuff plates in door apertures

✦✦ Műanyag kopólemezek az ajtónyílásokban

7PE Platform group class 5

✦✦ Platform csoport 5. osztály

7QA Without CD/DVD for navigation

✦✦ CD/DVD nélkül a navigációhoz

7X1 acoustic parking system

✦✦ Akkusztikus parkolási rendszer a parkoláshoz nyújtott segítséghez

5RU Right exterior mirror, convex (large viewing field)

✦✦ Jobb oldali külső tükör széles látómezővel

6A0 Without fire extinguisher

✦✦ Tűzoltó készülék nélkül

6FB Body-colored exterior mirror housings

✦✦ Karosszéria színűre festett külső tükörházak

6N0 Without mud flap

✦✦ Nem tartalmaz sárvédőket

6Q2 Gearshift knob/handle in leather

✦✦ A sebességváltó gombja/fogantyúja bőrborítással rendelkezik, ami prémium érzetet kölcsönöz

6U0 Without additional seals outside

✦✦ Nincsenek további tömítések kívül

6W5 Front license plate carrier

✦✦ rendelkezik első rendszámtáblatartóval

7A0 Without CD changer/CD player

✦✦ Nincs CD-váltó vagy lejátszó mellékelve

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦✦ Hőtároló/kiegészítő fűtőberendezés nélkül

7P1 Power-adjustable lumbar support in frontseats

✦✦ Elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken

7Q0 Without navigation device

✦✦ Navigációs eszköz nélkül

7R3 Side turn signals (white)

✦✦ Fehér oldalsó irányjelzők

8GL Alternator 120 A

✦✦ 120 A generátor

8JH Ellipsoidal headlamps for driving on the right

✦ Ellipszis alakú fényszórók a helyes vezetéshez

8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control

✦ Hátsó ablaktörlő és ablakmosó rendszer szakaszos vezérléssel

8Q1 Headlight range control

✦ A fényszóró hatótávolságának beállítására szolgáló vezérlő

8TC Rear fog lamp for driving on the right

✦ Hátsó ködlámpa a jobb oldali vezetéshez

8W1 Washer fluid level indicator

✦ Mosófolyadék szintjelző

8X0 Without headlamp washer system

✦ Fényszórómosó rendszer nélkül

8Z5 Not hot country

✦ Nem forró éghajlati viszonyokhoz konfigurálva

9D0 Without preparation for two-way radio installation

✦ Nincs előkészítés a kétirányú rádió telepítéséhez

9NX Without electronic logbook

✦ Kivéve az elektronikus naplót

9Q2 Multi-function display/trip computer with check control

✦ Többfunkciós kijelző és utazási számítógép ellenőrző funkcióval

9U1 Brake pad wear indicator

✦ Fékbetét kopásjelző

9W0 Without car phone preparation/ installation

✦ Nincs autós telefon előkészítés/beépítés

9Y1 Outside temperature gauge

✦ Egy kijelzőn keresztül jelzi a külső hőmérsékletet

8K0 Without special headlight control

✦ Ez a jármű nem rendelkezik speciális fényszóró-vezérlő funkcióval.

8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)

✦ Ablaktörlő négyfokozatú vezérléssel

8T2 cruise control

✦ Tempomat funkció a fokozott vezetési kényelem érdekében

8UC radio chorus

✦ Rádió kórus-hangrendszerrel

8WB Front fog lights

✦ Első ködlámpák a rossz időjárási körülmények között is jobb láthatóság érdekében

8Y1 Two-tone horn

✦ Kéttónusú kürt tartozék

9AK air conditioning, automatic, high-convenience, with sun sensor

✦ Automatikus légkondicionáló kényelmi funkciókkal és napérzékelővel

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦ Nincs kiegészítő fűtés/parkoló fűtés

9P0 Without seat belt reminder

✦ Biztonsági övre emlékeztető rendszer hiánya

9T1 Heated washer nozzles in front

✦ Fűtött mosófúvókák elöl

9VD Speaker (active)

✦ Hangszóró (aktív)

9X4 Description not found

✦ Leírás nem áll rendelkezésre

A00 No self-collection

✦ Nincs öngyűjtés

A9F Equipment 1

✦ 1. felszerelés

B01 Type approval country Germany

✦ Típusjóváhagyás Németországban

C19 Operating permit, alteration

✦ Engedély az üzemeltetési változtatásokra

E0A No special edition

✦ Standard kiadás, nincs speciális verzió

FA0 Control of series production

✦ A sorozatgyártás ellenőrzése

FQ0 Production wheels

✦ Gyártási kerekek

G0F 5-speed automatic transmission

✦ 5 sebességes automata sebességváltó

J1L Battery 280 A (60 Ah)

✦ 280A kapacitású akkumulátor (60 Ah)

L09 Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast

✦ A 09-es számú felfüggesztési beállítás csak a telepítés ellenőrzésére szolgál, további követelmények nem várhatóak.

LY7W/ Silver, metallic/Silver, metallic

✦ A karosszéria színe ezüst, metálfényű

N0R Solo cloth

✦ Egyszerű kialakítású és stílusú szövetülések

P15 four-spoke leather-covered steering wheel

✦ Bőrborítású, négyküllős kormánykerék

AZ0 Vehicle with production equipment

✦ A jármű alapfelszereltséggel rendelkezik

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦ Országspecifikus építési előírások nélküli alkatrész készlet

C3F cast aluminium alloy wheels, 6.5Jx16, 5-arm design

✦ Öntött alumíniumból készült, meghatározott méretű és kivitelű könnyűfém felnik (6,5Jx16, 5-karos kivitel)

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Alapfelszereltség, nincs speciális célú jármű

FC0 Without customized installation

✦ Nincs testreszabott telepítés

G02 Shock absorption in front

✦ Lengéscsillapítás elöl

H6U Tires 205/55 R16 91W

✦ A jármű gumiabroncsai 205/55 R16 méretűek, 91-es terhelhetőségi indexszel és W sebességi besorolással.

K8G Hatchback

✦ Hatchback

L0L Left-hand drive

✦ Bal oldali meghajtó konfiguráció

MG8 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63

✦ Ez a jármű egy 4 hengeres turbómotorral van felszerelve, amelynek lökettérfogata 1,8 liter, teljesítménye pedig 110 kilowatt. A motor megfelel az EU4, D4 és LEV kibocsátási előírásoknak. A motor alapmodellje a T8C/T63.

NT0 Transit coating (type 1)

✦ Tranzit bevonat

PI1 Driver information system

✦ Vezető információs rendszer

Q1A Standard seats	QG1 LongLife Service Regime
✦ A járműben található alapfelszereltségű ülések	✦ Hosszú élettartamú szervizelési rendszert alkalmaz
QQ0 Without add. lights (interior lighting)	QS0 Without electronic map cooling system
✦ További világítás nélkül (belső világítás)	✦ Nincs elektronikus térképes hűtőrendszer
QV0 Without TV reception/digital radio reception	T8C 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C
✦ Nincs TV vétel/digitális rádió vétel	✦ Az autó alapmotorja egy 4 hengeres, 1,8 literes egység.
U2A Instrument cluster with km/h speedometer, radio clock, tachometer and trip odometer	V0A Tires without specification of tire brand
✦ Műszerfal különféle kijelzőkkel, beleértve a rádióórát és a naplószámlálót	✦ Gumiabroncsok a gumiabroncsmárka megjelölése nélkül
WK3 Professional Line premium package	WK4 Professional Line electronics package
✦ Egy professzionális felhasználásra szánt, prémium funkciókat kínáló csomag	✦ Professzionális alkalmazásokhoz készült, fejlett elektronikát tartalmazó csomag
X0A Equipment options subset for Germany	
✦ Németországra szabott felszerelési lehetőségek részhalmaza	

Idővonal

5 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2002. 10.  Ismeretlen ország Rögzítették a gyártási dátumot A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.	
2015. 01.  Németország Értékelést találtunk  Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.	
2015. 09.  Németország Értékelést találtunk  Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.	

● 2015. 09.  Németország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

● 2018. 01.  Németország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.



Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

☐

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

☐

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

☐

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

☐

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

☐

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

☐

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

☐

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

☐

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

☐

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

☐

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

☐

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

☐

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

☐

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

☐

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

☐

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

☐

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

☐

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

☐

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

☐

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

☐

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

☐

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz