



Hyundai i20

Létrehozás időpontja 2026. 08. 16.

VIN: MALBA31BP9M001934

Karosszéria típusa: Hatchback (ferdehátú)

Üzemanyag: Benzin

Évjárat: 2009

Váltótípus: Kézi

Hengerűrtartalom: 1,2 l

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✓ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 13 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

✓ Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.

Lopás

✓ Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Biztonság

✓ Nem találtunk problémát

Biztonsági értékelés: 5 a 5 csillagból.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:

Magyarország Olaszország Szlovénia Románia Csehország Szlovákia Kanada

Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 13 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 187 654 km
- 1 feljegyzett futásteljesítmény található

2009

 Kilométeróra-állás  A modell tipikus futásteljesítménye

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2009. 02. 13 km

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átmert-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átmert a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanak nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Nem található probléma

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés

Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejtethetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.



Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint.

Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó	Típus	Üzemanyagtípus
Hyundai	i20	Benzin
Típus éve	Gyártás éve	
2009	2009	



Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa	Hajtástípus	Hengerűrtartalom
Kézi	Elsőkerék-meghajtás	1,2 l
Sebességváltó neve	Hajtáslánc típusa	
PBT1(M9177662992)	Belső égésű	



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa	Kormánykerék elhelyezése	Szín
Hatchback (ferdehátú)	Balkormányos	Kék
Ülések száma		
5		

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

2841B3	EMISSION REGULATION - EC 2005	2841B6	EMISSION REGULATION - EURO 4
✦✦	Ez a jármű megfelel az Európai Bizottság által 2005-ben megállapított kibocsátási előírásoknak.	✦✦	Az Euro 4 szabványoknak megfelelő kibocsátási előírások
2865A2	MUFFLER MATERIAL - SUS	3111A6	FUEL TANK-CAPACITY - 45 LITER
✦✦	SUS-ból (rozsdamentes acélból) készült kipufogócső	✦✦	Az üzemanyagtartály 45 literes
3711A4	BATTERY CAPACITY - 45AH (20HR)	371CA1	BATTERY SAVER
✦✦	45 Ah-s akkumulátor-kapacitás (20 óra)	✦✦	Akkumulátor-kímélő funkció
4161A2	CLUTCH TYPE - HYDRAULIC	4371A1	MT KNOB - SOFT PVC
✦✦	Hidraulikus tengelykapcsoló típusa	✦✦	Lágy PVC kézi sebességváltó gomb
5291B2	STEEL WHEEL - 5.0J * 14	5293C8	175 TIRE - 175/70 R14
✦✦	Ez a jármű 5,0 hüvelyk széles, 14 hüvelyk átmérőjű acélfelnikkel van felszerelve.	✦✦	Gumiabroncsok mérete: 175/70 R14
5295A2	TIRE MATERIAL - SILICA	5296C1	FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
✦✦	Szilícium-dioxid tartalmú gumiabroncs-anyag	✦✦	Teljes méretű keréktárcsa, A típus

5297D1 TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)

✦ Ideiglenes gumiabroncs-javító készlet (TMK)

5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING

✦ Első futómű típusa – MacPherson rugós

5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE

✦ 3-küllős poliuretán kormánykerék

5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED

✦ A vezetőoldali légzsák hatástalanítva

5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)

✦ Első mellkasoldali légzsák

569BD1 PASS'S - A LANGUAGE

✦ Utasoldali légzsák aktív nyelvválasztási funkcióval

569EA1 PAB ON/OFF SWITCH

✦ Az utasoldali légzsák be-/kikapcsolója

5711A5 MDPS-DC-COLUMN

✦ Motoros szervokormány oszlopról történő ráségítéssel

5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH

✦ 14 hüvelykes hátsó tárcsafékek

5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

✦ Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)

5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT'G

✦ Krómbevonatú nyomógombos kézifék burkolat

8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL

✦ A vezető által vezérelt központi ajtózár/nyitás

813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG

✦ Ütközésérzékeléses automatikus ajtónyitás

529AA3 TIRE PRESSURE LABEL - GERMANY

✦ Német nyelvű gumiabroncs-nyomáscímke

5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE

✦ Hátsó felfüggesztés típusa: torziós tengely

5631A4 STEER'G COLUMN - MANUAL TILT & TELESCOPIC

✦ Kormányoszlop, amelynek dőlésszöge és hossza egyaránt kézzel állítható

5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED

✦ A vezetőoldali légzsák hatástalanítva

5695A1 CURTAIN A/BAG

✦ Első mellkasoldali légzsák

569CA1 FR IMPACT SENSOR

✦ Első ütközésérzékelő

569JA1 PAB ON/OFF LAMP

✦ Az utasoldali légzsák (PAB) be-/kikapcsolási jelzőfénye

5811A3 FR BRAKE - DISC-14 INCH

✦ Első fék – 14 hüvelykes tárcsa: Első fékrendszer 14 hüvelykes tárcsafékekkel.

5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)

✦ Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

5911A2 SINGLE BOOSTER - 9 INCH

✦ Egyedi nyomásfokozó: 9 hüvelykes

6501A1 HIGH GRADE

✦ Kiváló minőségű berendezések

8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G

✦ Gyermekbiztonsági hátsó ajtózár

813DA1 IGN KEY REMINDER

✦ Emlékeztető a gyújtáskulcsról

8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE

✦ Kábeles üzemanyag-tankfedél-nyitó

8176A2 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR

✦ A csomagterájtó külső fogantyúja a karosszéria színében

817AB3 TAIL GATE FINISH'G - FORMED TYPE(PLASTIC)

✦ Csomagterájtó burkolat – formázott típus (műanyag)

8232A6 UPR TRIM FINISH'G - PLASTIC (PAINT)

✦ Műanyagból készült, festett hatású felső burkolat

8236A6 ARM REST COVER'G - PAINT

✦ Kartámasz burkolat – Festék: A kartámasz felületét borító bevonat, amely esztétikai és védelmi célt szolgál.

8241A1 FR DR GLASS - CLEAR

✦ Az első vezetőoldali ablak tiszta

8262A2 LEVER FINISH'G - CR COAT'G

✦ Krombevonatú karok felülete

8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE

✦ Lapos kialakítású kesztyűtartó polc

8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.

✦ Világítás nélküli szivargyújtó

845BA1 GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM

✦ Kéztartó doboz világítással

8461A1 STD

✦ Alapvető műszaki adatok

8481A4 GRAIN - CARBON GRAIN

✦ Szemcsés felület – Karbonszemcsés felület: Szénszálás szerkezetet idéző textúrájú felület.

84F7A1 GARNISH PANEL - W/ TRAY

✦ Diszítőpanel tálcával

8521A1 MATERIAL - VINYL

✦ Vinil anyag

8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP

✦ Felnyíló csomagterájtó

8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK

✦ A csomagterájtó központi zárása/nyitása

822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE

✦ Karosszéria-takaróanyag ragasztószalaggal

8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE

✦ Bejárati ajtó térképtartója, bolyhos anyag nélkül

8239A1 PULL HANDLE - PAINT

✦ Fogantyú – Festés: A külső fogantyú festett, így harmonikus megjelenést kölcsönöz.

8261A1 FINISH'G - BLACK COLOR

✦ Fekete színű kivitel

82A8A1 LWR TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)

✦ Műanyag alsó burkolat burkolat nélkül

8441A5 FR - PORTABLE

✦ Hordozható elülső hamutartó

8451A1 GLOVE BOX - W/O LOCK

✦ Zár nélküli kesztyűtartó

845DA1 GLOVE BOX FUNCTION - COOLING

✦ A kesztyűtartó hűtési funkciója

8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)

✦ Első pohártartó világítás nélkül

84B5A1 SMALL TRAY

✦ Kis tálca: Kompakt tárolórekesz a jármű belsejében.

8511B1 DAY/NIGHT TYPE

✦ Nappali/éjszakai üzemmódú visszapillantó tükör

8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE

✦ Üveges sminktükör

8523A1 MATERIAL - VINYL

✦✦ Vinil anyag

852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE

✦✦ Üveges sminktükör

8532A1 FR - 1 EA

✦✦ Előoldal – 1 db

8572A2 RR - PLASTIC

✦✦ Hátsó rész műanyagból

858AA1 A PILLAR - STD

✦✦ Szabványos A-oszlop

858CA1 C PILLAR - STD

✦✦ Szabványos C-oszlop

8611A1 W/S GLASS TYPE-CLEAR (W/O S/BAND)

✦✦ A szélvédő üvege átlátszó, napvédő sáv nélkül

8631A2 A TYPE - BODY COLOR

✦✦ A karosszéria színe megegyezik a jármű többi külső részével

863CA0 GRADE - L

✦✦ Autóosztály: L

8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)

✦✦ Rögzítőhorog

8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE

✦✦ Európai „E jel” azonosító táblácska

8652B1 COLOR - BODY COLOR

✦✦ A karosszéria színében festett gumiabroncs

8712A2 BACK LITE GLASS TYPE -CLEAR (W/ HEATED)

✦✦ A hátsó szélvédő átlátszó, és fűtéssel is rendelkezik

8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR

✦✦ A csomagterajtón elhelyezett magassági féklámpa

852AA1 TICKET HOLDER

✦✦ Jegy tulajdonosa

8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC

✦✦ Szövetből készült tetőburkolat

8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC

✦✦ Műanyag poggyász oldala

8573A2 FLOOR - WALL PAPER

✦✦ Tapéta padlóburkoló anyag

858BA1 B PILLAR - STD

✦✦ Szabványos B-oszlop

8591B1 COVER'G SHELF TRIM - WALL PAPER

✦✦ Tapétával borított polcszegély

8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK

✦✦ Fekete szélvédőkeret

863AAF CAR NAME - I20

✦✦ Autómodell: I20

8641A1 TOWING HOOK

✦✦ Vonóhorog

8643A1 SHIPPING HOOK

✦✦ Szállítóhorog

8651B1 TYPE - 2.5 MILE

✦✦ 2,5 mérföldes futásteljesítményű gumiabroncs

8653A5 MLD'G - NATURAL

✦✦ Természetes színű díszlécek

871BA1 RR HEATED W/ TIMER

✦✦ Hátsó fűtött spoiler időzítővel

8762B2 PASS'S SIDE - LEVER-CONV

✦✦ Utasoldali kar – kabrió

8763B2 DRIVER'S SIDE - LEVER-CONV

✦✦ Vezetőoldali kar – kabrió

8811C1 CLOTH - CLOTH

✦✦ Ruhaanyag

8823A1 SLIDING

✦✦ Csúszó fejtámla-funkció

8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER

✦✦ Magasságállítható első ülések

8836A2 SEAT BACK PNL

✦✦ Az ülés háttámlája

885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT

✦✦ Aktív fejtámla-funkció

885EA2 DOUBLE RECLIN'G

✦✦ Kétszeresen dönthető ülések

886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET

✦✦ Ülésháttámla háttámla-zsebbel

8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR

✦✦ A vezető oldali ELR biztonsági öv

8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE

✦✦ Elektromos típusú övfeszítők

888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE

✦✦ Elektromos feszítők

888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE

✦✦ Állítható biztonsági öv rögzítő

888VA1 BAM LABEL - GERMANY

✦✦ Német nyelvű bam címke

8913A1 LH

✦✦ Bal oldali fejtámla

8765A1 COLOR - BLACK

✦✦ Fekete külső szín

8821A1 HEAD REST - UP/DOWN

✦✦ Állítható fejtámlák – fel/le

8824A2 DOUBLE RECLIN'G

✦✦ Kétszeresen dönthető ülések

882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT

✦✦ Aktív fejtámla-funkció

8854A1 HEAD REST - UP/DOWN

✦✦ Állítható fejtámlák – fel/le

885DA1 SLIDING

✦✦ Csúszó fejtámla-funkció

8866A3 WALK IN DEVICE W/I MEMORY

✦✦ Memóriával ellátott, beépíthető készülék

886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)

✦✦ Háttámla betéttel és zsebbel

8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR

✦✦ Az utasoldali ELR biztonsági öv

8889A1 SEAT BELT REMINDER

✦✦ Biztonsági öv emlékeztető

888DA1 SEAT BELT REMINDER

✦✦ Biztonsági öv emlékeztető

888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE

✦✦ Állítható biztonsági öv rögzítő

8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK

✦✦ 6:4 arányban osztott, lehajtható hátsó ülés párnával és háttámlával

8914A1 RH

✦✦ Jobb oldali fejtámla

8915A1 CTR

✦ Középső fejtámla

892GA1 LWR ANCHOR

✦ Alsó rögzítőpont

8982A4 CTR - ELR

✦ ELR középső biztonsági öv

9211E3 MFR - CLEAR

✦ A gyártó adatainak törlése

9222A1 RR - CONVENTIONAL

✦ Hagyományos típusú hátsó fejtámla

9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)

✦ Átlátszó lámpák a sárvédőn

9287A1 LUGGAGE LAMP

✦ Poggyászlámpa

928WA1 BULB TYPE - 1 BULB

✦ Izzótípus – 1 izzó: Egyetlen izzót használó világítótest.

9402A1 SPEEDOMETER

✦ Sebességmérő

940BA1 TACHOMETER

✦ Fordulatszámmérő

940DA1 WATER TEMP.

✦ Motor vízhőmérséklet-mérő

94C6A1 DIRECTION INDICATOR

✦ Irányjelző

94C8A1 BRAKE OIL

✦ Fékfolyadék-szintjelző

94D0A1 DR AJAR - DR AJAR

✦ Figyelmeztetés nyitott ajtó esetén

892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR

✦ Felső rögzítőtartó

8981A4 SIDE - ELR

✦ ELR oldalsó biztonsági övek

898JA1 S/BELT REMINDER

✦ Biztonsági öv emlékeztető

921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL

✦ Kézi szintező eszköz

9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS

✦ Beépített átlátszó lencse kialakítás

9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR

✦ Átlátszó hátsó kombinált lámpa

928FA1 CTR - GLOW LAMP

✦ Fénycső-központ

9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD

✦ Többfunkciós kapcsoló típus – Bal oldali kormányzás (LHD)

940AA1 TRIP ODOMETER - NORMAL

✦ Út-kilométeróra – Normál: Olyan kilométeróra, amely egy adott út megtett távolságát méri.

940CA1 FUEL

✦ Üzemanyag-szintjelző

9491A1 RHEOSTAT

✦ Változtatható ellenállás

94C7A1 OIL PRESSURE

✦ Olajnyomásmérő

94C9A1 PARK'G BRAKE

✦ Figyelmeztetés a rögzítőfékkel kapcsolatban

94D1A1 BATTERY CHARGE

✦ Akkumulátor töltöttségi jelző

94D2A1 HIGH BEAM

✦ Távolsági fényjelző

94D4A1 LOW FUEL

✦ Alacsony üzemanyagszint-figyelmeztetés

94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN

✦ A csomagterajtó nyitva van – figyelmeztetés

94E3A1 SEAT BELT

✦ Biztonsági öv figyelmeztetés

94E6A1 A/BAG

✦ Légzsák-figyelmeztetés

94H7A1 MDPS

✦ Motoros szervokormány (MDPS)

94J0A1 E.S.C OFF

✦ ESC (elektronikus stabilitásvezérlés) kikapcsolva

94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C

✦ Hőmérsékleti mértékegység: Celsius

9542A1 IMMOBILIZER

✦ Indításgátló rendszer

9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R

✦ Rádió CD-lejátszóval, MP3-lejátszóval és RDS-szel – PA 710R

961AA1 AUX

✦ Kiegészítő bemenet

963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL

✦ A bejárati ajtó hangszórójának elhelyezkedése – Általános

965HA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY

✦ Külső hőmérséklet kijelzése

94D3A1 LOW BEAM

✦ Közei fény jelzőfény

94D5A1 RR FOG LAMP

✦ Hátsó ködlámpa

94D9A1 CHECK ENGINE

✦ „Ellenőrizze a motort” figyelmeztetés

94E5A1 A.B.S

✦ Az ABS (blokkolásgátló fékrendszer) figyelmeztető jelzése

94H6A1 IMMOBILIZER

✦ Indításgátló rendszer

94H9A1 E.S.C

✦ Elektronikus stabilitásszabályozó (ESC) figyelmeztetés

94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH

✦ Sebességmérő típusa (km/h)

9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U

✦ Járműfunkciók vezérlőmodulja (T.A.C.U)

9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL

✦ Frekvenciaváltoztatható kulcs

9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K

✦ AM 9 kHz/FM 50 kHz frekvenciájú rádió

9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE

✦ Teleszkópos tetőantenna típus

963MA1 SPEAKER LOCATION TWEETER - QUADRANT INR COVER

✦ A hangszóró elhelyezkedése a negyedben, a magas hangszóró INR-burkolatával

965JA1 DIGITAL CLOCK

✦ Digitális óra funkció

965KA1 AUDIO DISPLAY

Hangkijelző funkció

968BA1 ACOUSTIC WARN'G

Akusztikus figyelmeztetés: Hangalapú riasztási vagy értesítési rendszer.

9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE

Kábelvezérlés – Forgó típus: Kábelekkel működtetett vezérlőmechanizmus forgó kialakításban.

9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON

Kézi légkondicionáló előző hűtő

9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL

Hagyományos pengés ablaktörlőket használnak

9661A1 SINGLE HORN

Egy szarv

9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN

4 sebességű ventilátor

9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT

Hátsó fűtőcsövek a második üléshez

9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)

Időszakosan változó sebességű első ablaktörlők

9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)

Időszakosan működő, állandó sebességű hátsó ablaktörlő

Biztonság

Ellenőriztük, van-e gyári visszahívás erre a járműre, illetve mi a biztonsági besorolása.



A carVertical észrevételei

A jármű biztonsági besorolása kiemelkedő. Rendszeres karbantartással megőrizhető a biztonságos vezetés.

Euro NCAP biztonsági besorolás

★★★★★ 5 csillagos biztonság

Összességében kiváló teljesítmény az ütközésvédelem terén, jól felszerelt átfogó és masszív ütközés-elkerülési technológiával



88% Felnőtt utas



83% Gyermek utas



64% Sebezhető útasználók



86% Biztonsági asszisztens

Idővonal

2 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala



2009. 02.



Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.



2011. 08.



Németország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

☐

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

☐

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

☐

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

☐

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

☐

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

☐

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

☐

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

☐

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

☐

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

☐

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

☐

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

☐

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

☐

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

☐

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

☐

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

☐

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

☐

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

☐

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

☐

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

☐

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

☐

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz