



Opel Astra

Létrehozás időpontja 2026. 08. 19.

VIN: W0LBF6EG0HG001635

Karosszéria típusa: Hatchback (ferdehátú)

Váltótípus: Kézi

Hengerűrtartalom: 1,6 l

Teljes jelentés beszkenelése



Sérülés

⚠ Figyelem

3 sérülést találtunk a járművön.

Kereskedelmi használat ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

✓ Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 235 897 km.

Jogi státusz ellenőrzése

✓ Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk 48 országban



Fényképek

40 fotót találtunk erről a járműről. A megtekintéshez szkenneld be a jelentés QR-kódját.

2016. 10.




2020. 11.




+9 fotó



2020. 12.



2022. 11.



2024. 12.



Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.



Nem található probléma

A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.



Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.



Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.



Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:



Magyarország



Olaszország



Románia



Szlovénia



Csehország



Szlovákia



Kanada


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.



Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 235 897 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 150 656 km
- 12 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2016. 10.	6 km
2017. 03.	18 404 km
2017. 07.	28 704 km
2018. 02.	56 985 km
2018. 09.	76 959 km
2019. 11.	127 552 km
2019. 12.	134 169 km

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések

2020. 01.	140 423 km
2020. 11.	159 492 km
2022. 03.	187 757 km
2022. 11.	198 082 km
2024. 12.	235 897 km

Várható aktuális futásteljesítmény

A legutóbbi vezetési szokások alapján a jelenlegi futásteljesítmény **körülbelül 290 224 km lehet**. A tényleges érték ettől eltérhet – a pontos adat megismeréséhez ellenőrizd az autó kilométer-számlálóját.

Vezetési szokások

2016. 10. - 2017. 03.	Intenzív használat	3658 km/hó
2017. 03. - 2017. 07.	Normál használat	2531 km/hó
2017. 07. - 2018. 02.	Intenzív használat	3944 km/hó
2018. 02. - 2018. 09.	Normál használat	2825 km/hó
2018. 09. - 2019. 11.	Intenzív használat	3563 km/hó
2019. 11. - 2024. 12.	Normál használat	1750 km/hó

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.



Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Átment a műszaki vizsgán?

Megfelelt

2024. 12.



Magyarország

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán



Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?



Figyelem

3 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Kárfeljegyzések

2017. 03.



Magyarország

Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Első rész / Szélvédő

Korábbi javítás becsült költsége

100 001 Ft – 200 000 Ft


Javítási költség értékelése

Nagyon alacsony

A jármű akkori értékének 2%-a

Kár csoportok

Üvegek



Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Első rész / Szélvédő

Korábbi javítás becsült költsége

100 001 Ft – 200 000 Ft

Javítási költség értékelése

Nagyon alacsony A jármű akkori értékének 2%-a

Kárcsoportok

Üvegek



Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Első rész / Lökharító

Korábbi javítás becsült költsége

100 001 Ft – 200 000 Ft

Javítási költség értékelése

Nagyon alacsony A jármű akkori értékének 3%-a

Kárcsoportok

Külső karosszériaelemek

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárbejegyzés közlekedési balesethez kapcsolódik, de nem kizárólagosan. Előfordulhat, hogy egyes bejegyzések más okból kerülnek a jelentésbe, például kárfelmérés, aukció, járműszemle, javítás vagy más hasonló esemény, intézkedés vagy körülmény miatt. Ezek a bejegyzések jelezhetik például, hogy a járművet egy hivatalos szervizben megvizsgálták és felmérték, vagy javításokat,

garanciális szervizt, diagnosztikát, műszaki vizsgát vagy más hasonló szolgáltatást végeztek rajta. A vizsgálatok és felmérések történhetnek közlekedési balesetből eredő károk miatt, de más okból is, például jogszabályi előírások vagy eljárások miatt, a gyártó által közzétett információk alapján, garanciális vagy nem garanciális javítás keretében, hibás javítások korrigálása miatt vagy nem közlekedési balesetből eredő károk kapcsán (például lopás, műszaki sérülés stb.). Fontos megjegyezni, hogy az ilyen bejegyzések nem feltétlenül utalnak közlekedési baleset következményeire – kapcsolódhatnak a jármű használatához, karbantartásához vagy üzemeltetéséhez is, a gyártó vagy más szereplők által meghatározott követelmények és körülmények szerint.

Károkkal kapcsolatos szómagyarázat

Korábbi javítás becsült költsége
Ha a járműhöz kapcsolódóan rögzítettek sérülést, a korábbi javítás költségét annak az országnak a pénznemében becsülik meg, ahol a kárfelmérés történt. Ez az összeg eltérhet a helyben fizetendő összegtől. Ennek okai a következők:
A javítási árak országonként változnak a munkadíjak és az alkatrészek költségei miatt.
A becslés hivatalos szervizek árai alapján készül, amelyek jellemzően drágábbak, mint a független műhelyek.


Javítási költség értékelése
Így könnyebben felmérheted a korábbi sérülések súlyosságát, mert összehasonlítja a javítási költségeket a jármű értékével. Ha a javítási költségek megközelítik vagy meg is haladják a jármű értékének jelentős részét, az esetleges gazdasági totálkárta utalhat.

Nagyon alacsony	A jármű akkori értékének <10%-a
Alacsony	A jármű akkori értékének 10-24%-a
Mérsékelt	A jármű akkori értékének 25-49%-a
Magas	A jármű akkori értékének 50-74%-a
Nagyon magas	>75%-a a jármű akkori értékének

Piaci ár


Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az időszáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.



A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: Opel	Típus: Astra	Sebességváltó típusa: Kézi	Évjárat: 2016	Piac: Magyarország
--------------	--------------	----------------------------	---------------	--------------------



Évjárat Piaci ár ↘ Legalacsonyabb piaci érték ↗ Legmagasabb piaci érték

		2020. 11. – eladási ár: 3 380 540 Ft		
● 2022	3 537 209 Ft	2 680 319 Ft		4 476 060 Ft
● 2023	3 760 962 Ft	2 995 702 Ft		4 673 743 Ft
● 2024	3 072 353 Ft	2 325 127 Ft		3 898 435 Ft
● 2025	3 197 012 Ft	2 141 077 Ft		4 262 820 Ft
● 2026	3 045 381 Ft	2 121 021 Ft		3 990 539 Ft
● 2027	2 459 025 Ft	1 712 574 Ft		3 222 234 Ft
● 2028	2 227 695 Ft	1 551 554 Ft		2 919 136 Ft
● 2029	2 055 016 Ft	1 431 335 Ft		2 692 906 Ft
● 2030	1 826 600 Ft	1 272 136 Ft		2 393 451 Ft
● 2031	1 750 826 Ft	1 219 312 Ft		2 294 361 Ft
● 2032	1 675 416 Ft	1 166 853 Ft		2 195 272 Ft
● 2033	1 326 781 Ft	924 229 Ft		1 738 440 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés



Ártrend-előrejelzés

Ez a jármű várhatóan -54%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.



Árcsökkenés és vásárlási időablak

A legnagyobb piaci árzuhanás várhatóan 2033 körül következik be, amikor a jármű eléri a(z) 17 éves kort. Az ekkor történő vásárlás jobb ár-érték arányt kínálhat.



Optimális eladási időzítés

Az eladás a legnagyobb áresés előtt – amely várhatóan 2032 körül, illetve 16 éves korban következik be – segíthet magasabb eladási árat elérni.



Eladási idő

Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 30 napon belül kelnek el

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok és felszereltség

A jármű műszaki adatai és gyári felszereltsége a nyilvántartása szerint. Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.



Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a műszaki adatok és a felszereltség megfelel-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok



Áttekintés

Gyártó	Típus	Típus éve
Opel	Astra	2017

Gyártói megnevezés
astra



Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa	Hajtástípus	Hengerűrtartalom
Kézi	Elsőkerék-meghajtás	1,6 l
Motorkód	Motor leírása	
A2162246GZGX0138	D 4 CYL 1.6L CRI DOHC VGT (LVL)	



Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa	Kormánykerék elhelyezése	Szín
Hatchback (ferdehátú)	Balkormányos	Szürke
Ajtók száma	Saját tömeg	Össztömeg
5	1285 kg	1875 kg

Felszereltség

Ahogy a gyártótól érkezett

0 SALES PACKAGE WINTER PACK VAR1	1 INTERIOR TRIM JET BLACK
❖❖ Téli csomag, amely hideg időjárási körülményekre alkalmas tulajdonságokkal rendelkezik.	❖❖ Fekete belső díszítés
10 CONTROL SEAT MAN CUS EXTN PASS	100 INDICATOR ST BELT WARNING DRIV
❖❖ Kézi vezérlés az utasülés párnájának meghosszabbítására	❖❖ A vezető biztonsági övének figyelmeztető jelzője
101 INDICATOR ST BELT WARNING PASS	102 SENSOR IND. LANE KEEP ASSIST
❖❖ Az utasbiztonsági öv figyelmeztető jelzőfénye	❖❖ Sávartó asszisztens érzékelő
103 SENS COLLISION AVOID LOW SPEED	104 INDICATOR ENGINE OIL LIFE
❖❖ Alacsony sebességű ütközésselkerülő érzékelő	❖❖ Motorolaj élettartam-jelző
105 SWITCH SPORT MODE	106 TIRE PRESS INDIC. MANUAL LEARN
❖❖ Sport üzemmód kapcsoló	❖❖ Kézi guminyomás-jelző rendszer
107 ADVANCED TYRE-PRESSURE MONITOR	108 LOCK CONTROL STEER COLUMN MECH
❖❖ Fejlett gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer	❖❖ Mechanikus kormányoszlop-zár vezérlés
109 ANTENNA - DIVERSITY	11 RESTRAINT PROVISIONS LATCH
❖❖ Diverzitás antenna	❖❖ LATCH rendelkezések a gyermekbiztonsági rendszerhez

110 RECEPTACLE USB CHARGE PORT

✦ USB töltőcsatlakozó elektronikus eszközökhöz

112 ALARM HORN THEFT DETER.SELFPOW

✦ Riasztórendszer önműködő lopásgátlóval

114 SENSOR VEHICLE INCLINATION

✦ Dőlésszög-érzékelő a jármű dőlésének érzékelésére

116 SWITCH STEERING WHEEL HEATED

✦ Fűtött kormánykerék kapcsoló hozzáadása

118 SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

✦ Közlekedési tábla felismerő érzékelő

12 RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

✦ Felfelé állítható első ülés fejtámlák

121 VEHICLE STATEMENT ECE ORG

✦ A jármű megfelel az ECE szervezet szabványainak

123 V.A. ASM COCKPIT

✦ Jármű pilótafülke-szerelvény

125 V.A. ASM ROOF TRIM

✦ Tetőszegély szerelvény járműhöz

127 V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

✦ Függőleges első felfüggesztés

129 V.A. ASM TYRES & WHEELS

✦ Gumiabroncs és kerékszerelvény

130 GEARING CODE

✦ A hajtómű kódja

132 SMART PHONE HOLDER FLEX ADAPT

✦ Rugalmas okostelefon-tartó adapterrel

134 WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)

✦ Műszerfal egyedi kábelezés biztosítása

111 THEFT DETER. EL UNAUTH. ENTRY

✦ Lopásgátló rendszer az illetéktelen behatolás ellen

113 ALARM (COMBO PREDISPO ONLY)

✦ Kombinált hajlam a riasztórendszerre

115 SENSOR VEHICLE INTERIOR MOVEM

✦ Belső mozgásérzékelő a jármű belsejében történő illetéktelen mozgás érzékelésére

117 HEADLAMP HIGH BEAM GLAREFREE

✦ Vakításmentes távolsági fényszórók

119 SIX SPEAKERS

✦ Hat hangszórós audiorendszer

120 COOLANT - MAXIMUM PROTECTION

✦ Maximális védelmet nyújtó hűtőfolyadék

122 PROVISION OPTIONS EUROPE

✦ Az európai piacra előírányzott opciók

124 V.A. ASM STEERING COLUMN

✦ Kormányoszlop szerelvény járműhöz

126 V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

✦ Vízszintes első felfüggesztés

128 V.A. ASM REAR SUSPENSION

✦ Hátsó felfüggesztés szerelvény

13 DARK TINTED REAR WINDOWS

✦ Sötétre sötétített ablakok a jármű hátsó részén

131 EQUI FLEX ADAPTER CENTER STACK

✦ A középső köteg flex adapter felszerelése

133 WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY

✦ Egyedi karosszéria kábelezés biztosítása

135 WIRING PROV CUSTOM WIRING HDLP

✦ A fényszórókkal kapcsolatos egyedi kábelezés biztosítása.

136 FREQUENCIES 433 MHZ

✦✦ Működési frekvencia 433 MHz

138 TYRE SPARE T115/70R16 SL 92M

✦✦ T115/70R16 SL 92M méretű kompakt pótkerék.

14 WINDSHIELD TYPE SOLAR ABSORBIN

✦✦ Szélvédő típusa: Napelnyelő

141 COSMIC GREY

✦✦ Kozmikus szürke a jármű külső festésének színe.

143 KEY PRIMARY FOLDABLE ADD RIGID

✦✦ Elsődleges kulcs, amely összecsukható és további merev funkciókat tartalmaz.

145 MOLDING B/S UPPER BLACK

✦✦ Fekete felső karosszéria-oldalsó díszléc

147 COMMU-EQIP.MOBILE INET CONNECT

✦✦ Kommunikációs berendezések mobil internetkapcsolathoz.

149 WITHOUT WAX PROTECTION

✦✦ Nincs viasz védelem

16 EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE

✦✦ Levegő nedvesség érzékelő berendezés

18 LUMBAR DRIVER SEAT POWER 4WAY

✦✦ Vezetői ülés 4 irányban elektromosan állítható deréktámasszal.

2 SEAT COMFORT PACK TWO

✦✦ Ülékényelmi csomag két utas számára

21 ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

✦✦ Egyérintéses elektromos ablak funkció

23 AIRBAG DR&CODR FRT&SIDE&ROOF

✦✦ Légzsákok a vezető, a másodpilóta, az első, az oldalsó és a tető védelmére

25 EQUIPMENT FRAGRANCE DIFFUSER

✦✦ Illatosító a járműhöz a belső illat fokozására

137 DISPLAY REMINDER PACKAGE

✦✦ Emlékeztető csomag megjelenítése

139 DRIVER ASSISTANCE PACK1

✦✦ Tartalmazza az 1. csomagban található vezetőtámogató funkciókat

140 GEAR.CODE-LOCAL (VM USE ONLY)

✦✦ Helyi fogaskód (csak VM használatra)

142 ENGINEERING YEAR 2017

✦✦ Járműmodell a 2017-es mérnöki évből.

144 PORT ELEK DEVICE USB ONLY

✦✦ USB-port Elektromos port

146 ONSTAR

✦✦ OnStar csatlakozási szolgáltatással felszerelt jármű.

148 VIN MODEL YEAR 2017

✦✦ A jármű azonosító száma a 2017-es modellévnek felel meg.

15 REAR CENTER HEAD RESTRAINT

✦✦ Fejtámla a hátsó középső utas számára

17 POWER DOOR LOCK SYSTEM

✦✦ Elektromos ajtózárendszer mellékelve

19 LUMBAR PASS SEAT POWER 4WAY

✦✦ Az utasülés 4 irányban elektromosan állítható ágyéktámasszal.

20 RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT

✦✦ 3 pontos hátsó biztonsági öv rögzítő rendszer

22 VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

✦✦ Személygépkocsi típusú jármű

24 BLACK HEADLINING

✦✦ A belső burkolat színe fekete

26 COVERING FLOOR MAT RUBBER

✦✦ Gumi padlószőnyeg borítás

27 ORNA. EXTR PLR APLQ HIGH GLOSS

✦ ✦ Díszes külső díszítőelemek magasfényű kivitelben

29 LAMP INTR AMBIENT

✦ ✦ Környezeti belső világítás

30 PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

✦ ✦ Kézi kikapcsolás az utasoldali légzsákhoz

32 DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

✦ ✦ Kétfónás elektromos klímavezérlés

34 MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

✦ ✦ Elülső napellenzős hiúságtükör színnel

36 ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST

✦ ✦ Állítható kartámasz a vezető számára

38 MIRROR HOUSING PAINTED

✦ ✦ Festett tükörház

4 RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

✦ ✦ Biztonsági övfeszítő a további biztonság érdekében

41 POCKET FRONT SEAT BACK RH

✦ ✦ Jobb oldali első ülés hátsó zsebe

43 ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

✦ ✦ Elektronikus stabilitási program a biztonság érdekében

45 CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

✦ ✦ Első rugóstag-szerelvény alvázfelszerelés

47 TRIM CLOTH LEV 3.1 JET BLACK

✦ ✦ Szövetkárpitozás Jet Black színben, 3.1-es szintű kárpitozással

49 BRAKE PARKING POWER OPERATED

✦ ✦ Elektromos működtetésű rögzítőfék

50 BRAKE SYST. DISC FRT16" RR15"

✦ ✦ 16" első és 15" hátsó tárcsafékrendszerrel felszerelve

28 REINFORCED HEATING ELECTRIC

✦ ✦ Elektromos fűtési rendszer fokozott szilárdsággal

3 SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60

✦ ✦ Hátsó ülések 40/60 arányban osztottan összecukhatóak

31 WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

✦ ✦ Nedvességérzékeny ablaktörlő rendszer

33 HUNGARY-MANDATORY

✦ ✦ Kötelező felszerelés Magyarország számára

35 HANDLE O/S DR COLORED

✦ ✦ Színes külső ajtókilincsek

37 MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

✦ ✦ Fényérzékeny belső visszapillantó tükör

39 ELECT FOLDABLE DOOR MIRRORS

✦ ✦ Elektronikusan behajtható külső visszapillantó tükrök

40 POCKET FRONT SEAT BACK LH

✦ ✦ Bal oldali első ülés hátsó zseb

42 VEHICLE FUEL DIESEL B10

✦ ✦ Diesel B10 Üzemanyag típusa Jármű

44 AXLE RATIO FINAL DRIVE 3.65

✦ ✦ 3,65-ös végső tengelyáttétel

46 CHASS EQUIP RR AXLE COMP CRANK

✦ ✦ Hátsó tengely kompressziós forgattyú berendezés

48 RADIO INTELLILINK RF900 TOUCH

✦ ✦ Érintőképernyős Intellilink RF900 rádió

5 ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

✦ ✦ Ergonómikus sportülések a kényelemért

51 CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

✦ ✦ Automatikus elektronikus sebességtartó automatika

52 BATTERY LN4 AGM 12V 80AH

✦ 80AH AGM 12V-os akkumulátor modell LN4

54 HEATER DUCT RR (2ND POSN)

✦ Hátsó fűtőcsatorna a 2. állásban

56 START/STOP ENGINE CONTROL

✦ A motor indításának és leállításának kezelőszervei

58 LEFT HAND DRIVE

✦ Bal oldali kormányzású járműkonfiguráció

6 POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

✦ Elektromos ablakemelő az utas számára gyors fel/le funkcióval

61 MARKETING AREA EUROPE GROUP

✦ Az Európa csoport számára kijelölt marketingterület.

63 TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR

✦ 6 sebességes kézi váltó

65 MAN.TILT TELESCOPING STEERING

✦ Kézzel állítható dönthető és teleszkópos kormányoszlop

67 POWER STEER NON VARIABLE RATIO

✦ Fix áttételű szervokormányrendszer

69 TRIM LEVEL STEERING

✦ Kormányzás felszereltségi szint

70 TYRE ALL 225/45R17 91V BW HW4

✦ 225/45R17 méretű, 91V sebességekategóriájú, teljes évszakos gumiabroncsok

72 RESTR SEAT BELT PRETENS RR

✦ Hátsó biztonsági övfeszítők

74 SALESPACK ERGON.SPORT SEATS

✦ Az értékesítési csomag ergonomikus sportüléseket tartalmaz

76 LAMP FRT FOG ECE

✦ Az első ködlámpa megfelel az ECE-szabványnak

53 HEATED FRONT SEATS

✦ Fűtött első ülések

55 ALTERNATOR-140 A

✦ 140A teljesítményű generátor

57 REFRIGERANT LOW GWP

✦ Alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező hűtőközeg

59 INNOVATION PACK

✦ Tartalmaz egy Innovation Packot a hozzáadott funkciókhoz

60 D 4 CYL 1.6L CRI DOHC VGT

✦ 1.6L 4 hengeres dízelmotor változó geometriájú turbóval

62 TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.

✦ Kézi sebességváltóval felszerelve

64 STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

✦ Bőrrel bevont 3 küllős kormánykerék

66 EMISSION-SYSTEM EEC 14

✦ EGK 14 szabványnak megfelelő kibocsátási rendszer

68 MODEL UPGRADE 04

✦ Továbbfejlesztett modell 04-es verzió

7 REAR ELECTRIC WINDOWS

✦ Elektromos ablakok hátul

71 WHEEL 17X7.5 ALU DESIGN 10

✦ 17 colos, 10 küllős alumínium keréktárcsák

73 WHL SPARE 16X4.0 J STEEL DES 1

✦ 16×4.0 méretű acél pótkerék, különleges kialakítással.

75 DAYT. RUNNING SEP. CAVITY LED

✦ Nappali menetfény LED-es lámpák külön üregben

77 SPOILER REAR

✦ Hátsó spoiler az aerodinamika javítására.

78	HEADLAMPS LED	79	FOLLOW ME HOME HEADLAMPS
✦✦	LED fényszórók	✦✦	Follow Me Home fényszórók
8	SEAT COMFORT PACK ONE	80	FOG LAMP REAR
✦✦	Ülés komfort csomag egy	✦✦	Hátsó ködlámpa a láthatóságért
81	ADAPTIVE FORWARD LIGHTING	82	TRIM CLOTH FORMULA JET BLACK
✦✦	Adaptív menetirányú világítási rendszer	✦✦	Jet Black színű szövetkárpitozás Formula díszítéssel
83	PLAYER COMPACT DISC & MP3	84	LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY
✦✦	CD és MP3 lejátszó kombinálva	✦✦	Hátsó tetőtéri belső lámpa
85	HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO	86	MULTI-COLOURED INTERIOR LIGHT
✦✦	Automatikus fényszóró szintező rendszer	✦✦	Belső környezeti világítás több színben választható
87	SIGHT AND LIGHT PACK	88	HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL
✦✦	Látvány és fény csomag	✦✦	Automatikusan bekapcsoló alagútfényszóró vezérlés
89	HORN SINGLE NOTE	9	CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR
✦✦	Egyhangú kürt a hangjelzésekhez	✦✦	Vezetői ülésvezérlés a kézi párnanyújtáshoz
90	SPEEDOM. KM	91	LAMP IN LUGGAGE COMPARTMENT
✦✦	Sebességmérő kijelzése kilométerben	✦✦	Csomagtérlámpa tartozék
92	DIG. AUDIO SYS INT. DAB/DAB+	93	CONTROL STEERING WHEEL RADIO
✦✦	Digitális audiorendszer DAB/DAB+ rendszerrel	✦✦	A kormánykerékre szerelt rádióvezérlők
94	FRONT AND REAR PARKING SENSORS	95	INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH
✦✦	Első és hátsó parkolássegítő érzékelők	✦✦	Grafikus többszínű információs kijelző
96	SENSOR IND.FOLLOWING DISTANCE	97	SENSOR IND. FORW COLLISION AL.
✦✦	Távolságérzékelő érzékelő a biztonságos követési távolság fenntartásához	✦✦	Előre ütközésre figyelmeztető érzékelő
98	LAMP REAR TAIL LED	99	INDIC. SEAT BELT WARNING RR
✦✦	LED-es hátsó lámpák a jármű hátulján	✦✦	A hátsó biztonsági öv figyelmeztető jelzője

Idővonal

10 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2016. 10.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2016. 10.  Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2017. 03.  Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

2018. 04.  Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

2020. 11.  Magyarország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

2020. 12.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2020. 12.  Magyarország

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2022. 03.  Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

2022. 11.  Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.



+44

Adatforrások száma

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

☐

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

☐

Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe

☐

Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát

☐

Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

☐

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

☐

Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat

☐

Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat

☐

Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

☐

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

☐

Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival

☐

Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)

☐

Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

☐

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

☐

Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.

☐

Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást

☐

Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

☐

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

☐

Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)

☐

Nézd meg, mennyiért kínálják őket

☐

Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket

☐

Használd ezeket az információkat az áralkuhoz