

Audi
Digitális járműátvétel összefoglaló
dokumentum



Porsche Szeged

Sárosi utca 11.
6724 Szeged
HU
(0036)62-549-400
(0036)62-549-444
<https://www.porscheszeged.hu>


Munkalap szám: 4904 / 2026004803

Ügyfél- és járműadatok

Név	EDIT OPTIKA-FOTÓ Kft.	Típus	Q3 S line 35 TFSI S tronic
Cím	Könd utca 78.	Alvázszám	WAUZZZF30K1059966
Város	5900 Orosháza (5900)	Első forg. hely.	2019.07.09.
Ország	Magyarország	Rendszám	RNJ-480
E-mail	polyaklaszlo69@gmail.com	Km óra állás	82208
Átvétel időpontja	2026.06.04., 09:20	Üzemanyagszint (kb.)	52%
		Töltöttségi szint (kb.)	nem rögzített

1. Jármű karosszéria és belső (kárpitok, burkolatok) állapot ellenőrzésének
Gépkocsi állapotdokumentáció





Részletes állapotdokumentáció
A jármű állapotával kapcsolatos információk

2. Jármű állapotára vonatkozó ellenőrzőlista

Jármű átvételi check lista

Földön	
Kulcsok (távírányító, kódkártya)	NC
Gépkocsi sérülésmentesség esetén "OK"	NC
Külső tartozékok (dísztárcsa, antenna, stb.)	NC
Szélvédő sérülés, és karcmentesség	NC
Külső visszapillantó tükrök	NC
Ablaktörlő lapátok: sérülésmentesség, törléskép	NC
Szélvédő- és fényszórómosó berendezés	NC
Műszerfal figyelmeztető jelzés	NC
Ablakemelők (elöl és hátul)	NC
Vészvillogó	NC
Kürt	NC
Defektjavító készlet	NC
Elsősegély csomag (lejáratí idő?)	NC
Elakadásjelző háromszög	NC
Láthatósági mellény	NC
Pótkerék	NC
Karbantartási munkálat / műszaki vizsga esedékessége	NC

Félig megemelve

Fékberendezés	NC
Gumiabroncsok és keréktárcsák	NC
Futómű	NC
Világítás kívül (ell. tételek: nyomjon NOK-t)	NC
Belső világítás (kesztyűtartó, napellenző)	NC
Helyzetjelzők	NC
Nappali menetfény (ha van)	NC
Tompított fény	NC
Távfény	NC
Ködzárófény	NC
Irányjelzők	NC
Féklámpa	NC
Tolatólámpa	NC
Rendszámtábla világítás	NC
Csomagtér világítás	NC
Motortér szemrevételezése (ell. tételek: nyomon NOK-t)	NC
Tömítettség, sérülésmentesség, csövek, vezetékek rögzítettsége	NC
Motorolaj	NC
Hűtőfolyadék	NC
Ablakmosó folyadék	NC
Fékfolyadék	NC
Szervo folyadék	NC
Tartalék motorolaj	NC
Megemelve	
Alsó rész: tömítettség, sérülésmentesség, rögzítettség	NC
Kormányzás	NC
Lengéscsillapítók	NC
Futómű	NC
Kipufogórendszer	NC

Magyarázatok: OK = ellenőrizve, rendben van, NC = nem került ellenőrzésre, NOK = ellenőrizve, nincs rendben

3. Kerék és gumiabroncsok - ellenőrzésének eredménye

Gumik és kerekek ellenőrzése megtörtént, és rendben vannak.

A megjelenített műszaki és optikai állapotot, szemrevételezéssel ellenőriztük a jármű átvétele során. Ez az ellenőrzés nem teljes járműértékelés, ennek értelmében a gépkocsi teljes műszaki és optikai állapotára vonatkozó megjegyzések nem a teljes mindenre kiterjedő autó állapotát mutatják.