

 autoDNA Járműtörténeti Riport

Szkennelje be és
tekintse meg a
jelentést online

Nemrég rögzített
fényképes dokumentáció



Ford S-Max

WF0JXXWPCJJU62236

 Dízel

 Utolsó kilométeróra állása **121 000 km**

 Életkor **8 év(ek), 1 hónap**

 A jelentés az adott időpontban rendelkezésre álló információkat tartalmazza.: 2026-07-09 13:03:17 UTC +0200
Nyelvi változat HU
a30d4582-ed57a26c-48e29b41-5f9a0f82-52d058b4



A jelentés eredetiségének ellenőrzéséhez skennelje be a fejlécben látható QR-kódot.

Fontos információk



Kár



Nincs teljes
veszteség



Nincs
kilométeróra-
eltérés



Fotók

Előzmények áttekintése

Lopás

● Nincs bejegyzés

Kincstári jelzálogjog

● Nincs bejegyzés

Kár

▲ jelentve

Kilométeróra eltérés

● Nincs bejegyzés

Teljes veszteség

● Nincs bejegyzés

Speciális célú

● Nincs bejegyzés

Szolgáltatási művelet

● Nincs bejegyzés

Nem közúti használatra

● Nincs bejegyzés

Selejtezés

● Nincs bejegyzés

Szerviztörténet

● Van benne



A járműtörténeti információk rövid összefoglalása. A zöld elemek azt jelzik a vásárló számára, hogy az autó nem rejt kellemetlen meglepetéseket az autoDNA adatbázisaiban – az eladó számára pedig olyan érvként szolgálnak, amely bizalmat épít és felgyorsítja a tranzakciót.

Jelentésnavigáció



Információk a Jármőről

Bejegyzések száma: 17



Gyártói visszahívások

Bejegyzések száma: 0



Lopott járművek adatbázisai

Adatbázisok: 12/12



Futásteljesítmény leolvasások

Bejegyzések száma: 9



A Jármű története

Bejegyzések száma: 14



Utolsó megkeresések

Bejegyzések száma: 0



Felszereltség

Bejegyzések száma: 0



Arhivált fényképek

Bejegyzések száma: 11



Információk a Jármőről

Ford • S-Max • Utas kocsi

Felépítmény típusa

KOMBI

Üzemanyag

DÍZEL

Lökettérfogat (cm3)

1997

Gyártási év

2018

A karosszéria színe

RED

Motorteljesítmény

88KW (120HP)

Szélesség [mm]

1916

Jármű hossza [mm]

4830

Férőhelyek száma

5

Teljes tömeg (kg)

2505

Összes helyek száma

5

Magasság [mm]

1676

Kipufogógáz-kibocsátási szabvány

EURO 6

Kipufogógáz-kibocsátási szabvány [g/km]

129



Gyártói visszahívások

● Ellenőrizve, nincs rögzített adat

 Lopott járművek adatbázisai

Adatbázisok 12

Nincs bejegyzés

**Olaszország**

Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

● Nincs bejegyzés

**Csehország**

Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

● Nincs bejegyzés

**Románia**

Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

● Nincs bejegyzés

**Litvánia**

Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

● Nincs bejegyzés

**Szlovénia**

Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

● Nincs bejegyzés

**Hollandia**

Lopott járművek adatbázis - rendőrségi- és biztosítótársasági információk alapján

● Nincs bejegyzés

**Kanada**

Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

● Nincs bejegyzés

**Szlovákia**

Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

● Nincs bejegyzés

**Svédország**

Lopott járművek adatbázis - Biztosítótársaságok információi alapján

● Nincs bejegyzés

**Norvégia**

Lopott járművek adatbázis - Ettersokt

● Nincs bejegyzés

**Kaynine**

Lopott járművek adatbázis - Kaynine (Germany)

● Nincs bejegyzés


**Internetes adatbázis**

Lopott járművek adatbázis - Internetes forrásból.

● Nincs bejegyzés



Futásteljesítmény leolvasások



A szakasz célja:

A grafikon a korábbi kilométeróra-állásokat mutatja – ezek „a múltból származó képek, nem jelentik a jármű futásteljesítményének folyamatos nyomon követését”.

A kurzus értelmezésének szabályai:

A táblázat a korábbi kilométeróra-állásokat mutatja, amelyeket olyan ellenőrzések, szervizek, aukciók vagy regisztrációk során rögzítettek, amelyekhez az AUTODNA a jelentés készítésekor hozzáfért.

- **Növekvő trend:** Egy helyes előzménynek az érték folyamatos növekedését kell mutatnia.
- **Eltéréselemzés:** Bármilyen esés vagy logikátlan kiugrás oka lehet például helytelen leolvasás, adatbeviteli hibák (úgynevezett „cseh hiba”), mérőeszköz cseréje vagy szándékos manipuláció.
- **Ellenőrzés:** Kétség esetén ajánlott az adatokat összevetni a jármű fizikai szervizkönyvével, és az alkatrészek kopását szakértővel ellenőriztetni.
- **Figyelem:** Az, hogy egy adott időszakban nincsenek bejegyzések, nem jelenti azt, hogy a járművet nem használták.



A jármű története

2024

09.04.2024

Futásteljesítmény leolvasás jelentve

Futásteljesítmény adat
121 000 km

2023

06.2023

Szerviz vagy jármű ellenőrzése

Futásteljesítmény adat
102 377 km

Rendszeres szerviz

Karosszéria ellenőrzése

Ország Belgium

02.2023

Futásteljesítmény leolvasás jelentve

Futásteljesítmény adat
95 000 km

02.2023

 Jármű sérülés bejegyzés

Összeg 1 500 - 1 600 EUR

Eredménye



KAROSSZÉRIA SÉRÜLÉS

Ország Belgium



Jármű sérülések

- Elöl
- Elöl
- jobb oldalon

2022

06.2022

Szerviz vagy jármű ellenőrzése

Futásteljesítmény adat
78 232 km

Rendszeres szerviz

Karosszéria ellenőrzése

Ország Belgium

2021

04.2021

Szerviz vagy jármű ellenőrzéseFutásteljesítmény adat
57 970 km**Rendszeres szerviz**

Karosszéria ellenőrzése

Ország **Belgium**

2020

02.2020

Szerviz vagy jármű ellenőrzéseFutásteljesítmény adat
43 856 km**Rendszeres szerviz**

Karosszéria ellenőrzése

Ország **Belgium**

2019

08.2019

Szerviz vagy jármű ellenőrzéseFutásteljesítmény adat
31 313 km**Rendszeres szerviz**

Karosszéria ellenőrzése

Ország **Belgium**

04.2019

Szerviz vagy jármű ellenőrzéseFutásteljesítmény adat
17 834 km**Rendszeres szerviz**

Karosszéria ellenőrzése

Ország **Belgium**

2018

08.2018

Szerviz vagy jármű ellenőrzéseFutásteljesítmény adat
15 km**Jármű előkészítése az átadáshoz**Ország **Belgium**

08.08.2018

A jótállási idő kezdete

01.08.2018

A jármű forgalomban vanJármű kategória **M1**

Utas kocsi, Kombi

Az autó színe **Piros**CO2 emisszió **129 g/km**Kipufogógáz-kibocsátási szabvány **Euro 6**Ország **Belgium**

16.07.2018

A jármű előregisztrált

*Az előzetes regisztráció magában foglalja a jármű műszaki adatainak a belga DIV járműnyilvántartásba történő beírását.

Ország **Belgium**

06.2018

Gyártott járműHely **Valencia**Az autó színe **Piros****Balkormányos**Ország **Spanyolország****Az adatok értelmezésének szabályai:****Nem rögzített események:**

A jármű olyan ütközésekben vagy javításokban lehetett érintett, amelyeket nem jelentettek az autoDNA rendszernek, vagy nem jelentett régiókban történtek.

Ajánlás:

Az autoDNA jelentéseket és a bennük foglalt információkat útmutatóként kell tekinteni, és a járművásárlás vagy -eladás egyik lépését kell képezniük. A jelentésekben foglalt információkat hivatalos szervizközpontban és szakértő által végzett részletes vizsgálat során kell ellenőrizni. Az autoDNA jelentések támogató eszközként szolgálnak.

**Utolsó megkeresések**

● Ellenőrizve, nincs rögzített adat



Felszerelts g

● Ellen rizve, nincs r gz tett adat



F nyk pek a J rm r l.

09.04.2024

K pek 11





Felhasználási feltételek

Az autoDNA weboldalán keresztül megadott összes információ kizárólag tájékoztató jellegű, és útmutatóként szolgál a Felhasználó számára. A jelentés az autoDNA adatbázisaiban és az AUTODNA-val együttműködő nyilvántartásokban a jelentés elkészítésekor rendelkezésre álló adatok alapján készül.

Szellemi tulajdon és szerzői jogok

- **Szellemi tulajdon és szerzői jogok:** Az autoDNA weboldalán közzétett összes tartalom és grafikai szimbólum az AUTODNA Sp. z o.o. vagy más felhatalmazott szervezetek szerzői jogvédelme alatt áll.
- Az autoDNA weboldalán közzétett tartalom vagy grafikai szimbólumok felhasználása csak az autoDNA Felhasználási feltételeiben vagy a kötelező törvényi rendelkezésekben meghatározott mértékben engedélyezett.
- Az AUTODNA Sp. z o.o. szabadalmakkal, szabadalmi bejelentésekkel, szerzői jogokkal, védjegyekkel és egyéb szellemi tulajdonjogokkal rendelkezhet az autoDNA szolgáltatáson keresztül elérhető tartalommal kapcsolatban.
- A tartalom rendelkezésre bocsátása nem jelent licencet semmilyen szabadalomra, szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb szellemi tulajdonjogra, amely benne foglaltatik.
- A tartalomban szereplő entitások vagy termékek nevei az ilyen entitások bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatásvédjegyei lehetnek.

Felhasználási feltételek és ellenőrzés

- **Személyes használat:** A felhasználó az anyagok egyetlen példányát kizárólag személyes használatra töltheti le, a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által meghatározott engedélyezett személyes használat keretein belül, beleértve az 1994. február 4-i szerzői jogi és szomszédos jogokról szóló törvény 23. cikkét (1994. évi Jogközlöny, 24. szám, 83. tétel, egységes szerkezetbe foglalt szöveg: 2025. évi Jogközlöny, 24. tétel, módosítva). A megengedett személyes felhasználás keretein kívül tilos a tartalom sokszorosítása, továbbítása, számítógépes rendszerekben való tárolása, más nyelvre fordítása és bármilyen egyéb felhasználása az AUTODNA Sp. z o.o. előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül.
- **Segédeszköz:** A jelentésben található információk kizárólag segédeszközként és útmutatóként szolgálnak.
- **Ellenőrzés szükségessége:** A jelentés nem helyettesíti a fizikai ellenőrzést, a tesztvezetést vagy a műszaki állapot minősített szakértő vagy hivatalos szerv (ASO) általi ellenőrzését.
- **Online ellenőrzés:** A jelentés harmadik fél általi módosításának kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ellenőrizze annak hitelességét a fejlécben található QR-kód beolvasásával, és hasonlítsa össze az adatokat az autoDNA rendszerben megjelenített online verzióval.

Az autoDNA Szolgáltatás szabályzata az autoDNA weboldalán érhető el.