

AADO128 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/AADO128/160892575/31082026/A

Gyártmány	BMW
Kereskedelmi leírás	318D
Típusjel	3L
Forgalmi állapot	Kérelemre ideiglenesen kivonva
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2015.06.19.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2022.09.21.
Eddigi tulajdonosok száma	2
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	AADO128
Műszaki érvényesség vége	2026.09.15.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	BMW
Kereskedelmi leírás	318D
Típusjel	3L
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	2015

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	N47D20C
Hengerűrtartalom	1 995 cm³
Teljesítmény	105 kW
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	15 - EURO VI
Sebességváltó	2 - Automata

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	08 SZÜRKE
Együttes tömeg	2 005 kg
Saját tömeg	1 430 kg
Ülések száma vezetővel	5
Állóhelyek száma	0

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.09.20.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,bdf91b76-3a6a-486f-b743-97ad72c3d4d1

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	Kérelemre ideiglenesen kivonva
Kezdetre	2026.08.04.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2024.09.05.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2026.09.15.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	BMW
Kereskedelmi leírás	318D
Típusjel	3L
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2007/46*0314*15
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2015

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	N47D20C
Motorkód	N47D20C
Hengerűrtartalom	1 995 cm³
Teljesítmény	105 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	15
Sebességváltó	2 - Automata (7 fokozattal)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Limuzin
Együttes tömeg	2 005 kg
Saját tömeg	1 430 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: „ B” oszloptól a hátsó üvegek utólagos sötétítő fóliázottak. 048 Egyéb záradék: A BFKH. Hat. al. forg. hely. Az adatlap 6 hónapig (2023. 03. 15.)érvényes. 048 Egyéb záradék: első magyarországi nyilv. vétel időpontja helyesen (I): 2022.06.19.. 048 Egyéb záradék: környezetvédelmi osztályba sorolás helyesen (V.9): 15-715/2007/EK II. táblázat szerinti (EURO-VI), Dízel-motoros. 048 Egyéb záradék: járműjelleg helyesen: AA-Limuzin 048 Egyéb záradék: sebességváltó típus helyesen: 2-Automata (7 fokozattal)

Hivatalos feljegyzések

VSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 250071 (2024.09.05. 12:27).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c428b251-2fe2-401b-b123-42261d22154c

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.09.15.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2024.09.15.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	BMW
Kereskedelmi leírás	318D
Típusjel	3L
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2007/46*0314*15
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2015

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	N47D20C
Motorkód	N47D20C
Hengerűrtartalom	1 995 cm³
Teljesítmény	105 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	15
Sebességváltó	2 - Automata (7 fokozattal)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Limuzin
Együttes tömeg	2 005 kg
Saját tömeg	1 430 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: „ B” oszloptól a hátsó üvegek utólagos sötétítő fóliázottak. 048 Egyéb záradék: A BFKH. Hat. al. forg. hely. Az adatlap 6 hónapig (2023. 03. 15.)érvényes.

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 217444 (2022.09.15. 16:50).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,711fa57f-d9d0-434c-8979-235e4d14a780

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.08.05.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	BMW
Kereskedelmi leírás	318D
Típusjel	3L
EK típus-jóváhagyási szám	e1*2007/46*0314*15
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2015

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	N47D20C
Motorkód	N47D20C
Hengerűrtartalom	1 995 cm³
Teljesítmény	105 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	15
Sebességváltó	2 - Automata (7 fokozattal)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Limuzin
Együttes tömeg	2 005 kg
Saját tömeg	1 736 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerék-hajtás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszleengőkarok, keresztleengőkarok és felfüggesztőkarok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszleengőkarok, keresztleengőkarok és felfüggesztőkarok - Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai biztonság nem megfelelő

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Kerék csillapítási %

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Kerék csillapítási %

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

4. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Kerekek és gumiabroncsok / Kerekek

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztések / Kerekek és gumiabroncsok / Kerekek - A kerék erősen deformálódott vagy kopott

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: „ B” oszloptól a hátsó üvegek utólagos sötétítő fóliázottak. 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókategória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 217385 (2022.08.05. 14:57).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuid,8a67cb83-a24c-481a-bae4-be4ee0447b64

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2022.08.05.	217 385
2022.09.15.	217 444
2024.09.05.	250 071

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

Rögzítés dátuma	Óraállítás
2026.07.30.	276 414

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2026.08.31. 08:36:00