

FORGALMI ENGEDÉLY

H

Permis de circulație/Osvědčení o registraci-Registrierungsattest-Zulassungsbeseitigung-Registreerimistunnistus-Prometna dozvola
Άδεια κυκλοφορίας/Πρωτογενικό Έγγραφο-Registration certificate-Certificado de matricula-Registrazioni-Iudijimas-Registrijas apliecība
Carta di circolazione-Registreringsbeviset-Certifikat ta'Registrasjon-Certificat d'immatriculation-Dowód Rejestracyjny-Forgalmi engedély
Osvědčení o evidenci-Prometno dovoljenje-Rekisteröintitodistus-Kenteenbewijs-Čauzarea scutului de înmatriculare-Certificat de immatriculare

SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATAL

MW22386

A JRL999

B 2018.07.27.

D.1 MERCEDES-BENZ

D.2 166

D.3 GLS 350 D 4MATIC

P.1 2987 CM3

P.2 190 KW

P.5 642826

E WDC1668241B008331

P.3 GÁZOLAJ

J M1G

G 2475 KG

R 01 FEHÉR

F.1 3250 KG

V.9 15

K E1*2007/46*0598*22

S.1 7

I 2023.04.11.

S.2

O.1 3500 KG

O.2 750 KG

(0) 750 KG

(1) 3500 KG

(2)

(3)

Q

GYÁRTÁSI ÉV: 2018

SEBESSÉGVÁLTÓ FAJTÁJA (KÓDSZÁMA): 2

H

C.1 C.1.1 DR. STEPHAICH

C.1.2 BÉLA

C.1.3 7100 SZEKSZÁRD

JÓZSEF ATTILA UTCA 19

C.4 Tulajdonos

MW22386

KIÁLLÍTÁS KELTE

2023.04.11.

27-22/0101310/09

2024.11.25.

26-24/20137

2026.12.02

HIVATALOS FELJEGYZÉSEK

Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított. Járműszerelvényműszakilag megengedett tömege 6580 kg. Kapcsolási magassága: 420 (mm).
Szekszárd, 2023. április 11.
Egyéni rendszámablával rendelkezik.

410101000015 - 1020039 - 01-02 - 00027 - 0186

Kódmagyarázat:

A:	rendszer	E:	alvászám	P.2:	legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll)
B:	első nyilvántartásba vételi időpontja	F.1:	együttes tömeg	P.3:	hajtóanyaga
C.1:	a forgalmi engedély jogosultja	G:	saját tömeg	P.5:	motorkód / szám
C.1.1:	családi név vagy cégnév	H:	okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan)	Q:	teljesítmény / tömeg arány (kW/kg)
C.1.2:	utónév	I:	első magyarországi nyilvántartásba vételi időpontja		(csak motorkerekpároknál)
C.1.3:	címe	J:	jármű kategóriája	R:	a jármű színe
C.4:	utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja:	K:	típus-jóváhagyási szám (ha van)	S.1:	ülések száma vezetővel
	a) tulajdonosa,	O:	vonatási adatok (kg)	S.2:	állóhelyek száma (ha van)
	b) nem a jármű tulajdonosa,	O.1:	fékezett	V.9:	környezetvédelmi osztályba sorolás
	c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva	O.2:	fékezetlen		
D.1:	gyártmánya	(0):	fék nélkül		
D.2:	típusa	(1):	ráfutófékkel		
D.3:	kereskedelmi leírása(i)	(2):	átmenőfékkel		
		(3):	nyeregterhelés		
		P.1:	hengerűrtartalma (cm³)		

Sebességváltó fajtája (kódszáma):

0 = mechanikus
1 = félautomata
2 = automata
3 = szkevinciális

JÁRMŰ TÖRZSKÖNYV

21

DT

Gyártmány: MERCEDES-BENZ

Típus: 166

Kereskedelmi megnevezés: GLS 350 D 4MATIC

Alvászám:

WDC1668241B008331

Gyártási év: 2018

2017 MERCEDES-BENZ GLS 350 d 4MATIC (166.824)

**Allgemeine Daten**

FIN	WDC1668241B008331
Modell	GLS 350 d 4MATIC
Motornummer	642826 41 997007
Getriebe	725035 01 260527
Auftragsnummer	0 7 513 11337
Ort der Bestellung	BELGIEN
Produktionsnummer	4098214
Innenausstattung	LEDER / NAPPA / SEMIANILIN - SCHWARZ / ANTHRAZIT (811A)
Lack 1	DIAMANTWEISS - METALLICLACK (799U)
Erzeugungsdatum	2017-08-10
Lieferdatum	2017-09-21

SA-Code Beschreibung

01B	BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-NIEDERLAENDISCH
11U	MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)
14U	SMARTPHONE INTEGRATIONSPAKET
16U	SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY
17U	SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO
1A7	WANDLER 6ZYL. DIESEL
1U7	BESCHLAGSENSOR
215	ADAPTIVES-DAEMPFUNGS-SYSTEM PLUS (ADS+)
21A	GENERATION EHS
233	ABSTANDSREGELTEMPOMAT PLUS (DISTRONIC PLUS)
235	AKTIVER PARK-ASSISTENT
237	AKTIVER TOTWINKEL-ASSISTENT
238	AKTIVER SPURHALTE-ASSISTENT (FAP)
23P	FAHRPAKET
242	FAHRERSITZ RECHTS ELEKTRISCH VERSTELLBAR M. MEMORY
244	SPORTSITZE VORN
249	INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDBAR
253	HECKKOLLISIONSWARN-UND SCHUTZSYSTEM
255B	MB-MOBIL MIT DSB UND GGD
266	DISTRONIC PLUS QUERUNTERSTUETZUNG (DTR+Q)
268	BREMSASSISTENT ERWEITERT (BAS+)
269	BREMSASSISTENT PLUS QUERVERKEHR (BAS+Q)
271	AUTONOMER BREMSEINGRIFF/WARNG. Z FUSSGAENGERSCHUTZ
275	MEMORY-PAKET (FAHRERSITZ, LENKSAEULE U. SPIEGEL)
277	SPORTLENKRAD
294	KNIEBAG
2A1	WANDLERVARIANTE 2
2U8	KAELTEMITTEL ALTERNATIV
300	KOLLISIONSMINDERUNG -BREMSEINGRIFF/WARNUNG (CMS)
311	CUPHOLDER TEMPERIERT
331B	SPRACHE KOMBIINSTRUMENT/ HU - NIEDERLAENDISCH
340	NACHRUESTUNG HEADUP-DISPLAY MBA
351	ECALL-NOTRUFSYSTEM
360	HERMES - KOMMUNIKATIONSMODUL UMTS
367	LIVE TRAFFIC - FAEHIGKEIT
3U1	HEADUNIT EUROPA/GUS-STAATEN/MONGOLEI
413	PANORAMA-SCHIEBEDACH/-GLASDACH

SA-Code	Beschreibung
421	GETRIEBE AUTOMATISCH 9-GANG
474	DIESELPARTIKELFILTER
475	REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK)
489	AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV
4A6	BESTUECKUNG SCHALTELEMENTE (VIER RAEDER)
4U5	VERSTELLWEGEINSCHRAENKUNG BEIFAHRERSITZ
4U7	SPANNUNGSEINBRUCHSICHERUNG F.START-STOP-SYSTEM
500	AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH ANKLAPPBAR
501	360°-KAMERA
502	3 JAHRE KOSTENFREIE KARTENDATEN-UPDATES
513	VERKEHRSZEICHENERKENNUNG
513L	BELGIEN
518	UNIVERSELLE KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE (UCI)
51U	DACHINNENVERKLEIDUNG STOFF SCHWARZ
531	COMAND APS NTG5/NTG5.5
550	ANHAENGEVORRICHTUNG
551	EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE BASIS (EDW)
581	KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC
587	LOGO-PROJEKTION UEBER SPIEGEL
5A1	EL.HYDR.STEU.EINHEIT-WANDLER
5XXL	EUROPA
628	AUTOMATISCHE FERNLICHTSCHALTUNG PLUS (IHC+)
642	SCHEINWERFER LED DYNAMISCH RECHTSVERKEHR
666	PRODUKTSCHUTZ F. VERSANDFAHRZG.OHNE TRANSPORTOESEN
682	FEUERLOESCHER
690	NOTRAD (MINISPARE)
6A5	ADD ON FLANSCH
6P5	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
70B	WARNWESTE - FAHRER
723	GEPAECKRAUMABDECKUNG
772	AMG-STYLING - FRONTSPOILER, SEITENSCHWELLER
776	RADLAUFVERBREITERUNG
799U	DIAMANTWEISS - METALLICLACK
808	AEJ 17/1
810	SOUNDSYSTEM PREMIUM
810A	LEDER / NAPPA / SEMIANILIN
811A	LEDER / NAPPA / SEMIANILIN - SCHWARZ / ANTHRAZIT
815	SINGLE-LAUFWERK DVD
840	GLAS DUNKEL GETOENT
843	2. SITZREIHE ELEKTRISCH KLAPPBAR
845	3.SITZREIHE ELEKTRISCH KLAPPBAR
846	TRITTBRETT IN ALUMINIUMOPTIK MIT GUMMINOPPEN
848	SEITENFENSTER ELEKTR. AUSSTELLBAR
873	SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
876	INNENRAUM-LICHTPAKET
882	SENSORIK U. SIRENE EINBRUCH-U. DIEBSTAHLWARNANLAGE
883	SERVOSCHLIESSUNG
889	KEYLESS - GO
890	AUTOMATISCHE RUECKWANDTUER
893	KEYLESS-START
89R	AMG-DOPPELSPEICHENRAEDER 21" RUNDUM
927	ABGASREINIGUNG EURO 6 TECHNIK
946	TRENNNETZVORRUESTUNG 2. SITZREIHE
968	COC-PAPIER EURO6 TECH.OHNE ZULASS.BESCHEIN. TEIL 2

SA-Code	Beschreibung
99B	AKTIVE VERSTELLDAMPFUNG "NORMALLY OPEN"
9U3	STEUERCODE ALUTRAVERSE
A060	OEL-OFFSETMENGE +600GR OEL
A104	VERZAHNUNG GERAUSCHOPTIMIERT
B03	DIREKTSTART / ECO START-STOP-FUNKTION
B09	KAEITEMITTELVERDICHTER MIT MAGNETKUPPLUNG
B12	RADWECHSELWERKZEUG
B59	FAHRPROGRAMMWAHLSCHALTER (AGILITY SELECT)
DB3	Keine Code-Benennung vorhanden
E16	RADSICHERUNGSSATZ
E60	CHROM FINNEN
E75	FRONTSICHTANZEIGE ZUBEHOER (HEADUP-DISPLAY)
F166	BAUREIHE 166
FV	LIMOUSINE LANG
G031	GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 31
GA	GETRIEBE AUTOMATISCH
GA7	GETRIEBE AUTOMATISCH
H10	ZIERELEMENTE - CARBON / KLAVIERLACK
HA	HINTERACHSE
K11	ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND
K13	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L	LINKS-LENKUNG
M014	MOTOR LEISTUNGSGESTEIGERT
M019	LEISTUNG REPOSITIONIERT
M020	BLUETEC
M30	HUBRAUM 3,0 LITER
M642	V6-DIESELMOTOR OM642
P29	AMG LINE INTERIEUR / AMG SPORTPAKET INTERIEUR
P31	AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR
P44	EINPARK-PAKET
P49	SPIEGEL-PAKET
P54	DIEBSTAHLSCHUTZ-PAKET
P55	NIGHTPAKET
P64	MEMORY PAKET VORNE
R01	SOMMERREIFEN
U01	FONDGURTSTATUSANZEIGE
U09	I-TAFEL UND BORDKANTE BELEDERT (KUNSTL. GEPRÄGT)
U10	BEIFÄHRERSITZ MIT GEWICHTSERKENNUNG
U22	LORDOSENVERSTELLUNG
U26	FUSSMATTEN - AMG
U60	FUSSGAENGERSCHUTZ - AKTIVE MOTORHAUBE
U72	DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN
U77	DIESEL - ABGASREINIGUNG BLUETEC SCR GENERATION 2
V93	SPEED- LOADINDEX 111Y XL
VL	VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR	VORDERACHSHAELFTE RECHTS

MERCEDES GLS W166 350 D 4MATIC 2018 (WDC166 8241B 008331)

JRL-999 (egyedi rendszám)

s.sz.	esemény	időpont	km óra állása	megjegyzés
1.	vásárlás, Belgium	2022.07.11.	148.977.-	jobb elején sérült állapotú
2.	javítás (karosszéria + fényezés)	2022.09.08-10.27.	148.977.-	Petz János
3.	első olajcsere Castrol EDGE 0W30 MB-Approval 229.52	2022.11.07.	149.011.-	komplett (motor+váltó+hajtóművek) és olajteknőcsere
4.	nagy szervíz	2022.11.07.	149.011.-	légszűrők+tömítései, pollenszűrők, üzemanyagszűrő, komplett e-h féktárcsák+betétek, generátorszija csere+ görgők cseréje, jobb hátsó kis akkumulátor cseréje (Auxiliary battery)
5.	műszaki vizsga	2022.11.25.	149.225.-	Szekszárd
6.	eredetvizsga	2022.11.25.	149.227.-	Szekszárd
7.	eredetvizsga	2023.02.20.		Szekszárd
8.	forgalomba helyezés	2023.04.11.		Szekszárd
9.	olajcsere	2023.07.15.	160.144.-	motorolaj + szűrőcsere
10.	olajcsere	2023.11.04.	172.461.-	motorolaj + szűrőcsere
11.	olajcsere	2024.03.17.	181.917.-	motorolaj + szűrőcsere
12.	kis szervíz	2024.06.23.	190.646.-	motorolaj + szűrőcsere és üzemanyagszűrő csere
13.	kis szervíz	2024.09.07.	202.114.-	motorolaj + szűrőcsere és levegőszűrők és pollenszűrők cseréje
14.	e.fékbetétek cseréje	2024.10.22.	205.419.-	első fékbetétek cseréje
15.	nagyszervíz	2024.12.01.	213.961.-	komplett olajcsere + szűrő (motor+váltó+hajtóművek) és hátsó fékbetétek, kormány összekötők és tartószilentek cseréje, futóműállítás
16.	műszaki vizsga	2024.12.02.	214.037.-	Szekszárd
17.	olajcsere	2025.02.07.	224.515.-	motorolaj + szűrőcsere
18.	akkumulátor csere	2025.02.14.	225.042.-	Startstoppos új akku csere
19.	olajcsere	2025.04.19.	235.302.-	motorolaj + szűrőcsere
20.	kis szervíz	2025.06.28.	245.467.-	motorolaj + szűrőcsere és üzemanyagszűrő csere
21.	generátor javítása	2025.07.04.	245.665.-	szabadonfutó csere + szíjcsere + görgők cseréje
22.	olajcsere	2025.08.09.	255.109.-	motorolaj + szűrőcsere
23.	kis szervíz	2025.10.18.	265.883.-	motorolaj + szűrőcsere és első féktárcsák és fékbetétek cseréje és levegőszűrők + tömítései és pollenszűrők cseréje
24.	nagy szervíz	2025.12.20.	276.507.-	komplett (motor+váltó+hajtóművek) és hátsó fékbetétek cseréje, féktárcsa felszabályozása, légrugózsák cseréje, futóműellenőrzése
25.	olajcsere	2026.03.14.	288.102.-	motorolaj + szűrőcsere

26.	kis szervíz	2026.05.23.	299.994.-	motorolaj + szűrőcsere és üzemanyagszűrő csere
27.	olajcsere	2026.07.25.	311.261.-	motorolaj + szűrőcsere, üzemanyagszűrő csere, megsérül a géptető
28.	b.h. lámpa sérülése	2026.07.27.	311.885.-	ismeretlen (Lidl parkoló)
29.	szélvédő sérülés	2026.08.18.	316.507.-	német autópályán, éjszaka folyamán kavicsokat kapott az első szélvédő, megrepedt
30.				
31.				

Megjegyzés:

gyárilag 30e.km-ként kellene benne motorolajat cserélni, de én nem hiszek ebben, hogy az olaj minősége megmarad egy ekkora teljesítményű motor esetében – ezért inkább 10-12e.km-ként lecserélésre kerül az olajszűrővel együtt, és kizárólag Castrol EDGE 0W30 típusú, MB-Approval 229.52 jelzésű motorolajjal, 8,0 liter, olajleeresztőcsavar alátét csere mindig megtörténik (lágyított rézalátét).

Következő motorolajcsere: 321-322e.km körül esedékes.

Olajteknőcsere: gyárilag nem folyik ki teljesen a motorolaj, mert oldalt van a kifolyó nyílása és benne marad kb. 6-7 dl fáradt olaj - ezért gyári új került felszerelésre, amelynek az alján van a leeresztő nyílás + mágnesek elhelyezése

Üzemanyagszűrő csere: 40-50e.km között, következő csere: 345-350e.km körül esedékes

Váltó és hajtóművek: mindig gyári olajjal és szűrővel együtt, általában 60e.km körül, kizárólag Mercedes szakszervízben,

légrugózsák: jobb hátsó lassan elengedte a nyomást, ezért mindkét oldali csere megtörtént gyári új légrugókkal, majd futóműellenőrzésre került sor

kormányösszekötők és tartógömbfejek cseréje: nem volt még indokolt, de nem vártam meg a csere tényleges eljöttét – utána futóműellenőrzés és beállítása megtörtént.

Féktárcsák és fékbetétek: kizárólag ATE (gyári) féktárcsák és fékbetétek kerülnek bele. Hátsó féktárcsa 1 alkalommal felszabályozásra került, mert nyikorgott az új fékbetét benne, de ezután elhallgatott,

AdBlue tartály: nem volt vele semmi hiba eddig. Amire érdemes figyelni: hogy a tartály szintje mindig a fele felett legyen, mert azután a folyadék hajlamos a kikristályosodásra (hiszen van elég levegő, amivel tud már érintkezni) és a kristályok akadályozhatják a szintjelző működését és elég egy kicsi hibajelzés és az AdBlue rendszer azonnal hibát jelez

Sérülések:

- irányítópanel teteje eleve repedt volt a kocsit megvásárlásakor,
- géptető megsérült a júliusi olajcsere alkalmából – figyelmetlen voltam és túlemeltem a kocsit teljesen nyitott géptetővel és elérte a mennyezeti fűtőcsövet,
- bal hátsó lámpabúra megsérült, ismeretlen módon, Lidl parkolóban,
- első szélvédő megsérült és alul keresztben megrepedt, Német autópályán, éjszaka, kavicszapor a szemközti sávból, ismeretlen gépjárműtől
- hátsó NOX-szenzor (katalizátornál) hibás pillanatnyi érintkezés, kigyullad azonnal a hibajelző lámpa a műszerfalon, de ennek ellenére az AdBlue rendszer hibátlanul működik – a hiba törölhető, de az első döccenőnél visszajön