

Digitális Szervizjelentés

Gépkocsiadatok

Gépkocsi	E 220 d
Első forgalomba helyezés	2020.01.22
FIN	W1K2132041A805981

Következő Szerviz	2027.07	141799 km
(aszerint, hogy melyik következik be először)		

Szervizjelentés 8

Ürmös Gumi Kft.	Dátum	2026.07.30
Jókai utca 40. fsz. 2.	Jav. megbíz.sz.	2026-401
Kecskemét	Futásteljesítmény	116799 km

Végrehajtott szerviz

Szerviz	Service A
Műhelykód	Nem áll rendelkezésre
Hátralevő idő	54 Napok
Hátralevő távolság	9895 km

Olajmárka/viszkozitás

Leírás	motorolaj
olaj minőség	229.52
viszkozitás	

Kiegészítő munkák

Porszűrő csere	☒
AdBlue beállítva	☒
Légszűrőbetét csere	☒
autómata váltó / osztómű olaj és szűrő csere 4 MATIC	☒
motorolaj és szűrő csere	☒

A következő esedékes szervizig érvényes:

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Átrozsdásodás elleni garancia	☐

Szervizintervallumok a Mercedes-Benz AG specifikációja szerint

Betartva.	☐
-----------	--------------------------

Kiegészítő munkák

Végrehajtva	☒
-------------	-------------------------------------

Szervizjelentés 7

Ürmös Gumi Kft.
Jókai utca 40. fsz. 2.
Kecskemét

Dátum 2025.09.22
Jav. megbíz.sz. 2025-457
Futásteljesítmény 101694 km

Végrehajtott szerviz

Szerviz Service B
Műhelykód Nem áll rendelkezésre
Hátralevő idő 5 Napok
Hátralevő távolság 11401 km

Olajmárka/viszkozitás

Leírás motorolaj
olaj minőség 229.52
viszkozitás

Kiegészítő munkák

Porszűrő csere ☒
Légszűrőbetét csere ☒
motorolaj és szűrő csere ☒
fékfolyadék csere ☒

A következő esedékes szervizig érvényes:

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Átrozsdásodás elleni garancia ☐

**Szervizintervallumok a Mercedes-Benz AG
specifikációja szerint**

Betartva. ☐

Kiegészítő munkák

Végrehajtva ☒

Szervizjelentés 6

Ürmös Gumi Kft.
Jókai utca 40. fsz. 2.
Kecskemét

Dátum 2025.04.25
Jav. megbíz.sz. 2025-190
Futásteljesítmény 95174 km

Végrehajtott szerviz

Szerviz köztes szerviz
Műhelykód Nem áll rendelkezésre

Kiegészítő munkák

első fékbetét csere ☒
hátsó fékbetét csere ☒

Szervizjelentés 5

Ürmös Gumi Kft.
Jókai utca 40. fsz. 2.
Kecskemét

Dátum 2024.09.27
Jav. megbíz.sz. 2024-327
Futásteljesítmény 88095 km

Végrehajtott szerviz

Szerviz	Service A
Műhelykód	Nem áll rendelkezésre
Hátralevő idő	48 Napok
Hátralevő távolság	9235 km

Olajmárka/viszkozitás

Leírás	motorolaj
olaj minőség	229.52
viszkozitás	

Kiegészítő munkák

Porszűrő csere	☒
AdBlue beállítva	☒
Légszűrőbetét csere	☒
üzemanyagszűrő csere	☒
motorolaj és szűrő csere	☒

A következő esedékes szervizig érvényes:

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Átrozsdásodás elleni garancia	☐

Szervizintervallumok a Mercedes-Benz AG specifikációja szerint

Betartva.	☐
-----------	--------------------------

Kiegészítő munkák

Végrehajtva	☒
-------------	-------------------------------------

Szervizjelentés 4

Ürmös Gumi Kft.
Jókai utca 40. fsz. 2.
Kecskemét

Dátum 2023.11.15
Jav. megbíz.sz. 2023-309
Futásteljesítmény 72330 km

Végrehajtott szerviz

Szerviz	Service B
Műhelykód	Nem áll rendelkezésre
Hátralevő idő	148 Napok
Hátralevő távolság	12897 km

Olajmárka/viszkozitás

Leírás	motorolaj
olaj minőség	229.52
viszkozitás	

Kiegészítő munkák

Légszűrőbetét csere	☒
motorolaj és szűrő csere	☒

A következő esedékes szervizig érvényes:

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Átrozsdásodás elleni garancia	☐

Szervizintervallumok a Mercedes-Benz AG specifikációja szerint

Betartva.	☐
-----------	--------------------------

Kiegészítő munkák

Végrehajtva	☒
-------------	-------------------------------------

Szervizjelentés 3

Mercedes-Benz	Pappas Auto Magyarország Kft.	Dátum	2023.04.12
	Pappas Auto Budapest Hunyadi út	Jav. megbíz.sz.	231142134
	Hunyadi János út 6.	Futásteljesítmény	60227 km
	Budapest		

Végrehajtott szerviz

Szerviz	Service A
Műhelykód	8D0M
Hátralevő idő	-5 Napok
Hátralevő távolság	4004 km

Olajmárka/viszkozitás

Leírás	motorolaj
olaj minőség	229.52
viszkozitás	5W-30

Kiegészítő munkák

motorolaj és szűrő csere	☒
fékfolyadék csere	☒

A következő esedékes szervizig érvényes:

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Átrozsdásodás elleni garancia	☒

Szervizintervallumok a Mercedes-Benz AG specifikációja szerint

Betartva.	☐
-----------	--------------------------

Kiegészítő munkák

Végrehajtva	☒
-------------	-------------------------------------

Szervizjelentés 2

Mercedes-Benz	Pappas Auto Magyarország Kft.	Dátum	2022.04.13
	Pappas Auto Pécs	Jav. megbíz.sz.	226188395
	Koksz u. 125.	Futásteljesítmény	39231 km
	Pécs		

Végrehajtott szerviz

Szerviz	Service B
Műhelykód	606
Hátralevő idő	-291 Napok
Hátralevő távolság	12655 km

Olajmárka/viszkozitás

Leírás	motorolaj
olaj minőség	229.51
viszkozitás	5W-30

Kiegészítő munkák

Porszűrő csere	☒
motorolaj és szűrő csere	☒

A következő esedékes szervizig érvényes:

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Átrozsdásodás elleni garancia	☒

Szervizintervallumok a Mercedes-Benz AG specifikációja szerint

Betartva.	☐
-----------	--------------------------

Kiegészítő munkák

Végrehajtva	☒
-------------	-------------------------------------

Szervizjelentés 1

Mercedes-Benz	Pappas Auto Magyarország Kft.	Dátum	2020.06.26
	Pappas Auto Budapest Hunyadi út	Jav. megbíz.sz.	201179806
	Hunyadi János út 6.	Futásteljesítmény	26886 km
	Budapest		

Végrehajtott szerviz

Szerviz	Service A
Műhelykód	505
Hátralevő idő	204 Napok
Hátralevő távolság	-1886 km

Olajmárka/viszkozitás

Leírás	motorolaj
olaj minőség	229.52
viszkozitás	5W-30

Kiegészítő munkák

motorolaj és szűrő csere	☒
--------------------------	-------------------------------------

A következő esedékes szervizig érvényes:

Mercedes-Benz Mobilo	☒
----------------------	-------------------------------------

Átrozsdásodás elleni garancia	☒
-------------------------------	-------------------------------------

Szervizintervallumok a Mercedes-Benz AG specifikációja szerint

Betartva.	☒
-----------	-------------------------------------

Kiegészítő munkák

Végrehajtva	☒
-------------	-------------------------------------