



Volkswagen Passat

Generované dňa 21. 09. 2026

VIN: WVGZZZ3CZCE035567

Typ karosérie: Kombi

Palivo: Diesel

Typ prevodovky: Manuálna

Objem motora: 1,6 l

Výkon: 77 kW (103 k / 105 PS)



Počet najazdených kilometrov

✓ Nenájdené žiadne problémy

Posledný zaznamenaný počet najazdených kilometrov: 326 065 km.

Kontrola finančného a právneho stavu

✓ Nenájdené žiadne problémy

Nenájdené žiadne záznamy o finančných alebo právnych rizikách.

Poškodení

✓ Nenájdené žiadne problémy

Nenašli sme žiadne záznamy o poškodeniach ani posúdeniach.

Krádež

✓ Nenájdené žiadne problémy

Nebol nájdený žiadny záznam o krádeži.



+44

Zdroje údajov

Skontrolovali sme 1000+ zdrojov údajov v 48 krajinách

Krádež

Skontrolovali sme, či je vozidlo aktuálne vedené ako odcudzené, či bolo v minulosti nahlásené ako kradnuté a či bolo nájdené.



Neboli zistené žiadne problémy

Nenašli sme žiadne záznamy o tom, že by vozidlo bolo odcudzené.

Tu sú informácie, ktoré sme skontrolovali:



Je toto vozidlo aktuálne vedené ako hľadané kvôli krádeži?

Neexistujú žiadne záznamy, ktoré by naznačovali, že toto vozidlo je v súčasnosti nahlásené ako odcudzené alebo sa po ňom pátra.



Bolo v minulosti ukradnuté?

Pre toto vozidlo sme nenašli žiadne záznamy súvisiace s krádežami.

Kontrola policajnej databázy odcudzených vozidiel dokončená v 7 krajinách:

Slovensko Slovinsko Maďarsko Taliansko Rumunsko Česko Kanada


Počet najazdených kilometrov

Skontrolovali sme, či počet najazdených kilometrov vyzerá dôveryhodne alebo mohol byť upravený.



Zhrnutie

- Posledný známy počet najazdených kilometrov: 326 065 km
- Priemerný počet najazdených kilometrov pre podobné modely: 268 701 km
- 7 nájdených záznamov o najazdených kilometroch



Jazdné návyky

Zistíte, ako často bolo toto auto používané v priebehu času. Menej časté používanie zvyčajne znamená menšie opotrebenie, zatiaľ čo intenzívne používanie môže viesť k rýchlejšiemu opotrebeniu kľúčových častí.

Nízke opotrebenie < 600 km/mesiac 0% z analyzovaného obdobia

Používané menej ako je zvyčajné. Nízke alebo obmedzené opotrebenie môže niekedy viesť k starnutiu nepoužívaných častí.

Normálne opotrebenie 600 - 2 400 km/mesiac 58% z analyzovaného obdobia

Typické opotrebenie. Často sa jedná o rovnomerné používanie a vyvážené opotrebenie.

Silné opotrebenie > 2 400 km/mesiac 42% z analyzovaného obdobia

Jazdilo sa oveľa viac, ako je bežné. To zvyčajne znamená, že diely museli pracovať viac, ako je zvyčajné, čo môže viesť k ich novej výmene.

Nepoužívalo sa 0% z analyzovaného obdobia

Dlhšia prestávka v prevádzke. Vozidlá, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke, môžu vyžadovať dodatočné kontroly (batéria, brzdy, pneumatiky).

Záznamy tachometra

09/2011	13 km
06/2017	175 868 km
05/2019	226 488 km
05/2021	266 580 km
01/2022	279 119 km

Záznamy tachometra

05/2023	301 217 km
05/2025	326 065 km

i Predpokladaný aktuálny počet najazdených kilometrov

Na základe nedávno zaznamenaných jazdných návykov môže byť aktuálny počet najazdených kilometrov **približne 350 617 km**. Skutočný počet najazdených kilometrov sa môže líšiť – overte si správnosť údajov na tachometri vozidla.

Jazdné návyky

09/2011 - 06/2017	■ Silné opotrebenie	2 536 km/mesiac
06/2017 - 05/2025	■ Normálne opotrebenie	1 558 km/mesiac

Kontrola finančného a právneho stavu

Skontrolovali sme, či vozidlo prešlo technickými kontrolami a či neexistujú žiadne nesplatené úvery alebo právne spory týkajúce sa vlastníctva.



Neboli zistené žiadne problémy

Pre toto vozidlo sa nenašli žiadne finančné obmedzenia

Finančné záväzky

Finančné údaje sa môžu **oneskoriť až o 1 deň** v porovnaní s dátumom vygenerovania prehľadu. Požiadajte predajcu, aby potvrdil, či finančný stav vozidla zodpovedá skutočnosti a či sa v poslednom období nezmenil.



Prenajaté?

Neexistuje žiadny záznam o tom, že by toto vozidlo bolo predmetom leasingu.



Operačný leasing?

Neexistuje žiadny záznam o tom, že by toto vozidlo bolo spojené s operatívnym lízingom.



Je viazané na lízing?

Neexistuje žiadny záznam o tom, že by toto vozidlo bolo súčasťou úveru od predajcu.

Právna stránka



Dovezené



Nájdenny záznam

06/2017

Toto vozidlo bolo dovezené z inej krajiny. To znamená, že mohlo byť predané z dôvodu poškodenia, môže mať inú výbavu alebo históriu, o ktorej nemáme dokumentáciu. Vďaka overeniu jeho záznamov v krajine pôvodu môžete získať lepšiu predstavu o jeho histórii.

Dovezené do  Česko



Prešlo technickou kontrolou?

Prešlo

05/2025



Česko

Úspešne prešlo technickou kontrolou



Bolo zošrotované?

Neexistuje žiadny záznam o tom, že by bolo toto vozidlo označené ako šrot.

Odporúčaný harmonogram údržby

Podrobné informácie o minulých a plánovaných servisných prehliadkach nájdete v digitálnom prehľade.

-  Zhrnutie
- Posledná plánovaná údržba bola vykonaná pred 11 065 km - pozrite si, aká údržba bola potrebná
 - Na základe počtu najazdených kilometrov je ďalšia odporúčaná údržba naplánovaná v 3 935 km

Ďalšia odporúčaná údržba v 330 000 km

Čo by malo byť servisované:

-  Približný čas návštevy servisu: 30 min
- Filter motorového oleja (Obnoviť)

+6 servisných položiek

-  Približný čas návštevy servisu: 54 min
- Filter motorového oleja (Obnoviť)

+30 servisných položiek

-  Približný čas návštevy servisu: 150 min
- Rozvodový remeň (Obnoviť)

Napínacie kolieska rozvodového remeňa (Obnoviť)

-  Približný čas návštevy servisu: 6 min
- Stav katalyzátora/filtra pevných častíc (Skontrolovať)

Predchádzajúca odporúčaná údržba na 315 000 km

Čo malo byť servisované:

-  Približný čas návštevy servisu: 30 min
- Filter motorového oleja (Obnoviť)

+6 servisných položiek

Poškodení

Bolo toto vozidlo v minulosti poškodené? Aká bola hodnota poškodenia?

-  Neboli zistené žiadne problémy
- Nenašli sme žiadne záznamy o poškodeniach ani posúdeniach

Nebola zistená žiadna škoda


Občas sa môžu vyskytnúť nepresnosti, najmä pri kontrole starších vozidiel. Neautorizované alebo nelegálne servisy môžu nezákonne zatajovať vady alebo poškodenia vozidiel a nikde ich nezaznamenávať. Niekedy môžu byť dokonca zmenené VIN čísla vozidiel. Máme niekoľko metód na odhaľovanie aj takýchto trestných činov, ale žiaľ, nemôžeme poskytnúť 100 % záruku.



Trhová cena

Na základe dostupných historických údajov a odhadov cien sme preskúmali, ako sa trhová cena tohto vozidla menila v priebehu času.

Časová os zobrazuje len obmedzené obdobie a neodráža ceny vozidla počas celej jeho životnosti.



Kritériá pre stanovenie trhovej ceny:

Výrobca: Volkswagen


Model: Passat

Typ paliva: Diesel

Typ rozvodového mechanizmu: Manuálna

Rok: 2011

Trh: Slovensko



Rok	Trhová cena	↘ Najnižšia trhov hodnota	↗ Najvyššia trhov hodnota
2020	7 500 €	5 730 €	9 600 €
2021	7 451 €	5 880 €	9 755 €
2022	8 350 €	5 950 €	10 782 €
2023	7 990 €	5 691 €	10 487 €
2024	6 990 €	4 590 €	9 500 €
2025	5 700 €	4 400 €	7 500 €
2026	5 400 €	4 100 €	6 800 €
2027	4 675 €	3 550 €	5 887 €
2028	3 950 €	2 999 €	4 974 €
2029	3 225 €	2 449 €	4 061 €
2030	2 500 €	1 898 €	3 148 €
2031	1 990 €	1 511 €	2 506 €
2032	1 583 €	1 202 €	1 993 €
2033	1 260 €	957 €	1 587 €

Informcie o trhovch cench



Predpoveď pohybov cien

Očakáva sa, že hodnota tohto vozidla klesne o -77 % jeho trhovej ceny v priebehu nasledujúcich 7 rokov.



Čas predaja

Podobné vozidlá sa zvyčajne predávajú do 42 dní na základe najnovších údajov o trhu

Poznámka: Odhady sú založené na aktuálnych trendoch na trhu a údajoch z predchádzajúcich rokov. Skutočné predajné ceny sa môžu líšiť v závislosti od vývoja trhu, stavu, umiestnenia a ďalších faktorov.

Emisie

Analyzovali sme, koľko CO₂ tento model auta zvyčajne vyprodukuje a aké dane alebo poplatky sa naň môžu vzťahovať.



Poznanky carVertical

Toto vozidlo má nízke emisie. Môže spĺňať podmienky pre nižšie emisné dane. Skontrolujte miestne predpisy, aby ste zistili, či sa naň vzťahujú úľavy.

Emisie CO₂

114 g/km Trieda: **A**

0 g/km

225 g/km ≤

Špecifikácie a vybavenie

Technické špecifikácie vozidla a pôvodná výbava.



Zhrnutie

Uistite sa, že technické údaje vozidla zodpovedajú informáciám, ktoré vám poskytol predajca.

Technické údaje vozidla



Prehľad

Výrobca	Model	Typ paliva
Volkswagen	Passat	Diesel
Generácia modelu auta	Modelový rok	Kategória
B7	2012	M1
Modelový trh		
Nemecko		



Výkon a efektívnosť

Typ rozvodového mechanizmu	Typ pohonu	Objem motora
Manuálna	FWD	1,6 l
Výkon	Počet valcov	Počet rýchlostných stupňov prevodovky
77 kW (103 k / 105 PS)	4	6
Emisie CO2	Emisná norma	Kód motora
114 g/km	Euro 5	CAYC
Typ hnacieho ústrojenstva		
Spaľovací motor		



Karoséria a rozmery

Typ karosérie	Umiestnenie volantu	Farba
Kombi	Ľavostranné riadenie	Sivá
Počet sedadiel	Šírka	Veľkosť kolies
5	1 820 mm	16 in

Vybavenie

Inštalované funkcie, voliteľné prvky a technológie.
Táto sekcia obsahuje zjednodušené popisy vytvorené umelou inteligenciou, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť jednotlivým prvkom výbavy.



Zhrnutie

Uistite sa, že výbava vozidla zodpovedá tomu, čo vám hovorí predajca.

Zoznam funkcií

Zoznam vybavenia uvedeného výrobcom

0DI Vehicle class differentiation -360-

✦✦ Vozidlo zaradené pod kódom -360- pre rozlíšenie

0F5 Fuel system for diesel engine

✦✦ Palivový systém určený pre dieselový motor

0G4 Cable gearshift

✦✦ Prevodovka sa ovláda pomocou kábla

0PP Nameplate set "BlueMotion"

✦✦ Pomenovaný ako model Bluemotion

0VC Information kit in German

✦✦ Súbor informácií v nemeckom jazyku

0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Rozsah hmotnosti 4 kontrola inštalácie

1D0 Without trailer hitch

✦✦ Bez závesu prívesu

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦✦ Špeciálny identifikačný štítok pre osobné vozidlo EC M1

1JA Rear shock absorption, basic version 1

✦✦ Základné tlmenie zadných nárazov Verzia 1

1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)

✦✦ Inštalácia variabilného asistenta riadenia

1PA Standard wheel bolts

✦✦ Štandardné skrutky kolies

1S1 Tool kit and jack

✦✦ Súprava náradia a zdvihák

1T3 First aid kit with warning triangle

✦✦ Súprava prvej pomoci s výstražným trojuholníkom

1X0 Front wheel drive

✦✦ Konfigurácia pohonu predných kolies

0EJ Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components --

✦✦ Inštalácia prevodovky MQ 250 Rozdiely v inštalácii

0FA Standard manufacturing sequence

✦✦ Výrobná postupnosť dodržiavaná ako štandard

0P1 Rear side exhaust tailpipe

✦✦ Inštalácia zadnej bočnej koncovky výfuku

0TD Floor mats in front and rear

✦✦ Predné a zadné rohože

0Y1 Standard climatic zones

✦✦ Konfigurácia štandardných klimatických zón

1AT Electronic stability control (ESC)

✦✦ Elektronická kontrola stability (ESC)

1E0 Without activated carbon canister

✦✦ Kanister s aktívnym uhlím nie je súčasťou balenia

1G8 Breakdown kit

✦✦ Vráťane súpravy na rozbitie

1KW Disk brakes in rear

✦✦ Kotúčové brzdy vzadu

1NL Trims for alloy wheels

✦✦ Vráťane lemov zliatinových kolies

1Q0 Without mass damper for steering wheel

✦✦ Tlmič bez hmotnosti pre volant

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Prídavný predný ochranný kryt podvozku nie je súčasťou dodávky

1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦✦ Montážne diely pre štvorvalcový motor

1Z0 Initial standard fuel filling

✦✦ Štandardné počiatočné plnenie paliva

1ZM Disk brakes in front (Geomet D)

✦ Predné kotúčové brzdy s povrchovou úpravou Geomet D

2G0 Without insert for the filling up of fuel

✦ Nie je k dispozícii žiadna plniaca vložka paliva

2JC Comfort bumpers

✦ Komfortné nárazníky

2P1 Plastic loading edge protection

✦ Plastová ochrana nakladacích hrán

2WK Additional snow tires

✦ Prídavné pneumatiky na sneh

3C7 3-point seat belt for center rear seat

✦ 3-bodový bezpečnostný pás pre stredné zadné sedadlo

3D2 Center console

✦ Stredová konzola na odkladanie a pohodlie.

3GA Without cargo area

✦ Žiadny nákladový priestor

3LD Door and side trim panel

✦ Panel dverí a bočné obloženie

3NE Rear seat bench/backrest, split folding with center armrest

✦ Delená sklápacia lavica zadných sedadiel so stredovou laktovou opierkou

3PD Manual height adjustment for front seats, electric backrest adjustment for left front seat

✦ Predné sedadlá majú manuálne nastavenie výšky a elektrické nastavenie operadla ľavého predného sedadla

3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment

✦ Predné 3-bodové bezpečnostné pásy s predpínačom a nastavením výšky

3SF Comfort seat, front right

✦ Komfortné sedadlo je k dispozícii na pravej strane vpredu

2A0 Without delivery equipment

✦ Žiadne ďalšie dodacie vybavenie nie je súčasťou dodávky

2H0 Without "Drive select"

✦ Bez funkcie Drive Select

2KW Labels/plates in German, French, and Dutch

✦ Etikety/štítky v nemeckom, francúzskom a holandskom jazyku

2PP Leather-wrapped multifunction steering wheel

✦ Multifunkčný volant potiahnutý kožou

3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX

✦ Upevnenie detskej sedačky pre systém ISOFIX

3CX Net partition

✦ Vráťane sieťovej priečky v nákladnom priestore

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Žiadna strešná vložka nie je k dispozícii

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Žiadne uvoľnenie operadla pre predné sedadlá

3M0 Without special measures

✦ Bez osobitných opatrení

3P1 Bracket for first aid kit and warning triangle

✦ Dodáva sa s držiakom na montáž lekárníčky a výstražného trojuholníka.

3Q6 Three rear head restraints

✦ Tri zadné opierky hlavy

3S2 Black roof rails

✦ Čierne strešné lišty

3TF Comfort seat in front, left

✦ Komfortné sedadlo je k dispozícii na ľavej prednej strane

3X2 Load-through hatch

✦ Pohodlný priechodný poklop na prepravu dlhších predmetov

3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label

✦ 3-bodové bezpečnostné pásy pre vonkajšie zadné sedadlá

4B4 Protective side molding

✦ Ochranné bočné lišty na vozidle

4E2 Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)

✦ Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru

4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and SAFELOCK

✦ Centrálne zamykanie s rádiovým diaľkovým ovládaním a funkciou safelock

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦ Oddeliteľné vnútorné spätné zrkadlo, automatické stmievanie

4SG Left vanity mirror illuminated extractable sun visor

✦ Ľavé toaletné zrkadlo s osvetlenou a vyberateľnou slnečnou clonou

4UE Airbag for driver and front passenger

✦ Airbag pre vodiča a spolujazdca

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦ Predný bočný airbag so závesným airbagom

5C0 Without special body measures

✦ Neuplatnili sa žiadne osobitné opatrenia pre orgány

5J0 Without rear spoiler

✦ Žiadny zadný spojler

5MY Decorative inserts

✦ Vozidlo je vybavené ozdobnými vložkami, ktoré mu dodávajú štýl a dizajn.

5SL Left exterior mirror: aspherical

✦ Ľavé vonkajšie zrkadlo: Asférické

6A0 Without fire extinguisher

✦ Bez hasiaceho prístroja

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Bez rolovacej slnečnej clony

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Samostatne ovládané vyhrievanie predných sedadiel

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Bez funkcie vetrania/masáže sedadla

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Čelné sklo z tepelnoizolačného skla

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Bočné a zadné okná z tepelnoizolačného skla

4M6 Beverage holders

✦ Držiaky na nápoje v interiéri

4TL Vanity mirror, right, illuminated extractable sun visor

✦ Právě bočné osvetlené zrkadlo s odnímateľnou slnečnou clonou

4W0 Without cassette and CD storage unit

✦ Nemá jednotku na ukladanie kaziet a CD

4ZB Bright moldings

✦ Svetlé lišty

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Nosná frekvencia 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Prepravná ochranná fólia s dodatočnými opatreniami

5RQ Right exterior mirror, convex

✦ Právě vonkajšie zrkadlo, vypuklé

5ZC Head restraints for front seats (x-adjustment)

✦ Opierky hlavy predných sedadiel s nastaviteľnou výškou

6E3 Center armrest in front

✦ Inštalovaná predná stredová lakťová opierka

6KG Radiator grille

✦ Mriežka chladiča

6P1 Rear license plate carrier (ECE)

✦ Nosič zadnej tabuľky s evidenčným číslom v súlade s ECE

6SH Luggage compartment floor covering in rubber

✦ Gumová podlaha batožinového priestoru

6W1 Front license plate carrier (large)

✦ Nosič prednej tabuľky s evidenčným číslom (veľký)

6Y9 Without speed limiter

✦ Žiadny obmedzovač rýchlosti

7AA Electronic engine immobilizer

✦ Elektronický imobilizér motora v cene

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Inštalovaný elektrický pomocný ohrievač vzduchu

7K0 Without direct tire pressure monitoring system

✦ Žiadny priamy systém monitorovania tlaku v pneumatikách

7M0 Plastic scuff plates in door apertures

✦ Plastové stierky v otvoroch dverí

7P7 Power-adjustable lumbar support for leftfront seat

✦ Elektricky nastaviteľná bedrová opierka pre ľavé predné sedadlo

7QA Without CD/DVD for navigation

✦ Bez CD/DVD pre navigáciu

7Y0 Without lane change assist

✦ Bez asistenta zmeny jazdného pruhu

8FA Without second battery

✦ Druhá batéria nie je k dispozícii

8GV Alternator 180 A

✦ Vysokovýkonný alternátor s výkonom 180 A

6M3 Trunk net

✦ Sieť kufra

6Q2 Leather gearshift knob/handle

✦ Kožený gombík/rukoväť radiacej páky

6T0 Without interior light in footwell

✦ Žiadne vnútorné svetlo v priestore pre nohy

6XU Exterior mirrors, auto-dimming, power-adjustable, separately heated

✦ Vonkajšie zrkadlá s automatickým stmievaním, elektricky nastaviteľnými a samostatne vyhrievanými zrkadlami

7A0 Without CD changer/CD player

✦ V balení nie je menič ani prehrávač CD

7B3 12-volt socket(s)

✦ 12 V zásuvka(y)

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦ Žiadna príprava na systém sledovania vozidiel

7L6 Start/stop system with regenerative braking

✦ Systém Start/Stop s rekuperačným brzdením

7MG Emission standard EU5

✦ Súlad s emisnými normami Euro 5.

7Q0 Without navigation device

✦ Bez navigačného zariadenia

7X2 Park distance control in front and rear

✦ Kontrola vzdialenosti pri parkovaní vpredu a vzadu

8AE Radio "RCD310 MP3"

✦ Rádio model RCD310 s podporou MP3

8G0 Without light control

✦ Bez ovládania svetla

8ID Halogen twin headlamps

✦ Vybavené halogénovými dvojitémi svetlometmi

8K3 Separate daytime running lights with automatic headlamp

activation and Coming Home feature

✦ Samostatné denné svetlá s automatickou aktiváciou svetlometov a funkciou návratu domov

8Q1 Headlight range adjustment

✦ Možnosť nastavenia rozsahu svetlometov

8S7 2 reading lights in front

✦ Dve svetlá na čítanie nainštalované vpredu

8T0 Without cruise control system (CCS)

✦ Žiadny tempomat

8WA Without front fog lamps

✦ Žiadne predné hmlové svetlá

8Y1 Two-tone horn

✦ Vráťane dvojfarebného klaksónu

8ZH Antenna for AM/FM reception, "diversity"

✦ Anténa na príjem AM/FM

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

✦ Climatronic s reguláciou nárazového tlaku a bezfreónovým systémom

9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation

✦ Žiadna zvuková kombinácia pre otáčavé núdzové svetlo a prípravu rádiovkej antény

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦ Nie je nainštalovaný pomocný ohrievač/parkovací ohrievač na palivo

9Q5 Multi-function display with control

✦ Multifunkčný displej s funkciou ovládania

9TC Additional reflectors (door area)

✦ Prídavné reflektory v oblasti dverí

9Z0 Operating voltage 12 V

✦ Štandardné prevádzkové napätie 12 V

8N3 Windshield wiper intermittent control with rain sensor

✦ Prerušované ovládanie stieračov čelného skla so senzorom dažďa

8RM 8 speakers (passive)

✦ 8 reproduktorov (pasívne)

8SG Standard tail lamp assemblies (type 2)

✦ Štandardné zostavy zadných svetiel

8TC Rear fog lamp for driving on the right

✦ Zadné hmlové svetlo pre pravú jazdu

8X0 Without headlamp washer system

✦ Bez systému ostrekovačov svetlometov

8Z5 Not hot country

✦ Nie je nakonfigurovaný pre horúce klimatické podmienky

9A0 Without taxi alarm system

✦ Žiadny poplašný systém taxislužby

9D0 Without preparation for two-way radio installation

✦ Žiadna príprava na inštaláciu obojsmernej vysielacky

9JA Non-smoker's package

✦ Balíček pre nefajčiarov

9P1 Seat belt reminder, electric contact in buckle

✦ Elektrická pripomienka zapnutia bezpečnostného pásu s kontaktom spony

9T1 Heated washer nozzles in front

✦ Vyhrievané dýzy ostrekovačov vpredu

9WL Jack for external audio source

✦ Konektor na pripojenie externého zdroja zvuku

9ZA Mobile phone installation with handsfree set

✦ Inštalácia funkcie mobilného telefónu vo vozidle vrátane súpravy hands-free pre väčšie pohodlie

A8C Comfort equipment

✦✦ Komfortné vybavenie

B01 Type approval country Germany

✦✦ Typové schválenie pre Nemecko

C28 Operating permit, alteration

✦✦ Prevádzkové povolenie na zmeny

D38 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7

✦✦ 4-valcový turbodieselový motor so zdvihovým objemom 1,6 litra a výkonom 77 kW. Využíva technológiu TDI common rail. Základný kód motora: TF3/TN1/TJ1/TI7

EA0 Without follow-on warranty

✦✦ Neobsahuje žiadnu následnú záruku

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Štandardná výbava, žiadne účelové vozidlo

FE0 Without country code (no DVD player in vehicle)

✦✦ Vozidlo nemá kód krajiny, čo znamená, že vo vozidle nie je DVD prehrávač

G0K 6-speed manual transmission

✦✦ 6-stupňová manuálna prevodovka

J2D Battery 380 A (68 Ah)

✦✦ Batéria 380 A (68 AH)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦✦ Bez kamerových systémov/senzorov nehody

L02 Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Rozsah zavesenia 02 len s kontrolou inštalácie, nepredpokladajú sa žiadne špecifické požiadavky

N0U Seat trim covers in velour

✦✦ Poťahy čalúnenia sedadiel z velúrového materiálu

NT0 Transit coating (type 1)

✦✦ Tranzitný náter

AV1 Driving on the right

✦✦ Navrhnuté na jazdu po pravej strane cesty

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Súprava komponentov bez stavebných predpisov pre danú krajinu

C3T Alloy wheels 7J x 16

✦✦ 16-palcové zliatinové disky kolies

E0A No special edition

✦✦ Štandardné vydanie, bez špeciálnej verzie

EM1 Driver alert system

✦✦ Nainštalovaný systém varovania vodiča

FC0 Without customized installation

✦✦ Žiadna prispôbená inštalácia

G07 Shock absorption in front

✦✦ Absorpcia nárazov vpredu

HJ7 Tires 215/55 R16 97W xl

✦✦ Toto vozidlo je vybavené pneumatikami s mimoriadnou nosnosťou s rozmermi 215/55 R16 a rýchlostným indexom 97W.

K8D Wagon/Avant

✦✦ Kombi/Predný typ karosérie

KL0 Standard license plate lighting

✦✦ Súčasťou je štandardné osvetlenie poznávacej značky

L0L Left-hand drive

✦✦ Konfigurácia ľavostranného pohonu

NS0 Without umbrella(s)

✦✦ Žiadny dáždnik(y)

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦✦ Štandardná kapacita batérie/alternátora

QA0 Without child seat

❖ Žiadna detská sedačka

QH0 Without voice control

❖ Bez hlasového ovládania

QK0 Without multifunction camera

❖ Bez multifunkčnej kamery

QR0 Without compass/road sign display/ dynamic road sign display

❖ Nezahrňa funkcie kompasu, zobrazenia dopravných značiek a dynamického zobrazenia dopravných značiek.

TF3 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1

❖ 4-valcový vznetrový motor s objemom 1,6 l

UF0 Without electric interface

❖ Elektrické rozhranie nie je súčasťou balenia

UP0 Analog clock

❖ Analógové hodiny vo vozidle

VC0 Without remote-controlled garage door opener

❖ Žiadne diaľkovo ovládané otváranie garážových dverí

X0A Equipment options subset for Germany

❖ Podskupina možností vybavenia prispôsobená pre Nemecko

QG1 Service interval prolongation

❖ Predĺženie servisného intervalu povolené

QJ1 Chrome package

❖ Balík Chrome

QN0 Without drawers under front seats

❖ Bez zásuviek pod prednými sedadlami

QV0 Without TV reception/digital radio reception

❖ Žiadny príjem televízneho signálu/digitálneho rozhlasového signálu

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

❖ Združený prístroj s rýchlomerom na km/hod

UH2 Parking brake

❖ Parkovací brzdový systém

V0A Tires without specification of tire brand

❖ Pneumatiky bez uvedenia značky pneumatík

VF0 Standard pedal cluster

❖ Štandardný pedálový klaster

Časová os

13 nájdených záznamov

Časová os záznamov pre toto vozidlo

● 09/2011 🌐 Krajina nie je známa

Prvá registrácia

Bol pridaný záznam o registrácii vozidla. Môže ísť o prvú registráciu, zmenu vlastníctva alebo inú oficiálnu dokumentáciu.

● 06/2017 🇨🇪 Česko

Importované

Vozidlo bolo označené ako importované. Záznam uvádza, že bolo dovezené z inej krajiny.

06/2017  Česko

Vlastníctvo sa zmenilo

Pri tomto vozidle bola zaznamenaná zmena vlastníctva alebo aktualizácia dokumentov. Niektoré zmeny môžu byť formálne, napríklad ukončenie leasingu.

06/2017  Česko

Poistené

Pre toto vozidlo bol nájdený záznam o poistení v tejto krajine (alebo štáte). Môže ísť o povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie.

06/2017  Česko

Skontrolované

Toto vozidlo má záznam o technickej kontrole. Ten môže obsahovať rôzne kontroly spôsobilosti na prevádzku alebo kontroly emisií. Zaznamenávajú sa úspešné aj neúspešné kontroly.

06/2017  Česko

Registrácia

Bol pridaný záznam o registrácii vozidla. Môže ísť o prvú registráciu, zmenu vlastníctva alebo inú oficiálnu dokumentáciu.

05/2019  Česko

Skontrolované

Toto vozidlo má záznam o technickej kontrole. Ten môže obsahovať rôzne kontroly spôsobilosti na prevádzku alebo kontroly emisií. Zaznamenávajú sa úspešné aj neúspešné kontroly.

05/2021  Česko

Skontrolované

Toto vozidlo má záznam o technickej kontrole. Ten môže obsahovať rôzne kontroly spôsobilosti na prevádzku alebo kontroly emisií. Zaznamenávajú sa úspešné aj neúspešné kontroly.

01/2022  Česko

Vlastníctvo sa zmenilo

Pri tomto vozidle bola zaznamenaná zmena vlastníctva alebo aktualizácia dokumentov. Niektoré zmeny môžu byť formálne, napríklad ukončenie leasingu.

01/2022  Česko

Poistené

Pre toto vozidlo bol nájdený záznam o poistení v tejto krajine (alebo štáte). Môže ísť o povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie.

01/2022  Česko

Skontrolované

Toto vozidlo má záznam o technickej kontrole. Ten môže obsahovať rôzne kontroly spôsobilosti na prevádzku alebo kontroly emisií. Zaznamenávajú sa úspešné aj neúspešné kontroly.

05/2023  Česko

Skontrolované

Toto vozidlo má záznam o technickej kontrole. Ten môže obsahovať rôzne kontroly spôsobilosti na prevádzku alebo kontroly emisií. Zaznamenávajú sa úspešné aj neúspešné kontroly.



05/2025



Česko

Skontrolované

Toto vozidlo má záznam o technickej kontrole. Ten môže obsahovať rôzne kontroly spôsobilosti na prevádzku alebo kontroly emisií. Zaznamenávajú sa úspešné aj neúspešné kontroly.



+44

Zdroje údajov

Skontrolovali sme 1000+ zdrojov údajov v **48 krajinách**

Užitočné tipy pre správne čítanie prehľadu

Každý splnený bod vám pomôže vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam v budúcnosti. Čím viac bodov si odškrtnete, tým bezpečnejší by mal byť nákup auta.

Na základe tohto prehľadu:

☐ **Pozor na prekupovanie importovaných havarovaných áut**

Niektoré autá sa dovážajú práve preto, že boli v zahraničí lacno kúpené ako havarované, a na lokálnom trhu sa následne predávajú s výraznou prírážkou. Dôkladne hľadajte stopy po skrytých opravách.

- ☐ Nechajte vykonať dôkladnú prehliadku so zameraním na väčšie opravy vykonané pred dovozom.
- ☐ Overte, či sa VIN zhoduje vo všetkých dovozných a colných dokladoch.

Pred kúpou auta vykonajte nasledujúce kontroly:

☐ **Nechajte si auto skontrolovať profesionálom**

Skúsený mechanik dokáže odhaliť skryté problémy, ktoré by vám mohli uniknúť. Čo môžete urobiť ďalej:

- ☐ Objednajte si prehliadku u nezávislého alebo autorizovaného servisu
- ☐ Požiadajte mechanika, aby skontroloval: motor, brzdy, odpruženie, elektronický systém
- ☐ Požiadajte o vyhotovenie poznámok alebo správy o všetkých zistených problémoch

☐ **Vyžiadajte si servisné záznamy**

Servisné záznamy vám odhalia, ako bolo s vozidlom v minulosti zaobchádzané. Následne môžete urobiť tieto kroky:

- ☐ Požiadajte predajcu o servisnú knižku alebo záznamy o údržbe vozidla
- ☐ Skontrolujte pravidelnú výmenu oleja, výmenu filtrov a stav rozvodového remeňa
- ☐ Poznačte si všetky chýbajúce alebo oneskorené úkony

☐ **Uistite sa, že počet najazdených kilometrov sedí**

Overte si, že počet najazdených kilometrov v tomto prehľade zodpovedá číslu, ktoré vidíte na tachometri. Čo môžete urobiť ďalej:

- ☐ Porovnajte počet najazdených kilometrov na tachometri s údajmi uvedenými v tomto prehľade
- ☐ Sledujte známky neoprávnené manipulácie (opotrebované pedále, pochybné opravy palubnej dosky)
- ☐ Opýtajte sa predajcu na prípadné rozdiely

☐ **Vezmite auto na skúšobnú jazdu**

Dôkladná skúšobná jazda vám pomôže odhaliť problémy s výkonom, ovládateľnosťou alebo komfortom – na ceste si všimnete oveľa viac ako na parkovisku. Čo môžete urobiť ďalej:

- ☐ Prejdite rôzne typy ciest: diaľnice, mestskú premávku a nerovné alebo hrboľaté povrchy.
- ☐ Počúvajte, či auto nevydáva podozrivé zvuky alebo vibrácie
- ☐ Venujte pozornosť ovládaniu a pohodliu

☐ **Porovnajte auto s podobnými vozmi**

Prehliadnutím ďalších ponúk zistíte, či je požadovaná cena primeraná, alebo či sa oplatí vyjednávať. Čo môžete urobiť ďalej:

- ☐ Vyhľadajte si podobné autá na internete (rovnaký model, rok, počet najazdených kilometrov)
- ☐ Porovnajte požadované ceny
- ☐ Dôkladne preskúmajte stav vozidla a vybavenie
- ☐ Všetky informácie využite na vyjednávanie lepšej ceny s predajcom