



Opel Astra

VIN (alvázsám): W0LPE6EBXBG114366

Benzin

2011

Létrehozás időpontja 2024-06-17 07:22



Cél

✓ Jónak tűnik



Kilométerszámláló

✓ Jónak tűnik



Jogi státusz

✓ Jónak tűnik



Sérülés

⚠ Figyelmet igényel

Tudnivalók erről a jármőről: Opel Astra 2011

AI által generált

Az Opel Astra egy népszerű középkategóriás autó, amelyet 1991-ben mutattak be. Az évek során megbízható és hatékony járműként szerzett magának hírnevet, amely számos, a különböző ízléseknek és pénztárcáknak megfelelő opcióval áll rendelkezésre. 2011-ben az Opel Astra jelentős átalakításon esett át, felfrissített külsővel, frissített belsővel és továbbfejlesztett motorválasztékkal.

Motorok:

Az Opel Astra többféle motorválasztékkal, benzines és dízel változatokkal egyaránt kapható. A benzinmotorok az 1,4 literes négyhengerestől az 1,6 literes négyhengeres turbómotorig terjednek. A dízelmotorok az 1,3 literes négyhengerestől a 2,0 literes négyhengeres turbómotorig terjednek. Ha teljesítményre vágyik, az 1,6 literes turbófeltöltős benzinmotor a legjobb választás, míg az 1,7 literes dízelmotor kiváló fogyasztást kínál.

Karosszériatípusok:

Az Opel Astra 2011-es modellje kétféle karosszériatípussal kapható: ferdehátú és kombi. A ferdehátú egy sportos és stílusos megoldás, elegáns, modern formatervvvel, amely tökéletes a városi közlekedéshez. A kombi praktikusabb

választás, amely több helyet és rakodókapacitást kínál azoknak, akiknek erre szükségük van.

Egyéb jellemzők:

Minden Opel Astra modell öt- vagy hatfokozatú kézi sebességváltóval kapható, egyes modellekhez opcionálisan hatfokozatú automata váltó is rendelhető. Az Opel Astra alapfelszereltségéhez tartozik a légkondicionáló, az elektromos ablakok és a CD-lejátszó, míg a magasabb felszereltségi szintek olyan funkciókat kínálnak, mint a könnyűfém keréktárcsák, az érintőképernyős infotainment rendszer és a panoráma napfénytető.

Összefoglalva, az Opel Astra 2011 egy kiváló középkategóriás autó, amely a különböző igényeknek és preferenciáknak megfelelő motorválasztékkal, karosszériaváltozatokkal és felszereltséggel rendelkezik. Akár teljesítményt, akár üzemanyag-hatékonyságot, akár praktikumot keres, van olyan Opel Astra modell, amely megfelel az Ön igényeinek.

Ez a leírás mesterséges intelligencia által generált, és nem esett át emberi felülvizsgálaton, így esetlegesen előfordulhatnak pontatlanságok.



+31

Adatforrások száma

900+ adatforrást ellenőriztünk **35 országban**

Cél

Taxiként, bérelhető autóként vagy egyéb szolgálati járműként használták a járművet? Megjegyzés: az ilyen járművek a szokásosnál rosszabb állapotban lehetnek!



A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:



Taxi

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna



Szállítás

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna



Bérelt

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy bérautóként használták volna



Rendőrség

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna



Bemutató

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna



Autósiskolai jármű

✓ Nincs találat

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

A jármű jelenleg lopottként van megjelölve? Korábban ellopták? Előkerült?



Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.



Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **11 országban**:  +5

Ezeket ellenőriztük:



Jelenleg lopottként keresik

✓ Nincs találat



Korábban ellopták

✓ Nincs találat

Jelenlegi állapota ismeretlen



Korábban ellopták

✓ Nincs találat

A jármű előkerült

Lopott járművek rendőrségi adatbázisának **ellenőrzése befejezve**:

 Olaszország

 Egyesült Államok

 Litvánia

 Dánia

 Szlovákia

 Románia

 Finnország

 Csehország

 Szlovénia

 Svédország

 Kanada

Kilométerszámláló


Utalnak jelek a kilométerszámláló visszaállítására vagy eltérésekre?



Utolsó ismert kilométeróra-állás: 111 298 km



21 feljegyzett futásteljesítmény található



Kilométerszámlálóra vonatkozó bejegyzések

2011-01	10 km
2011-10	8 507 km
2012-04	12 108 km
2013-04	22 100 km
2013-09	26 610 km
2014-02	30 587 km
2014-03	31 300 km
2014-06	32 629 km
2015-05	40 266 km
2016-04	48 120 km
2016-07	49 233 km

Kilométerszámlálóra vonatkozó bejegyzések

2017-04	55 594 km
2018-05	63 579 km
2019-04	74 566 km
2020-05	82 822 km
2020-08	84 180 km
2020-11	85 924 km
2021-05	89 841 km
2021-12	98 520 km
2022-04	100 545 km
2023-05	111 298 km

Jogi státusz

Átment-e a jármű a műszaki vizsgán? Roncsként minősítették-e?



A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi



Műszaki vizsga

✓ Nincs találat

Nem található bejegyzés
műszaki vizsgáról



Roncs

✓ Nincs találat

Nincs olyan adat, hogy a
jármű roncsként lett volna
megjelölve

Sérülés

Megsérült a jármű korábban? Mekkora értékű volt a kár?




Ez a jármű sérült.



A kisebb sérülések általában nem befolyásolják a jármű biztonságát, és nem okoznak szerkezeti problémákat

Kárfeljegyzések



2014-07

 Németország

Sérülés

Becsült javítási költség

**600 001 Ft -
1 200 000 Ft**

A kár lehetséges oka

Ismeretlen

Természeti katasztrófa

A jármű helyzetét feljegyezték természeti katasztrófa közelében?



A jármű helyzetét nem rögzítették természeti katasztrófával érintett területen.

Piaci érték

Mennyiért adták el korábban a járművet? Átlagosan mennyibe kerülnek az adott évjáratú és típusú járművek?



Az ilyen járművek átlagos piaci ára: 2 346 210 Ft



Légy óvatos, a járműnek rejtett problémái lehetnek, ha a jelenlegi árnál lényegesen olcsóbban kínálták!

Opel Astra 2011 piaci értéke ma

A piaci értéket úgy határozzuk meg, hogy megvizsgáljuk az adott autómodell árát (amit ugyanabban az évben gyártottak) abban az országban, ahol a jelentést lekérték. Az elmúlt 6 hónap adatait elemezzük.

Legalacsonyabb ár

2 069 202 Ft

Átlagár

2 346 210 Ft

Legmagasabb ár

2 587 000 Ft

Műszaki adatok és felszereltség

Milyen műszaki adatok és felszereltségek vannak nyilvántartva a járműre vonatkozóan?



Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai és felszereltsége megfelel-e az eladó által közölt tényeknek.

Azonosító és műszaki adatok



Gyártó
Opel



Típus
Astra



Karosszéria típusa
**Hatchback
(ferdehátú)**



Gyártás éve
2011



Típus éve
2011



Lökettérfogat
1,4 l



Motor teljesítménye
74 kW (99 LE)



Üzemanyagtípus
Benzin



Sebességváltó típusa
Kézi



Hajtástípus
**Elsőkerék-
meghajtás**



Kormánykerék
elhelyezése
Balkormányos



Hengerek száma
4



Sebességfokozatok

száma

5



Motor leírása

**ENG-4 CYL 1.4L MFI
DOHC PT-JV (LDD)**



Ülések száma

5

Felszereltség

0

TRIM COLOUR SEAT JET BLACK

10

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

101

GRAPHIC INFO DISPLAY(GID) VAR1

103

INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC

105

INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

107

RADIO CD400

109

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

110

PROVISION OPTIONS EUROPE

112

PROTECTOR BODY SHEET METAL

114

ISOLATOR BATTERY

116

V.A. ASM STEERING COLUMN

118

V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

12

POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

1

TRIM COLOUR DR PANEL JET BLACK

100

ANTENNA SHORT ROOF RADIO

102

CONTROL STEERING WHEEL RADIO

104

INDICATOR SEAT BELT WARNING LH

106

LOCK CONTROL STEERING COLUMN

108

PANEL CTR DUAL FOIL MATRIX

11

PREMIUM FORWARD LIGHTING PACK

111

WITHOUT WAX PROTECTION

113

HOLDER EYEGLASSES

115

V.A. ASM COCKPIT

117

V.A. ASM ROOF TRIM

119

V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

120

V.A. ASM REAR SUSPENSION

121

V.A. ASM TYRES & WHEELS

123

GEARING CODE

125

FREQUENCIES 433 MHZ

13

REAR ELECTRIC WINDOWS

15

SEAT HEIGHT ADJUSTER

17

RESTRAINT PROVISIONS LATCH

19

WINDOW TYPE TINTED

20

WINDSHIELD TYPE TINTED

22

RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT

24

VEHICLE TYPE - NOT REQUIRED

26

PLATE DOOR SILL COVER

28

SECURITY IMMOBILIZATION VAR.2

3

INTERIOR TRIM JET BLACK

31

WASHER + WIPER BACK WINDOW

33

LAMP INTR RF DUAL READING

35

LAMP INTR AMBIENT DOOR

122

KNOB TRANS CONT LEVER LEATHER

124

EQUIP. RECEIVING UNIT RADIO

126

DISPLAY REMINDER PACKAGE

14

INTERIOR TRIM CONFIG #1

16

DRIVER'S SEAT HEIGHT ADJUSTER

18

ACTIVE FR SEAT HEAD RESTRAINTS

2

MOLD DR INTR DUAL FOIL MATRIX

21

EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE

23

ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

25

AIRBAG DR&CODR FRT&SIDE&ROOF

27

LOAD COMPARTMENT LOAD COVER

29

BREAKING POINT 2011 1/2 M.Y.

30

ORNAMENT. INTR I/P JETBLACK

32

GLAZED REAR DOOR W/WASHER+HEAT

34

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

36

LAMP INTR AMBIENT CONSOLE

37

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

39

ELECTRIC GLASS SUNROOF

40

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

42

MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

44

ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST

46

MIRROR HOUSING PAINTED

48

MIRROR L+R RC ELEC HEAT MANFOL

5

COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP

51

POCKET FRONT SEAT BACK RH

53

TRIM DOOR URETHANE MONDIAL

55

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

57

CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM

59

BRAKE PWR FRT&RR DISC ABS 15"

60

BRAKE PARKING POWER OPERATED

62

BATTERY 12V 50AH 375 CCA

64

HILL START ASSIST

38

HEADLIGHT PRESSURE WASHERS

4

COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP

41

GERMANY-MANDATORY

43

HANDLE O/S DR COLORED

45

MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

47

INST.BLACK TRANSLUCENT RINGS

49

BUMPER 2.5 MPH

50

POCKET FRONT SEAT BACK LH

52

TRIM CLOTH RIBBON

54

AXLE RATIO - 4.19

56

BLACK SAPPHIRE MICA(G)

58

CHASS. EQUIP RR AXLE WATT LINK

6

COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP

61

CRUISE CONTROL

63

ALTERNATOR-100 A

65

CONNECTION ELECTRIC ACCESSORY

66

HEATER DUCT RR (2ND POSN)

68

ENG-4 CYL 1.4L MFI DOHC PT-JV

7

COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP

71

BELT LINE MOLDING CHROME ALL

73

STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

75

EMISSION-SYSTEM EEC 09

77

MODEL UPGRADE 03

79

17" ROULETTE ALLOY WHEEL

80

TYRES 215/50R17-91VBWR/STTLHW4

82

DAYT. RUNNING LAMPS SEP CAVITY

84

FOLLOW ME HOME HEADLAMPS

86

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

88

RIBBON JET BLACK

9

SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60

91

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

93

SIGHT AND LIGHT PACK

67

KEY PRIMARY FOLDABLE ADD RIGID

69

LEFT HAND DRIVE

70

TRANS-MAN 5-SPEED F17 WR

72

TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.

74

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

76

POWER STEER NON VAR ELECTRIC

78

TIRE&WHL SPARE SPACE SAVER 16"

8

SEAT FRONT BENCH WITH H/REST

81

TURN SIGNAL LAMPS

83

INT ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

85

FOG LAMP REAR

87

ORNAM. LETTER. "ECOFLEX" RR

89

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

90

LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY

92

STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED

94

HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

95

AUX IN CONNECTION

97

SPEEDOM. KM

99

INFORMATION-COMPUTER

96

DUAL TONE HORN

98

SPEAKER SYSTEM 7 CUSTOM

Idővonal

4 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

Legújabb bejegyzések

2011-01

 **Ismeretlen ország**

Itt gyártották

Az ország (vagy állam) a gyár/összeszerelő üzem országaként vagy a gyártó bejegyzett címeként szerepel. Ez a dátum becsült lehet.

2011-04

 **Németország**

Regisztrálták

A bejegyzés adminisztratív eseményt jelent. Ez tulajdonosváltással, dokumentumok cseréjével kapcsolatos és hasonló esemény lehet.

2014-07

 **Németország**

Sérülést találtunk

Adataink vannak arról, hogy ezt a járművet sérültként tartották számon egy bizonyos országban (vagy államban). Nézd meg a „Sérülések” részt a részletekért.

2014-07

 **Németország**

Eladásra kínálták

Ez a bejegyzés azért jött létre, mert a járművet eladásra hirdették meg egy bizonyos piacon. Egyes esetekben az eladó országa (vagy állama) felülírja a jármű tényleges helyét.

**Adatforrások száma**



+31

900+ adatforrást ellenőriztünk **35 országban**