

ellenőrző szerviz olajcserevel

Dátum	2024-09-19
Futásteljesítmény	56862 km
Megbízás száma	2024005386
Elvégzett kiegészítő munkák	✓ Por-és virágpor szűrő ✓ Fékolajcsere szerviz
Elvégezte	Automobil Körös Szarvasi út 5600 Békéscsaba Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervizpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szerviz kijelzéséig)

ellenőrző szerviz olajcserevel

Dátum	2022-11-09
Futásteljesítmény	26927 km
Megbízás száma	2022006706
MOB-Nr. 2/3.456.823	
Elvégezte	Jogi okokból a szolgáltatást végző szolgáltató szervezet adatai csak akkor szerepelnek, ha a szolgáltató szervezet egyben a Digitális szervizfüzet ezen bizonyítékának készítője is.
Szerződéses ŠKODA szervizpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szerviz kijelzéséig)

Átadás előtti átvizsgálás

Dátum	2021-11-27
Futásteljesítmény	0 km
Megbízás száma	27
Elvégezte	Jogi okokból a szolgáltatást végző szolgáltató szervezet adatai csak akkor szerepelnek, ha a szolgáltató szervezet egyben a Digitális szervizfüzet ezen bizonyítékának készítője is.
Szerződéses ŠKODA szervizpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szerviz kijelzéséig)


Komplett igazolás
Gépjárműadatok

Alvázsorszám	TMBJR8NX4NY039360
Tipusjelölés	OCT.COM M-HEVAMB TS110/1.5A7F
Kiszállítás dátuma	2021-12-10
Kapcsolódó garancia	Szerződés vége 2026-12-09 Futásteljesítmény 100000 km

ellenőrző szerviz olajcserevel

Dátum	2026-01-19
Futásteljesítmény	120000 km
Megbízás száma	2025007538
Elvégzett kiegészítő munkák	✓ Por-és virágpor szűrő ✓ Gyújtógyertya
Elvégezte	Automobil Körös Szarvasi út 74. 5600 Békéscsaba Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervizpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szerviz kijelzéséig)

ellenőrző szerviz olajcserevel

Dátum	2025-05-09
Futásteljesítmény	86331 km
Megbízás száma	2025002372
Elvégzett kiegészítő munkák	✓ Levegőszűrőbetét
Elvégezte	Automobil Körös Szarvasi út 74. 5600 Békéscsaba Magyarország
Szerződéses ŠKODA szervizpartner	Igen
Mobilitásgarancia	Igen (a szerviz kijelzéséig)