

AOCK906 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/AOCK906/163429269/03102026/A

Gyártmány	SEAT
Kereskedelmi leírás	LEON
Típusjel	1P
Forgalmi állapot	Forgalomba helyezve
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2008.09.11.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2025.08.15.
Eddigi tulajdonosok száma	1
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	AOCK906
Műszaki érvényesség vége	2027.07.03.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	SEAT
Kereskedelmi leírás	LEON
Típusjel	1P
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	2008

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Hengerűrtartalom	1 595 cm³
Teljesítmény	75 kW
Üzemanyag	Benzin
Környezetvédelmi osztály	09 - Szabályozott katalizátor OBD rendszerrel Euro IV.
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	08 SZÜRKE
Együttes tömeg	1 783 kg
Saját tömeg	1 205 kg
Ülések száma vezetővel	5
Állóhelyek száma	0

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2025.08.15.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b9ff27ac-42dc-4350-8782-4be67a210e0f

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	Forgalomba helyezve
Kezdetre	2025.08.15.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2025.07.03.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2027.07.03.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	SEAT
Kereskedelmi leírás	LEON
Típusjel	1P
EK típus-jóváhagyási szám	e9*2001/116*0052*15
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2008

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	BSE661711
Motorkód	BSE
Hengerűrtartalom	1 595 cm³
Teljesítmény	75 kW
Üzem mód	Hőlégmotor
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	09
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Többcélú jármű
Együttes tömeg	1 783 kg
Saját tömeg	1 205 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: A BFKH. Hat. al. forg. Hely. Az adatlap 6 hónapig (2026. 01. 03.) érvényes.

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókategória: 1. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 163249 (2025.07.03. 17:43).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuid,a06020cd-6ab3-4457-a3c4-3443d3ee50fe**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2025.06.19.**

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	SEAT
Kereskedelmi leírás	LEON
Típusjel	1P
EK típus-jóváhagyási szám	e9*2001/116*0052*15
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2008

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	BSE661711
Motorkód	BSE
Hengerűrtartalom	1 595 cm³
Teljesítmény	75 kW
Üzem mód	Hőlégmotor
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	09
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Többcélú jármű
Együttes tömeg	1 783 kg
Saját tömeg	1 205 kg
Szállítható személyek száma	5
Ülések száma vezetővel	5
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Rugók és stabilizátorok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Rugók és stabilizátorok - Egy rugóalkatrész sérült vagy deformált, törött

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Állapot és üzemképesség

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Állapot és üzemképesség - Szennyezett

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

3. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Állapot és üzemképesség

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Állapot és üzemképesség - Szennyezett

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 1. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 162933 (2025.06.19. 09:06).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,cfa3616f-72a5-43c3-9da0-d72e6e0fde3d

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2025.06.19.	162 933
2025.07.03.	163 249

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2026.10.03. 14:03:05