




MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-26/0732881/06
(1.) Járműazonosítószám (VIN vagy alvázszám):	JMBSNCS3A6U027815
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	KHM211 HU
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	6400 Kiskunhalas, Majsai út 22. 2026.04.23.
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	201515
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M1
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:	
Hiba helye	
hátulról	oldalról
Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)
Érték	Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:	A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:	2028.05.05.
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:	Bóna Autószervíz Kft. U900002907  Vizsgabiztos aláírás
(10.) Egyéb információk:	
-a jármű jellegkódja:	AA Limuzin
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:	26-26/0732881
-eredeti alvázszám:	-
A jármű kilométer óra állásai: 199131 km 26-24/0643760 2024.04.16. ; 187125 km 26-22/0596003 2022.04.25. ; 175869 km 26-20/0592784 2020.04.22. ; 158702 km 26-18/0680626 2018.05.03. ; 138921 km 26-16/0663181 2016.05.05. ; 121821 km 26-14/0941635 2014.06.25. ; 99645 km 26-12/0911891 2012.06.27. ; 69600 km 26-10/0858946 2010.07.06.	





MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-24/0643760/06				
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	JMBSNCS3A6U027815				
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	KHM211 HU				
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	6400 Kiskunhalas, Majsai út 22. 2024.04.16.				
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	199131				
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	M1				
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:					
Hiba helye					
hátulról	oldalról	Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)	Érték	Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:		A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.			
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:		2026.05.05.			
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:		Bóna Autószerző Kft. U900002787 Vizsgabiztos aláírás, bélyegző			
(10.) Egyéb információk:					
-a jármű jellegkódja:		AA Limuzin			
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:		26-24/0643760			
-eredeti alvázszám:		-			
A jármű kilométer óra állásai: 187125 km 26-22/0596003 2022.04.25. 175869 km 26-20/0592784 2020.04.22. 158702 km 26-18/0680626 2018.05.03. 138921 km 26-16/0663181 2016.05.05. 121821 km 26-14/0941635 2014.06.25. 99645 km 26-12/0911891 2012.06.27. 69600 km 26-10/0858946 2010.07.06.					

